```
Regional.........: 2 Atlántico
Ruta.............:
Carretera........: Salamina - Palermo
Lado de la car...: 1
Abscisa..........:   64+0362
No del registro..: 10062

Año de construcción.....................:
Año de la última reconstrucción.........:

Paso Superior/Inferior..................:  S
Dir. de abs. de la carretera principal.:  N
Requisitos de la inspección.............:     0 Nada

Recolección de datos : Fecha............:  2012.08.03
                     : Iniciales........:  IGGB

Posición geográfica..:
  Latitud: 10 gra 57,337 min N     Longitud: 74 gra 44,657 min O     Altitud: 14 m

Geometría: Número de luces..............:         1
           Longitud de la luz menor (m):      28,34
           Longitud de la luz mayor (m):      28,34
           Longitud total ..........(m):      28,34
           Ancho del tablero........(m):       4,66
           Ancho del separador......(m):       0,00
           Ancho del andén izquierdo(m):       0,58
           Ancho del andén derecho..(m):       0,58
           Ancho de la calzada......(m):       3,20
           Ancho entre bordillos....(m):       3,20
           Ancho del acceso.........(m):       3,20
           Area.....................(m2):     130,36

           Altura de pilas..........(m):       0,00
           Altura de estribos.......(m):       3,00
           Long. de apoyos en pilas.(m):       0,00
           Long. de apoyos en estrib(m):       0,60
           Puente en terraplén....(S/N):

           Curva/tangente.........(C/T):          T
           Esviajamiento..........(gra):

Superestructura, tipo principal:
  Diseño tipo.............................:     N
  Tipo de la estructuración transver...:    12 Losa/Viga, 2 vigas
  Tipo de la estructuración longitud...:    10 Simpl. apoyado, secc. const.
  Material................................:    30 Concreto presforzado, in situ

Superestructura, tipo secundario:
  Diseño tipo.............................:
  Tipo de la estructuración transver...:    91 No aplicable
  Tipo de la estructuración longitud...:    91 No aplicable
  Material................................:    91 No aplicable
```

Subestructura:
  Estribos.: Tipo.....: 10 Con aletas integrados
             Material.....: 90 Otro
             Tipo de cimentación.....: 10 Cimentación superficial

  Pilas....: Tipo.....: 91 No aplicable
             Material.....: 91 No aplicable
             Tipo de cimentación.....: 91 No aplicable
Detalles:
  Tipo de baranda.....: 20 Concreto sólido
  Tipo de superficie de rodadura.....: 20 Concreto
  Tipo de junta de expansión.....: 10 Placa de acero

  Tipo de apoyos fijos en estribos.....: 10 Junta de construcción
  Tipo de apoyos móviles en estribos...: 91 No aplicable
  Tipo de apoyos fijos en pilas.....: 91 No aplicable
  Tipo de apoyos móviles en pilas.....: 91 No aplicable
  Tipo de apoyos fijos en vigas.....: 91 No aplicable
  Tipo de apoyos móviles en vigas.....: 91 No aplicable

  Municipio.....: Barranquilla
  Coeficiente de aceleración.....: 0,10

Paso por el cauce.....: N
Variante existe.....: N Longitud (km): Estado (B/R/M):

Vehículo de diseño.....:
Clase de dist. de carga..:

Obstáculo que cruza:
  Tipo de obstáculo.....: 30 Río ó arroyo
  Ident. de la carretera.:
  Nombre de la carretera.:
  Lado de la carretera...: 2
  Abscisa.....: 64/0450

  Gálibo:
    Sup. exterior.....(m): I: IM: DM: D:
    Vert. inferior....(m): I: 4,00 IM: 4,00 DM: 4,00 D: 4,00

Proprietario.....: 1 I.N.V
Departamento.....: 2 Atlántico
Administrador vial.....: 2 Atlántico
Proyectista.....:

Señalización:
  Carga máxima.....(ton.):
  Velocidad máx..(k.p.h.):
  Otra.....:

Observaciones:

Resumen cronológico:

Fecha	Actividades
2007.02.16	Inspección principal
2012.08.03	Inspección principal

Ultima inspección principal :

Fecha.....: 2012.08.03
Iniciales.....: IGGB
Tiempo.....: Soleado
Temperatura.....(gra. C): 32

Transito: TPDS.....:
Autos % .....:
Buses %.....:
Camiones %.....:

Año de la próxima inspección principal: 2014

Observaciones:

1) No hay estacion de conteo oficialmente por parte de invias.

02-2702-062.00 Puente Cano Clarin

Número de componente Trabajo - Descripción del daño Tipo de daño	Calif	Mant en	Ins Esp	Obras de reparación TP	Canti	Año	Costo	Fotos
1 Superficie del puente - La superficie de concreto. Asentamiento en los accesos, alto nivel de desgaste en zona de juntas	1	-						1
2 Juntas de expansión A:Reparación de junta - Daño en el elemento metalico en las 2 juntas, se presenta resalto en este sector Descomposición	2	-		A	10	2013	310	2
3 Andenes/Bordillos A:Cambio de anden o bordillo - Perdida de concreto de recubrimiento. Acero expuesto Daño en conc. / acero expuesto	3	-		A	57	2013	11400	2
4 Barandas A:Reparación de barandas de concreto - Perdida de concreto. Acero expuesto Daño en conc. / acero expuesto	4	-		A	57	2013	1881	2
5 Conos/Taludes B:Reparación de elementos de protecció - Desboronamiento del enrocado Erosión / socavación	2	-		B	2	2013	242	2
6 Aletas	-							
7 Estribos	1	-						2
8 Pilas	-							
9 Apoyos - Apoyo de construcción, no hay dispositivo de neopreno	1							1
10 Losa - Se recomienda alargar y reparar drenes	1	-						3
11 Vigas/Largueros/Diafragmas	1	-						1

02-2702-062.00 Puente Cano Clarin

Número de componente Trabajo - Descripción del daño Tipo de daño	Calif	Mant en	Ins Esp	Obras de reparación TP	Canti	Año	Costo	Fotos
12 Elementos de arco	-							
13 Cables/Pendolon./Torres/Maciz.	-							
14 Elementos de armadura	-							
15 Cauce	1	-						3
16 Otros elementos - No hay ningún tipo de señalización	-							
17 Puente en general - Debe realizarse un estudio de patología en los andenes y barandas, con el fin de repara las zonas dañadas.	2	-						2
Costo total							13833	

Componente.....: 1 Superficie del puente

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.: La superficie de concreto.
Asentamiento en los accesos, alto nivel de desgaste en zona de juntas

Componente.....: 2 Juntas de expansión

Calif./Mantenim....: 2 / -

Daño/Observaciones.: Daño en el elemento metalico en las 2 juntas, se presenta resalto en este sector
Tipo de daño.....: Descomposición
Reparaciones.....: A Reparación de junta

Componente.....: 2 Juntas de expansión

Calif./Mantenim....: 2 / -

Daño/Observaciones.: Daño en el elemento metalico en las 2 juntas, se presenta resalto en este sector
Tipo de daño.....: Descomposición
Reparaciones.....: A Reparación de junta

Componente.....: 3 Andenes/Bordillos

Calif./Mantenim....: 3 / -

Daño/Observaciones.: Perdida de concreto de recubrimiento. Acero expuesto
Tipo de daño.....: Daño en conc. / acero expuesto
Reparaciones.....: A Cambio de anden o bordillo

Componente.....: 3 Andenes/Bordillos

Calif./Mantenim....: 3 / -

Daño/Observaciones.: Perdida de concreto de recubrimiento. Acero expuesto
Tipo de daño.....: Daño en conc. / acero expuesto
Reparaciones.....: A Cambio de anden o bordillo

Componente.....: 4 Barandas

Calif./Mantenim....: 4 / -

Daño/Observaciones.: Perdida de concreto. Acero expuesto
Tipo de daño.....: Daño en conc. / acero expuesto
Reparaciones.....: A Reparación de barandas de concreto

Componente.....: 4 Barandas

Calif./Mantenim....: 4 / -

Daño/Observaciones.: Perdida de concreto. Acero expuesto
Tipo de daño.....: Daño en conc. / acero expuesto
Reparaciones.....: A Reparación de barandas de concreto

Componente.....: 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim....: 2 / -

Daño/Observaciones.: Desboronamiento del enrocado
Tipo de daño.....: Erosión / socavación
Reparaciones.....: B Reparación de elementos de protección

Componente.....: 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim....: 2 / -

Daño/Observaciones.: Desboronamiento del enrocado
Tipo de daño.....: Erosión / socavación
Reparaciones.....: B Reparación de elementos de protección

Componente.....: 7 Estribos

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.:

Componente.....: 7 Estribos

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.:

Componente.....: 9 Apoyos

Calif./Mantenim....: 1 /

Daño/Observaciones.: Apoyo de construcción, no hay dispositivo de neopreno

Componente.....: 10 Losa

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.: Se recomienda alargar y reparar drenes

Componente.....: 10 Losa

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.: Se recomienda alargar y reparar drenes

Componente.....: 10 Losa

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.: Se recomienda alargar y reparar drenes

Componente.....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.:

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.08.15	15

02-2702-062.00 Puente Cano Clarin

Componente.....: 15 Cauce

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.:

Componente.....: 15 Cauce

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.:

Componente.....: 15 Cauce

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.:

Componente.....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim....: 2 / -

Daño/Observaciones.: Debe realizarse un estudio de patología en los andenes y barandas, con el fin de repara las zonas dañadas.

Componente.....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim....: 2 / -

Daño/Observaciones.: Debe realizarse un estudio de patología en los andenes y barandas, con el fin de repara las zonas dañadas.