



CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN GENREAL DE SUPERESTRUCTURA	00 Sin Daño	Se encuentran en aparente buen estado
	CALIFICACIÓN GENERAL DE SUBESTRUCTURA	00 Sin Daño	Se presenta 1 sola columna rectangular y esta muestra fisuras en cabezales de pilas 3 y 2. Los estribos presentan manchas por humedad.
	CALIFICACIÓN EN MISCELÁNEOS	00 Sin Daño	No se presentan señalizacion sobre la carpeta asfaltica
	CALIFICACIÓN PUENTE EN GENERAL	01 Daño Pequeño	Las pilas 3 y 2 presentan fisuración, se sugiere intervenir y mitigar esta afectación para evitar daños que comprometan la funcionalidad del puente.


REGISTRO FOTOGRÁFICO



		Vista superior
ELEMENTO		Carpeta asfáltica
TIPO DE DAÑO		
UBICACIÓN		Superficie del puente
SENTIDO		Yondo - Barrancabermeja
<b>DESCRIPCIÓN DEL DAÑO</b>		
La carpeta asfáltica presenta desgaste por uso.		



		Vista superior
ELEMENTO		Viga externa
TIPO DE DAÑO		
UBICACIÓN		Superestructura
SENTIDO		Yondo - Barrancabermeja
<b>DESCRIPCIÓN DEL DAÑO</b>		
Se encuentra la viga externa al puente, en aparente buen estado		



		Juntas de expansión
ELEMENTO		Microfisuras
TIPO DE DAÑO		
UBICACIÓN		Superestructura
SENTIDO		Yondo - Barrancabermeja
<b>DESCRIPCIÓN DEL DAÑO</b>		
Se presentan las juntas de expansión, estas presentan fisuras paralelas a su ubicación		



		Viga y losa
ELEMENTO		
TIPO DE DAÑO		
UBICACIÓN		Superestructura
SENTIDO		Yondo - Barrancabermeja
<b>DESCRIPCIÓN DEL DAÑO</b>		
Se presentan 3 vigas en las luces menores, en aparente buen estado. En luces mayores se presenta viga cajón en aparente buen estado. La losa se encuentra en aparente buen estado.		



		Pilas
ELEMENTO		
TIPO DE DAÑO		
UBICACIÓN		Subestructura
SENTIDO		Yondo - Barrancabermeja
<b>DESCRIPCIÓN DEL DAÑO</b>		
Se presenta 1 sola columna rectangular como configuración y esta muestra fisuras en cabezales de pilas 3 y 2		

Foto No. 6



ELEMENTO	Pilas centrales
TIPO DE DAÑO	
UBICACION	Subestructura
SENTIDO	Yondo - Barrancabermeja
DESCRIPCION DEL DAÑO	Se presentan las pilas centrales al puente, estas se inspeccionaron con Drones y no se encontraron afectaciones que compromentan su funcionalidad estructural.

Foto No. 7



ELEMENTO	
TIPO DE DAÑO	
UBICACION	
SENTIDO	
DESCRIPCION DEL DAÑO	