



		FORMA DE PRESENTACIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES										Versión: 01 Fecha: 01/06/2024	
NOMBRE DE LA ESTRUCTURA CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TÍTULO SERVICIO TERMINAL		Fecha: _____ ÁREA DE CONSTRUCCIÓN ÁREA DE MODIFICACIÓN CÓDIGO DE XA DEPARTAMENTO _____											
GENERAL	FE DE CALIFICACIÓN	TÍTULO		INCREMENTO DE ESTRUCTURA						OTROS:			
	INFORMACIÓN DEL PUNTE DE ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL PUNTE		DETALLE DE ESTRUCTURA						DETALLE DE ESTRUCTURA			
	CONDICIONES		CONDICIONES		CONDICIONES						CONDICIONES		
													
COORDENADAS		NORTE		E		N		E		NORTE		E	
GENERAL	ELEMENTO	CALIFICACIÓN	Nº FOTO	TIPO	MATERIAL	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	MANEJO DE MATERIALES	MANEJO DE MATERIALES	TIPO DE CARGA	OBSERVACIONES	
	SUPERFICIE DEL PUNTE Y ACCESOS	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Se presentará forma posterior a autorización de puentes.	
	ANCHO DE EXPOSICIÓN DE ENTRADA	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Las puentes no son estables.	
	ANCHO DE EXPOSICIÓN DE SALIDA	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Las puentes no son estables.	
	ANCHO DE EXPOSICIÓN DE INTERSECCIÓN	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Las puentes no son estables.	
	INDICADOR DE EXPOSICIÓN	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Las puentes no son estables.	
	INDICADOR DE EXPOSICIÓN	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Las puentes no son estables.	
	BARRERA DE EXPOSICIÓN	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.	
	BARRERA DE EXPOSICIÓN	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.	
	ILUMINACIÓN	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.	
	SIGNALIZACIÓN	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.	
	ACCESOS	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.	
	ELECTRICIDAD	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.	
	ESTRÉS	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.	
PAISAJE	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.		
LOGO	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.		
VERGAS	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.		
MODIFICACIONES	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.		
APORTES	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.		
ARCOS PERIMETRICOS - CONCRETO	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.		
ARCOS METALICOS	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.		
PORTALES METALICOS	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.		
ARMADURAS	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.		
CONCRETO	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.		
CONCRETO DE EXPOSICIÓN	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.		
ACCESOS EXTERNOS	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Exposición buena estado.		
OTROS SERVICIOS	01 Datos Puentes	01 Fotos	01 Accesorios	01 Accesorios	0.00</								

CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN GENERAL DE BARRERAS Y PANTALLAS	En Dado Pregunta	Se presentan 4 tipos de secciones ancladas. Las dos vigas inferiores presentan refuerzo positivo con fibras de carbono en áreas de contrante y momento. Estas se encuentran en buen estado.
	CALIFICACIÓN GENERAL DE BARRERAS PANTALLAS	En Dado Dado	El anclaje presenta manchas por humedad, esta abolladura no compromete la funcionalidad de la estructura.
	CALIFICACIÓN EN MISCELÁNEOS	En Dado Dado	En general buen estado.
	CALIFICACIÓN PUENTE EN GENERAL	En Dado Pregunta	El puente no presenta abolladuras que comprometan su funcionalidad estructural.

REGISTRO FOTOGRAFICO											
Foto No. 1 	<table><tr><td>ELABORADO POR</td><td>Verde superior</td></tr><tr><td>Tipo de Danno</td><td>Carretera ordinaria</td></tr><tr><td>Ubicación</td><td>Superficie del pavimento</td></tr><tr><td>Detalles</td><td>Carretera ordinaria</td></tr><tr><td>DESCRIPCIÓN DEL DANO</td><td>Se presenta agrietamiento en pavimento en aparente buen estado.</td></tr></table>	ELABORADO POR	Verde superior	Tipo de Danno	Carretera ordinaria	Ubicación	Superficie del pavimento	Detalles	Carretera ordinaria	DESCRIPCIÓN DEL DANO	Se presenta agrietamiento en pavimento en aparente buen estado.
	ELABORADO POR	Verde superior									
	Tipo de Danno	Carretera ordinaria									
	Ubicación	Superficie del pavimento									
	Detalles	Carretera ordinaria									
DESCRIPCIÓN DEL DANO	Se presenta agrietamiento en pavimento en aparente buen estado.										
Foto No. 2 	<table><tr><td>ELABORADO POR</td><td>Verde superior</td></tr><tr><td>Tipo de Danno</td><td>Superficie</td></tr><tr><td>Ubicación</td><td>Superficie del pavimento</td></tr><tr><td>Detalles</td><td>Carretera ordinaria</td></tr><tr><td>DESCRIPCIÓN DEL DANO</td><td>Se presenta la fuga exterior del puente en aparente buen estado, solo presenta tranchas abolladas en area de desagüe.</td></tr></table>	ELABORADO POR	Verde superior	Tipo de Danno	Superficie	Ubicación	Superficie del pavimento	Detalles	Carretera ordinaria	DESCRIPCIÓN DEL DANO	Se presenta la fuga exterior del puente en aparente buen estado, solo presenta tranchas abolladas en area de desagüe.
	ELABORADO POR	Verde superior									
	Tipo de Danno	Superficie									
	Ubicación	Superficie del pavimento									
	Detalles	Carretera ordinaria									
DESCRIPCIÓN DEL DANO	Se presenta la fuga exterior del puente en aparente buen estado, solo presenta tranchas abolladas en area de desagüe.										
Foto No. 3 	<table><tr><td>ELABORADO POR</td><td>Verde superior</td></tr><tr><td>Tipo de Danno</td><td>Superficie</td></tr><tr><td>Ubicación</td><td>Superficie del pavimento</td></tr><tr><td>Detalles</td><td>Carretera ordinaria</td></tr><tr><td>DESCRIPCIÓN DEL DANO</td><td>Se presentan fisuras en calzada de las partes.</td></tr></table>	ELABORADO POR	Verde superior	Tipo de Danno	Superficie	Ubicación	Superficie del pavimento	Detalles	Carretera ordinaria	DESCRIPCIÓN DEL DANO	Se presentan fisuras en calzada de las partes.
	ELABORADO POR	Verde superior									
	Tipo de Danno	Superficie									
	Ubicación	Superficie del pavimento									
	Detalles	Carretera ordinaria									
DESCRIPCIÓN DEL DANO	Se presentan fisuras en calzada de las partes.										
Foto No. 4 	<table><tr><td>ELABORADO POR</td><td>Verde superior</td></tr><tr><td>Tipo de Danno</td><td>Superficie</td></tr><tr><td>Ubicación</td><td>Superficie del pavimento</td></tr><tr><td>Detalles</td><td>Carretera ordinaria</td></tr><tr><td>DESCRIPCIÓN DEL DANO</td><td>Los datos vigas interiores presentan reforzamiento con fibra de carbono en areas de soporte y momento. Los presentes datos de soporte. Se están presentando tranchas por humedad, esta abolladura compromete la funcionalidad de la estructura. Las planas se encuentran en aparente buen estado.</td></tr></table>	ELABORADO POR	Verde superior	Tipo de Danno	Superficie	Ubicación	Superficie del pavimento	Detalles	Carretera ordinaria	DESCRIPCIÓN DEL DANO	Los datos vigas interiores presentan reforzamiento con fibra de carbono en areas de soporte y momento. Los presentes datos de soporte. Se están presentando tranchas por humedad, esta abolladura compromete la funcionalidad de la estructura. Las planas se encuentran en aparente buen estado.
	ELABORADO POR	Verde superior									
	Tipo de Danno	Superficie									
	Ubicación	Superficie del pavimento									
	Detalles	Carretera ordinaria									
DESCRIPCIÓN DEL DANO	Los datos vigas interiores presentan reforzamiento con fibra de carbono en areas de soporte y momento. Los presentes datos de soporte. Se están presentando tranchas por humedad, esta abolladura compromete la funcionalidad de la estructura. Las planas se encuentran en aparente buen estado.										
Foto No. 5 	<table><tr><td>ELABORADO POR</td><td></td></tr><tr><td>Tipo de Danno</td><td></td></tr><tr><td>Ubicación</td><td></td></tr><tr><td>Detalles</td><td></td></tr><tr><td>DESCRIPCIÓN DEL DANO</td><td></td></tr></table>	ELABORADO POR		Tipo de Danno		Ubicación		Detalles		DESCRIPCIÓN DEL DANO	
	ELABORADO POR										
	Tipo de Danno										
	Ubicación										
	Detalles										
DESCRIPCIÓN DEL DANO											

Folio No. 6		
	ELABORADO	
	FECHA DE ELABORACIÓN	
	REVISADO	
	FECHA DE REVISIÓN	
	DESCRIPCIÓN DEL DIBUJO	
Folio No. 7		
	ELABORADO	
	FECHA DE ELABORACIÓN	
	REVISADO	
	FECHA DE REVISIÓN	
	DESCRIPCIÓN DEL DIBUJO	