

CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN GENREAL DE SUPERESTRUCTURA	00 Sin Daño	Se presenta una losa maciza en aparente buen estado, este presenta repotenciamiento con bandas en fibra de carbono en toda su seccion inferior de manera longitudinal.
	CALIFICACIÓN GENERAL DE SUBESTRUCTURA	01 Daño Pequeño	El estribo presentan manchas por humedad, esta afectacion no compromete la funcionabilidad de la estructura.
	CALIFICACIÓN EN MISCELÁNEOS	01 Daño Pequeño	Los barandales presentan pintura opaca
	CALIFICACIÓN PUENTE EN GENERAL	01 Daño Pequeño	El puente no presenta afectaciones que comprometan su funcionabilidad estructural

REGISTRO FOTOGRÁFICO



		Vista superior
ELEMENTO		Carpeta asfáltica
TIPO DE DAÑO		
UBICACIÓN		Superficie del puente
SENTIDO		Yondo - Barrancabermeja
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO		
La carpeta asfáltica presenta múltiples fisuras de manera longitudinal y transversal		



		Vista superior
ELEMENTO		Barandales
TIPO DE DAÑO		
UBICACIÓN		Superficie
SENTIDO		Yondo - Barrancabermeja
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO		
El barandal presenta delaminación de pintura.		



		Losa
ELEMENTO		
TIPO DE DAÑO		
UBICACIÓN		Superestructura
SENTIDO		Yondo - Barrancabermeja
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO		
Se presenta una losa maciza en aparente buen estado, este presenta repotenciamiento con bandas en fibra de carbono en toda su sección inferior de manera longitudinal.		



		Tubería de gas
ELEMENTO		
TIPO DE DAÑO		Oxidación
UBICACIÓN		Parte lateral del puente
SENTIDO		Yondo - Barrancabermeja
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO		
Se presenta una tubería de gas contigua al puente en estado de oxidación.		



		Vista superior
ELEMENTO		
TIPO DE DAÑO		
UBICACIÓN		
SENTIDO		
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO		

Foto No. 6

ELEMENTO
TIPO DE DAÑO
UBICACION
SENTIDO
DESCRIPCION DEL DAÑO

Foto No. 7

ELEMENTO
TIPO DE DAÑO
UBICACION
SENTIDO
DESCRIPCION DEL DAÑO