



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 03 - BOLIVAR

LEVANTÓ: Bolaño José / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

NOMBRE DE LA VIA: CARMEN DE BOLIVAR - PLATO

FECHA:

HOJA: 1 DE 3

CÓDIGO DE LA VIA: 8001 VÍA EN CONSECIÓN: ☒

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 15,6 No. DE LUCES: 1

ANCHO: 10,1 GÁLIBO: 5,1

ID.	PR. DEL PUENTE:	PR06+909,00	NOMBRE DEL PUENTE:	HATONUEVO	VN	OBSTACULO QUE SALVA:	ESVIAJAMIENTO	0°	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	01 - Losa sobre vigas	TRANSVERSAL	02 - Vigas continuas	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS						OBSERVACIONES					
	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos						Ver formato para la evaluación del pavimento flexible			
			01 - Asfalto											
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello Perfiles Guardacantos Otros						Ausencia de junta de entrada y junta de salida			
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento Acero expuesto Dimensión insuficiente Otros						Buen estado			
			0,30m x 15,6m											
	BARANDAS		Material (4):		Pintura Postes Pasamanos Otros						Fisuras en la baranda del costado izquierdo			
			02 - Concreto		CI FRP 1 5									
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos						N/A					
SUBESTRUCTURA	SEÑALIZACIÓN				Horizontal Vertical Reductores Otros						Buen estado			
	DRENAJES		Taponamiento		Ausencia Long. Insuficiente Otros									
			CD 5 8		CD 5 8									
	ALETAS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros						Buen estado			
			03 - Concreto reforzado											
	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros						Buen estado			
			03 - Concreto reforzado											
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros				N/A			
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros						Buen estado			
			04 - Macizas											
	VIGAS		Tipo (9):		Sección (10):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros				Buen estado			
			01 - Reforzadas		01 - Sección Constante									
	RIOSTRAS				Diseño Construcción Funcionamiento Otros						Buen estado			
	APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento Descomposición Deformación Otros						Buen estado			
			04 - Apoyo fijo											
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño Construcción Funcionamiento Otros						N/A			
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS				Arco izquierdo Arco derecho Arriostamiento lateral Otros						N/A			
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas Largueros Diafragmas Otros						N/A			
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones Montantes Diagonales Otros						N/A			
	CONEXIONES				Con Soldadura Con conectores Con pasadores Otros						N/A			
	CABLE / PENDOLONES / TORRES				Cables Pendolones Torres Otros						N/A			
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa Viga gualdera Barandas Otros						N/A			
	CAUCE		05 - Sedimentación de material de arrastre											
PUENTE EN GENERAL		En buen estado												



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
HT 906-475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 3 - BOLIVAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PRO6+909,00
NOMBRE DEL PUENTE: HATO NUEVO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	1	ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	2
NOTA:				NOTA:			



ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	3	ELEMENTO:	Bordillos y Barandas	NÚMERO:	4
NOTA:				NOTA:			



ELEMENTO:	Bordillos y Barandas	NÚMERO:	5	ELEMENTO:	Señalización	NÚMERO:	6
NOTA:				NOTA:			



ELEMENTO:	Señalización	NÚMERO:	7	ELEMENTO:	Drenajes	NÚMERO:	8
NOTA:				NOTA:			



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
HT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 03 - BOLIVAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR06+909.00
NOMBRE DEL PUENTE: HATO NUEVO

REGISTRO FOTOGRAFICO





ELEMENTO:	Aleta	NÚMERO:	9	ELEMENTO:	Estribo y vigas	NÚMERO:	10
-----------	-------	---------	---	-----------	-----------------	---------	----

NOTA:		NOTA:	
-------	--	-------	--





ELEMENTO:	Cauce	NÚMERO:	11	ELEMENTO:	Losa y riostras	NÚMERO:	12
-----------	-------	---------	----	-----------	-----------------	---------	----

NOTA:		NOTA:	
-------	--	-------	--



ELEMENTO:		NÚMERO:	13	ELEMENTO:		NÚMERO:	14
-----------	--	---------	----	-----------	--	---------	----

NOTA:		NOTA:	
-------	--	-------	--



ELEMENTO:		NÚMERO:	15	ELEMENTO:		NÚMERO:	16
-----------	--	---------	----	-----------	--	---------	----

NOTA:		NOTA:	
-------	--	-------	--

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	MAGDALENA	FECHA:	24 DE OCTUBRE 2024	CONCESIÓN:	☒	PR INICIAL:	06+909
CÓDIGO DE LA VÍA:	8001	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MTTO INTEGRAL:	☐	PR FINAL:	06+624,6
NOMBRE DE LA VÍA:	CARMEN DE BOLIVAR - PLATO	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:	☐	HOJA:	1 de 1

[illegible]