

Valores:

0. Sin daño o daño insignificante.
1. Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor).
2. Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó.
3. Daño significativo, reparación necesaria muy pronto.
4. Daño grave, reparación necesaria inmediatamente.
5. Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de puentes
SIPUCOL

FORMATO DE INSPECCIÓN PRINCIPAL DE PUENTES

Nombre:	Serena del Mar	Identifico.	02	Regional	90A01	Carretera		Ident. del puente	
Carretera:	UNIDAD FUNCIONAL 3	PR	8+500	Fecha	14923	Tiempo	Anual		
Temperal:		Inspector	Xavier Arevalo	Adminsitrador	Edith Melo	Año próxima inspección	2024		

Componente	Calificación	Mantenimiento	Imp. Esp.	No. De fotos	Tipo de Daño	Reparaciones			Daño
						Tipo	Cant.	Año	
1. Superficie del puente	0								
2. Juntas de expansión	0								
3. Andenes / Bordillos	0								
4. Barandas	0								
5. Conos /Taludes	0								
6. Aletas	-								
7. Estribos	-								
8. Pilas	-								
9. Apoyos	0								
10. Losa	0								
11. Vigas / Largueros/ Diafragmas	0								
12. Elementos de arco	-								
13. Cables /Pendolones/ Torres / Macizos	-								
14. Elementos de armadura	-								
15. Cauce	-								
16. Otros elementos	0								
17. puente en general	0								

Observaciones generales: Edith Melo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de puentes
SIPUCOL

FORMATO DE INSPECCIÓN PRINCIPAL DE PUENTES

Nombre:	ARROYO CARABAJAL	Identifico.	Regional	Carretera	Ident. del puente		
Carretera:	UNIDAD FUNCIONAL 3	PR	18+540	Fecha	14 9 23	Tiempo	Anual
Temperal:	Inspector	Inspector	Xavier Arevalo	Adminsitrador	Edith Melo	Año próxima inspección	2024

Componente	Calificación	Mantenimiento	Imp. Esp.	No. De fotos	Tipo de Daño	Reparaciones			Daño
						Tipo	Cant.	Año	
1. Superficie del puente	0								
2. Juntas de expansión	0								
3. Andenes / Bordillos	0								
4. Barandas	0								
5. Conos /Taludes	0								
6. Aletas	-								
7. Estribos	-								
8. Pilas	-								
9. Apoyos	0								
10. Losa	0								
11. Vigas / Largueros/ Diafragmas	0								
12. Elementos de arco	-								
13. Cables /Pendolones/ Torres / Macizos	-								
14. Elementos de armadura	-								
15. Cauce	-								
16. Otros elementos	0								
17. puente en general	0								

Observaciones generales:

Edith Melo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de puentes
SIPUCOL

FORMATO DE INSPECCIÓN PRINCIPAL DE PUENTES

Nombre:	ARROYO GRANDE	Identifico:	Regional	Carretera	Ident. del puente
			0 2	9 0 A 0 1	
Carretera:	UNIDAD FUNCIONAL 3	PR	30+214	Fecha	14 9 23
				Tiempo	Anual
Temperal:		Inspector	Xavier Arevalo	Administrador	Edith Melo
				Año próxima inspección	2024

Componente	Calificación	Mantenimiento	Imp. Esp.	No. De fotos	Tipo de Daño	Reparaciones			Daño
						Tipo	Cant.	Año	
1. Superficie del puente	0								Se evidencia junta elastomerica en mal estado.
2. Juntas de expansión	0								
3. Andenes / Bordillos	0								
4. Barandas	0								
5. Conos /Taludes	0								
6. Aletas	-								
7. Estribos	-								
8. Pilas	-								
9. Apoyos	0								
10. Losa	0								
11. Vigas / Largueros/ Diafragmas	0								
12. Elementos de arco	-								
13. Cables /Pendolones/ Torres / Macizos	-								
14. Elementos de armadura	-								
15. Cauce	-								
16. Otros elementos	0								
17. puente en general	0								

Observaciones generales: Edith Melo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de puentes
SIPUCOL

FORMATO DE INSPECCIÓN PRINCIPAL DE PUENTES

Nombre:	PUENTE ARROYO BONGA	Identifico.	Regional	Carretera	Ident. del puente
			0 2	9 0 A 0 1	
Carretera:	UNIDAD FUNCIONAL 3	PR	41+255	Fecha	14 9 23
				Tiempo	Anual
Temperal:		Inspector	Xavier Arevalo	Adminsitrador	Edith Melo
				Año próxima inspección	2024

Componente	Calificación	Mantenimiento	Imp. Esp.	No. De fotos	Tipo de Daño	Reparaciones			Daño
						Tipo	Cant.	Año	
1. Superficie del puente	0								
2. Juntas de expansión	0								
3. Andenes / Bordillos	0								
4. Barandas	0								
5. Conos /Taludes	0								
6. Aletas	-								
7. Estribos	-								
8. Pilas	-								
9. Apoyos	0								
10. Losa	0								
11. Vigas / Largueros/ Diafragmas	0								
12. Elementos de arco	-								
13. Cables /Pendolones/ Torres / Macizos	-								
14. Elementos de armadura	-								
15. Cauce	-								
16. Otros elementos	0								
17. puente en general	0								

Observaciones generales: Edith Melo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de puentes
SIPUCOL

FORMATO DE INSPECCIÓN PRINCIPAL DE PUENTES

Nombre:	PUENTE ORROYO CIENA TOTUMO	Identifico.	Regional	Carretera	Ident. del puente
			0 2	9 0 A 0 1	
Carretera:	UNIDAD FUNCIONAL 3	PR	47+050	Fecha	14 9 23
				Tiempo	Anual
Temperal:		Inspector	Xavier Arevalo	Adminsitrador	Edith Melo
				Año próxima inspección	2024

Componente	Calificación	Mantenimiento	Imp. Esp.	No. De fotos	Tipo de Daño	Reparaciones			Daño
						Tipo	Cant.	Año	
1. Superficie del puente	0								
2. Juntas de expansión	0								
3. Andenes / Bordillos	0								
4. Barandas	0								
5. Conos / Taludes	0								
6. Aletas	-								
7. Estribos	-								
8. Pilas	-								
9. Apoyos	0								
10. Losa	0								
11. Vigas / Largueros/ Diafragmas	0								
12. Elementos de arco	-								
13. Cables /Pendolones/ Torres / Macizos	-								
14. Elementos de armadura	-								
15. Cauce	-								
16. Otros elementos	0								
17. puente en general	0								

Observaciones generales: EDITH MELO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de puentes
SIPUCOL

FORMATO DE INSPECCIÓN PRINCIPAL DE PUENTES

Nombre:	PUENTE ARROYO CASCABEL	Identifico.	Regional	Carretera	Ident. del puente		
Carretera:	UNIDAD FUNCIONAL 3	PR	66+840	Fecha	14 9 23	Tiempo	Anual
Temperal:	Inspector	Inspector	Xavier Arevalo	Adminsitrador	Edith Melo	Año próxima inspección	2024

Componente	Calificación	Mantenimiento	Inp. Esp.	No. De fotos	Tipo de Daño	Reparaciones			Daño
						Tipo	Cant.	Año	
1. Superficie del puente	0								Se evidencia junta elastomerica en mal estado.
2. Juntas de expansión	0								
3. Andenes / Bordillos	0								
4. Barandas	0								
5. Conos /Taludes	0								
6. Aletas	-								
7. Estribos	-								
8. Pilas	-								
9. Apoyos	0								
10. Losa	0								
11. Vigas / Largueros/ Diafragmas	0								
12. Elementos de arco	-								
13. Cables /Pendolones/ Torres / Macizos	-								
14. Elementos de armadura	-								
15. Cauce	-								
16. Otros elementos	0								
17. puente en general	0								

Observaciones generales:

Edith Melo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de puentes
SIPUCOL

FORMATO DE INSPECCIÓN PRINCIPAL DE PUENTES

Nombre:	PUENTE ORROYO JUAN DE ACOSTA	Identifico.	Regional	Carretera	Ident. del puente			
			0 2 - 9 0 A 0 1 -					
Carretera:	UNIDAD FUNCIONAL 3	PR	75+031	Fecha	14 9 23	Tiempo	Anual	
Temperal:		Inspector	Inspector	Xavier Arevalo	Adminsitrador	Edith Melo	Año próxima inspección	2024

Componente	Calificación	Mantenimiento	Imp. Esp.	No. De fotos	Tipo de Daño	Reparaciones			Daño
						Tipo	Cant.	Año	
1. Superficie del puente	0								
2. Juntas de expansión	0								
3. Andenes / Bordillos	0								
4. Barandas	0								
5. Conos /Taludes	0								
6. Aletas	-								
7. Estribos	-								
8. Pilas	-								
9. Apoyos	0								
10. Losa	0								
11. Vigas / Largueros/ Diafragmas	0								
12. Elementos de arco	-								
13. Cables /Pendolones/ Torres / Macizos	-								
14. Elementos de armadura	-								
15. Cauce	-								
16. Otros elementos	0								
17. puente en general	0								Se evidencian daños en la aleta de la estructura del puente

Observaciones generales:

Edith Melo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de puentes
SIPUCOL

FORMATO DE INSPECCIÓN PRINCIPAL DE PUENTES

Nombre:	PUENTE ARROYO TURIPANA	Identifico.	Regional	Carretera	Ident. del puente
Carretera:	UNIDAD FUNCIONAL 3	PR	77+925	Fecha	Tiempo
Temperal:	Inspector	Inspector	Xavier Arevalo	Adminsitrador	Edith Melo
			Año próxima inspección		
			2024		

Componente	Calificación	Mantenimiento	Imp. Esp.	No. De fotos	Tipo de Daño	Reparaciones			Daño
						Tipo	Cant.	Año	
1. Superficie del puente	0								
2. Juntas de expansión	0								
3. Andenes / Bordillos	0								
4. Barandas	0								
5. Conos /Taludes	0								
6. Aletas	-								
7. Estribos	-								
8. Pilas	-								
9. Apoyos	0								
10. Losa	0								
11. Vigas / Largueros/ Diafragmas	0								
12. Elementos de arco	-								
13. Cables /Pendolones/ Torres / Macizos	-								
14. Elementos de armadura	-								
15. Cauce	-								
16. Otros elementos	0								
17. puente en general	0								

Observaciones generales:

Edith Melo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de puentes
SIPUCOL

FORMATO DE INSPECCIÓN PRINCIPAL DE PUENTES

Nombre:	PUENTE ARROYO CAJACOPI	Identifico.	Regional	Carretera	Ident. del puente
			0 2	9 0 A 0 1	
Carretera:	UNIDAD FUNCIONAL 3	PR	78+459	Fecha	14 9 23
				Tiempo	Anual
Temperal:		Inspector	Inspector	Xavier Arevalo	Adminsitrador
				Edith Melo	Año próxima inspección
					2024

Componente	Calificación	Mantenimiento	Imp. Esp.	No. De fotos	Tipo de Daño	Reparaciones			Daño
						Tipo	Cant.	Año	
1. Superficie del puente	0								
2. Juntas de expansión	0								
3. Andenes / Bordillos	0								
4. Barandas	0								
5. Conos /Taludes	0								
6. Aletas	-								
7. Estribos	-								
8. Pilas	-								
9. Apoyos	0								
10. Losa	0								
11. Vigas / Largueros/ Diafragmas	0								
12. Elementos de arco	-								
13. Cables /Pendolones/ Torres / Macizos	-								
14. Elementos de armadura	-								
15. Cauce	-								
16. Otros elementos	0								
17. puente en general	0								

Observaciones generales:

Edith Melo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de puentes
SIPUCOL

FORMATO DE INSPECCIÓN PRINCIPAL DE PUENTES

Nombre:	PUENTE ARROJO PLAYA MENDOZA	Identifico.	Regional	Carretera	Ident. del puente
			0 2	9 0 A 0 1	
Carretera:	UNIDAD FUNCIONAL 3	PR	79+476	Fecha	14 9 23
				Tiempo	Anual
Temperal:		Inspector	Inspector	Xavier Arevalo	Adminsitrador
				Edith Melo	Año próxima inspección
					2024

Componente	Calificación	Mantenimiento	Imp. Esp.	No. De fotos	Tipo de Daño	Reparaciones			Daño
						Tipo	Cant.	Año	
1. Superficie del puente	0								
2. Juntas de expansión	0								
3. Andenes / Bordillos	0								
4. Barandas	0								
5. Conos /Taludes	0								
6. Aletas	-								
7. Estribos	-								
8. Pilas	-								
9. Apoyos	0								
10. Losa	0								
11. Vigas / Largueros/ Diafragmas	0								
12. Elementos de arco	-								
13. Cables /Pendolones/ Torres / Macizos	-								
14. Elementos de armadura	-								
15. Cauce	-								
16. Otros elementos	0								
17. puente en general	0								

Observaciones generales:

Edith Melo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de puentes
SIPUCOL

FORMATO DE INSPECCIÓN PRINCIPAL DE PUENTES

Nombre:	PUENTE ARROYO PUENTE CAIMAN	Identifico.	Regional	Carretera	Ident. del puente
			0 2	9 0 A 0 1	
Carretera:	UNIDAD FUNCIONAL 3	PR	80+737	Fecha	14 9 23
				Tiempo	Anual
Temperal:		Inspector	Inspector	Xavier Arevalo	Adminsitrador
				Edith Melo	Año próxima inspección
					2024

Componente	Calificación	Mantenimiento	Imp. Esp.	No. De fotos	Tipo de Daño	Reparaciones			Daño
						Tipo	Cant.	Año	
1. Superficie del puente	0								
2. Juntas de expansión	0								
3. Andenes / Bordillos	0								
4. Barandas	0								
5. Conos /Taludes	0								
6. Aletas	-								
7. Estribos	-								
8. Pilas	-								
9. Apoyos	0								
10. Losa	0								
11. Vigas / Largueros/ Diafragmas	0								
12. Elementos de arco	-								
13. Cables /Pendolones/ Torres / Macizos	-								
14. Elementos de armadura	-								
15. Cauce	-								
16. Otros elementos	0								
17. puente en general	0								

Observaciones generales:

Edith Melo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de puentes
SIPUCOL

FORMATO DE INSPECCIÓN PRINCIPAL DE PUENTES

Nombre:	PUENTE ARROYO PEAJE	Identifico.	Regional	Carretera	Ident. del puente
			0 2	9 0 A 0 1	
Carretera:	UNIDAD FUNCIONAL 3	PR	81+620	Fecha	14 9 23
				Tiempo	Anual
Temperal:		Inspector	Inspector	Xavier Arevalo	Adminsitrador
				Edith Melo	Año próxima inspección
					2024

Componente	Calificación	Mantenimiento	Imp. Esp.	No. De fotos	Tipo de Daño	Reparaciones			Daño
						Tipo	Cant.	Año	
1. Superficie del puente	0								
2. Juntas de expansión	0								
3. Andenes / Bordillos	0								
4. Barandas	0								
5. Conos /Taludes	0								
6. Aletas	-								
7. Estribos	-								
8. Pilas	-								
9. Apoyos	0								
10. Losa	0								
11. Vigas / Largueros/ Diafragmas	0								
12. Elementos de arco	-								
13. Cables /Pendolones/ Torres / Macizos	-								
14. Elementos de armadura	-								
15. Cauce	-								
16. Otros elementos	0								
17. puente en general	0								

Observaciones generales:

Edith Melo