



PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO: MR-F-006

INSPECCIÓN DE PUENTES

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

Nombre: El Rosario Calzada Izquierda

Fecha: 2024-04-02

Tramo: Pereira - Manizales

Ruta: 29CL03-1

PR: K01+750

Inspector: Eliseo Sanchez

Administrador:

Próxima inspección: 2024-10-02

| Componente                        | Calificación | Mantenimiento | Insp. Esp. | No. de fotos | Tipo de daño | Reparaciones |          |      |       | Daño                                |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|-------|-------------------------------------|
|                                   |              |               |            |              |              | Tipo         | Cantidad | Año  | Costo |                                     |
| 1.Superficie del puente           | 0            | No            | No         | 2            | 0            | -            | 0        | 2024 |       |                                     |
| 2.Juntas de Expansi n             | 0            | No            | No         | 1            | 0            | -            | 0        | 2024 |       |                                     |
| 3.Andenes / Bordillos             | 0            | No            | No         | 2            | 0            | -            | 0        | 2024 |       |                                     |
| 4.Barandas                        | 2            | No            | No         | 3            | 90           | -            | 6 M      | 2024 |       | golpe y peque o foco de corrosi n   |
| 7.Estribos                        | 0            | No            | No         | 3            | 0            | -            | 0        | 2024 |       |                                     |
| 9.Apoyos                          | 0            | No            | No         | 3            | 0            | -            | 0        | 2024 |       |                                     |
| 10.Losa                           | 0            | No            | No         | 3            | 0            | -            | 0        | 2024 |       |                                     |
| 11.Vigas / Largueros / Diafragmas | 3            | No            | No         | 5            | 90           | -            | 0        | 2024 |       | estructura en proceso de valoraci n |
| 15.Cauce                          | 0            | No            | No         | 3            | 0            | -            | 0        | 2024 |       |                                     |
| 17.Puente en general              | NA           | No            | No         | 5            | 92           | -            | 0        | 2024 |       |                                     |



AUTOPISTAS  
del  
CAFE S.A.

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSPECCIÓN DE PUENTES

CÓDIGO: MR-F-006

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

#### OBSERVACIONES

puente cerrado por verificación de su estructura