

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSPECCIÓN DE PUENTES

CÓDIGO: MR-F-006

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

Nombre: Quiebra del Billar # 2 Calzada Peredhacha: 2024-02-08 Tramo: Pereira - Manizales

PR: K15+800 Ruta: 5005 Inspector: Eliseo Sanchez

Administrador: Próxima inspección: 2024-08-08

	Calificación	Mantenimiento	Insp. Esp.	No. de fotos	Tipo de daño	Reparaciones				
Componente						Tipo	Cantidad	Año	Costo	Daño
1.Superficie del puente	0	No	No	2	0	1	0	2024		
							•	•	•	superficie tratada con sello de fisuras
2.Juntas de Expansión	0	No	No	2	0	-	0	2024		
3.Andenes / Bordillos	2	No	No	3	90	Z	3 M	2024		pequeñas fisuras en elemento
4.Barandas	0	No	No	4	0	-	0	2024		
5.Conos / Taludes	2	No	No	3	90	-		2024		
8.Pilas	2	No	No	4	90	-	4 M	2024		
0.	•						•		•	fisuras en diversas partes del elemento
9.Apoyos	0	No	No	3	0	-	0	2024		
10.Losa	2	No	No	2	90	Z	4 M2	2024		
			•	•				•	•	pequeñas fisuras en el elemento
11.Vigas / Largueros / Diafragmas	2	No	No	4	90	Z	15 M	2024		
							•			fisuras en diversas partes de los
										elementos
17.Puente en general	2	No	No	4	30	-	0	2024		
										el movimiento sufrido hace algún
										tiempo se encuentra estable, se
										continua el monitoreo



PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO INSPECCIÓN DE PUENTES CÓDIGO: MR-F-006 VERSIÓN: 1 FECHA: 12-feb-2009

OBSERVACIONES