

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
Informe de inspección principal		29/11/20	1
08-3105-004.00 Rio Grande			
Regional.....: 8 Cauca Ruta.....: Carretera.....: Santander de Quilichao - Florida - Palmira Abscisa.....: 10+0100 No del registro..: 5535 Año de construcción.....: Año de la última reconstrucción.....: Paso Superior/Inferior.....: S Dir. de abs. de la carretera principal.: N Requisitos de la inspección.....: 0 Nada Recolección de datos : Fecha.....: 2012.09.22 : Iniciales.....: JFPM Posición geográfica...: Latitud: 3 gra 2 min N Longitud: 76 gra 25 min 0 Altitud: 1041 m Geometría: Número de luces.....: 5 Longitud de la luz menor (m): 9.23 Longitud de la luz mayor (m): 10.04 Longitud total(m): 55.00 Ancho del tablero.....(m): 0.00 Ancho del separador.....(m): 0.00 Ancho del andén izquierdo(m): 0.00 Ancho del andén derecho..(m): 0.00 Ancho de la calzada.....(m): 4.40 Ancho entre bordillos....(m): 4.40 Ancho del acceso.....(m): 4.40 Area.....(m2): 0.00 Altura de pilas.....(m): 1.00 Altura de estribos.....(m): 0.80 Long. de apoyos en pilas.(m): 0.00 Long. de apoyos en estrib(m): 0.00 Puente en terraplén.....(m): N Curva/tangente.....(C/T): T Esviajamiento.....(gra): 0 Superestructura, tipo principal: Diseño tipo.....: N Tipo de la estructuración transvers...: 51 Arco inferior, tipo abierto Tipo de la estructuración longitud...: 11 Simpl. apoyado, secc. variable Material.....: 70 Ladrillo Superestructura, tipo secundario: Diseño tipo.....: N Tipo de la estructuración transvers...: 91 No aplicable Tipo de la estructuración longitud...: 91 No aplicable Material.....: 91 No aplicable			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
Informe de inspección principal		29/11/20	2
08-3105-004.00 Rio Grande			
Subestructura:			
Estribos : Tipo.....:	10	Con aletas integrados	
Material.....:	60	Ladrillo	
Tipo de cimentación.....:	10	Cimentación superficial	
Pilas... : Tipo.....:	10	Pila sólida	
Material.....:	60	Ladrillo	
Tipo de cimentación.....:	92	Desconocido	
Detalles:			
Tipo de baranda.....:	10	Mampostería	
Tipo de superficie de rodadura.....:	10	Asfalto	
Tipo de junta de expansión.....:	50	No dispositivo de junta	
Tipo de apoyos fijos en estribos.....:	91	No aplicable	
Tipo de apoyos móviles en estribos...:	91	No aplicable	
Tipo de apoyos fijos en pilas.....:	91	No aplicable	
Tipo de apoyos móviles en pilas.....:	91	No aplicable	
Tipo de apoyos fijos en vigas.....:	91	No aplicable	
Tipo de apoyos móviles en vigas.....:	91	No aplicable	
Municipio.....:	caloto		
Coeficiente de aceleración.....:	0.25		
Paso por el cauce.....:	S		
Variante existe.....:	N	Longitud (km):	1 Estado (B/R/M): B
Vehículo de diseño.....:			
Clase de dist. de carga..:			
Obstáculo que cruza:			
Tipo de obstáculo.....:	30	Río ó arroyo	
Ident. de la carretera.:	3105		
Nombre de la carretera.:	Santander de Quilichao - Florida - Palmira		
Abscisa.....:	10/0100		
Gálbo:			
Sup. exterior.....(m):	I:	IM:	DM: D:
Vert. inferior....(m):	I: 5.30	IM: 5.30	DM: 5.30 D: 5.30
Proyectista.....:			
Señalización:			
Carga máxima.....(ton.):			
Velocidad máx..(k.p.h.):			
Otra.....:	Prohibido el paso a vehiculos pesados		
Observaciones :			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
Informe de inspección principal		29/11/20	3
08-3105-004.00 Rio Grande			
Resumen cronológico:	Fecha	Actividades	
	2006.01.20	Inspección principal	
	2007.05.12	Inspección principal	
	2012.09.22	Inspección principal	
Ultima inspección principal :			
Fecha.....: 2012.09.22			
Iniciales.....: JFPM			
Tiempo.....: Soleado			
Temperatura.....(gra. C): 28			
Transito: TPDS.....:			
Turismos %			
Buses %.....:			
Camiones %.....:			
Año de la próxima inspección principal: 2014			

SDC/INV		SiPuCol				Fecha		Hoja	
		Informe de inspección principal				29/11/20		4	
08-3105-004.00 Rio Grande									
Número de componente		Cal ifi	Man ten	Ins Esp	Obras de reparación			Fo tos	
Trabajo					T P	Can ti	Año		Costo
- Descripción del daño									
Tipo de daño									
1 Superficie del puente D:Reparación de pavimento de asfalto - La superficie del puente es una carpeta en asfalto de 7 cm de espesor. En general se observa un puente angosto, de tránsito en un solo sentido. Con deterioro total de la carpeta de rodadura, presentando baches de gran tamaño, material suelto, fisuras en sentido longitudinal y transversal con aberturas mayores a 3 mm y longitudes de casi la total del puente (55 m). Por lo tanto, se recomienda el cambio total del pavimento asfáltico. Luego de esto, se debe reponer la demarcación vial inexistente. Descomposición		3	-		D	237	2013	17026	4
2 Juntas de expansión		-							
3 Andenes/Bordillos		-							
4 Barandas A:Reparación de barandas de concreto - El puente posee barandas en mampostería. Dado que el elemento presenta algunos daños en el concreto, como fisuras e impactos, es necesario realizar la respectiva reparación del elemento con el fin de brindar mayores condiciones de seguridad a quienes transitan el lugar. Impacto		3	-		A	25	2013	9051	4
5 Conos/Taludes		-							
6 Aletas - El puente presenta aletas en ladrillo, estas se encuentran integradas a los estribos. En general no se evidencian daños de consideración que afecten la estabilidad del puente. Por lo tanto, no se reportan daños en el elemento. Otro		0	+						4

SDC/INV		SiPuCol				Fecha		Hoja	
		Informe de inspección principal				29/11/20		5	
08-3105-004.00 Rio Grande									
Número de componente Trabajo - Descripción del daño Tipo de daño	Cal ifi	Man ten	Ins Esp	Obras de reparación				Fo tos	
				T P	Can ti	Año	Costo		
7 Estribos - El puente presenta estribos en ladrillo con aletas integradas. En general no se evidencian daños de consideración que afecten la estabilidad del puente. Por lo tanto, no se reportan daños en el elemento. Otro	0	+						4	
8 Pilas A:Reparación de concreto - El puente presenta cuatro pilas en ladrillo con una altura de 1 m promedio. Se observan grandes secciones de ladrillo suelto, permitiendo el ingreso de agua que genera humedades de gran proporción. Por lo tanto, se requiere la reparación de concreto y colocación de dichos ladrillos en las áreas requeridas, con el fin de evitar daños de mayor consideración. Infiltración	3	-		A	27	2013	29537	4	
9 Apoyos	-								
10 Losa B:Reparación de concreto E:Reparación de drenes - El puente presenta una losa en ladrillo, en general con drenaje insuficiente que ha permitido el paso de agua, generando grandes humedades y desgaste del material allí existente. Por lo tanto, se recomienda instalar conductos de desagüe y reparación de las áreas afectadas por dichas filtraciones. Infiltración	3	-		B E	110 20	2013 2013	37510 1486	4	
11 Vigas/Largueros/Diafragmas	-								

SDC/INV		SiPuCol				Fecha		Hoja	
		Informe de inspección principal				29/11/20		6	
08-3105-004.00 Río Grande									
Número de componente		Cal ifi	Man ten	Ins Esp	Obras de reparación			Fo tos	
Trabajo					T P	Can ti	Año		Costo
- Descripción del daño									
Tipo de daño									
12 Elementos de arco D:Reparación de concreto - Los elementos de arco en general presentan daños graves, pues se evidencian fisuras que se han intervenido con anterioridad y no han funcionado de manera adecuada, pues volvieron a presentarse. Se observan humedades de gran magnitud, las cuales han deteriorado el ladrillo del arco, generando la pérdida de algunas secciones, las cuales son inestables. Por lo anterior, se requiere la inspección especial del elemento y del puente como tal; con el fin de dar nuevamente paso por el mismo. Sin embargo como medida preventiva la reparación del concreto de las zonas afectadas. Otro		4	-		D	95	2013	32395	4
13 Cables/Pendolon./Torres/Maciz.		-							
14 Elementos de armadura		-							
15 Cauce A:Renivelar C:Protección del cauce - El Puente cruza un río denominado Río Grande. Dada la colmatación del cauce, la cual impide el normal curso del agua y el gran crecimiento de vegetación bajo las 5 luces del puente, se recomienda la Renivelación y la protección del mismo, mediante la formación del flujo de agua de la manera adecuada. Por lo tanto, se debe realizar inspección especial en este elemento del puente, dadas las erosiones y socavaciones que se evidencian en la base de las pilas del puente. Erosión / socavación		4	-		A C	80 140	2013 2013	6254 66359	4

Costo total

334421