



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 9 - CESAR

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA:
HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: SAN ROQUE - BOSCONIA

CÓDIGO DE LA VIA: 4516 VÍA EN CONSECCIÓN: ☒

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 8,2 No. DE LUCES: 2

ANCHO: 11,2 GÁLIBO: 2,7

ID.	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	01 - Losa sobre vigas	TRANSVERSAL	01 - Vigas simplemente apoyadas	ANCHO	11,2	GÁLIBO:	2,7		
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS								OBSERVACIONES			
	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos								Ver formato para la evaluación del pavimento flexible	
			01 - Asfalto											
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello Perfiles Guardacantos Otros								N/A	
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento Acero expuesto Dimensión insuficiente Otros								Buen estado	
			0,30m x 8,20m											
	BARANDAS		Material (4):		Pintura Postes Pasamanos Otros								Buen estado	
			03 - Metálica											
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos								N/A			
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal Vertical Reductores Otros								Buen estado			
	DRENAJES		Taponamiento Ausencia Long. Insuficiente Otros								N/A			
	ALETAS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros								Buen estado	
			03 - Concreto reforzado											
	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros								Buen estado	
			03 - Concreto reforzado											
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7): Diseño Construcción Funcionamiento Otros								N/A	
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	LOSA		Tipo (8):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros								No se evidencia (Difícil acceso por nivel de agua alto) ver foto 7	
			04 - Macizas											
	VIGAS		Tipo (9):		Sección (10): Diseño Construcción Funcionamiento Otros								No se evidencia (Difícil acceso por nivel de agua alto) ver foto 7	
			01 - Reforzadas											
			01 - Sección Constante											
	RIOSTRAS		Diseño Construcción Funcionamiento Otros								N/A			
	APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento Descomposición Deformación Otros								Buen estado	
			03 - Placas en neopreno											
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño Construcción Funcionamiento Otros								N/A	
OTROS	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo Arco derecho Arriostamiento lateral Otros								N/A			
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas Largueros Diafragmas Otros								N/A	
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones Montantes Diagonales Otros								N/A	
	CONEXIONES		Con Soldadura Con conectores Con pasadores Otros								N/A			
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables Pendolones Torres Otros								N/A			
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa Viga gualdera Barandas Otros								N/A	
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:											
CAUCE										Buen estado				
PUENTE EN GENERAL										Buen estado				

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y Pontones



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
RIT 906.479.730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR11+522
NOMBRE DEL PUENTE: 01-P-008

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 2

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Bordillos y barandas
NÚMERO: 3

ELEMENTO: Bordillos y Barandas
NÚMERO: 4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Bordillos y Barandas
NÚMERO: 5

ELEMENTO: Señalización
NÚMERO: 6

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Perfil
NÚMERO: 7

ELEMENTO: Cauce
NÚMERO: 8

NOTA:

NOTA:



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 9 - BOLIVAR
LEVANTÓ: PR11+522 EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR DEL PUENTE: 01-P-008
NOMBRE DEL PUENTE:

FECHA:
HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 9
NOTA:

ELEMENTO: Muro NÚMERO: 10
NOTA:



ELEMENTO: Aletas NÚMERO: 11
NOTA:

ELEMENTO: aletas y riostras NÚMERO: 12
NOTA:

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	CESAR	FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2023	CONCESIÓN:	X	PR INICIAL:	11+490
CÓDIGO DE LA VÍA:	4516	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MTTO INTEGRAL:		PR FINAL:	11+498,2
NOMBRE DE LA VÍA:	SAN ROQUE - BOSCONIA	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:		HOJA:	1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:	Carpeta asfáltica en buen estado
Número de carriles por calzada:	2		
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma:	de 0,30m a 2,80m