



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 9 - CESAR

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA:
HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: SAN ROQUE - BOSCONIA

CÓDIGO DE LA VIA: 4516 VÍA EN CONSECIÓN: ☒

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 7,1 No. DE LUCES: 1

ANCHO: 10,8 GÁLIBO: 2,65

ID.	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		LONGITUDINAL		TRANSVERSAL		01 - Vigas simplemente apoyadas		ANCHO		GÁLIBO:		2,65						
ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS																OBSERVACIONES						
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos																Ver formato para la evaluación del pavimento flexible			
			01 - Asfalto																					
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello Perfiles Guardacantos Otros																Buen estado			
			02 - Juntas selladas																					
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento Acero expuesto Dimensión insuficiente Otros																Barrera tipo new jersey, buen estado			
			0,30m x 7,1m																					
	BARANDAS		Material (4):		Pintura Postes Pasamanos Otros																Barrera tipo new jersey, buen estado			
			02 - Concreto																					
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos																N/A					
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal Vertical Reductores Otros																Buen estado					
SUBESTRUCTURA	DRENAJES		Taponamiento Ausencia Long. Insuficiente Otros																					
			Cl 1 10 Cl 3 8																					
	ALETAS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros																Se mantiene la integridad estructural			
			03 - Concreto reforzado																					
	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros																Se mantiene la integridad estructural Cl=Estribo de entrada CD=Estribo de salida			
			03 - Concreto reforzado																					
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7): Diseño Construcción Funcionamiento Otros																N/A			
	LOSA		Tipo (8):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros																Buen estado			
			04 - Macizas																					
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	VIGAS		Tipo (9):		Sección (10): Diseño Construcción Funcionamiento Otros																Buen estado			
			01 - Reforzadas																					
	RIOSTRAS		Diseño Construcción Funcionamiento Otros																Buen estado					
	APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento Descomposición Deformación Otros																Buen estado			
			03 - Placas en neopreno																					
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño Construcción Funcionamiento Otros																N/A			
	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo Arco derecho Arriostamiento lateral Otros																N/A					
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas Largueros Diafragmas Otros																N/A			
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones Montantes Diagonales Otros																N/A			
OTROS	CONEXIONES		Con Soldadura Con conectores Con pasadores Otros																N/A					
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables Pendolones Torres Otros																N/A					
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa Viga gualdera Barandas Otros																N/A			
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:																					
	CAUCE																		Buen estado					
	PUENTE EN GENERAL																		Buen estado					

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y Pontones

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
RIT 905.475.730-1

REGIONAL:

9

- CESAR

LEVANTÓ:

EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE:

PR12+800

NOMBRE DEL PUENTE:

01-P-010



FECHA:

HOJA: 2 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO:

Asfalto

NÚMERO:

1

ELEMENTO:

Asfalto

NÚMERO:

2

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO:

Junta de expansión

NÚMERO:

3

ELEMENTO:

Junta de expansión

NÚMERO:

4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO:

Bordillos y Barandas

NÚMERO:

5

ELEMENTO:


Bordillos y barandas

NÚMERO:

6

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO:

Drenaje

NÚMERO:

7

ELEMENTO:

Perfil

NÚMERO:

8

NOTA:

NOTA:



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
HT 900-479.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 3 DE 3


REGIONAL: 9 - BOLIVAR
LEVANTÓ: PR12+800
NOMBRE DEL PUENTE: 01-P-010
EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Viga
NÚMERO: 9

ELEMENTO: Drenaje
NÚMERO: 10



ELEMENTO: Estribo, vigas, riostras
NÚMERO: 11

ELEMENTO: Vigas, Losa
NÚMERO: 12



ELEMENTO: Losa y vigas, estribo
NÚMERO: 13

ELEMENTO: Losa y vigas
NÚMERO: 14



ELEMENTO: Aleta
NÚMERO: 15

ELEMENTO: Aleta
NÚMERO: 16



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No.

007

DE

2010

REGIONAL:

0

9

CESAR

FECHA:

31

10

2023

LEVANTÓ:

YUMA CONCESIONARIA

HOJA:



1

DE

1

ESQUEMAS

PR. DEL PUENTE	PR12+800
NOMBRE DEL PUENTE	01-P-010



FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	<u>CESAR</u>	FECHA:	<u>17 DE OCTUBRE DE 2023</u>	CONCESIÓN:	<u>X</u>	PR INICIAL:	<u>12+800</u>
CÓDIGO DE LA VÍA:	<u>4516</u>	CONTRATO No.:	<u>007 DE 2010</u>	MTTO INTEGRAL:	<u> </u>	PR FINAL:	<u>12+807,1</u>
NOMBRE DE LA VÍA:	<u>SAN ROQUE - BOSCONIA</u>	LEVANTADO POR:	<u>YUMA CONCESIONARIA</u>	A.M.V.:	<u> </u>	HOJA:	<u>1</u> de <u>1</u>

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:	Carpeta asfáltica en buen estado
Número de carriles por calzada:	2		
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma:	de 0,30m a 2,80m