



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 9 - CESAR

LEVANTO: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: SAN ROQUE - BOSCONIA

CÓDIGO DE LA VIA: 4516 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL:  GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 7,37 No. DE LUCES: 1  
ANCHO: 9,04 GÁLIBO: 2,6

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ELEMEN TO		REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES												
	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	ESVIAJAMIENTO	01 - Losa sobre vigas	01 - Vigas simplemente apoyadas	01 - Asfalto	Sello	Perfiles	Guardacantos	Otros	Ver formato para la evaluación del pavimento flexible												
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos								Ver formato para la evaluación del pavimento flexible														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello				Perfiles				Guardacantos				Otros				N/A						
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento				Acero expuesto				Dimensión insuficiente				Otros				Buen estado						
	BARANDAS		Material (4):		Pintura				Postes				Pasamanos				Otros				Buen estado						
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos														N/A										
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal				Vertical				Reductores				Otros				Buen estado								
	DRENAJES		Taponamiento				Ausencia				Long. Insuficiente				Otros				N/A								
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS		Material (5):		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros				Buen estado						
	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros				Se mantiene la integridad estructural CI=Estribo de entrada CD=Estribo de salida						
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7):				Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros				N/A		
LOSA		Tipo (8):		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros				No se evidencia (Difícil acceso por nivel de agua alto) ver foto 7-8							
VIGAS		Tipo (9):		Sección (10):		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros				No se evidencia (Difícil acceso por nivel de agua alto) ver foto 7-8					
RIOSTRAS		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros				N/A									
APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento				Descomposición				Deformación				Otros				Buen estado							
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros				N/A							
ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo				Arco derecho				Arriostamiento lateral				Otros				N/A									
PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas				Largueros				Diafragmas				Otros				N/A							
ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones				Montantes				Diagonales				Otros				N/A							
CONEXIONES		Con Soldadura				Con conectores				Con pasadores				Otros				N/A									
CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables				Pendolones				Torres				Otros				N/A									
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa				Viga gualdera				Barandas				Otros				N/A						
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:																								
	CAUCE		04 - Obstrucción del cauce por escombros, material vegetal o invasión del mismo.																								
PUENTE EN GENERAL																Buen estado											

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
RIT 905-475-730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 2 DE 3  
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR  
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR17+038  
NOMBRE DEL PUENTE: 01-P-015

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1  
NOTA:

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2  
NOTA:




ELEMENTO: Barandas NÚMERO: 3  
NOTA:

ELEMENTO: Barandas NÚMERO: 4  
NOTA:



ELEMENTO: Señalización NÚMERO: 5  
NOTA:

ELEMENTO: Aléa y estribo NÚMERO: 6  
NOTA:



ELEMENTO: Cauce y estribo NÚMERO: 7  
NOTA:

ELEMENTO: Vigas, y estribo NÚMERO: 8  
NOTA:

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 9 - CESAR  
 LEVANTÓ: \_\_\_\_\_ EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI  
 PR. DEL PUENTE: PR17-038  
 NOMBRE DEL PUENTE: 01-P-015

FECHA: \_\_\_\_\_  
 HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO:	Estribo y apoyos	NÚMERO:	9	ELEMENTO:	Apoyo	NÚMERO:	10
NOTA:				NOTA:			



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES


EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010

REGIONAL: 0 9 CESAR FECHA: 31 10 2023


LEVANTÓ: YUMA CONCESIONARIA HOJA: 1 DE 1

ESQUEMAS

PR. DEL PUENTE	PR17+038
NOMBRE DEL PUENTE	01-P-015



COSTADO DERECHO



COSTADO IZQUIERDO

