



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 09 - CESAR

LEVANTO: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA:
HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: SAN ROQUE - BOSCONIA

CÓDIGO DE LA VIA: 4516 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 9.03 No. DE LUCES: 1
ANCHO: 10.8 GÁLIBO: 2.6

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ELEMEN TO		REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES	
	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	ESVIAJAMIENTO	01 - Losa sobre vigas	01 - Vigas simplemente apoyadas	01 - Asfalto	02 - Juntas selladas	Dimensiones:	Desportillamiento	Acero expuesto	Dimensión insuficiente	Otros
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos										Ver formato para la evaluación del pavimento flexible	
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros				Buen estado	
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros				Bordillo costado derecho 0,35m x 7,80m, Bordillo costado izquierdo barrera tipo new jersey 0,30m x 20,6m-Buen estado	
	BARANDAS		Material (4):		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros				Buen estado	
	ILUMINACIÓN		Material (4):		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros				Buen estado	
	SEÑALIZACIÓN		Material (4):		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros				Buen estado	
	DRENAJES		Material (4):		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros				Buen estado	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS		Material (5):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros				Buen estado	
	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros				Buen estado	
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A	
	LOSA		Tipo (8):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros				Se mantiene la integridad estructural	
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	VIGAS		Tipo (9):		Sección (10):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado	
	RIOSTRAS		Tipo (9):		Sección (10):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado	
	APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros				Buen estado	
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros				N/A	
OTROS	ARCOS METÁLICOS		Material:		Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostamiento lateral		Otros				N/A	
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros				N/A	
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones		Montantes		Diagonales		Otros				N/A	
	CONEXIONES		Tipo (13):		Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros				N/A	
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Tipo (13):		Cables		Pendolones		Torres		Otros				N/A	
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros				N/A		
OTROS ELEMENTOS		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros				N/A		
CAUCE		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros				N/A		
PUENTE EN GENERAL		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros				Buen estado		

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 905.478.730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 2 DE 3
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR25+500
NOMBRE DEL PUENTE: 01-P-019

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1
NOTA:

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2
NOTA:



ELEMENTO: Junta de expansión NÚMERO: 3
NOTA:

ELEMENTO: Junta de expansión NÚMERO: 4
NOTA:



ELEMENTO: Juntas de expansión NÚMERO: 5
NOTA:

ELEMENTO: Defensa - New Jersey NÚMERO: 6
NOTA:



ELEMENTO: Vigas NÚMERO: 7
NOTA:

ELEMENTO: Vigas y estribo NÚMERO: 8
NOTA:

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: - CESAR
 LEVANTÓ: _____ EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
 PR. DEL PUENTE: PR25+500
 NOMBRE DEL PUENTE: 01-P-019

FECHA: _____
 HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Estibos NÚMERO: 9
 NOTA:

ELEMENTO: Vigas, riostras NÚMERO: 10
 NOTA:



ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 11
 NOTA:

ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 12
 NOTA:

