



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 09 - CESAR

LEVANTO: / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

NOMBRE DE LA VIA: SAN ROQUE - BOSCONIA

FECHA: HOJA: 1 DE 3

CÓDIGO DE LA VIA: 4516 VÍA EN CONSECIÓN: ☒

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 11,56 No. DE LUCES: 1

ANCHO: 10,34 GÁLIBO: 2,18

ID.	PR. DEL PUENTE:	PR58+250,00						
	NOMBRE DEL PUENTE:	CEBOLLA	MJ					
	OBSTACULO QUE SALVA:	ESVIAJAMIENTO		0°				
	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	01 - Losa sobre vigas	TRANSVERSAL 01 - Vigas simplemente apoyadas				
ELEMENTO		REGISTRO DE DANOS			OBSERVACIONES			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Tipo (2):	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos			Ver Formato para la evaluación del Pavimento Flexible		
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Tipo (3):	Sello Perfiles Guardacantos Otros					
		02 - Juntas selladas	E OB 10,3 3 E PD 9,8 3 E DGG 10,3 3	S OB 10,3 4 S PD 9,8 4 S DGG 10,3 4				
	ANDENES / BORDILLOS	Dimensiones:	Desportillamiento	Acero expuesto	Dimensión insuficiente	Otros	Buen estado	
		0,30m x 11,56m						
	BARANDAS	Material (4):	Pintura	Postes	Pasamanos	Otros	Buen estado	
		03 - Metálica						
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos					N/A	
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal	Vertical	Reductores	Otros	Buen estado		
SUBESTRUCTURA	DRENAJES	Taponamiento	Ausencia	Long. Insuficiente	Otros	Buen estado		
	ALETAS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado	
		03 - Concreto reforzado						
	ESTRIBOS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado	
		03 - Concreto reforzado						
	PILAS	Tipo (6):	Sección (7):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	N/A
	SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Tipo (8):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado
			04 - Macizas					
VIGAS		Tipo (9):	Sección (10):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado
		02 - Preesforzadas	01 - Sección Constante					
RIOSTRAS		Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado		
APOYOS		Tipo (11):	Desplazamiento	Descomposición	Deformación	Otros	Buen estado	
		03 - Placas en neopreno						
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	N/A	
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco izquierdo	Arco derecho	Arriostamiento lateral	Otros	N/A		
	PERFILES METÁLICOS	Tipo (12):	Vigas	Largueros	Diáfragmas	Otros	N/A	
	ARMADURAS	Tipo (13):	Cordones	Montantes	Diagonales	Otros	N/A	
	CONEXIONES	Con Soldadura	Con conectores	Con pasadores	Otros	N/A		
	CABLE / PENDOLONES / TORRES	Cables	Pendolones	Torres	Otros	N/A		
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)	Tipo:	Peldaños / Losa	Viga gualdera	Barandas	Otros	N/A	
	OTROS ELEMENTOS	Tipo:						
CAUCE						Buen estado		
PUENTE EN GENERAL						Buen estado		



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
NIT 900.479.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y PONTONES


EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR58+250,00
NOMBRE DEL PUENTE: ALFEREZ II

REGISTRO FOTOGRAFICO





ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 2



ELEMENTO: Junta de expansión
NÚMERO: 3

ELEMENTO: Junta de expansión
NÚMERO: 4



ELEMENTO: Bordillos y Barandas
NÚMERO: 5

ELEMENTO: Bordillos y Barandas
NÚMERO: 6



ELEMENTO: Señalización
NÚMERO: 7

ELEMENTO: Drenajes
NÚMERO: 8



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES


EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 09 - BOLIVAR
LEVANTÓ: PR58+250.00 EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR DEL PUENTE: PR58+250.00
NOMBRE DEL PUENTE: ALFEREZ II


FECHA:
HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 9
NOTA:

ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 10
NOTA:



ELEMENTO: Losa y riostras NÚMERO: 11
NOTA:

ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 12
NOTA:

ELEMENTO: Vigas9 NÚMERO: 13
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 14
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 15
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 16
NOTA:

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	CESAR	FECHA:	19 DE OCTUBRE DE 2023	CONCESIÓN:	☒	PR INICIAL:	58+250
CÓDIGO DE LA VÍA:	4516	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MTTO INTEGRAL:	☐	PR FINAL:	58+262
NOMBRE DE LA VÍA:	SAN ROQUE - BOSCONIA	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:	☐	HOJA:	1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:
Número de carriles por calzada:	2	
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma: de 0,30m a 2,80m