138-PU-EL_TIGRE-S

2/21/2023, 8:03:13 PM UTC



CREATED

- ① 12/12/2022, 9:05:54 PM UTC
- by David Bedoya

UPDATED

- ① 2/21/2023, 8:03:13 PM UTC
- by LINA RESTREPO

LOCATION

© 8.823441, -73.676657



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 003 DE 2022

January 5, 2023

Nombre de la ficha: 138-PU-EL_TIGRE-S

Regional: 09-CÉSAR

Levantó: Santiago González Arango

Nombre de la vía: La Mata - Curumaní

Ruta: 4515

Vía en concesión: SIN INFORMACIÓN

Mantenimiento integral: SIN INFORMACIÓN

Grupo ADM.VIAL: G1

Alcance: PEXI-MIN: Puente existente mantenimiento mínimo

ID

Fecha:

PR. del puente: PR25+075 S

Nombre del puente: P EL TIGRE S

Obstáculo que salva: Quebrada

TIPO DE PUENTE

Esviaje (°):

Longitudinal: 01 Vigas simplemente apoyadas

Transversal: 01 Losa sobre vigas

DIMENSIONES GENERALES

Longitud total (m): 13

Ancho (m): 11.9

Gálibo (m): 3.3

No. de luces: 1

Observaciones: El gálibo se midió en la sección de arco, esta es la de menor altura.



SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS:

C-01 Superficie del puente y accesos

Tipo: 01 Asfalto

Dimensiones: No aplica

C-01-RESUMEN

Estado de conservación: Bueno

Calificación: 0

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.







Observaciones: No aplica

C-02 Juntas de expansión (1 Item)

C-02 Juntas de expansión - 1. Junta 01

Nombre del elemento: Junta 01

Tipo de juntas: 02 Juntas selladas

Sellos

Localización: No aplica

Tipo de daño: No aplica

Longitud del daño (m): No aplica

Fotos:

No aplica

Perfiles

Localización: No aplica

Tipo de daño: No aplica

Longitud del daño (m): No aplica

Fotos:

No aplica

Guardacantos



 Localización:
 No aplica

 Tipo de daño:
 No aplica

 Longitud del daño (m):
 No aplica

Fotos:

No aplica

Otros

Localización: No aplica

Otros: No aplica

Longitud del daño (m): No aplica

Fotos:





Observaciones: No aplica

C-02-RESUMEN

Estado de conservación: Bueno

Calificación: 0

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones: No aplica

C-03 Andenes/Bordillos (2 Items)

C-03 Andenes/Bordillos - 1. Andén/Bordillo 01

Nombre del elemento: Andén/Bordillo 01

Dimensiones: Bordillo de 0.25 m de alto por 0.25 m de ancho.



Desportillamiento	
Localización:	No aplica
Longitud del daño:	No aplica
Fotos:	
No aplica	
Acero Expuesto	
Localización:	No aplica
Longitud del daño:	No aplica
Fotos:	
No aplica	
Dimensión insuficiente	
Localización:	No aplica
Longitud del daño:	No aplica
Fotos:	
No aplica	
Otros	
Otros	
Localización:	No aplica
Longitud del daño (m):	No aplica
Fotos:	
No aplica	

Fulcrum
www.fulcrumapp.com





Observaciones: No aplica

C-03 Andenes/Bordillos - 2. Andén/Bordillo 02

Nombre del elemento: Andén/Bordillo 02

Dimensiones: Bordillo de 0.25 m de alto por 0.25 m de ancho.

Desportillamiento

Localización: No aplica

Longitud del daño: No aplica

Fotos:

No aplica

Acero Expuesto

Localización: No aplica

Longitud del daño: No aplica

No aplica

Dimensión insuficiente

Localización: No aplica

Longitud del daño: No aplica

Fotos:

No aplica

Otros

Localización: No aplica

Longitud del daño (m): No aplica

Fotos:

No aplica

Fotos:





Observaciones: Se debe hacer remoción del material vegetal.

C-03-RESUMEN

Estado de conservación: Bueno

Calificación: 1

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones: No aplica

C-04 Barandas (1 Item)



C-04 Barandas - 1. Baranda 01

Nombre del elemento: Baranda 01

Material: 03: Metálica

Pintura

Localización: CD Costado derecho, CI Costado izquierdo

Tipo de daño: No aplica

Longitud del daño (m): No aplica

Fotos:

No aplica

Postes

Localización: No aplica

Tipo de daño: No aplica

Longitud del daño (m): No aplica

Fotos:

No aplica

Pasamanos

Localización: No aplica

Tipo de daño: No aplica

Longitud del daño (m): No aplica

Fotos:

No aplica

Otros

Localización: No aplica

Tipo de daño: No aplica

Longitud del daño (m): No aplica

Fotos:

No aplica







Observaciones: Se recomienda hacer remoción del material vegetal.

C-04-RESUMEN

Estado de conservación: Bueno

Calificación: 1

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones: No aplica

C-05 Iluminación (1 Item)

C-05 Iluminación - 1. Iluminación

Nombre del elemento: Iluminación

¿Existen elementos de iluminación? NO

Estado de funcionamiento: No aplica

Fotos:

No aplica

Observaciones: No aplica

C-05-RESUMEN

Estado de conservación: No aplica

Calificación: No aplica

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones: No aplica



C-06 Señalización (1 Item)

C-06 Señalización - 1. Elemento de señalización 01

Nombre del elemento:	Elemento de señalización 01

Horizontal

Localización: No aplica

Tipo de daño:

Cuantificación de daño (Und):

No aplica

No aplica

Fotos:

No aplica

Vertical

Localización: CD Costado derecho

Tipo de daño: No aplica

Cuantificación de daño: No aplica

Fotos:

No aplica

Reductores

Localización: No aplica

Tipo de daño: No aplica

Cuantificación de daño: No aplica

Fotos:

No aplica

Otros

Localización: No aplica

Tipo de daño: No aplica

Cuantificación de daño: No aplica

Fotos:

No aplica







Observaciones: No aplica

C-06-RESUMEN

Estado de conservación: Bueno

Calificación: 0

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones: No aplica

C-07 Drenajes (1 Item)

C-07 Drenajes - 1. Drenaje 01

Nombre del elemento: Drenaje 01

Taponamiento

Localización: CD Costado derecho

Cuantificación de daño (m): 1.8







Ausencia

Localización: No aplica

Cunatificación de daño (m): No aplica

Fotos:

No aplica

Longitud insuficiente

Localización: No aplica

Cuantificación de daño (m): No aplica

Fotos:

No aplica

Otros

Localización: No aplica

Cuantificación de daño (m): No aplica

Fotos:

No aplica





Observaciones: No aplica

C-07-RESUMEN

Estado de conservación: Regular

Calificación: 1

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones: No aplica

SUBESTRUCTURA

C-08 Aletas (2 Items)

C-08 Aletas - 1. Aleta 01

Nombre del elemento: Aleta 01

Material: 02 Concreto ciclópeo

Daños por diseño No aplica

Fotos:

No aplica

Observaciones: No aplica

Daños por construcción No aplica

Fotos:

No aplica

Observaciones: No aplica



Daños por funcionamiento No aplica

Fotos:

No aplica

Observaciones : No aplica

Otros: No aplica

Fotos:





Observaciones : No aplica

C-08 Aletas - 2. Aleta 02

Nombre del elemento: Aleta 02

Material: 02 Concreto ciclópeo

Daños por diseño No aplica

Fotos:

No aplica

Observaciones: No aplica

Daños por construcción No aplica

Fotos:

No aplica

Observaciones: No aplica

Daños por funcionamiento Aletas separadas del estribo (aletas abiertas).







Observaciones: La aleta de margen derecha aguas abajo se encuentra separada del estribo.

Otros: No aplica

Fotos:





Observaciones: No aplica

C-08-RESUMEN

Estado de conservación: Regular

Calificación: 2

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones: No aplica

C-09 Estribos (2 Items)

C-09 Estribos - 1. Estribo margen derecha



Nombre del elemento:	Estribo margen derecha
Material:	02 Concreto ciclópeo
Daños por diseño	No aplica

No aplica

Observaciones:	No aplica
Daños por construcción:	EXA Exposición del acero de refuerzo
Exposición del acero de refuerzo (m²):	1

Fotos:





Observaciones:	Se evidencian barras de acero aparentemente lisas, se considera que hicieron parte del proceso constructivo, se recomienda cortarlas.
Daños por funcionamiento	SOC Socavación
Socavación (m²):	3





Observaciones:	No aplica
Otros:	No aplica





Observaciones: No aplica

C-09 Estribos - 2. Estribo margen izquierda

Nombre del elemento: Estribo margen izquierda

Material: 02 Concreto ciclópeo

Daños por diseño No aplica

Fotos:

No aplica

Observaciones: No aplica

Daños por construcción: Perforaciones de gran tamaño.





Observaciones:	Se evidencian perforaciones de gran tamaño.
Daños por funcionamiento	SOC Socavación
Socavación (m²):	4





Observaciones: No aplica

Otros: No aplica

Fotos:





Observaciones: No aplica

C-09-RESUMEN

Estado de conservación: Regular

Calificación: 2

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones:Se recomienda tapar las perforaciones y cortar el acero de refuerzo expuesto, lo anterior buscando favorecer la durabilidad del concreto.

C-10 Pilas

C-10-RESUMEN

Estado de conservación: No aplica

Calificación: No aplica

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones: No aplica

SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO

C-11 Losa (1 Item)

C-11 Losa - 1. Losa 01

Nombre del elemento: Losa 01

Tipo de losa: 04 Maciza

Dimensiones: No aplica

Daños por diseño No aplica

Fotos:

No aplica

Observaciones: No aplica

Daños por construcción: No aplica

Fotos:

No aplica

Observaciones: No aplica

Daños por funcionamiento No aplica







FORMATO PARA INSPECCIÓN VI	ISUAL DE PUENTES Y PONTONES-R0
Observaciones:	No aplica
Otros:	No aplica
C-11-RESUMEN	
Estado de conservación:	Bueno
Calificación:	0
menor), 2 - Algún daño, reparación	o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o e.
Observaciones:	No aplica
C-12 Vigas	
- C-12-RESUMEN	
Estado de conservación:	No aplica
Calificación:	No aplica
menor), 2 - Algún daño, reparación	o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento a necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o e.
Observaciones:	No aplica
C-13 Riostras	
C-13-RESUMEN	
Estado de conservación:	No aplica
Calificación:	No aplica
menor), 2 - Algún daño, reparación	o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o e.
Observaciones:	No aplica
C-14 Arcos (concret	o/mampostería) (1 ltem)

C-14 Arcos (concreto/mampostería) - 1. Arco 01

Nombre del elemento: Arco 01 01 Concreto Material:

Daños por diseño: No aplica

Fotos:

No aplica



 Observaciones:
 No aplica

 Daños por construcción:
 No aplica

Fotos:

No aplica

 Observaciones:
 No aplica

 Daños por funcionamiento
 SOC Socavación

 Socavación (m²):
 8





Observaciones: No aplica

Otros: No aplica

C-14-RESUMEN

Estado de conservación: Bueno

Calificación: 2

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones: No aplica

C-15 Apoyos (1 Item)

C-15 Apoyos - 1. Apoyo 01

Nombre del elemento: Apoyo 01

Tipo de apoyo:03 Placa de neopreno



Tipo de daño en el apoyo: No aplica

Fotos:





Observaciones: No aplica

C-15-RESUMEN

Estado de conservación: Bueno

Calificación: 0

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones: No aplica

SUPERESTRUCTURA METÁLICA

C-16 Arcos metálicos

Arco izquierdo

Arco derecho

Arriostramiento lateral

C-16-RESUMEN

Estado de conservación: No aplica

Calificación: No aplica

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.



Observaciones: No aplica

C-17 Perfiles metálicos

Vigas (1 Item)

Vigas - 1. Viga 01

Nombre del elemento: Viga 01

Tipo de perfil: 01 Perfil W, M

Tipo de daño: No aplica









Observaciones:

Las vigas tienen una altura de 600 mm, se encuentran reforzadas con una placa y un sobre espesor en el patín inferior, adicionalmente se evidencian atiezadores verticales y arriostramento lateral cada L/8.

Largueros

Diafragmas (1 Item)

Diafragmas - 1. Diafragma 01

Nombre del elemento: Diafragma 01

Tipo de perfil: 04 Perfil L, ángulo sencillo

Tipo de daño: No aplica

Fotos:





Observaciones:

Los diafragmas están conformados por ángulos sencillos y ángulos dobles.

Otros: No aplica







Observaciones: No aplica

C-17-RESUMEN

Estado de conservación: Bueno

Calificación: 0

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones: No aplica

C-18 Armaduras

Tipo de armadura: No aplica

Cordones

Montantes

Diagonales

Otros: No aplica

Fotos:

No aplica

Observaciones: No aplica

C-18-RESUMEN

Estado de conservación: No aplica

Calificación: No aplica



Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones: No aplica

C-19 Conexiones

Con soldadura (1 Item)

Con soldadura - 1. Soldadura 01

Nombre del elemento: Soldadura 01

Tipo de daño: No aplica

Fotos:



Observaciones:

No aplica



Con conectores

Con pasadores

Otros: No aplica

Fotos:





Observaciones: No aplica

C-19-RESUMEN

Estado de conservación: Bueno

Calificación: 0

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

Observaciones: No aplica

C-20 Cables/Pendolones /Torres

Cables

Pendolones

Torres

Otros

C-20-RESUMEN

Estado de conservación: No aplica



FORMATO PARA INSPECCION VISUAL	DE PUENTES Y PONTONES-RU
Calificación:	No aplica
menor), 2 - Algún daño, reparación nece	ño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento saria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o
Observaciones:	No aplica
OTROS	
C-21 Acceso peatonal e	scalera/rampa
Material predominante:	No aplica
Localización:	No aplica
_	
Peldaños	
Viga gualdera	
Barandas	
C-21-RESUMEN	
Estado de conservación:	No aplica
Calificación:	No aplica
menor), 2 - Algún daño, reparación nece	ño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento saria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o
Observaciones:	No aplica
C-22 Cauce	
Problemas identificados:	Erosión en el lecho y márgenes del río, Socavación general del cauce, Obstrucción del cauce por escombros, vegetación, o invasión del mismo., Sedimentación del material transportado por la corriente
Observaciones:	No aplica





C-22-RESUMEN

Estado de conservación:	Regular
Calificación:	2

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.



Observaciones:	No aplica	
_		
C-23 Otros elementos		
Nombre del elemento:	No aplica	
Dimensión:	No aplica	
Daño:	No aplica	
Fotos:		
No aplica		
Observaciones:	No aplica	
C-23-RESUMEN		
Estado de conservación:	No aplica	
Calificación:	No aplica	
Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor), 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.		
Observaciones:	No aplica	
C-24 Puente en general		
C-24-RESUMEN		
Estado de conservación:	Bueno	
Calificación:	2	
menor), 2 - Algún daño, reparación neces	ío insignificante, 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento saria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó, 3 - Daño ronto, 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente y 5 - Daño extremo, falla total o	
Observaciones:	Estructura del puente original: Arco en concreto (Costado Derecho). Posterior ampliación del puente en costado izquierdo con 2 vigas metálicas. Puente pañetado recientemente: Placa, aletas y estribos.	
ESQUEMAS		
Esquemas:		
No aplica		
Observaciones generales:	No aplica	

RESUMEN CALIFICACIÓN DE LOS DAÑOS POR COMPONENTE

C-01 Superficie del puente y 0 accesos:

C-02 Juntas de expansión: 0



C-03 Andenes/Bordillos:	1
C-04 Barandas:	1
C-05 Iluminación:	No aplica
C-06 Señalización:	0
C-07 Drenajes:	1
C-08 Aletas:	2
C-09 Estribos:	2
C-10 Pilas:	No aplica
C-11 Losa:	0
C-12 Vigas:	No aplica
C-13 Riostras:	No aplica
C-14 Arcos Concreto-Mampostería:	2
C-15 Apoyos:	0
C-16 Arcos metálicos:	No aplica
C-17 Perfiles metálicos:	0
C-18 Armaduras:	No aplica
C-19 Conexiones:	0
C-20 Cables/Pendolones/Torres:	No aplica
C-21 Acceso peatonal:	No aplica
C-22 Cauce:	2
C-23 Otros elementos:	No aplica
C-24 Puente general:	2

Escala de calificación: 0 - Sin daño o daño insignificante. 1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento menor). 2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó. 3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto. 4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente . 5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente.

