



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 09 - CESAR

LEVANTO: / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: SAN ROQUE - BOSCONIA

CÓDIGO DE LA VIA: 4516 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL:  GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 10,9 No. DE LUCES: 1  
ANCHO: 9 GÁLIBO: 3,2

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ELEMEN TO		REGISTRO DE DAÑOS		OBSERVACIONES			
	PR41+013,00		LA PARCHITA		ESVIAJAMIENTO 0°		01 - Losa sobre vigas TRANSVERSAL 01 - Vigas simplemente apoyadas									
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2): 01 - Asfalto		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos						Ver Formato para la evaluación del Pavimento Flexible					
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3): 02 - Juntas selladas		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros					
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones: 0,36m x 10,9m		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros		Buen estado			
	BARANDAS		Material (4): 03 - Metálica		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros		Buen estado			
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos										N/A			
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros		Buen estado					
	DRENAJES		Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros		Buen estado					
	ALETAS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado - ( Se mantiene la integridad estructural)			
	ESTRIBOS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado			
	PILAS		Tipo (6): Sección (7):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A			
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8): 04 - Macizas		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		No se evidencia (Difícil acceso por nivel de agua alto) ver foto 7			
	VIGAS		Tipo (9): 01 - Reforzadas Sección (10): 01 - Sección Constante		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		No se evidencia (Difícil acceso por nivel de agua alto) ver foto 7			
	RIOSTRAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		No se evidencia (Difícil acceso por nivel de agua alto) ver foto 7					
	APOYOS		Tipo (11): 04 - Apoyo fijo		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros		No se evidencia (Difícil acceso por nivel de agua alto) ver foto 7			
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A			
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostramiento lateral		Otros		N/A					
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12): Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros		N/A					
	ARMADURAS		Tipo (13): Cordones		Montantes		Diagonales		Otros		N/A					
	CONEXIONES		Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros		N/A					
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables		Pendolones		Torres		Otros		N/A					
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros		N/A			
OTROS	OTROS ELEMENTOS		Tipo:													
	CAUCE												Buen estado			
	PUENTE EN GENERAL												Buen estado			

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
NIT 900.475.750-1



FECHA:  
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR  
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR41+012.00  
NOMBRE DEL PUENTE: LA PARCHITA

REGISTRO FOTOGRAFICO

 <p>Pte. La Parchita PR 41+012 19/10/2023 10:38:14 GMT-05:00</p>		 <p>19/10/2023 10:39:04 GMT-05:00</p>					
ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	1	ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	2
NOTA:				NOTA:			
 <p>Pte. La Parchita PR 41+012 19/10/2023 10:39:53 GMT-05:00</p>		 <p>Pte. La Parchita PR 41+012 19/10/2023 10:39:54 GMT-05:00</p>					
ELEMENTO:	Junta de Expansión	NÚMERO:	3	ELEMENTO:	Junta de Expansión	NÚMERO:	4
NOTA:				NOTA:			
 <p>Pte. La Parchita PR 41+012 19/10/2023 10:57:44 GMT-05:00</p>		 <p>Pte. La Parchita PR 41+012 19/10/2023 10:42:04 GMT-05:00</p>					
ELEMENTO:	Bordillo / baranda	NÚMERO:	5	ELEMENTO:	Aleta/Estribo	NÚMERO:	6
NOTA:				NOTA:			
 <p>Pte. La Parchita PR 41+012 19/10/2023 10:41:43 GMT-05:00</p>		 <p>Pte. La Parchita PR 41+012 19/10/2023 10:36:30 GMT-05:00</p>					
ELEMENTO:	Aleta/Estribo	NÚMERO:	7	ELEMENTO:	Señalización	NÚMERO:	8
NOTA:				NOTA:			

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 09 - BOLIVAR  
 LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI  
 PR DEL PUENTE: PR41+012.00  
 NOMBRE DEL PUENTE: LA PARCHITA

FECHA: HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO:	Cauce	NÚMERO:	9	ELEMENTO:		NÚMERO:	10
NOTA:				NOTA:			
ELEMENTO:	Vigas, Losas, Riostras	NÚMERO:	11	ELEMENTO:		NÚMERO:	12
NOTA:				NOTA:			
ELEMENTO:		NÚMERO:	13	ELEMENTO:		NÚMERO:	14
NOTA:				NOTA:			
ELEMENTO:		NÚMERO:	15	ELEMENTO:		NÚMERO:	16
NOTA:				NOTA:			

