



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 09 - CESAR

LEVANTÓ: / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: SAN ROQUE - BOSCONIA

CÓDIGO DE LA VIA: 4516 VÍA EN CONSECIÓN:
MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ELEMEN TO		REGISTRO DE DANOS		OBSERVACIONES			
	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL		
	PR60+120.00	MAPURITO		01 - Losa sobre vigas		0°	01 - Losa sobre vigas		01 - Vigas simplemente apoyadas							
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos								Ver Formato para la evaluación del Pavimento Flexible			
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros		Buen estado			
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros		0,40m x 19,95m CD y 0,30m x 19,95m CI - Buen estado			
	BARANDAS		Material (4):		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros		CD metálica y en buen estado, costado izquierdo en concreto presenta postes fracturados y fisuras en el pasamanos			
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos										N/A			
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros				Buen estado			
	DRENAJES		Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros							
	ALETAS		Material (5):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado			
	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural) CI=Estribo de entrada CD=Estribo de salida			
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural)			
	VIGAS		Tipo (9):		Sección (10):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Las vigas externas tienen eflorescencias en las zonas de drenaje del tablero del puente	
	RIOSTRAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros				Buen estado			
	APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros		Buen estado			
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A			
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostamiento lateral		Otros				N/A			
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros		N/A			
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones		Montantes		Diagonales		Otros		N/A			
	CONEXIONES		Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros				N/A			
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables		Pendolones		Torres		Otros				N/A			
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros		N/A			
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:													
	CAUCE		04 - Obstrucción del cauce por escombros, material vegetal o invasión del mismo.													
PUENTE EN GENERAL		Buen estado														

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900-675-730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR60+120.00
NOMBRE DEL PUENTE: MAPURITO

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1
NOTA:

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2
NOTA:



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3
NOTA:

ELEMENTO: Junta de expansión NÚMERO: 4
NOTA:



ELEMENTO: Junta de expansión NÚMERO: 5
NOTA:

ELEMENTO: Bordillos y Barandas NÚMERO: 6
NOTA:



ELEMENTO: Bordillos y Barandas NÚMERO: 7
NOTA:

ELEMENTO: Drenajes y losa NÚMERO: 8
NOTA:



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-479-730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3 DE 3
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 09 - BOLIVAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR60+120.00
NOMBRE DEL PUENTE: MAPURITO

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Drenajes y Losa NÚMERO: 9
NOTA:

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 10
NOTA:



ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 11
NOTA:

ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 12
NOTA:



ELEMENTO: Señalización NÚMERO: 13
NOTA:

ELEMENTO: Viga y Riostras NÚMERO: 14
NOTA:



ELEMENTO: Viga y Riostras NÚMERO: 15
NOTA:

ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 16
NOTA:



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. _____ 007 DE _____ 2010

REGIONAL:

0	9
---	---

 _____ CESAR FECHA:

01	11	2023
----	----	------

LEVANTÓ: YUMA CONCESIONARIA HOJA:

1

 DE

1

ESQUEMAS

PR. DEL PUENTE	PR60+120
NOMBRE DEL PUENTE	Pte. MAPURITO



