



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 09 - CESAR

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA:
HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: SAN ROQUE - BOSCONIA

CÓDIGO DE LA VIA: 4516 VÍA EN CONSECIÓN:
MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		MANTENIMIENTO INTEGRAL:		DIMENSIONES GENERALES			
	PR. DEL PUENTE:	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	TIPO DE PUENTE (1):	MANTENIMIENTO INTEGRAL:	MANTENIMIENTO INTEGRAL:	LONGITUD TOTAL:	ANCHO	No. DE LUCES	GÁLIBO:
	PR34+779,00	PR34+779,00	PRODECO	PRODECO	ESVIAJAMIENTO	ESVIAJAMIENTO	01 - Losa sobre vigas	01 - Vigas simplemente apoyadas	4516	4516	15,4	14,2	1	6,5
	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS						OBSERVACIONES					
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Tipo (2):	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos											
		01 - Asfalto	Ver formato para la evaluación del pavimento flexible											
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Tipo (3):	Sello	Perfiles	Guardacantos	Otros							Buen estado	
		02 - Juntas selladas												
	ANDENES / BORDILLOS	Dimensiones:	Desportillamiento	Acero expuesto	Dimensión insuficiente	Otros							Barrera tipo new jersey, buen estado	
		1,0m x 15,4m												
	BARANDAS	Material (4):	Pintura	Postes	Pasamanos	Otros							Barrera tipo new jersey y pasamanos metálico	
		03 - Metálica	CD	AUE	9,6	5								
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos											N/A	
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal	Vertical	Reductores	Otros							Buen estado		
DRENAJES	Taponamiento	Ausencia	Long. Insuficiente	Otros							N/A			
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros							Buen estado	
		03 - Concreto reforzado												
	ESTRIBOS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros							Buen estado	
		03 - Concreto reforzado												
	PILAS	Tipo (6):	Sección (7):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros							N/A
	LOSA	Tipo (8):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros							Buen estado	
		04 - Macizas												
	VIGAS	Tipo (9):	Sección (10):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros							Buen estado
		01 - Reforzadas	01 - Sección Constante											
RIOSTRAS	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros							Buen estado			
APOYOS	Tipo (11):	Desplazamiento	Descomposición	Deformación	Otros							Buen estado		
	03 - Placas en neopreno													
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)	Material:	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros							N/A		
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco izquierdo	Arco derecho	Arriostamiento lateral	Otros							N/A		
	PERFILES METÁLICOS	Tipo (12):	Vigas	Largueros	Diafragmas	Otros							N/A	
	ARMADURAS	Tipo (13):	Cordones	Montantes	Diagonales	Otros							N/A	
	CONEXIONES	Con Soldadura	Con conectores	Con pasadores	Otros							N/A		
	CABLE / PENDOLONES / TORRES	Cables	Pendolones	Torres	Otros							N/A		
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)	Tipo:	Peldaños / Losa	Viga gualdera	Barandas	Otros							N/A	
	OTROS ELEMENTOS	Tipo:												
CAUCE												Paso de línea ferrea		
PUENTE EN GENERAL												Buen estado		

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 905.478.730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 2 DE 3
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR 35+740
NOMBRE DEL PUENTE: Pte Prodeco VN

REGISTRO FOTOGRAFICO




ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1
NOTA:

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2
NOTA:



ELEMENTO: Junta de expansión NÚMERO: 3
NOTA:

ELEMENTO: Junta de expansión NÚMERO: 4
NOTA:



ELEMENTO: Barrera tipo New Jersey NÚMERO: 5
NOTA:

ELEMENTO: Barrera tipo New Jersey NÚMERO: 6
NOTA:



ELEMENTO: Andén NÚMERO: 7
NOTA:

ELEMENTO: Andén NÚMERO: 8
NOTA:



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-479-730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3 DE 3
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 09 - CESAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR 35+740
NOMBRE DEL PUENTE: Pte Prodeco VN

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Perfil NÚMERO: 9
NOTA:

ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 10
NOTA:



ELEMENTO: Vigas, riostras NÚMERO: 11
NOTA:

ELEMENTO: Vigas, riostras NÚMERO: 12
NOTA:



ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 13
NOTA:

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 14
NOTA:



ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 15
NOTA:

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 16
NOTA:

