



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 09 - CESAR

LEVANTO: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: SAN ROQUE - BOSCONIA

CÓDIGO DE LA VIA: 4516 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL:  GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 21,45 No. DE LUCES: 1  
ANCHO: 8,97 GÁLIBO: 5,3

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ELEMEN TO		REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES			
	PR. DEL PUENTE:	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	TIPO DE PUENTE (1):	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO
	PR27+400,00	PR27+400,00	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	01 - Losa sobre vigas	01 - Losa sobre vigas	01 - Asfalto	01 - Asfalto	01 - Asfalto	01 - Asfalto	01 - Asfalto	01 - Asfalto	01 - Asfalto	01 - Asfalto	01 - Asfalto	01 - Asfalto
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos				Ver formato para la evaluación del pavimento flexible									
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello				Buen estado, la junta longitudinal entre la estructura y la ampliación tiene el sello deteriorado 30,6m - ver foto 2									
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento				Bordillo 0,30m x 20m CD, barrera tipo new jersey 0,30m x 30,6m CI-Buen estado									
	BARANDAS		Material (4):		Pintura				Baranda metálica CD-Barrera tipo new jersey CI, buen estado									
	ILUMINACIÓN		Tipo (5):		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos				N/A									
	SEÑALIZACIÓN		Tipo (6):		Horizontal				Buen estado									
	DRENAJES		Tipo (7):		Taponamiento				Buen estado									
SUBESTRUCTURA	ALETAS		Material (5):		Diseño				Se mantiene la integridad estructural									
	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño				Se mantiene la integridad estructural CI=Estribo de entrada CD=Estribo de salida									
	PILAS		Tipo (6):		Diseño				N/A									
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8):		Diseño				Infiltraciones por la zona de junta entre la ampliación y el tablero existente									
	VIGAS		Tipo (9):		Diseño				Buen estado									
	RIOSTRAS		Tipo (10):		Diseño				Buen estado									
	APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento				Buen estado									
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño				N/A									
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS		Tipo (12):		Arco izquierdo				N/A									
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (13):		Vigas				N/A									
	ARMADURAS		Tipo (14):		Cordones				N/A									
	CONEXIONES		Tipo (15):		Con Soldadura				N/A									
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Tipo (16):		Cables				N/A									
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa				N/A									
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:															
	CAUCE		Tipo:						Buen estado									
PUENTE EN GENERAL		Tipo:						Buen estado										

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
RIT 905-475-730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.




FECHA:  
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR  
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR 27+400  
NOMBRE DEL PUENTE: Pte San Antonio

REGISTRO FOTOGRAFICO

							
ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	1	ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	2
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	3	ELEMENTO:	Drenaje	NÚMERO:	4
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Defensa - New Jersey	NÚMERO:	5	ELEMENTO:	Barandas	NÚMERO:	6
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Señalización	NÚMERO:	7	ELEMENTO:	Señalización	NÚMERO:	8
NOTA:				NOTA:			

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 09 - CESAR  
 LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI  
 PR. DEL PUENTE: PR 274400  
 NOMBRE DEL PUENTE: Pte San Antonio

FECHA: 3 DE 3  
 HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

							
ELEMENTO:	Estribos, vigas	NÚMERO:	9	ELEMENTO:	Apoyo	NÚMERO:	10
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Vigas, riostras	NÚMERO:	11	ELEMENTO:	Drenaje	NÚMERO:	12
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Vigas, riostras	NÚMERO:	13	ELEMENTO:	Vigas, riostras	NÚMERO:	14
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Perfil	NÚMERO:	15	ELEMENTO:	Vigas, riostras	NÚMERO:	16
NOTA:				NOTA:			



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. \_\_\_\_\_ 007 DE \_\_\_\_\_ 2010

REGIONAL: 

0	9
---	---

 CESAR FECHA: 

31	10	2023
----	----	------

LEVANTÓ: YUMA CONCESIONARIA HOJA: 

1	DE	1
---	----	---

ESQUEMAS

PR. DEL PUENTE	PR 27+400
NOMBRE DEL PUENTE	01-P-022 - San Antonio

