

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS

(1) TIPO DE PUENTE Subestructuración Transversal 01 Losa sobre vigas 02 Losa simplemente apoyada 03 Viga Cajón 04 Armadura superior 05 Armadura inferior 06 Arco Superior 07 Arco Inferior	(10) SECCIÓN DE LAS VIGAS 01 Sección constante 02 Sección variable 00 Otra
Subestructuración Longitudinal 01 Vigas simplemente apoyadas 02 Vigas continuas 03 Puente colgante 04 Puente atirantado 05 Pórtico 06 Box culvert	(11) TIPO DE APOYOS 01 Balancín 02 Rodillos 03 Placas en Neopreno 04 Apoyo Fijo 05 Basculante 00 Otros
(2) SUPERFICIE DEL PUENTE 01 Asfalto 02 Concreto 03 Afirmado 04 Metálica 00 Otra	(12) PERFILES METÁLICOS 01 Perfil W, M 02 Perfil S 03 Perfil C, o canal 04 Perfil L, ángulo sencillo 05 Perfil 2L, ángulo doble 06 Perfiles T 07 Tubo circular 08 Tubo rectangular 00 Otros
(3) JUNTAS DE EXPANSIÓN 01 Juntas abiertas 02 Juntas selladas 03 Placa dentada 04 Placa deslizante 00 Otra	(13) ARMADURAS 01 Howe 02 Pratt 03 Warren 04 Warren cuadrangular 05 Whipple 06 De cordón superior curvo 07 Baltimore 08 Armadura – K 09 Armadura – K * 10 Petit 00 Otras
(4) BARANDAS 01 Mampostería 02 Concreto 03 Metálica 04 Pasamanos metálicos, postes en concreto 00 Otra	
(5) ALETAS Y ESTRIBOS 01 Mampostería 02 Concreto ciclópeo 03 Concreto reforzado 04 Acero 05 Acero y concreto 06 Tierra armada	
(6) PILAS 01 1 columna 02 2 o más columnas 03 Torre metálica 04 Mástil 00 Otra	
(7) SECCIÓN DE PILAS 01 Circular 02 Rectangular 00 Otra	
(8) LOSAS 01 Prefabricadas 02 Prelosa + losa fundida in situ 03 Celulares 04 Macizas 00 Otra	
(9) VIGAS 01 Reforzadas 02 Preesforzadas 03 Postensadas 00 Otra	

NOTA:

* Unidades de cuantificación: m = metros lineales; Und = número de unidades afectadas por el daño; % de elementos afectados;

* Los daños diferentes a los especificados en este listado, se deben registrar en el formato con la letra "Z" y se deberán especificar en el campo de observaciones.

* Para mayores detalles revisar el Manual de Inspección Visual de Puentes y Pontones

CONVENCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS

JUNTAS DE EXPANSIÓN Localización (en el sentido del abscisado) E Entrada del puente - S Salida del puente - I Intermedias -	Daños en el sello OB Obstrucción del sello m RU Ruptura del sello m AUS Ausencia del sello m
Daños en los perfiles SOL Agrietamiento de soldaduras m AUA Ausencia de anclajes m PD Perfiles defectuosos m PS Perfiles sueltos m	Daños en los guardacantos DGG Desgaste m DPG Desportillamiento m FIG Fisuramiento de guardacantos m
ANDENES Y BORDILLOS Localización (en el sentido del abscisado) CD Costado derecho - CI Costado izquierdo -	Daños típicos Desportillamiento m Acero de refuerzo expuesto m Dimensiones insuficientes m Daños sin convención, Ver Formato
BARANDAS Localización (en el sentido del abscisado) CD Costado derecho - CI Costado izquierdo -	Daños en la pintura DE Delaminación m AUP Ausencia de pintura m DT Deterioro m
Daños en postes FRP Fracturamiento en postes m AUP Ausencia de postes m GIV Golpes por impacto vehicular m	Daños en pasamanos COP Corrosión m AUE Ausencia de elementos m GIV Golpes por impacto m
SEÑALIZACIÓN Localización (en el sentido del abscisado) CD Costado derecho - CI Costado izquierdo - E Entrada del puente - S Salida del puente - I Intermedias -	Daños típicos IL Illegibilidad Und RR Retroreflexividad deficiente Und FA Mala adherencia tablero-símbolos Und INV Invisibilidad Und AE Daños por agentes externos m

DRENAJES Localización (en el sentido del abscisado) CD Costado derecho CI Costado izquierdo Daños típicos Taponamiento Und Ausencia Und Longitud Insuficiente Und Daños sin convención, Ver Formato	APOYOS Daños típicos Desplazamiento Und Descomposición Und Deformación Und Daños sin convención, Ver Formato
DAÑOS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Daños por Diseño FIF Fisuras por flexión m FIC Fisuras por cortante m FIT Fisuras por torsión m AL Aplastamiento local Und AS Asentamientos Und VO Volcamiento Und VI Vibración excesiva -	Daños por Construcción SE Segregación m ² HO Hormigueros m ² FIR Fisuras por retracción m ² JF Construcción inadecuada de juntas frías m RE Recubrimiento inadecuado m ² EXA Exposición del acero de refuerzo m ²
Daños durante el funcionamiento IN Infiltración m ² EF Eflorescencias m ² CAR Carbonatación m ² COA Corrosión de la armadura* m / m ² CTC Contaminación del concreto m ² IMP Fallas por impacto m ² SOC Socavación m ²	DAÑOS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS COL Corrosión leve Und COM Corrosión media Und COS Corrosión severa Und PI Pintura deteriorada %
Daños en cables y pendolones PRC Pérdida de recubrimiento de los cables m TEC Falta de tensión de cables y pendolones Und FIA Fisuras en los alambres Und FIM Fisuras en los muertos de los anclajes Und CTA Contaminación en la zona de anclajes Und	Daños en perfiles metálicos, Torres y miembros de armaduras PL Pandeo local Und PGL Pandeo general lateral Und FIV Fisuras en vigas longitudinales y transversales Und IMP Fallas por impacto Und DX Deflexión excesiva Und
Daños en las conexiones AUC Ausencia de conectores Und EX Excentricidades Und TP Fallas por tensión en la platina Und AP Aplastamiento de la platina Und DG Fallas por desgarramiento Und	CT Falla por corte en el conector Und BQ Falla por bloque de cortante Und SOL Rotura de la soldadura Und

RESUMEN DE ESTRUCTURAS

	RUTA	PUENTE	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN N (Inicio)	Municipio	Departamento	ESTADO		LONGITUD D SUPERIOR P (m)	LONGITUD D INFERIOR P (m)	ANCHO O (m)	Nº de Luces	GÁLIBO	OBSERVACIONES
1	21CRA	PUENTE INCODER	CALZADA DERECHA	PR4+400	MONTERÍA	CÓRDOBA	BUENO	NUEVO	20,0		22,5	2	2,5	
2	21CRA	PUENTE INCODER	CALZADA IZQUIERDA	PR4+400	MONTERÍA		BUENO	NUEVO	30,0		19,0	1	3,5	
3	N/A	PONTÓN UNICÓRDOBA	CALZADA UNICA	PR1+640	MONTERÍA		BUENO	NUEVO	7,3		11,3	1	2,0	
4	2103	TE AEROPUERTO	INTERSECCIÓN	PR0+000	GARZONES		BUENO	NUEVO	106,0		11,0	4	6,1	
5	7402	PUENTE BERÁSTEGUI	CALZADA DERECHA	PR10+100	CIÉNAGA DE ORO		BUENO	NUEVO	48,2		9,4	4	4,5	
6	7402	PUENTE BERÁSTEGUI	CALZADA IZQUIERDA	PR10+100	CIÉNAGA DE ORO		BUENO	ANTIGUO	48,4		10,0	2	4,5	
7	7402	PUENTE AGUAS PRIETAS	CALZADA DERECHA	PR19+000	CIÉNAGA DE ORO		BUENO	NUEVO	26,8		10,4	1	7,5	
8	7402	PUENTE AGUAS PRIETAS	CALZADA IZQUIERDA	PR19+000	CIÉNAGA DE ORO		BUENO	ANTIGUO	26,0		10,0	5	6,5	
9	7402	PONTÓN	CALZADA UNICA	PR24+580	CIÉNAGA DE ORO		REGULAR	ANTIGUO	12,6	9,3	10,8	1	6,0	
10	7402	PONTÓN	CALZADA UNICA	PR24+880	CIÉNAGA DE ORO		REGULAR	ANTIGUO	7,7	6,5	10,8	1	5,6	
11	7402	PONTÓN	CALZADA UNICA	PR29+750	CIÉNAGA DE ORO		REGULAR	ANTIGUO	9,3	8,1	10,8	1	3,7	
12	7402	PONTÓN	CALZADA UNICA	PR30+200	CIÉNAGA DE ORO		REGULAR	ANTIGUO	9,3	8,2	10,8	1	4,6	
13	2514	PUENTE CARRANZO I	CALZADA UNICA	PR86+241	CHINÚ		REGULAR	ANTIGUO	11,5	6,5	8,8	1	3,2	
14	2514	PUENTE CARRANZO II	CALZADA UNICA	PR86+450	CHINÚ		BUENO	ANTIGUO	7,6	6,5	8,8	1	2,6	
15	2514	PUENTE CARRANZO III	CALZADA UNICA	PR86+520	CHINÚ		BUENO	ANTIGUO	10,3	6,0	8,8	1	2,6	
16	2514	PUENTE CARRANZO IV	CALZADA UNICA	PR86+600	CHINÚ		BUENO	ANTIGUO	11,5	9,4	8,9	1	2,6	
17	2514	LA GALLERA-EL TREBOL	CALZADA DERECHA	PR111+400	SINCELEJO	SUCRE	BUENO	NUEVO	26,6	16,0	14,8	1	9,1	
18	2514	LA GALLERA-EL TREBOL	CALZADA IZQUIERDA	PR111+400	SINCELEJO		BUENO	NUEVO	26,3	16,0	15,7	1	9,1	
19	2514	PUENTE EL MAIZAL	INTERSECCIÓN NORTE	PR114+970	SINCELEJO		BUENO	NUEVO	20,3	18,7	12,5	2	7,5	
20	2514	PUENTE EL MAIZAL	INTERSECCIÓN SUR	PR114+900	SINCELEJO		BUENO	NUEVO	20,3	18,7	12,5	2	6,5	
21	2514	PUENTE EL PINTAO	DOBLE CALZADA	K1+000	SINCELEJO		BUENO	ANTIGUO	9,0	7,5	16,5	1	6,0	
22	25SCA	PUENTE CAIMAN	CALZADA UNICA	PR10+320	SINCELEJO		BUENO	NUEVO	46,0		11,3	1	13,0	
23	25SC01	PUENTE MUERTE 1	CALZADA DERECHA	PR5+100	SINCELEJO		BUENO	NUEVO	20,7	19,2	12,0	1	6,0	
24	25SC01	PONTON MUERTE 1	CALZADA IZQUIERDA	PR5+100	SINCELEJO		REGULAR	ANTIGUO	7,6	6,6	10,0	1	5,0	
25	25SC01	PUENTE MUERTE 2	CALZADA DERECHA	PR5+500	SINCELEJO		BUENO	NUEVO	21,0	19,5	12,0	1	4,5	
26	25SC01	PONTON MUERTE 3	CALZADA IZQUIERDA	PR7+150	SINCELEJO		REGULAR	ANTIGUO	3,7	2,4	10,5	1	3,0	
27	25SC01	PUENTE SOTO	CALZADA DERECHA	PR12+700	TOLUVIEJO		BUENO	NUEVO	18,0	16,2	12,0	1	5,3	
28	25SC01	PONTON SOTO	CALZADA IZQUIERDA	PR12+700	TOLUVIEJO		REGULAR	ANTIGUO	7,0	6,4	9,7	1	2,0	
29	25SC01	PUENTE LA MENA	CALZADA DERECHA	PR14+550	TOLUVIEJO		BUENO	NUEVO	21,0	19,5	12,0	1	5,7	
30	25SC01	PUENTE LA MENA	CALZADA IZQUIERDA	PR14+550	TOLUVIEJO		BUENO	ANTIGUO	30,0		8,0	3	5,7	
31	25SC01	PUENTE PEHELIN	CALZADA DERECHA	PR16+000	TOLUVIEJO		BUENO	NUEVO	77,5	56,0	11,4	1	13,0	
32	25SC01	PUENTE PEHELIN	CALZADA IZQUIERDA	PR16+000	TOLUVIEJO		BUENO	NUEVO	86,2	61,2	11,6	1	13,4	
33	2515	PUENTE COLOMUTO	DOBLE CALZADA	PR0+700	SINCELEJO		BUENO	NUEVO	20,7	19,1	26,5	1	6,5	
34	2515	PUENTE LA PANELA	CALZADA DERECHA	PR8+067	COROZAL		CRITICO	ANTIGUO	18,0	-	9,3	1	5,6	
35	2515	PUENTE LA PANELA	CALZADA IZQUIERDA	PR8+067	COROZAL		BUENO	NUEVO	17,0	15,5	14,7	1	5,8	
36	2515	PUENTE DEPRIMIDO	CALZADA UNICA	PR8+900	COROZAL		BUENO	ANTIGUO	15,7	11,5	12,5	1	5,1	
37	2515	PUENTE TUMBA BURRO	CALZADA UNICA	PR10+250	COROZAL		REGULAR	ANTIGUO	11,6	10,4	10,6	1	4,8	
38	2515	PUENTE KEMBOR	CALZADA UNICA	PR15+800	MORROA		BUENO	ANTIGUO	12,6	10,6	11,4	1	3,0	
39	2515	PUENTE EL UVITO	CALZADA UNICA	PR18+050	LOS PALMITOS		BUENO	ANTIGUO	15,0	13,0	11,8	1	4,1	

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 25/04/2023

HOJA: 1 DE 1

CÓDIGO DE LA VÍA: 21CRA VÍA EN CONCESIÓN: ☒ X
MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **VARIANTE ORIENTAL DE MONTERÍA**

PR. DEL PUENTE	4+400		
NOMBRE DEL PUENTE	CANAL DE INCODER - CALZADA DERECHA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	CANAL DE INCODER	ESVIAJAMIENTO	SI
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒ X	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	20,0	No. DE LUCES	2
ANCHO	22,5	GÁLIBO	2,5

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES				
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.																
	Tipo (2):																	
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros							
	Tipo (3):																	
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros							
	Dimensiones: 0,3m x 20m	CD	2	2														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros							
	Material (4):																	
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.																
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros							
DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros								
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			ALETA ENCOLE COSTADO IZQUIERDO				
	Material (s): 03				CI	JF	1,2	2	CI	IMP	0,18	2						
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros							
	Material (s):																	
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros							
	Tipo(6): Sección(7):																	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros							
	Tipo(8):																	
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros							
	Tipo(9): Sección(10):																	
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros							
	APOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros							
	Tipo(11):																	
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros							
	Material:																	
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros							
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros							
	Tipo(12):																	
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros							
	Tipo(13):																	
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros							
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros							
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros							
	Tipo:																	
	OTROS ELEMENTOS																	
	Tipo:																	
	CAUCE	OBSTRUCCION PARCIAL POR PRESENCIA DE BASURAS, VEGETACIÓN Y SEDIMENTOS																
	PUENTE EN GENERAL	BUEN ESTADO																

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CORDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 25/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 21CRA VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **VARIANTE ORIENTAL DE MONTERÍA**

PR. DEL PUENTE	4+400		
NOMBRE DEL PUENTE	CANAL DE INCODER - CALZADA IZQUIERDA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	CANAL DE INCODER	ESVIAJAMIENTO	SI
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	30,0	No. DE LUCES	1
ANCHO	19,0	GÁLIBO	3,5

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS										OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.											
	Tipo (2):												
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello		Perfiles			Guardacantos			Otros			
	Tipo (3):												
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento		Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros			
	Dimensiones:												
	BARANDAS	Pintura		Postes			Pasamanos			Otros			
	Material (4):												
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.											
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal		Vertical			Reductores			Otros			
	DRENAJES	Taponamiento		Ausencia			Long. Insuficiente			Otros			
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Material (s):												
	ESTRIBOS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Material (s): 03						CI	CTC	0,4	1			
	PILAS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros			
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	Tipo(6): Sección(7):												
	LOSA	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Tipo(8): 04						CI	CTC	1,4	3			
	VIGAS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Tipo(9): Sección(10):												
	RIOSTRAS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros			
					1	EXA	0,24	2					
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	CAPOYOS	Desplazamiento		Descomposición			Deformación			Otros			
	Tipo(11):												
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Material:												
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo		Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros			
	PERFILES METÁLICOS	Vigas		Largueros			Diagramas			Otros			
OTROS	Tipo(12):												
	ARMADURAS	Cordones		Montantes			Diagonales			Otros			
	Tipo(13):												
	CONEXIONES	Con Soldadura		Con Conectores			Con Pasadores			Otros			
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables		Perdolones			Torres			Otros			
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa		Viga Gualdera			Barandas			Otros			
	Tipo:												
	OTROS ELEMENTOS												
	Tipo:												
CAUCE		OBSTRUCCION PARCIAL POR PRESENCIA DE BASURAS, VEGETACIÓN Y SEDIMENTOS											
PUENTE EN GENERAL		BUEN ESTADO											

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 25/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: **N/A** VÍA EN CONCESIÓN: ☒
 MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **CONECTANTE UNICÓRDOBA**

PR. DEL PUENTE	1+640		
NOMBRE DEL PUENTE	PONTÓN UNICÓRDOBA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	CANAL DE INCODER	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	7,3	No. DE LUCES	1
ANCHO	11,6	GÁLIBO	2,0

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.												
	Tipo (2):													
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros			
	Tipo (3):													
	ANDENES/BORDILLOS	Despottillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros			
	Dimensiones:													
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			PARTE EN CONCRETO DETERIORADA POR IMPACTO Y AUSENCIA DE PASAMANO METALICO DEL MISMO COSTADO
	Material (4): 02 / 03				CD	IMP	0,08	2	CD	AUE	1	1		
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.												
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros			
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros			
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Material (s):													
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Material (s):													
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Tipo(6): Sección(7):													
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Tipo(8):													
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Tipo(9): Sección(10):													
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros			
	Tipo(11):													
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Material:													
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros			
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros			
	Tipo(12):													
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros			
	Tipo(13):													
OTROS	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros			
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros			
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros			
	Tipo:													
	OTROS ELEMENTOS													
	Tipo:													
	CAUCE	OBSTRUCCION PARCIAL POR PRESENCIA DE BASURAS, VEGETACIÓN Y SEDIMENTOS												
	PUENTE EN GENERAL	BUEN ESTADO												

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 25/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2103 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **AEROPUERTO - CERETÉ**

PR. DEL PUENTE	0+000		
NOMBRE DEL PUENTE	INTERSECCIÓN TE DE AEROPUERTO		
OBSTÁCULO QUE SALVA	INTERSECCIÓN RUTA 2103	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	106,0	No. DE LUCES	4
ANCHO	11,4	GÁLIBO	6,1

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.															
	Tipo (2):																
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros						
	Tipo (3):																
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros						
	Dimensiones:																
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			DELAMINACION DE PINTURA			
	Material (4): 03	CD	DE	2	2												
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.															
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros						
DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros							
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
Tipo(6): Sección(7):																	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(8):																
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(9): Sección(10):																
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	APOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros						
	Tipo(11):																
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
Material:																	
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METALICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros						
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros						
	Tipo(12):																
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros						
	Tipo(13):																
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros						
CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros							
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros			CORROSIÓN EN BARANDAS METALICAS			
	Tipo: 03							CD	COP	4	3						
	OTROS ELEMENTOS				Construcción												
	Tipo: Muro Confinamiento																
	CAUCE																
PUENTE EN GENERAL	BUEN ESTADO																

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 25/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 7402 VÍA EN CONCESIÓN: ☒
 MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **CERETÉ - LA YE**

PR. DEL PUENTE	10+100		
NOMBRE DEL PUENTE	BERASTEGUÍ CALZADA DERECHA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	CAÑO BERASTEGUI	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	48,2	No. DE LUCES	4
ANCHO	9,4	GÁLIBO	4,5

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros			FISURAS TRANSVERSALES EN LOS BORDILLOS	
	Dimensiones: 0,2 X 48										AC	0,5	3		
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			DELAMINACION DE PINTURA	
	Material (4): 03	AC	DE	1	2										
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): Sección(10):														
OTROS	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
OTROS	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
OTROS	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
OTROS	Tipo:														
	CAUCE	OBSTRUCCION PARCIAL POR PRESENCIA DE VEGETACIÓN Y SEDIMENTOS													
OTROS	PUENTE EN GENERAL	BUEN ESTADO													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 25/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 7402 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **CERETÉ - LA YE**

PR. DEL PUENTE	10+100		
NOMBRE DEL PUENTE	BERASTEGUÍ CALZADA IZQUIERDA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	CAÑO BERASTEGUI	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	48,4	No. DE LUCES	2
ANCHO	10,0	GÁLIBO	4,5

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.															
	Tipo (2):																
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros						
	Tipo (3):																
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros						
	Dimensiones:																
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			AUSENCIA DE 2 POSTES Y TRAMO DE PASAMANOS EN EL COSTADO IZQUIERDO			
	Material (4): 03					CI	AUE	2	2	CI	AUE	10	3				
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.															
SEÑALIZACIÓN	Horizontal																
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros						
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
Tipo(6): Sección(7):																	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(8):																
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(9): Sección(10):																
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	APOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros						
	Tipo(11):																
ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros							
Material:																	
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostramiento Lateral			Otros						
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros						
	Tipo(12):																
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros						
Tipo(13):																	
CONEXIONES	Con Soldadura																
CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables																
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros						
	Tipo:																
	OTROS ELEMENTOS				Construcción												
	Tipo:																
	CAUCE	OBSTRUCCION PARCIAL POR PRESENCIA DE VEGETACIÓN Y SEDIMENTOS															
PUENTE EN GENERAL	BUEN ESTADO																

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 25/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 7402 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **CERETÉ - LA YE**

PR. DEL PUENTE	19+000		
NOMBRE DEL PUENTE	AGUAS PRIETAS CALZADA DERECHA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	CAÑO AGUAS PRIETAS	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	24,0	No. DE LUCES	1
ANCHO	10,4	GÁLIBO	7,5

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.															
	Tipo (2):																
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros						
	Tipo (3):																
	ANDENES/BORDILLOS	Despottillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros			DETERIORO DE BORDILLO POR IMPACTO			
	Dimensiones:										CD	IMP	0,02				
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			CORROSION EN POSTES Y DETERIORO DE PINTURA EN BARANDAS			
	Material (4): 03					AC	COP	6	2	AC	DT	5	3				
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.															
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros						
DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros							
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(6): Sección(7):																
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(8):																
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(9): Sección(10):																
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	APOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros						
	Tipo(11):																
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material:																
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METALICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostramiento Lateral			Otros						
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros						
	Tipo(12):																
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros						
	Tipo(13):																
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros						
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros						
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros						
	Tipo:																
	OTROS ELEMENTOS				Construcción												
	Tipo:																
	CAUCE	OBSTRUCCION PARCIAL POR PRESENCIA DE SEDIMENTOS Y VEGETACION															
	PUENTE EN GENERAL	BUEN ESTADO															

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 25/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 7402 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **CERETÉ - LA YE**

PR. DEL PUENTE	19+000		
NOMBRE DEL PUENTE	AGUAS PRIETAS CALZADA IZQUIERDA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	CAÑO AGUAS PRIETAS	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	26,1	No. DE LUCES	5
ANCHO	10,0	GÁLIBO	6,5

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			DETERIORO DE PINTURA Y CORROSIÓN	
	Material (4): 03	AC	DT	5	3			AC	COP	3	2				
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): Sección(10):														
OTROS	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
OTROS	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
OTROS	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
OTROS	Tipo:														
	CAUCE	OBSTRUCCION PARCIAL POR PRESENCIA DE SEDIMENTOS Y VEGETACION													
OTROS	PUENTE EN GENERAL	BUEN ESTADO													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 28/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 7402 VÍA EN CONCESIÓN: ☒
 MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **CERETÉ - LA YE**

PR. DEL PUENTE	24+580		
NOMBRE DEL PUENTE	PONTÓN		
OBSTÁCULO QUE SALVA		ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTA	12,6	No. DE LUCES	1
ANCHO	10,8	GÁLIBO	6,0

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros				
	Material (4):														
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			SOCAVACION EN CIMENTACION ALETA DESCOLE C/ CONTAMINACION DEL CONCRETO	
	Material (s):							CD	SOC	1,2	2	CI	CTC	4,8	2
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			FISURAS ESQUINA DEL ESTRIBOS PEGADO A LA ALETA DE ENCOLE	
	Material (s):							CD	FIC	1	2				
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): Sección(10):														
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
OTROS	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
	Tipo:														
	CAUCE	OBSTRUCCION PARCIAL POR PRESENCIA DE ALTO SEDIMENTOS Y VEGETACION													
	PUENTE EN GENERAL	REGULAR/SE DEBEN REALIZAR RECALCES													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 28/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 7402 VÍA EN CONCESIÓN: ☒
 MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: CERETÉ - LA YE

PR. DEL PUENTE	24+880		
NOMBRE DEL PUENTE	PONTÓN		
OBSTÁCULO QUE SALVA		ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	7,7	No. DE LUCES	1
ANCHO	10,8	GÁLIBO	5,6

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros				
	Material (4):														
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			SOCAVACION EN CIMENTACION ALETA ENCOLE C/ CONTAMINACION DEL CONCRETO	
	Material (s):							CD	SOC	0,8	2	CI	CTC	4,8	2
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			SOCAVACIÓN DE ESTRIBO CD/ CONTAMINACION DEL CONCRETO	
	Material (s):							CD	SOC	0,3	2				
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): Sección(10):														
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
OTROS	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
	Tipo:														
	CAUCE	SOCAVACION PARCIAL													
	PUENTE EN GENERAL	REGULAR/SE DEBEN REALIZAR RECALCES													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 28/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 7402 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **CERETÉ - LA YE**

PR. DEL PUENTE	29+750		
NOMBRE DEL PUENTE	PONTÓN		
OBSTÁCULO QUE SALVA		ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	9,3	No. DE LUCES	1
ANCHO	10,8	GÁLIBO	3,7

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS										OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.										
	Tipo (2):											
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello		Perfiles			Guardacantos			Otros		
	Tipo (3):											
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento		Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros		
	Dimensiones:											
	BARANDAS	Pintura		Postes			Pasamanos			Otros		
	Material (4):											
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.										
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal		Vertical			Reductores			Otros		
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	DRENAJES	Taponamiento		Ausencia			Long. Insuficiente			Otros		
	ALETAS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		CONTAMINACION DEL CONCRETO
	Material (s):						CD	CTC	1	2		
	ESTRIBOS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		
	Material (s):											
	PILAS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		
	Tipo(6): Sección(7):											
	LOSA	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		
	Tipo(8):											
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	VIGAS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		
	Tipo(9): Sección(10):											
	RIOSTRAS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		
	CAPOYOS	Desplazamiento		Descomposición			Deformación			Otros		
	Tipo(11):											
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		
	Material:											
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo		Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros		
OTROS	PERFILES METÁLICOS	Vigas		Largueros			Diagramas			Otros		
	Tipo(12):											
	ARMADURAS	Cordones		Montantes			Diagonales			Otros		
	Tipo(13):											
	CONEXIONES	Con Soldadura		Con Conectores			Con Pasadores			Otros		
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables		Perdolones			Torres			Otros		
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa		Viga Gualdera			Barandas			Otros		
	Tipo:											
	OTROS ELEMENTOS			Construcción								
	Tipo:											
	CAUCE	OBSTRUCCION PARCIAL POR PRESENCIA DE SEDIMENTOS										
PUENTE EN GENERAL		REGULAR/ SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO PODA DE ARBOLES EN LA ESTRUCTURA										

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 28/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 7402 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **CERETÉ - LA YE**

PR. DEL PUENTE	30+200		
NOMBRE DEL PUENTE	PONTÓN		
OBSTÁCULO QUE SALVA		ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	9,3	No. DE LUCES	1
ANCHO	10,8	GÁLIBO	4,6

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS										OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.											
	Tipo (2):												
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello		Perfiles			Guardacantos			Otros			
	Tipo (3):												
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento		Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros			
	Dimensiones:												
	BARANDAS	Pintura		Postes			Pasamanos			Otros			
	Material (4):												
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.											
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal		Vertical			Reductores			Otros			
	DRENAJES	Taponamiento		Ausencia			Long. Insuficiente			Otros			
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		CONTAMINACION DEL CONCRETO	
	Material (s):						CD	CTC	1	2			
	ESTRIBOS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		CARBONATACION PARTE DEL ESTRIBO	
	Material (s):						CI	CAR	0,9	2			
	PILAS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros			
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	Tipo(6): Sección(7):												
	LOSA	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		CONTAMINACION DEL CONCRETO	
	Tipo(8):							CTC	1	2			
	VIGAS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Tipo(9): Sección(10):												
	RIOSTRAS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros			
	CAPOYOS	Desplazamiento		Descomposición			Deformación			Otros			
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(11):												
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Material:												
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo		Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros			
	PERFILES METÁLICOS	Vigas		Largueros			Diagramas			Otros			
	Tipo(12):												
	ARMADURAS	Cordones		Montantes			Diagonales			Otros			
	Tipo(13):												
	CONEXIONES	Con Soldadura		Con Conectores			Con Pasadores			Otros			
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables		Perdolones			Torres			Otros			
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa		Viga Gualdera			Barandas			Otros			
	Tipo:												
	OTROS ELEMENTOS			Construcción									
	Tipo:												
	CAUCE												
	PUENTE EN GENERAL	REGULAR/ SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO											

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 28/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2514 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **LA YE - SINCELEJO**

PR. DEL PUENTE	86+240		
NOMBRE DEL PUENTE	CARRANZO I		
OBSTÁCULO QUE SALVA		ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL	☒	TRANSVERSAL

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	11,5	No. DE LUCES	1
ANCHO	8,8	GÁLIBO	3,2

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros				
	Material (4):														
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			FISURA EN DIAGONAL EN ALETA ENCOLE/CONTAMINACION DEL CONCRETO	
	Material (s):	CD	FIC	1,2	1			CD	CTC	1,2	2				
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			FISURAS EN SOLERAS	
	Material (s):	CD	FIF	3	2										
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			CONTAMINACION DEL CONCRETO EN LOS BORDES DE LA LOSA	
	Tipo(8):							CTC	1	2					
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): Sección(10):														
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
OTROS	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
	Tipo:														
	CAUCE	OBSTRUCCION PARCIAL POR PRESENCIA DE SEDIMENTOS Y VEGETACION													
	PUENTE EN GENERAL	BUENO/ SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 28/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2514 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **LA YE - SINCELEJO**

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	7,6	No. DE LUCES	1
ANCHO	8,8	GÁLIBO	2,6

PR. DEL PUENTE	86+450		
NOMBRE DEL PUENTE	CARRANZO II		
OBSTÁCULO QUE SALVA		ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despottillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			AUSENCIA DE TRAMOS DE POSTES Y PASAMANOS	
	Material (4):	AC	DT	5	2	CD	AUP	2	2	CD	AUE	1	2		
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):							CD	CTC	2,4	2				
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): Sección(10):														
OTROS	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
OTROS	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
OTROS	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
OTROS	Tipo:														
	CAUCE	OBSTRUCCION PARCIAL POR BASURAS													
OTROS	PUENTE EN GENERAL	BUENO.													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 28/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2514 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **LA YE - SINCELEJO**

PR. DEL PUENTE	86+520									
NOMBRE DEL PUENTE	CARRANZO III									
OBSTÁCULO QUE SALVA						ESVIAJAMIENTO	NO			
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL	☒				TRANSVERSAL				

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	10,3	No. DE LUCES	1
ANCHO	8,8	GÁLIBO	2,6

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.															
	Tipo (2):																
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros						
	Tipo (3):																
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros						
	Dimensiones:																
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			DETERIORO DE PINTURA Y POSTE EN MAL ESTADO POR IMPACTO			
	Material (4):	AC	DT	20	2	CI	GIV	2	2								
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.															
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros						
DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros							
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):							CD	CTC	0,8	2						
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(6): Sección(7):																
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(8):																
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(9): Sección(10):																
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	APOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros						
	Tipo(11):																
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material:																
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros						
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros						
	Tipo(12):																
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros						
	Tipo(13):																
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros						
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros						
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros						
	Tipo:																
	OTROS ELEMENTOS				Construcción												
	Tipo:																
	CAUCE	PRESENCIA DE BASURAS Y VEGETACION															
PUENTE EN GENERAL	BUENO																

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **11 CÓRDOBA**

LEVANTÓ: **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG**

FECHA: 28/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2514 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **LA YE - SINCELEJO**

PR. DEL PUENTE	86+600		
NOMBRE DEL PUENTE	CARRANZO IV		
OBSTÁCULO QUE SALVA		ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL	☒	TRANSVERSAL

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	11,5	No. DE LUCES	1
ANCHO	8,9	GÁLIBO	2,6

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			DETERIORO DE PINTURA	
	Material (4):	AC	DT	20	2										
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):	CD	FIC	1	2										
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): Sección(10):														
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
OTROS	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
	Tipo:														
	CAUCE	OBSTRUCCIÓN POR BASURA Y VEGETACION													
	PUENTE EN GENERAL	BUENO													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 28/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2514 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: LA YE - SINCELEJO

PR. DEL PUENTE	111+400			
NOMBRE DEL PUENTE	TRÉBOL - LA GALLERA CALZADA DERECHA			
OBSTÁCULO QUE SALVA	INTERSECCIÓN		ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL		TRANSVERSAL	X

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	26,6	No. DE LUCES	1
ANCHO	14,8	GÁLIBO	9,1

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros							
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento		Acero Expuesto		Dimensiones Insuficiente		Otros							
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura		Postes		Pasamanos		Otros							
	Material (4):														
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal		Vertical		Reductores		Otros							
DRENAJES	Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros								
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
	Material (s):														
	ESTRIBOS	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
	Material (s):														
	PILAS	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
Tipo(6): Sección(7):															
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
	Tipo(9): Sección(10):														
	RIOSTRAS	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
	APOYOS	Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros							
	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
	Material:														
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo		Arco Derecho		Arriostamiento Lateral		Otros							
	PERFILES METÁLICOS	Vigas		Largueros		Diagramas		Otros							
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones		Montantes		Diagonales		Otros							
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura		Con Conectores		Con Pasadores		Otros							
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables		Perdolones		Torres		Otros							
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa		Viga Gualdera		Barandas		Otros							
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS			Construcción											
	Tipo:														
	CAUCE	INTERSECCIÓN													
PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO														

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 28/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2514 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ X
MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: LA YE - SINCELEJO

PR. DEL PUENTE	111+400		
NOMBRE DEL PUENTE	TRÉBOL - LA GALLERA CALZADA IZQUIERDA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	INTERSECCIÓN	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	X

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	26,3	No. DE LUCES	1
ANCHO	15,7	GÁLIBO	9,1

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros			DESPOSTILLAMIENTO POR IMPACTO EN ANDEN	
	Dimensiones: 1m X 26m	CD	GIV	1											
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros				
	Material (4):														
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): Sección(10):														
OTROS	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
	Tipo:														
	CAUCE	INTERSECCIÓN													
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 28/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2514 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: LA YE - SINCELEJO

PR. DEL PUENTE	114+970		
NOMBRE DEL PUENTE	EL MAIZAL NORTE		
OBSTÁCULO QUE SALVA	INTERSECCIÓN	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	X

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	20,3	No. DE LUCES	2
ANCHO	12,5	GÁLIBO	7,5

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.															
	Tipo (2):																
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros						
	Tipo (3):																
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros						
	Dimensiones:																
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			CORROSION Y AUSENCIA DE TRAMO BARANDA VEHICULAR			
	Material (4): 03				CI	AUP	0,5	1	CI	COP	0,5	2					
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.															
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros						
DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros							
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
Tipo(6): Sección(7):																	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(8):																
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(9): Sección(10):																
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	APOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros						
	Tipo(11):																
ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros							
Material:																	
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostramiento Lateral			Otros						
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros						
	Tipo(12):																
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros						
	Tipo(13):																
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros						
CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros							
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros						
	Tipo:																
	OTROS ELEMENTOS				Construcción												
	Tipo:																
	CAUCE	INTERSECCIÓN															
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO															

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 28/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2514 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: LA YE - SINCELEJO

PR. DEL PUENTE	114+900		
NOMBRE DEL PUENTE	EL MAIZAL SUR		
OBSTÁCULO QUE SALVA	INTERSECCIÓN	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	X

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	20,3	No. DE LUCES	2
ANCHO	12,5	GÁLIBO	6,5

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros							
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento		Acero Expuesto		Dimensiones Insuficiente		Otros							
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura		Postes		Pasamanos		Otros							
	Material (4):														
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal		Vertical		Reductores		Otros							
DRENAJES	Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros								
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
	Material (s):														
	ESTRIBOS	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
	Material (s):														
	PILAS	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
Tipo(6): Sección(7):															
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
	Tipo(9): Sección(10):														
	RIOSTRAS	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
	APOYOS	Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros							
	Tipo(11):														
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros							
	Material:														
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo		Arco Derecho		Arriostramiento Lateral		Otros							
	PERFILES METÁLICOS	Vigas		Largueros		Diagramas		Otros							
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones		Montantes		Diagonales		Otros							
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura		Con Conectores		Con Pasadores		Otros							
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables		Perdolones		Torres		Otros							
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa		Viga Gualdera		Barandas		Otros							
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS			Construcción											
	Tipo:														
	CAUCE	INTERSECCIÓN													
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 28/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2514 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: LA YE - SINCELEJO

PR. DEL PUENTE	K1+000 - PASO URBANO DE SINCELEJO		
NOMBRE DEL PUENTE	PUENTE EL PINTAO		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO EL PINTAO	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	9,0	No. DE LUCES	1
ANCHO	16,5	GÁLIBO	6,0

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.															
	Tipo (2):																
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros						
	Tipo (3):																
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros						
	Dimensiones:																
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			AUSENCIA DE PINTURA, POSTES FRACTURADOS Y CORROSION			
	Material (4): 04	AC	AUP	5	1	AC	FRP	2	1	AC	COP	5	1				
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.															
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros						
DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros							
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
Tipo(6): Sección(7):																	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(8):																
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(9): Sección(10):																
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	APOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros						
	Tipo(11):																
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material:																
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostramiento Lateral			Otros						
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros						
	Tipo(12):																
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros						
	Tipo(13):																
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros						
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros						
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros						
	Tipo:																
	OTROS ELEMENTOS				Construcción												
	Tipo:																
	CAUCE	OBSTRUIDO PARCIAL POR BASURAS, ESCOMBROS, SEDIMENTO Y VEGETACIÓN															
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO															

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 24/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 25SCA VÍA EN CONCESIÓN: ☒
 MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: **VARIANTE ORIENTAL DE SINCELEJO**

PR. DEL PUENTE	PR10+320		
NOMBRE DEL PUENTE	EL CAIMÁN		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO EL CAIMÁN	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	46,0	No. DE LUCES	1
ANCHO	11,3	GÁLIBO	13,0

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros				
	Material (4):														
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): Sección(10):														
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
	Tipo:														
	CAUCE	OBSTRUIDO PARCIALMENTE POR VEGETACIÓN													
OTROS	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 26/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 25SC01 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - TOLUVIEJO

PR. DEL PUENTE	PR5+100		
NOMBRE DEL PUENTE	MUERTE 1 CALZADA DERECHA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO MUERTE 1	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	20,7	No. DE LUCES	1
ANCHO	12,0	GÁLIBO	6,0

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros			AUSENCIA DE JUNTA Y DESPORTILLAMIENTO	
	Tipo (3):	E	AUS	6	2			E-S	DPG	8	2				
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			AUSENCIA DE TRAMOS DE BARANDA Y PARTES CORROIDAS	
	Material (4): 03							CD	AUE	20	1	AC	COP	5	1
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): Sección(10):														
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
OTROS	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
	Tipo:														
	CAUCE	OBSTRUIDO PARCIALMENTE POR VEGETACIÓN													
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, JUNTAS DE EXPANSION DE ENTRADA EN MAL ESTADO, AUSENCIA DE TRAMO DE PASAMANOS METÁLICO Y CORROIDO, EN LOS ESTRIBOS PRESENTA HUMEDAD													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 26/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 25SC01 VÍA EN CONCESIÓN: ☒
 MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - TOLUVIEJO

PR. DEL PUENTE	PR5+100		
NOMBRE DEL PUENTE	PONTÓN MUERTE 1 CALZADA IZQUIERDA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO MUERTE 1	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	7,6	No. DE LUCES	1
ANCHO	10,0	GÁLIBO	5,0

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			DELAMINACION DE PINTURA DE BARANDAS	
	Material (4): 03	AC	DP	7	1										
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			FISURA EN ALETAS	
	Material (s): 02	CD	FIC	1,2	2										
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			FISURA HORIZONTAL EN ESTRIBOS / CONTAMINACION DEL CONCRETO	
	Material (s): 02	AC	FIC	20	2				AC	CTC	3	1			
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): Sección(10):														
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
OTROS	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
	Tipo:														
	CAUCE	OBSTRUIDO PARCIAL POR SEDIMENTOS Y VEGETACIÓN													
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR, PRESENTA FISURAS EN LOS ESTRIBOS Y ALETA.													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 26/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 25SC01 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - TOLUVIEJO

PR. DEL PUENTE	PR5+500		
NOMBRE DEL PUENTE	MUERTE 2 CALZADA DERECHA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO MUERTE 2	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	21,0	No. DE LUCES	1
ANCHO	12,0	GÁLIBO	4,5

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros			AUSENCIA DE JUNTA Y DESPORTILLAMIENTO DE GUARDACANTOS	
	Tipo (3):	E-S	AUS	2	1			E-S	DPG	8	2				
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			AUSENCIA DE TRAMO DE BARANDA Y PARTES CORROIDAS	
	Material (4): 03							CD	AUE	3	1	AC	COP	5	1
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): Sección(10):														
OTROS	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
	Tipo:														
	CAUCE	OBSTRUIDO PARCIALMENTE POR VEGETACIÓN													
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, JUNTAS DE EXPANSIÓN DE ENTRADA EN MAL ESTADO, AUSENCIA DE TRAMO DE PASAMANOS METÁLICO Y CORROIDO.													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 26/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 25SC01 VÍA EN CONCESIÓN: ☒
 MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - TOLUVIEJO

PR. DEL PUENTE	PR7+150		
NOMBRE DEL PUENTE	PONTÓN MUERTE 3 CALZADA IZQUIERDA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO MUERTE 3	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	3,7	No. DE LUCES	1
ANCHO	10,5	GÁLIBO	3,0

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES							
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.																			
	Tipo (2):																				
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello				Perfiles				Guardacantos				Otros				FISURAS Y GRIETAS EN ANDEN, ASENTAMIENTO ESCALONADO			
	Tipo (3):																				
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento				Acero Expuesto				Dimensiones Insuficiente				Otros							
	Dimensiones:													CD	FIS	1					
	BARANDAS	Pintura				Postes				Pasamanos				Otros				PINTURA DETERIORADA			
	Material (4): 02	AC	DT	5	1																
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.																			
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal				Vertical				Reductores				Otros							
DRENAJES	Taponamiento				Ausencia				Long. Insuficiente				Otros								
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros				FISURA EN ALETA ENCOLE IZQUIERDA			
	Material (s): 02	CD	FIF	1	1																
	ESTRIBOS	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros							
	Material (s):																				
	PILAS	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros							
	Tipo(6): Sección(7):																				
	LOSA	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros							
	Tipo(8):																				
	VIGAS	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros							
	Tipo(9): Sección(10):																				
RIOSTRAS	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros								
APOYOS	Desplazamiento				Descomposición				Deformación				Otros								
Tipo(11):																					
ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros								
Material:																					
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo				Arco Derecho				Arriostamiento Lateral				Otros							
	PERFILES METÁLICOS	Vigas				Largueros				Diagramas				Otros							
	Tipo(12):																				
	ARMADURAS	Cordones				Montantes				Diagonales				Otros							
	Tipo(13):																				
	CONEXIONES	Con Soldadura				Con Conectores				Con Pasadores				Otros							
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables				Perdolones				Torres				Otros							
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa				Viga Gualdera				Barandas				Otros							
	Tipo:																				
	OTROS ELEMENTOS					Construcción															
	Tipo:																				
	CAUCE	OBSTRUCCIÓN PARCIAL POR VEGETACIÓN Y SEDIMENTOS																			
PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO, PRESENTA FISURA EN ALETA																				

Basado en formato para inspección visual de puentes y pontones INVIAS 2006

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 26/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 25SC01 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - TOLUVIEJO

PR. DEL PUENTE	PR12+700		
NOMBRE DEL PUENTE	SOTO CALZADA DERECHA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO SOTO	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	18,0	No. DE LUCES	1
ANCHO	12,0	GÁLIBO	5,3

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros			AUSENCIA DE JUNTA Y DESPORTILLAMIENTO	
	Tipo (3):	E	AUS	6	2			E-S	DPG	8	2				
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			AUSENCIA DE TRAMOS DE BARANDA Y PARTES CORROIDAS	
	Material (4): 03							CD	AUE	20	1	AC	COP	5	1
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA DE METALICA	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			VIGA DEL BORDE CON FISURAMIENTO	
	Tipo(9): 01 Sección(10): 01	CD	FIF	1	1										
SUPERESTRUCTURA DE OTROS	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
SUPERESTRUCTURA DE OTROS	ARCOS METALICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
OTROS	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
OTROS	Tipo:														
	CAUCE	OBSTRUCCION PARCIAL POR VEGETACIÓN													
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 26/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 25SC01 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - TOLUVIEJO

PR. DEL PUENTE	PR12+700		
NOMBRE DEL PUENTE	PONTÓN SOTO CALZADA IZQUIERDA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO SOTO	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	7,5	No. DE LUCES	1
ANCHO	9,7	GÁLIBO	2,0

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			BARANDAS PRESENTAN DETERIORO Y RECUBRIMIENTO INADECUADO ACERO	
	Material (4): 02	AC	DT	7	1			CD	RE	1	1				
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			CONTAMINACION DEL CONCRETO DE LOS ESTRIBOS	
	Material (s):							AC	CTC	14	2				
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			EXPOSICION DEL ACERO DE REFUERZO Y CORROSIÓN	
	Tipo(8):				AC	EXA	15	2	AC	COA	7	2			
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			ASENTAMIENTO DE VIGAS / EXPOSICION DEL ACERO DE REFUERZO Y CORROSIÓN	
	Tipo(9): 01 Sección(10): 01	CD	AS	2	2	AC	EXA	15	2	AC	COA	7	2		
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
	Tipo:														
	CAUCE	OBSTRUIDO PARCIALMENTE POR SEDIMENTOS Y VEGETACIÓN													
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO, DOS VIGAS PRESENTA DEFLEXION POR PROCESO CONSTRUCTIVO, VIGAS Y LOSA PRESENTAN EXPOSICION DEL ACERO DE REFUERZO, LOS ESTRIBOS CONTAMINACION DEL CONCRETO													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 26/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 25SC01 VÍA EN CONCESIÓN: ☒
 MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - TOLUVIEJO

PR. DEL PUENTE	PR14+550		
NOMBRE DEL PUENTE	MENA CALZADA DERECHA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO MENA	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	21,0	No. DE LUCES	1
ANCHO	12,0	GÁLIBO	5,7

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros				
	Material (4):														
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): 03 Sección(10): 01	AC	FIF	1	2									VIGA DEL CENTRO CON FISURAMIENTO EN APOYO Y EXCÉNTRICA EN EL OTRO EXTREMO	
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
OTROS	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
	Tipo:														
	CAUCE	OBSTRUCCIÓN PARCIAL POR VEGETACIÓN													
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 26/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 25SC01 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - TOLUVIEJO

PR. DEL PUENTE	PR14+550		
NOMBRE DEL PUENTE	MENA CALZADA IZQUIERDA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO MENA	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	X

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	30,0	No. DE LUCES	3
ANCHO	8,0	GÁLIBO	5,7

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros				
	Material (4):														
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): 03 Sección(10): 01														
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
OTROS	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			PRESENTA FISURA EN ARCO CENTRAL, CONCRETO CONTAMINADO	
	Material:	AC	FIC	0,3	1			CD	CTC	0,4	1				
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	Tipo:														
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
	Tipo:														
OTROS	CAUCE	OBSTRUIDO PARCIALMENTE POR VEGETACIÓN Y SEDIMENTOS													
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 26/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 25SC01 VÍA EN CONCESIÓN: ☒
 MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - TOLUVIEJO

PR. DEL PUENTE	PR16+000		
NOMBRE DEL PUENTE	PECHELIN CALZADA DERECHA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO PECHELIN	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	X

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	77,5	No. DE LUCES	1
ANCHO	11,4	GÁLIBO	13,0

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.															
	Tipo (2):																
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros						
	Tipo (3):																
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros			FRACTURA POR IMPACTO			
	Dimensiones:																
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros						
	Material (4):				CD	GIV	1	2									
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.															
SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros							
DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros							
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
Tipo(6): Sección(7):																	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(8):																
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(9): 03 Sección(10): 01																
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	APOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros						
Tipo(11):																	
ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros							
Material:																	
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METALICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostramiento Lateral			Otros						
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros						
	Tipo(12):																
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros						
	Tipo(13):																
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros						
CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros							
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros						
	Tipo:																
	OTROS ELEMENTOS				Construcción												
	Tipo:																
	CAUCE	OBSTRUIDO PARCIALMENTE CON VEGETACIÓN															
PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO																

Basado en formato para inspección visual de puentes y pontones INVIAS 2006

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 26/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 25SC01 VÍA EN CONCESIÓN: ☒
 MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - TOLUVIEJO

PR. DEL PUENTE	PR16+000		
NOMBRE DEL PUENTE	PECHELIN CALZADA IZQUIERDA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO PECHELIN	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	X

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	86,2	No. DE LUCES	1
ANCHO	11,6	GÁLIBO	13,4

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.															
	Tipo (2):																
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros						
	Tipo (3):																
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros						
	Dimensiones:																
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros						
	Material (4):																
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.															
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros						
DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros							
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
PILAS		Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(6): Sección(7):																
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(8):																
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(9): 03 Sección(10): 01																
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	APOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros						
	Tipo(11):																
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material:																
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METALICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros						
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros						
	Tipo(12):																
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros						
	Tipo(13):																
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros						
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros						
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros						
	Tipo:																
	OTROS ELEMENTOS				Construcción												
	Tipo:																
	CAUCE	OBSTRUIDO PARCIALMENTE POR VEGETACIÓN															
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO															

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 27/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2515 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - PUERTA HIERRO

PR. DEL PUENTE	PR0+700		
NOMBRE DEL PUENTE	COLOMUTO		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO COLOMUTO	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	20,7	No. DE LUCES	1
ANCHO	26,5	GÁLIBO	6,5

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.															
	Tipo (2):																
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros						
	Tipo (3):																
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros						
	Dimensiones:																
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			POSTES CON CORROSIÓN			
	Material (4):					AC	COP	5	2								
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.															
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros						
DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros							
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material (s):																
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
Tipo(6): Sección(7):																	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(8):																
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Tipo(9): 03 Sección(10): 01																
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	APOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros						
	Tipo(11):																
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros						
	Material:																
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros						
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros						
	Tipo(12):																
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros						
	Tipo(13):																
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros						
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros						
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros						
	Tipo:																
	OTROS ELEMENTOS				Construcción												
	Tipo:																
	CAUCE	OBSTRUCCION PARCIAL POR VEGETACIÓN Y SEDIMENTOS															
OTROS	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO															

Basado en formato para inspección visual de puentes y pontones INVIAS 2006

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 27/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2515 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - PUERTA HIERRO

PR. DEL PUENTE	PR8+067		
NOMBRE DEL PUENTE	LA PANELA CALZADA DERECHA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO MORROA	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	18,0	No. DE LUCES	1
ANCHO	9,3	GÁLIBO	5,6

	ELEMENTO	REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.												LA SUPERFICIE EN ASFALTO SE ENCUENTRA FISURADA Y CON HUNDIMIENTO EN ZONAS QUE CEDIERON
	Tipo (2):													
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros			
	Tipo (3):													
	ANDENES/BORDILLOS	Despottillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros			
	Dimensiones:													
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			BARANDAS EN CONCRETO DETERIORADAS
	Material (4):													
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.												
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros			
DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Material (s):													
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			FALLA EN EL ESTRIBO DERECHO DE ENCOLE
	Material (s):													
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Tipo(6): Sección(7):													
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Tipo(8):													
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Tipo(9): 03 Sección(10): 01													
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	APOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros			
	Tipo(11):													
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Material:													
OTROS	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros			
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros			
	Tipo(12):													
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros			
	Tipo(13):													
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros			
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros			
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros			
	Tipo:													
	OTROS ELEMENTOS				Construcción									
	Tipo:													
	CAUCE	SE ENCUENTRA PARCIALMENTE CON SEDIMENTOS Y VEGETACIÓN												
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA INTRANSITADO POR ESTADO CRITICO DE FALLA EN ESTRIBO COSTADO DERECHO DE ENCOLE DEL PUENTE.												

Basado en formato para inspección visual de puentes y pontones INVIA 2006

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 27/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2515 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - PUERTA HIERRO

PR. DEL PUENTE	PR8+067		
NOMBRE DEL PUENTE	LA PANELA CALZADA IZQUIERDA		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ARROYO MORROA	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	18,0	No. DE LUCES	1
ANCHO	14,7	GÁLIBO	5,8

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.															
	Tipo (2):																
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles				Guardacantos			Otros					
	Tipo (3):																
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto				Dimensiones Insuficiente			Otros					
	Dimensiones:																
	BARANDAS	Pintura			Postes				Pasamanos			Otros		POSTES CON CORROSIÓN			
	Material (4):				AC	COP	5	2									
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.															
SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical				Reductores			Otros						
DRENAJES	Taponamiento			Ausencia				Long. Insuficiente			Otros						
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción				Funcionamiento			Otros		CONSTRUCCION INADECUADA DE JUNTA FRIA EN ALETA UNIDA AL ESTRIBO DE ENCOLE DERECHO			
	Material (s):				CD	JF	2	1									
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción				Funcionamiento			Otros					
	Material (s):																
	PILAS	Diseño			Construcción				Funcionamiento			Otros					
Tipo(6): Sección(7):																	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño			Construcción				Funcionamiento			Otros					
	Tipo(8):																
	VIGAS	Diseño			Construcción				Funcionamiento			Otros					
	Tipo(9): 03 Sección(10): 01																
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción				Funcionamiento			Otros					
	APOYOS	Desplazamiento			Descomposición				Deformación			Otros					
	Tipo(11):																
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción				Funcionamiento			Otros					
	Material:																
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METALICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho				Arriostramiento Lateral			Otros					
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros				Diagramas			Otros					
	Tipo(12):																
	ARMADURAS	Cordones			Montantes				Diagonales			Otros					
	Tipo(13):																
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores				Con Pasadores			Otros					
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones				Torres			Otros					
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera				Barandas			Otros					
	Tipo:																
	OTROS ELEMENTOS				Construcción												
	Tipo:																
	CAUCE	OBSTRUCCION PARCIAL POR SEDIMENTOS EN EL ENCOLE DEL PUENTE Y COLMADA DE VEGETACION															
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO															

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 27/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2515 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - PUERTA HIERRO

PR. DEL PUENTE	PR8+900		
NOMBRE DEL PUENTE	DEPRIMIDO DE COROZAL		
OBSTÁCULO QUE SALVA	INTERSECCIÓN	ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	15,7	No. DE LUCES	1
ANCHO	12,5	GÁLIBO	5,1

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES							
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.																			
	Tipo (2):																				
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello				Perfiles				Guardacantos				Otros							
	Tipo (3):																				
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento				Acero Expuesto				Dimensiones Insuficiente				Otros							
	Dimensiones:																				
	BARANDAS	Pintura				Postes				Pasamanos				Otros				DETERIORO DE PINTURA / FRACTURAMIENTO EN POSTES			
	Material (4): 04	AC	DT	5	1	CI	FRP	3	2												
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.																			
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal				Vertical				Reductores				Otros							
DRENAJES	Taponamiento				Ausencia				Long. Insuficiente				Otros								
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros							
	Material (s):																				
	ESTRIBOS	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros							
	Material (s):																				
	PILAS	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros							
Tipo(6): Sección(7):																					
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros							
	Tipo(8):																				
	VIGAS	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros							
	Tipo(9): Sección(10):																				
	RIOSTRAS	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros							
	APOYOS	Desplazamiento				Descomposición				Deformación				Otros							
	Tipo(11):																				
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros							
	Material:																				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METALICOS	Arco Izquierdo				Arco Derecho				Arriostamiento Lateral				Otros							
	PERFILES METÁLICOS	Vigas				Largueros				Diagramas				Otros							
	Tipo(12):																				
	ARMADURAS	Cordones				Montantes				Diagonales				Otros							
	Tipo(13):																				
	CONEXIONES	Con Soldadura				Con Conectores				Con Pasadores				Otros							
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables				Perdolones				Torres				Otros							
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/FUENTE)	Peldaños/Losa				Viga Gualdera				Barandas				Otros							
	Tipo:																				
	OTROS ELEMENTOS					Construcción															
	Tipo:																				
	CAUCE	INTERSECCIÓN																			
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO																			

Basado en formato para inspección visual de puentes y pontones INVIA 2006

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 27/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2515 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - PUERTA HIERRO

PR. DEL PUENTE	PR10+250		
NOMBRE DEL PUENTE	TUMBA BURRO		
OBSTÁCULO QUE SALVA	ESVIAJAMIENTO		NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL	☒	TRANSVERSAL

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	11,6	No. DE LUCES	1
ANCHO	10,6	GÁLIBO	4,8

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.												
	Tipo (2):													
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros			
	Tipo (3):													
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros			
	Dimensiones:													
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			DETERIORAMIENTO DE PINTURA EN AMBAS BARANDAS
	Material (4):	AC	DT	20	2									
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.												
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros			
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros			CUNETAS DETERIORADAS
					CD	1	1							
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			ALETA DESCOLE COSTADO DERECHO PRESENTA FISURAMIENTO
	Material (s):				CD	FIF	1	1						
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			ESTRIBO PRESENTA SEPARACION DE JUNTAS EMPALME REPARACION
	Material (s):	CD	FIF	0,6	1	CD	JF	3	1					
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	Tipo(6): Sección(7):													
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Tipo(8):													
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			VIGA DE BORDE IZQUIERDO PRESENTA FISURAS AL BORDE CON EL APOYO
	Tipo(9): Sección(10):	CI	FIF	0,2	1									
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros			
	Tipo(11):													
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Material:													
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros			
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros			
	Tipo(12):													
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros			
	Tipo(13):													
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros			
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros			
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros			
	Tipo:													
	OTROS ELEMENTOS				Construcción									
	Tipo:													
	CAUCE	SE ENCUENTRA OBSTRUIDO PARCIALMENTE CON BASURA, SEDIMENTOS Y VEGETACIÓN												
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO, PRESENTA ALETA Y ESTRIBOS FISURADOS, EFLUORECENCIA EN LA LOSA Y CONCRETO CONTAMINADO.												

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 27/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2515 VÍA EN CONCESIÓN: ☒
 MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - PUERTA HIERRO

PR. DEL PUENTE	PR15+800		
NOMBRE DEL PUENTE	KEMBOR		
OBSTÁCULO QUE SALVA		ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL	☒	TRANSVERSAL

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	12,6	No. DE LUCES	1
ANCHO	10,6	GÁLIBO	4,1

	ELEMENTO	REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.												
	Tipo (2):													
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros			
	Tipo (3):	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros			
	Dimensiones:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			PINTURA DETERIORADA Y PASAMANOS CONSTADO DERECHO OXIDADOS
	Material (4): 03 - 02	AC	DT	10	1	☐	☐	CD	COP	1	1	☐	☐	
SUBESTRUCTURA	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.												
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros			
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros			
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			FISURA EN ALETA DE ENCOLE Y CONCRETO DE ALETA CONTAMINADO
	Material (s):	CD	FIF	0,5	1	☐	☐	AC	CTC	0,96	1	☐	☐	
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	Material (s):	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Tipo(6): Sección(7):	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			EXPOSICION DEL ACERO DE REFUERZO, CORROSION DE ARMADURA
	Tipo(8):	☐	☐	☐	AC	EXA	0,06	1	AC	COA	0,06	1	☐	
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Tipo(9): Sección(10):	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
SUPERESTRUCTURA METÁLICA		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros			
	Tipo(11):	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			
	Material:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros			
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros			
OTROS	Tipo(12):	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros			
	Tipo(13):	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros			
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros			
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros			
	Tipo:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	OTROS ELEMENTOS				Construcción									
	Tipo:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	CAUCE	SE ENCUENTRA OBSTRUIDO POR BASURA												
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO, PRESENTA FISURAS Y ACERO DE LOSA Y VIGAS EXPUESTO.												

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO **No. 002 de 2007**

REGIONAL: **23 SUCRE**

LEVANTÓ: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG

FECHA: 27/04/2023

HOJA: 1 DE:

CÓDIGO DE LA VÍA: 2515 VÍA EN CONCESIÓN: ☒ MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

NOMBRE DE LA VÍA: SINCELEJO - PUERTA HIERRO

PR. DEL PUENTE	PR18+050		
NOMBRE DEL PUENTE	EL UVITO		
OBSTÁCULO QUE SALVA		ESVIAJAMIENTO	NO
TIPO DE PUENTE(1)	LONGITUDINAL ☒	TRANSVERSAL	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL	15,0	No. DE LUCES	1
ANCHO	11,8	GÁLIBO	4,1

ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.													
	Tipo (2):														
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Sello			Perfiles			Guardacantos			Otros				
	Tipo (3):														
	ANDENES/BORDILLOS	Despotillamiento			Acero Expuesto			Dimensiones Insuficiente			Otros				
	Dimensiones:														
	BARANDAS	Pintura			Postes			Pasamanos			Otros			PINTURA DETERIORADA	
	Material (4): 03	AC	DT	10	1										
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.													
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal			Vertical			Reductores			Otros				
	DRENAJES	Taponamiento			Ausencia			Long. Insuficiente			Otros				
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros			FISURA EN ALETA DE ENCOLE Y CONCRETO DE ALETA CONTAMINADO	
	Material (s):							AC	CTC	1,08	1				
	ESTRIBOS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material (s):														
	PILAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	Tipo(6): Sección(7):														
	LOSA	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(8):														
	VIGAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Tipo(9): Sección(10):														
	RIOSTRAS	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	CAPOYOS	Desplazamiento			Descomposición			Deformación			Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	Tipo(11):														
	ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERÍA)	Diseño			Construcción			Funcionamiento			Otros				
	Material:														
	ARCOS METÁLICOS	Arco Izquierdo			Arco Derecho			Arriostamiento Lateral			Otros				
	PERFILES METÁLICOS	Vigas			Largueros			Diagramas			Otros				
	Tipo(12):														
	ARMADURAS	Cordones			Montantes			Diagonales			Otros				
	Tipo(13):														
	CONEXIONES	Con Soldadura			Con Conectores			Con Pasadores			Otros				
OTROS	CABLE/PENDOLONES/TORRES	Cables			Perdolones			Torres			Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA/PUENTE)	Peldaños/Losa			Viga Gualdera			Barandas			Otros				
	Tipo:														
	OTROS ELEMENTOS				Construcción										
	Tipo:														
	CAUCE	SE ENCUENTRA OBSTRUIDO PARCIALMENTE POR BASURA Y SEDIMENTOS													
	PUENTE EN GENERAL	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.													

Basado en formato para inspección visual de puentes y pontones INVIAS 2006