| SDC/INV SiPuc Informe de inspec | | Fecha Hoja 22/08/12 1 |
|--|--|--------------------------|
| 11-2310-004.00 Trementino II | | 22/00/12 |
| Regional: 11 Córdoba Ruta: Carretera: Planeta Rica - Monteri Lado de la car: | a | |
| Abscisa: 30+0688 No del registro: 829 | | |
| Año de construcción | | |
| Paso Superior/Inferior: Dir. de abs. de la carretera principal.: Requisitos de la inspección: | S N 0 Nada | |
| Recolección de datos : Fecha: : Iniciales: | 2012.05.29 CAAC | |
| Posición geográfica: Latitud: 8 gra 37,043 min N Longitu | d: 75 gra 45,149 min O | Altitud: 62 m |
| Geometría: Número de luces | 1 16,30 16,30 16,30 8,60 0,00 0,00 0,00 7,70 8,10 8,10 140,18 0,00 3,00 0,00 0,40 S | |
| Superestructura, tipo principal: Diseño tipo | N 14 Losa/Viga, 4 ó más 10 Simpl. apoyado, seo 20 Concreto reforzado, | cc. const. |
| Superestructura, tipo secundario: Diseño tipo: Tipo de la estructuración transver: Tipo de la estructuración longitud: Material: | 91 No aplicable 91 No aplicable 91 No aplicable | |

| SDC/INV SiPuC | Col Fecha Hoja |
|---|-------------------------------------|
| Informe de inspec | = |
| 11-2310-004.00 Trementino II | |
| | |
| Subestructura: | |
| Estribos: Tipo: | 10 Con aletas integrados |
| Material: | 20 Concreto ciclópeo |
| Tipo de cimentación: | 10 Cimentación superficial |
| Pilas: Tipo | |
| Material | |
| Tipo de cimentación: | |
| Detalles: | |
| Tipo de baranda: | 40 Pasam. metá. pilastra concreto |
| Tipo de superficie de rodadura: | 10 Asfalto |
| Tipo de junta de expansión: | 92 Desconocido |
| | |
| Tipo de apoyos fijos en estribos: | 10 Junta de construcción |
| Tipo de apoyos móviles en estribos: | 91 No aplicable |
| Tipo de apoyos fijos en pilas: | 91 No aplicable |
| Tipo de apoyos móviles en pilas: Tipo de apoyos fijos en vigas: | 91 No aplicable 91 No aplicable |
| Tipo de apoyos móviles en vigas: | 91 No aplicable |
| Tipo de apoyos moviles en vigas | JI NO apricable |
| Municipio | Monteria |
| Coeficiente de aceleración: | 0,15 |
| | |
| Paso por el cauce N | |
| Variante existe N Longitud | (km): Estado $(B/R/M):$ |
| | |
| Vehículo de diseño: H20-44 | 1 11 |
| Clase de dist. de carga: 2 Distribució | on en 1 dirección |
| Obstáculo que cruza: | |
| Tipo de obstáculo: 30 Río ó ar | rovo |
| Ident. de la carretera.: | |
| Nombre de la carretera.: | |
| Lado de la carretera: | |
| Abscisa: | |
| | |
| Gálibo: | |
| _ · · · · · | M: DM: D: |
| Vert. inferior(m): I: 3,00 II | M: 3,00 DM: 3,00 D: 3,00 |
| December 1 T N N | |
| Proprietario 1 I.N.V | |
| Departamento | |
| Proyectista | |
| 110,0001000 | |
| Señalización: | |
| Carga máxima(ton.): | |
| Velocidad máx(k.p.h.): | |
| Otra: | Nombre del puente, señal de puente. |
| | |
| Observaciones: | |

| SDC/INV | | SiPuCol | | | Fecha | Hoja |
|-------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------|
| | Informe d | le inspecci | ón principal | : | 22/08/12 | 3 |
| 11-2310-004 | 1.00 Trementino II | | | | | |
| 2 | | T1 | 7 | _ | | |
| Resumen cro | onologico: | Fecha | Actividades | 5 | | |
| | | 1996.12.18 | Inspección | principal | | |
| | | 1998.04.30 | Inspección | | | |
| | | 2001.11.14 | Inspección | | | |
| | | 2007.03.26 | Inspección | | | |
| | | 2012.05.29 | Inspección | principal | | |
| Iltima ingr | pección principal : | | | | | |
| | | 0.01.0 | 0.5 | | | |
| | | | .05.29 CAAC | | | |
| | | | ublado | | | |
| _ | | | 29 | | | |
| remperacura | 1 | a. c/. | 2) | | | |
| Transito: 1 | TPDS | : | 2683 | | | |
| | Autos % | | 67 | | | |
| | Buses % | | 12 | | | |
| | Camiones % | | 21 | | | |
| Año de la p | próxima inspección prin | cipal: | 2015 | | | |
| Observacion | ies: | | | | | |
| Estación | de conteno No. 487 | | | | | |
| ESCACION | de conceno no. 407 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

SDC/INV SiPuCol Fecha Hoja Informe de inspección principal 22/08/12 4

| 11 | -2310-004.00 Trementino II | | _ | _ | | | | , , | |
|-----|---|-----|-----|-----|----|-------|--------------|------------|-----|
| Núi | mero de componente | | | | | Obras | de rep | paración | |
| | Trabajo | Cal | Man | Ins | | | | | Fo |
| | - Descripción del daño | ifi | ten | Esp | T | Can | 7. ~ _ | 0 | tos |
| | Tipo de daño | | | | Р | ti | Año | Costo | |
| 1 | Superficie del puente | 0 | _ | | | | | | 1 |
| 2 | Juntas de expansión - No visible, cubierta por asfalto. | ? | + | | | | | | 1 |
| 3 | Andenes/Bordillos Z:Otra - Perdida altura efectiva bordillo. Otro | 3 | _ | | Z | 34 | 2012 | 0 | 1 |
| 4 | Barandas | 1 | + | | | | | | 2 |
| 5 | Conos/Taludes | 0 | - | | | | | | 4 |
| 6 | Aletas | 1 | + | | | | | | 2 |
| 7 | Estribos | 1 | + | | | | | | 3 |
| 8 | Pilas | - | - | | | | | | |
| 9 | Apoyos | 0 | _ | | | | | | |
| 10 | Losa E:Reparación de drenes B:Reparación de concreto - Hormigueros, acero expuesto en voladizo, drenes deficiente. Daño en conc. / acero expuesto | 2 | - | | ЕВ | 2 3 | 2012 2012 | 974 480 | 2 |
| 11 | Vigas/Largueros/Diafragmas Z:Otra - Fisuras de cortante en VL2. Daño estr.(sobrecar./dis.insu) | 3 | + | | Z | 4 | 2012 | 0 | 2 |
| 12 | Elementos de arco | - | | | | | | | |
| 13 | Cables/Pendolon./Torres/Maciz. | _ | | | | | | | |
| 14 | Elementos de armadura | _ | | | | | | | |
| 15 | Cauce | 0 | _ | | | | | | 2 |
| 16 | Otros elementos | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| SDC/INV SiPuc Informe de inspec | | prin | ıcipa | .1 | | | echa 1 2/08/12 | Hoja 5 |
|--|-------|------|-------|--------|-----------|--------|-------------------|-----------|
| 11-2310-004.00 Trementino II | | | I | 1 | | _ | | |
| Número de componente | | | _ | | Obras | de rep | paración | _ |
| Trabajo | | Man | | | | | | Fo |
| - Descripción del daño Tipo de daño | 1 1 1 | ten | ESP | T P | Can ti | Año | Costo | tos |
| 11po de dano | | | | F | CI | AIIO | COSCO | |
| 17 Puente en general - Aparente falla estructural, las vigas tienen fisuras por cortante. Costo total | 3 | + | | | | | 1454 | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.07.06 1

11-2310-004.00 Trementino II



Componente...... 1 Superficie del puente

Calif./Mantenim...: 0 / -

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp 12.08.22 2 Informe de inspección principal no II

11-2310-004.00 Trementino II



Componente..... 2 Juntas de expansión

Calif./Mantenim...: ? / +

Daño/Observaciones.: No visible, cubierta por asfalto.



Componente.....: 3 Andenes/Bordillos

Calif./Mantenim...: 3 / -

Daño/Observaciones.: Perdida altura efectiva bordillo.

Tipo de daño....: Otro Reparaciones....: Z Otra

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.07.06 4

11-2310-004.00 Trementino II



Componente..... 4 Barandas

Calif./Mantenim...: 1 / +



Componente..... 4 Barandas

Calif./Mantenim...: 1 / +



Componente..... 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 0 / -



Componente.....: 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 0 / -



Componente..... 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 0 / -



Componente.....: 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 0 / -



Componente..... 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 1 / +

| SDC/INV | SiPuCol | Fecha | Comp |
|------------------|---------------------------------|----------|------|
| | Informe de inspección principal | 12.07.06 | 6 |
| 44 0040 004 00 5 | | | |



Componente..... 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 1 / +

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal no II 12.07.06

11-2310-004.00 Trementino II



Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 1 / +

SDC/INV Fecha Comp 12.07.06 7 SiPuCol Informe de inspección principal no II

11-2310-004.00 Trementino II



Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 1 / +

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal no TT 12.07.06

11-2310-004.00 Trementino II



Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 1 / +



Componente..... 10 Losa

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: Hormigueros, acero expuesto en voladizo, drenes

deficiente.

Tipo de daño....: Daño en conc. / acero expuesto Reparaciones....: E Reparación de drenes

B Reparación de concreto



Componente.....: 10 Losa

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: Hormigueros, acero expuesto en voladizo, drenes

deficiente.

Tipo de daño....: Daño en conc. / acero expuesto Reparaciones....: E Reparación de drenes

B Reparación de concreto



Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 3 / +

Daño/Observaciones.: Fisuras de cortante en VL2. Tipo de daño....: Daño estr.(sobrecar./dis.insu) Reparaciones....: Z Otra



Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 3 / +

Daño/Observaciones.: Fisuras de cortante en VL2. Tipo de daño....: Daño estr.(sobrecar./dis.insu)
Reparaciones....: Z Otra

| SDC/INV | | SiPuCol | | Fecha | Com | р |
|------------------------------|------|------------|-----------|----------|-----|---|
| Informa | e de | inspección | principal | 12.07.06 | 1 | 5 |
| 11-2310-004.00 Trementino II | | | | | | |



Componente....: 15 Cauce

Calif./Mantenim...: 0 / -

| SDC/INV | | SiPuCol | | Fecha | Comp |
|------------------------------|----|------------|-----------|----------|------|
| Informe | de | inspección | principal | 12.07.06 | 15 |
| 11-2310-004.00 Trementino II | | | | | |



Componente....: 15 Cauce

Calif./Mantenim...: 0 / -



Componente.....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim...: 3 / +

Daño/Observaciones.: Aparente falla estructural, las vigas tienen

fisuras por cortante.



Componente.....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim...: 3 / +

Daño/Observaciones.: Aparente falla estructural, las vigas tienen

fisuras por cortante.



Componente.....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim...: 3 / +

Daño/Observaciones.: Aparente falla estructural, las vigas tienen

fisuras por cortante.