SDC/INV SiPuc Informe de inspec	
11-2513-002.00 San Jorge	zi, co, ii
Regional: 11 Córdoba Ruta: Troncal de Occidente Carretera: Caucasia - Planeta Ric Lado de la car: Abscisa: 19+0200 No del registro: 5237	a
Año de construcción	1951 2010
Paso Superior/Inferior  Dir. de abs. de la carretera principal.:  Requisitos de la inspección	S 3 Bote
Recolección de datos : Fecha: : Iniciales:	2012.05.08 CAAC
Posición geográfica: Latitud: 8 gra 3,986 min N Longitud	: 75 gra 21,411 min O Altitud: 41 m
Geometría: Número de luces	3 41,50 61,05 163,60 6,10 0,00 0,00 0,00 5,80 5,80 7,20 997,96  6,00 3,70 0,60 3,00 S
Superestructura, tipo principal: Diseño tipo	N 40 Armadura de paso inferior 10 Simpl. apoyado, secc. const. 51 Acero y concreto
Superestructura, tipo secundario:  Diseño tipo:  Tipo de la estructuración transver:  Tipo de la estructuración longitud:  Material	91 No aplicable 91 No aplicable 91 No aplicable

SDC/INV	Info	orme de ir	SiPuCol	nringi	nal		Fecha 24/08/12	Hoja 2
11-2513-002.0		Tille de II	ispección	princi	.pai		24/00/12	
Subestructura								
Estribos.:	Tipo Material		: 21	Concr	letas inte eto refor		S	
	Tipo de cimenta			Desco	nocido			
Pilas:	Tipo Material				ás colum. y concre		cabez.com.	
Detalles:	Tipo de cimenta	ción	: 20	Pilot	es de con	creto		
_	randa perficie de roda			Const:	rucción m eto	etálic	a ligera	
	nta de expansión			Placa	s vert. /a	ángulo	s de acero	
	oyos fijos en es oyos móviles en e				fijo de a licable	acero		
Tipo de apo	oyos fijos en pi oyos móviles en p	las	: 40	Apoyo	fijo de a licable	acero		
Tipo de apo	oyos fijos en vi	gas	: 91	No ap	licable			
	oyos móviles en <sup>.</sup>			_	licable			
_	e de aceleración			casia				
	cauce: S	Longi	tud (km):		Estado	o (B/R,	/M):	
Vehículo de d	diseño:	J						
Clase de dist	c. de carga:	2 Distrib	ución en	1 dire	cción			
Ident. de l Nombre de l Lado de la	e cruza: stáculo: la carretera.: la carretera.: carretera:	30 Río	ó arroyo					
Gálibo:								
	erior(m): ferior(m):	I: 4,80 I: 7,70		'	DM: 4,80 DM: 7,70		4,80 7,70	
Departamento. Administrador	: : r vial:	1 I.N. 311 Córd 1 I.N.	oba					
Velocidad m	ma(ton.): máx(k.p.h.):		21					
	:		Sol	un ve	eh. en el	puente		
Observaciones Al puente i	s: recientemente se	le reali	zó manten	imiento	o, no se d	observa	an daños.	

SDC/INV	SiPuCol		Fecha	Hoja
In	forme de inspecció	n principal	27/07/12	3
11-2513-002.00 San Jorge				
Resumen cronológico:	Fecha	Actividades		
5				
	2001.11.09	Inspección princi		
	2007.04.04	Inspección princi		
	2012.05.08	Inspección princi	pal	
Ultima inspección principal	. :			
Fecha	2012.	05.08		
Iniciales		CAAC		
$\hbox{\tt Piempo}$		Seco		
Temperatura	(gra. C):	30		
Transito: TPDS	:	3588		
Autos %	:	56		
Buses %		9		
Camiones %	:	35		
Año de la próxima inspecció	n principal:	2015		
Observaciones:				
Estación de conteo No. 48	6			

SDC/INV SiPuCol Fecha Hoja Informe de inspección principal 27/07/12 4

111	-2513-002.00 San Jorge	01011	P	отра	_		_	,, 0,, 12	-
_	mero de componente					Obras	de re	paración	
	Trabajo	Cal	Man	Ins			-	-	Fo
	- Descripción del daño	ifi		Esp	Т	Can			tos
	Tipo de daño				Р	ti	Año	Costo	
	*								
1	Superficie del puente	2	+						2
	- Sello de grietas.								
	3								
2	Juntas de expansión	3	_						2
	A:Reparación de junta				А	12	2012	372	
	- Reparación en juntas por								
	asentamiento.								
	Asentamiento / Movimiento								
	·								
3	Andenes/Bordillos	1	_						2
	,								
4	Barandas	1	_						1
5	Conos/Taludes	0							4
6	Aletas	0							4
7	Estribos	0							2
8	Pilas	1	_						2
9	Apoyos	0	_						2
10	Losa	3	_						2
	B:Reparación de concreto				В	30	2012	4800	
	- Reparación de losa de concreto.								
	Daño en concreto / corr. ref.								
11	Vigas/Largueros/Diafragmas	1	-						1
12	Elementos de arco	-							
13	Cables/Pendolon./Torres/Maciz.	-							
14	Elementos de armadura	1	-						3
15	Cauce	1	-						2
16	Otros elementos	-							
17	Puente en general	2	_						2
	- El puente recibio mantenimiento.								
								_	
	Costo total							5172	

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.06 1

11-2513-002.00 San Jorge

Componente...... 1 Superficie del puente

Calif./Mantenim...: 2 / +

Daño/Observaciones.: Sello de grietas.



SDC/INV				SiPuCol			Fecha		Comp
		Informe	de	inspección	principal	-	12.06.	.06	1
11-2513-002.00 Sa	an Jorge								

Componente...... 1 Superficie del puente

Calif./Mantenim...: 2 / +

Daño/Observaciones.: Sello de grietas.



SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.06.06	2

11-2513-002.00 San Jorge

Componente..... 2 Juntas de expansión

Calif./Mantenim...: 3 / -

Daño/Observaciones.: Reparación en juntas por asentamiento. Tipo de daño....: Asentamiento / Movimiento Reparaciones....: A Reparación de junta



SDC/INV		SiPuCol		Fecha	Comp
	Informe d	le inspección	principal	12.06.06	2
11 0510 000 00 7					

11-2513-002.00 San Jorge

Componente..... 2 Juntas de expansión

Calif./Mantenim...: 3 / -

Daño/Observaciones:: Reparación en juntas por asentamiento.
Tipo de daño....: Asentamiento / Movimiento
Reparaciones...: A Reparación de junta



SDC/INV			SiPuCol		Fecha		Comp
	Informe	de	inspección	principal	12.06.	06	3
11-2513-002.00 San J	orge						

Componente.....: 3 Andenes/Bordillos

Calif./Mantenim...: 1 / -



Informe de inspección principal 12.06.06	SDC/INV		SiPuCol		Fecha	Comp
		Informe de	inspección	principal	12.06.06	3

11-2513-002.00 San Jorge

Componente.....: 3 Andenes/Bordillos

Calif./Mantenim...: 1 / -



Componente...... 4 Barandas

Calif./Mantenim...: 1 / -



SDC/INV					SiPuCol			Fecha	Comp
			Informe	de	inspección	principal	1	12.06.06	5
11-2513-002.00	San J	Jorge							

Componente..... 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 0 /



SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.06 5 11-2513-002.00 San Jorge

Componente..... 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 0 /



SDC/INV					SiPuCol			Fecha	Comp
			Informe	de	inspección	principal	1	12.06.06	5
11-2513-002.00	San J	Jorge							

Componente..... 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 0 /



SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.06 5 11-2513-002.00 San Jorge

Componente..... 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 0 /




SDC/INV Fecha Comp 12.06.06 6 SiPuCol Informe de inspección principal e

11-2513-002.00 San Jorge

Componente..... 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 0 /



SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.06 6 11-2513-002.00 San Jorge

Componente..... 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 0 /



SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.06 6 11-2513-002.00 San Jorge

Componente..... 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 0 /



SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.06 6 11-2513-002.00 San Jorge

Componente..... 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 0 /



SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.06 7

11-2513-002.00 San Jorge

Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 0 /



SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.06 7 11-2513-002.00 San Jorge

Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 0 /



SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.06 8 11-2513-002.00 San Jorge

Componente..... 8 Pilas


Calif./Mantenim...: 1 / -



SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.06 8 11-2513-002.00 San Jorge

Componente..... 8 Pilas

Calif./Mantenim...: 1 / -



SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.06 11-2513-002.00 San Jorge

Componente..... 9 Apoyos

Calif./Mantenim...: 0 / -



SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.06 9 11-2513-002.00 San Jorge

Componente...... 9 Apoyos

Calif./Mantenim...: 0 / -



SDC/INV					SiPuCol			Fecha		Comp
			Informe	de	inspección	principal	L	12.06.	06	10
11-2513-002.00	San	Jorge								

Componente.....: 10 Losa

Calif./Mantenim...: 3 / -

Daño/Observaciones:: Reparación de losa de concreto. Tipo de daño....: Daño en concreto / corr. ref. Reparaciones...: B Reparación de concreto



SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.06 10

11-2513-002.00 San Jorge

Componente..... 10 Losa

Calif./Mantenim...: 3 / -

Daño/Observaciones.: Reparación de losa de concreto. Tipo de daño....: Daño en concreto / corr. ref. Reparaciones...: B Reparación de concreto



SDC/INV	SiPuCol		Fecha	Comp
	Informe de inspección	principal	12.06.06	11
11-2513-002.00 San Jorge				

Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 1 / -



SDC/INV			SiPuCol		Fech	.a	Comp
	Informe of	de	inspección	principal	12.0	6.06	14
11 0510 000 00 0 T	_						

11-2513-002.00 San Jorge

Componente....: 14 Elementos de armadura

Calif./Mantenim...: 1 / -



SDC/INV	S	SiPuCol		Fech	a Comp
	Informe de ir	nspección	principal	12.0	6.06 14
11-2513-002.00 San Jorg	re				

Componente....: 14 Elementos de armadura

Calif./Mantenim...: 1 / -



SDC/INV			SiPuCol		Fech	.a	Comp
	Informe of	de	inspección	principal	12.0	6.06	14
11 0510 000 00 0 T	_						

11-2513-002.00 San Jorge

Componente....: 14 Elementos de armadura

Calif./Mantenim...: 1 / -



SDC/INV		SiPuCol			Fecha	Comp
	Informe de	inspección	principal	L	12.06.0	)6 15
11-2513-002.00 San Jorge	!					

Componente....: 15 Cauce

Calif./Mantenim...: 1 / -



SDC/INV			SiPuCol		Fecha		Comp
	Informe	de	inspección	principal	12.06.	06	15
11-2513-002.00 San 3	Jorge						

Componente....: 15 Cauce

Calif./Mantenim...: 1 / -



SDC/INV			SiPuCol		Fecha		Comp
	Informe o	de	inspección	principal	12.06.0	06	17
11-2513-002.00 San Jorg	je						

Componente....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: El puente recibio mantenimiento.



SDC/INV			SiPuCol		Fe	echa	Comp
	Inform	e de	inspección	principal	1:	2.06.06	17
11-2513-002.00 Sa	an Jorge						

Componente.....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: El puente recibio mantenimiento.

