SDC/INV SiPuc Informe de inspec	
11-2513-003.00 Los Zambos	
Regional: 11 Córdoba Ruta: Troncal de Occidente Carretera: Caucasia - Planeta Ric Lado de la car: Abscisa: 34+0213 No del registro.: 833	a
Año de construcción	1972
Paso Superior/Inferior: Dir. de abs. de la carretera principal: Requisitos de la inspección:	S E 0 Nada
Recolección de datos : Fecha: : Iniciales:	
Posición geográfica: Latitud: 8 gra 10,039 min N Longitu	d: 75 gra 26,589 min O Altitud: 61 m
Geometría: Número de luces: Longitud de la luz menor (m): Longitud de la luz mayor (m): Longitud total	2 13,70 13,70 27,40 9,00 0,00 0,00 0,00 7,40 8,00 8,00 246,60 3,50 3,50 0,35 0,35 S
Superestructura, tipo principal: Diseño tipo	N 14 Losa/Viga, 4 ó más vigas 10 Simpl. apoyado, secc. const. 21 Concr.reforz.,prefab.& in situ
Superestructura, tipo secundario: Diseño tipo: Tipo de la estructuración transver: Tipo de la estructuración longitud: Material	91 No aplicable 91 No aplicable 91 No aplicable

SDC/INV		uCol			Fecha	Hoja
11-2513-003.00 Los Zambos	rme de insp	eccion	principal	-	22/08/12	2
Subestructura:		1.0	Con oloh			
Estribos: Tipo			Con alet			
Material			Concreto Desconoc		ado	
Tipo de cimentad	STOIL	: 92	Desconoc	100		
Pilas: Tipo					viga cabez.com.	
Material			Concreto		ado	
Tipo de cimentad	ción:	: 92	Desconoc	ido		
Detalles:						
Tipo de baranda				etá. pil	lastra metálica	
Tipo de superficie de rodac			Asfalto			
Tipo de junta de expansión		: 92	Desconoc	ido		
Tipo de apoyos fijos en est	ribos:	: 91	No aplic	able		
Tipo de apoyos móviles en e			Placas d	e neopre	eno	
Tipo de apoyos fijos en pil	las	: 91	No aplic	able		
Tipo de apoyos móviles en p	pilas	: 30	Placas d	e neopre	eno	
Tipo de apoyos fijos en viç	gas:		No aplic			
Tipo de apoyos móviles en v	vigas	: 91	No aplic	able		
Municipio Coeficiente de aceleración Paso por el cauce N Variante existe N		: 0,15	a Vista	Estado	(B/R/M):	
	HS20-44 2 Distribuc	ión en	1 direcci	ón		
Obstáculo que cruza: Tipo de obstáculo: Ident. de la carretera.: Nombre de la carretera.: Lado de la carretera: Abscisa:	30 Río ó a	arroyo				
Gálibo:						
Sup. exterior(m): Vert. inferior(m):	I: I: 3,50	IM: IM: 3,	DM:		D: D: 3,50	
Proprietario: Departamento: Administrador vial:	1 I.N.V 311 Córdoba 1 I.N.V	a				
Proyectista:	0					
Señalización: Carga máxima(ton.): Velocidad máx(k.p.h.): Otra:		70 Nomb	re del pu	lente		
Observaciones: Buenas condiciones.						

SDC/INV	SiPuCo	L	Fecha	Hoja
	orme de inspecc	ión principal	22/08/12	
1-2513-003.00 Los Zambos	_			
Resumen cronológico:	Fecha	Actividades		
desdiment cronorogico.	recha	Actividades		
	1996.12.19	- L		
	1998.04.29			
	2001.11.09			
	2007.04.04	- L		
	2012.05.13	Inspección prir	ncipal	
Jltima inspección principal	:			
Fecha				
Iniciales		CAAC		
Tiempo		Nublado		
Temperatura	(gra. C):	30		
Transito: TPDS		3588		
Autos %		56		
Buses %		9		
Camiones %		35		
~ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0015		
Año de la próxima inspección	principal:	2017		
Observaciones:				
Estación de conteo No. 486	;			

SDC/INV SiPuCol Fecha Hoja Informe de inspección principal 22/08/12

11	-2513-003.00 Los Zambos		_	_					
Núr	mero de componente					Obras	de rep	paración	
	Trabajo		Man	Ins	_				Fo
	- Descripción del daño Tipo de daño	ifi	ten	Esp	T	Can ti	Año	Costo	tos
	Tipo de dano				F	CI	AIIO	COSCO	
1	Superficie del puente	2	_						1
	A:Cambio del pavimento asfáltico				A	80	2013	2320	
	- Cambio de pavimento asfaltico en								
	acceso al puente								
	Asentamiento / Movimiento								
2	Juntas de expansión	?	_						1
	- Juntas no visibles, cubiertas por								
	asfalto.								
	7 d / D d . 1 1 1	-							_
3	Andenes/Bordillos	1	_						1
4	Barandas	5							5
	B:Reparación de baranda de acero				В	3	2012	360	
	- Reparar tramo perdido.								
	Otro								
5	Conos/Taludes	2	_						2
	C:Protección de conos de derrame				С	100	2012	8600	
	- Protección de conos de derrame.								
	Otro								
6	Aletas	1	_						2
		_							
7	Estribos	1	-						2
	Pilas	1	_						3
0	FILAS		_						3
9	Apoyos	0	_						1
10	Losa	1	_						2
11	Vigas/Largueros/Diafragmas	1	_						2
12	Elementos de arco								
13	Cables/Pendolon./Torres/Maciz.								
	cableby remacion. / refresh naciz.								
14	Elementos de armadura								
15	Cauce	0	_						2
16	Otros elementos								

SDC/INV SiPuC	ol					F	echa I	Hoja
Informe de inspec		prin	cipa	1			2/08/12	5
11-2513-003.00 Los Zambos								
Número de componente					Obras	de rep	paración	
Trabajo		Man						Fo
- Descripción del daño	ifi	ten	Esp		Can			tos
Tipo de daño				Р	ti	Año	Costo	
17 Puente en general	1	-						3
Costo total							11280	

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.05

11-2513-003.00 Los Zambos



Componente...... 1 Superficie del puente

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: Cambio de pavimento asfaltico en acceso al puente Tipo de daño.....: Asentamiento / Movimiento Reparaciones....: A Cambio del pavimento asfáltico

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.08.22 2

11-2513-003.00 Los Zambos



Componente..... 2 Juntas de expansión

Calif./Mantenim...: ? / -

Daño/Observaciones.: Juntas no visibles, cubiertas por asfalto.

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.05 3

11-2513-003.00 Los Zambos



Componente..... 3 Andenes/Bordillos

Calif./Mantenim...: 1 / -



Componente..... 4 Barandas

Calif./Mantenim...: 5 /



Componente..... 4 Barandas

Calif./Mantenim...: 5 /



Componente..... 4 Barandas

Calif./Mantenim...: 5 /

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.05

11-2513-003.00 Los Zambos



Componente..... 4 Barandas

Calif./Mantenim...: 5 /

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.05

11-2513-003.00 Los Zambos



Componente..... 4 Barandas

Calif./Mantenim...: 5 /



Componente.....: 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: Protección de conos de derrame. Tipo de daño.....: Otro
Reparaciones....: C Protección de conos de derrame



Componente.....: 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: Protección de conos de derrame. Tipo de daño.....: Otro
Reparaciones....: C Protección de conos de derrame



Componente..... 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 1 / -

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.05 6

11-2513-003.00 Los Zambos



Componente..... 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 1 / -

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.05 7

11-2513-003.00 Los Zambos



Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 1 / -

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.05

11-2513-003.00 Los Zambos



Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 1 / -

SDC/INV	SiPu	ol	Fecha	Comp
	Informe de insped	ción principal	12.06.05	8
11-2513-003.00 Los	Zambos			



Componente...... 8 Pilas

Calif./Mantenim...: 1 / -

SDC/INV	SiPu	ol	Fecha	Comp
	Informe de insped	ción principal	12.06.05	8
11-2513-003.00 Los	Zambos			



Componente..... 8 Pilas

Calif./Mantenim...: 1 / -

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.06.05 8

11-2513-003.00 Los Zambos



Componente...... 8 Pilas

Calif./Mantenim...: 1 / -

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.06.05	9



Componente...... 9 Apoyos

Calif./Mantenim...: / -

SDC/INV				SiPuCol			Fecha		Comp
		Informe	de	inspección	principal	L	12.06.0)5	10
11-2513-003	.00 Los	Zambos							



Componente....: 10 Losa

Calif./Mantenim...: 1 / -

SDC/INV			SiPuCol		Fecha	Com	р
	Informe	de	inspección	principal	12.06.05	1	0
11-2513-003.00 Lo	os Zambos						



Componente.....: 10 Losa

Calif./Mantenim...: 1 / -

SDC/INV	SiPuCol	Fecha Comp
	Informe de inspección principal	12.06.05 11



Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 1 / -

SDC/INV		SiPuCol		Fecha	Comp
	Informe de	e inspección	principal	12.06.05	11
11-2513-003.00 Los	Zambos				



Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 1 / -

SDC/INV		SiPuCol		Fecha	Comp
	Informe o	de inspección	principal	12.06.05	15
11-2513-003.00 Lo	os Zambos				



Componente..... 15 Cauce

Calif./Mantenim...: 0 / -

SDC/INV		SiPuCol		Fecha	Comp
	Informe de	inspección	principal	12.06.05	15
11-2513-003.00 Los	Zambos				



Componente..... 15 Cauce

Calif./Mantenim...: 0 / -

SDC/INV	SiPuCol	Fecha Comp
	Informe de inspección principal	12.06.05 1



Componente....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim...: 1 / -

SDC/INV	SiPuCol	Fecha Comp
11 0510 000 00 5	Informe de inspección principal	12.06.05 17



Componente....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim...: 1 / -

SDC/INV	SiPuCol	Fecha Comp
11 0510 000 00 5	Informe de inspección principal	12.06.05 17



Componente....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim...: 1 / -