



		FORMATO PARA INSPECCION VISUAL DE PUENTES Y PONTONES									
		EVALUACION DE EL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE EL CONTRATO N° : 0002 del 2014									
		REGIONAL: 12					FECHA: 30/08/2023				
		LEVANTÓ:					HOJA: DE:				
NOMBRE DE LAVÍA:		Salitre -Sopo					CÓDIGO DE LA VÍA: 50CN03			VÍA EN CONCESIÓN: X	
PR. DEL PUENTE		UF2A 1+100					MANTENIMIENTO INTEGRAL:			GRUPO ADM.VIAL:	
NOMBRE DEL PUENTE		Puente peatonal: UF2A 1+100					DIMENSIONES GENERALES				
OBSTÁCULO QUE SALVA		VIA					ESVIAJAMIENTO			LONGITUD TOTAL : 21.4m	
TIPO DE PUENTE (1)		LONGITUDINAL: 01					TRANSVERSAL: 01			ANCHO: 2.28m	
ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS									
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar , los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos									
Tipo (2): 02		Se encuentra en buen estado									
JUNTAS DE EXPANSIÓN		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros		Se encuentra en buen estado	
Tipo(3): 02											
ANDENES / BORDILLOS		Desportilla miento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros		Bordillos metálicos en buen estado	
Dimensiones: 5cm * 1.70m											
BARANDAS		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros		Barandas metálicas en buen estado	
Material (4): 03											
ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos									
SEÑALIZACIÓN		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros		Se encuentra en buen estado	
DRENAJES		Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros		sección transversal a 2 aguas en buen estado	
ALETAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Se encuentra en buen estado	
Material (5): 03											
ESTRIBOS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Se encuentra en buen estado	
Material (5): 03											
PILAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Se encuentra en buen estado	
Tipo(6): 01											
LOSA		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Se encuentra en buen estado	
Tipo(8): 04											
VIGAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Se encuentra en buen estado, pero en la parte media de el costado izquierdo se encuentra levantada la pintura y con musgo debido a la caída de el agua	
Tipo(9): 02											
RIOSTRAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Se encuentra en buen estado	
APOYOS		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros		Se encuentra en buen estado	
Tipo (11): 04											
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros			
Material:											
ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostamiento lateral		Otros			
PERFILES METÁLICOS		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros			
Tipo (12):											
ARMADURAS		Cordones		Montantes		Diagonales		Otros			
Tipo (13):											
CONEXIONES		Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros			
CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables		Pendolones		Torres		Otros			
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros		en la rampla de la parte alta derecha se encuentran varias fisuras pero se encuentran selladas	
Tipo: escaleras y rampa											
OTROS ELEMENTOS											
Tipo:											
CAUCE											
PUENTE EN GENERAL											

ELEMENTO		REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIONES
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2): 02			Se encuentra en buen estado
JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo(3): 02			Se encuentra en buen estado
ANDENES / BORDILLOS Dimensiones: 5cm * 1.70m			Bordillos metálicos en buen estado
BARANDAS (4): 03	Material		Barandas metálicas en buen estado
ILUMINACIÓN			Se encuentra en buen estado
SEÑALIZACIÓN			Se encuentra en buen estado
DRENAJES			Sección transversal a 2 aguas en buen estado
ALETAS Material (5): 03			Se encuentra en buen estado
ESTRIBOS Material (5): 03			Se encuentra en buen estado
PILAS Tipo(6): 01 (7) : 01	sección		Se encuentra en buen estado
LOSA Tipo (8): 04			Se encuentra en buen estado
VIGAS Tipo(9): 02 (10): 01	sección		Se encuentra en buen estado, pero en la parte media de el costado izquierdo se encuentra levantada la pintura y con musgo debido a la caída de el agua
RIOSTRAS			Se encuentra en buen estado
APOYOS Tipo (11): 04			Se encuentra en buen estado
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: escaleras y rampas			En la rampla de la parte alta derecha se encuentran varias fisuras pero se encuentran selladas

		FORMATO PARA INSPECCION VISUAL DE PUENTES Y PONTONES					
		EVALUACION DE EL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE EL CONTRATO N° : 0002		DE 2014			
REGIONAL:		12	FECHA:		30/08/2023		
LEVANTÓ:		Oscar Barreto		HOJA:	1 DE:1		
NOMBRE DE LA VÍA:		Salitre -Sopo		CÓDIGO DE LA VÍA: 50CN03	VÍA EN CONCESIÓN: X		
PR. DEL PUENTE		UF2A 3+250		MANTENIMIENTO INTEGRAL:	GRUPO ADM.VIAL:		
NOMBRE DEL PUENTE		Puente peatonal: UF2A 3+250		DIMENSIONES GENERALES			
OBSTÁCULO QUE SALVA		Via		ESVIAJAMIENTO	LONGITUD TOTAL: 23m		
TIPO DE PUENTE (1)		LONGITUDINAL 01		TRANSVERSAL: 01	No.DELUCES: 1		
				ANCHO: 2.53m	GABILO : 4.50m		
SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE Y EQUIPAMIENTOS	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES
	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar , los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos				Se encuentra en buen estado
	Tipo (2): 02						
	JUNTAS DE EXPANSIÓN						
	Tipo(3): 01						Se encuentra en buen estado
	ANDENES / BORDILLOS						
	Dimensiones: 16cm * 17.60m						Bordillos en concreto en buen estado
	BARANDAS						
	Material (4): 03						Barandas metalicas en buen estado
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos				Se encuentra en buen estado
	SEÑALIZACIÓN						
							Se encuentra en buen estado
	DRENAJES						
							Se encuentra en buen estado
	ALETAS						
	Material (5): 05						Se encuentra en buen estado
	ESTRIBOS						
	Material (5): 04						Se encuentra en buen estado
	PILAS						
	Tipo(6): 01						Se encuentra en buen estado
	Sección (7): 02						
	LOSA						
	Tipo(8): 01						Se encuentra en buen estado
	VIGAS						
	Tipo(9):						
Sección (10):							
RIOSTRAS							
APOYOS							
Tipo (11):							
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERIA)							
Material:							
ARCOS METÁLICOS							
PERFILES METÁLICOS							
Tipo (12): 01						Se encuentra en buen estado	
ARMADURAS							
Tipo (13):							
CONEXIONES							
						se encuentra en buen estado	
CABLE / PENDOLONES / TORRES							
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)							
Tipo: Rampa						se encuentra en buen estado	
OTROS ELEMENTOS							
Tipo:							
CAUCE							
PUENTE EN GENERAL							

ELEMENTO	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIONES
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2): 02		Se encuentra en buen estado
JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo(3): 01		Se encuentra en buen estado
ANDENES / BORDILLOS Dimensiones: 16cm * 17.60m		Bordillos en concreto en buen estado
BARANDAS Material (4): 03		Se encuentra en buen estado
ILUMINACIÓN		Se encuentra en buen estado
SEÑALIZACIÓN		Se encuentra en buen estado
DRENAJES		Se encuentra en buen estado
ALETAS Material (5): 05		Se encuentra en buen estado
ESTRIBOS Material (5): 04		Se encuentra en buen estado
PILAS Tipo(6): 01 seccion (7) : 02		Se encuentra en buen estado
LOSA Tipo (8): 01		Se encuentra en buen estado
PERFILES METÁLICOS Tipo (12): 01		Se encuentra en buen estado
CONEXIONES		Se encuentra en buen estado
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: rampa		Se encuentra en buen estado

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL DE PUENTES Y PONTONES										
	EVALUACION DE EL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE EL CONTRATO N° : 0002										
	REGIONAL:	12					FECHA:	30/08/2023			
LEVANTÓ:	Oscar Barreto					HOJA:	1		DE:1		
NOMBRE DE LAVIA:	Salitre -Sopo					CÓDIGO DE LA VÍA: 50CN03			VÍA EN CONCESIÓN: X		
						MANTENIMIENTO INTEGRAL:			GRUPO ADM.VIAL:		
PR. DEL PUENTE	UF2B 8+600										
NOMBRE DEL PUENTE	Puente peatonal: UF2B 8+600										
OBSTÁCULO QUE SALVA	Via					ESVIAJAMIENTO			LONGITUD TOTAL: 20.84m		No.DELUCES
TIPO DE PUENTE (1)	LONGITUDINAL: 01					TRANSVERSAL: 01			ANCHO : 2.53m		GABILO : 4.50m
ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS								OBSERVACIONES	
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2): 02		Para daños precentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar , los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos								Se encuentra en buen estado	
JUNTAS DE EXPANSIÓN		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros		Se encuentra en buen estado	
Tipo(3): 01											
ANDENES / BORDILLOS		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros		Se encuentra en buen estado	
Dimensiones: 16cm * 18.20m											
BARANDAS		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros		Barandas metalicas en buen estado	
Material (4): 03											
ILUMINACIÓN		Verificar la existencia deelementos deiluminación y elfuncionamiento delos mismos								Se encuentra en buen estado	
SEÑALIZACIÓN		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros		Se encuentra en buen estado	
DRENAJES		Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros		Se encuentra en buen estado	
ALETAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Se encuentra en buen estado	
Material (5): 05											
ESTRIBOS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Se encuentra en buen estado	
Material (5): 04											
PILAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Se encuentra en buen estado	
Tipo(6): 01											
LOSA		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Se encuentra en buen estado	
Tipo(8): 01											
VIGAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros			
Tipo(9):											
Sección (10):											
RIOSTRAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros			
APOYOS		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros			
Tipo (11):											
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros			
Material:											
ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostramiento lateral		Otros			
PERFILES METÁLICOS		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros		Se encuentra en buen estado	
Tipo (12): 01											
ARMADURAS		Cordones		Montantes		Diagonales		Otros			
Tipo (13):											
CONEXIONES		Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros		Se encuentra en buen estado	
CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables		Pendolones		Torres		Otros			
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros		Se encuentra en buen estado	
Tipo: Rampa											
OTROS ELEMENTOS											
Tipo:											
CAUCE											
PUENTE EN GENERAL											

ELEMENTO	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIONES
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2): 02		Se encuentra en buen estado
JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo(3): 01		Se encuentra en buen estado
ANDENES / BORDILLOS Dimensiones: 15cm * 18.20m		bordillos en concreto en buen estado
BARANDAS Material (4): 03		Se encuentra en buen estado
ILUMINACIÓN		Se encuentra en buen estado
SEÑALIZACIÓN		Se encuentra en buen estado
DRENAJES		Se encuentra en buen estado
ALETAS Material (5): 05		Se encuentra en buen estado
ESTRIBOS Material (5): 04		Se encuentra en buen estado
PILAS Tipo(6): 01 seccion (7) : 02		Se encuentra en buen estado
LOSA Tipo (8): 01		Se encuentra en buen estado
VIGAS Tipo(9): seccion (10):		
RIOSTRAS		
APOYOS Tipo (11):		
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material:		
ARCOS METÁLICOS		
PERFILES METÁLICOS Tipo (12): 01		Se encuentra en buen estado
CONEXIONES		Se encuentra en buen estado
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: rampa		Se encuentra en buen estado