



AUTOPISTAS  
del  
CAFE S.A.

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSPECCIÓN DE PUENTES

CÓDIGO: MR-F-006

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

Nombre: Circasia uno

Fecha: 2024-02-20

Tramo: Armenia - Pereira

Ruta: 2901

PR: K03+700

Inspector: Diego Gomez

Administrador:

Próxima inspección: 2024-08-20

Componente	Calificación	Mantenimiento	Insp. Esp.	No. de fotos	Tipo de daño	Reparaciones				Daño
						Tipo	Cantidad	Año	Costo	
1.Superficie del puente	0	No	No	2	0	-	0	2024		
2.Juntas de Expansi3n	0	No	No	2	0	-	0	2024		
4.Barandas	0	No	No	3	0	-	0	2024		
5.Conos / Taludes	2	Si	No	2	40	A	3 M3	2024		En el costado izquierdo se presenta erosión bajo la estructura con pérdida de material del talud de protección del estribo, en este sitio mencionado se evidencia la pernoctación de habitantes.
9.Apoyos	0	No	No	4	0	-	0	2024		
11.Vigas / Largueros / Diafragmas	0	No	No	3	0	-	0	2024		
17.Puente en general	0	No	No	3	0	-	0	2024		



AUTOPISTAS  
del  
CAFE S.A.

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO: MR-F-006

INSPECCIÓN DE PUENTES

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

### OBSERVACIONES

En el costado Izquierdo se presenta erosión bajo la estructura con perdida de material del talud de protección del estribo, en este sitio mencionado se evidencia la pernociación de habitantes.