



**AUTOPISTAS  
del  
CAFE S.A.**

**PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO**

**CÓDIGO: MR-F-006**

**INSPECCIÓN DE PUENTES**

**VERSIÓN: 1**

**FECHA: 12-feb-2009**

Nombre: El Naranjal 2

Fecha: 2024-02-13

Tramo: La Paila - Calarcá

Ruta: 4002A

PR: K85+520

Inspector: Paulo García

Administrador:

Próxima inspección: 2024-08-13

Componente	Calificación	Mantenimiento	Insp. Esp.	No. de fotos	Tipo de daño	Reparaciones				Daño
						Tipo	Cantidad	Año	Costo	
1.Superficie del puente	2	Si	No	20	70	D	1 M2	2024		
2.Juntas de Expansi3n	6	No	No	8	0	-	0	2024		No existen juntas de expansi3n.
3.Andenes / Bordillos	2	Si	Si	25	50	Z	10 M	2024		Anden peatonal el cual requiere de mantenimiento general.
4.Barandas	2	Si	Si	20	50	B	9 M	2024		La Baranda Met3lica del paso peatonal requiere de pintura general.
5.Conos / Taludes	0	No	No	11	0	-	0	2024		
6.Aletas	0	No	No	1	0	-	0	2024		
	0	No	No	15	0	-	0	2024		Las aletas a lado y lado del puente soportan estructuras met3licas que tienen tuber3as de acueducto, y en el costado izquierdo el puente peatonal adosado.
7.Estribos	0	No	No	18	0	-	0	2024		
9.Apoyos	0	No	Si	19	0	-	8 UND	2024		Las Vigas son directamente apoyadas sobre los estribos y no tienen neoprenos.
10.Losa	0	No	No	16	0	-	0	2024		
11.Vigas / Largueros / Diafragmas	0	No	No	20	0	-	0	2024		
15.Cauce	0	No	No	20	0	-	0	2024		El cauce de la quebrada El Naranjal atraviesa un Box Culvert de forma rectangular.
16.Otros Elementos	6	No	No	2	93	-	4 UND	2024		No existe se3alizaci3n informativa de localizaci3n SI04, ni se3al preventiva de puente estrecho SP36 en ambos sentidos de la v3a.



AUTOPISTAS  
del  
CAFE S.A.

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO: MR-F-006

INSPECCIÓN DE PUENTES

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

#### OBSERVACIONES

Puente en forma de cajón, con un paso peatonal en estructura metálica adosado en la margen izquierda.