



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA:
HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 6,54 No. DE LUCES: 1
ANCHO: 9,76 GÁLIBO:

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ELEMEN TO		REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES					
	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	ESVIAJAMIENTO	0°	01 - Losa sobre vigas	02 - Vigas continuas	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos	Ver formato para la evaluación del pavimento flexible								
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2): 01 - Asfalto		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros		N/A							
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros		Buen estado							
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones: 0,25x0,30		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros		Ausencia de barandas							
	BARANDAS		Material (4):		ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros		N/A			
	SEÑALIZACIÓN		Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros		Buen estado									
	DRENAJES		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A									
	ALETAS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural)							
ESTRIBOS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado								
PILAS		Tipo (6):		Sección (7):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A						
LOSA		Tipo (8): 04 - Macizas		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural)								
VIGAS		Tipo (9): 01 - Reforzadas		Sección (10): 01 - Sección Constante		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado						
RIOSTRAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A										
APOYOS		Tipo (11): 04 - Apoyo fijo		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros		Buen estado								
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A								
ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostramiento lateral		Otros		N/A										
PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros		N/A								
ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones		Montantes		Diagonales		Otros		N/A								
CONEXIONES		Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros		N/A										
CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables		Pendolones		Torres		Otros		N/A										
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros		N/A								
OTROS ELEMENTOS		Tipo:		CAUCE		Buen estado		PUENTE EN GENERAL		Buen estado										



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.750-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 03/11/2023
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR24+345.00
NOMBRE DEL PUENTE: 03-P-013

REGISTRO FOTOGRAFICO




ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1
NOTA:

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2
NOTA:



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3
NOTA:

ELEMENTO: Bordillo NÚMERO: 4
NOTA:



ELEMENTO: Bordillo NÚMERO: 5
NOTA:

ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 6
NOTA:



ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 7
NOTA:

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 8
NOTA:

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-479-730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI


PR. DEL PUENTE: PR24+345.00
NOMBRE DEL PUENTE: 03-P-013

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 9
NOTA:

ELEMENTO: Losa, vigas NÚMERO: 10
NOTA:





ELEMENTO: Losa, vigas NÚMERO: 11
NOTA:

ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 12
NOTA:



ELEMENTO: Losa NÚMERO: 13
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 14
NOTA:



ELEMENTO: NÚMERO: 15
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 16
NOTA:



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. _____ 007 DE _____ 2010

REGIONAL:

0	9
---	---

 _____ CESAR FECHA:

01	11	2023
----	----	------

LEVANTÓ: YUMA CONCESIONARIA HOJA:


1

 DE


1

ESQUEMAS

PR. DEL PUENTE	PR 24+345.00
NOMBRE DEL PUENTE	03-P-013



COSTADO IZQUIERDO
PERFIL



COSTADO DERECHO
PERFIL

