



CONSTRUCTORA
ARIGUANÍ S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANÍ

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANÍ - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECCIÓN: ☒

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 5,96 No. DE LUCES: 1

ANCHO: 10 GÁLIBO: 3,3

ID.	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	01 - Losa sobre vigas	TRANSVERSAL	01 - Vigas simplemente apoyadas	ANCHO	10	GÁLIBO:	3,3		
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS								OBSERVACIONES			
	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos								Ver formato para la evaluación del pavimento flexible	
			01 - Asfalto											
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello Perfiles Guardacantos Otros								N/A	
			02 - Juntas selladas											
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento Acero expuesto Dimensión insuficiente Otros								Buen estado	
			0,30m x 21,0m											
	BARANDAS		Material (4):		Pintura Postes Pasamanos Otros								Ausencia de barandas	
			03 - Metálica											
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos								N/A			
SUBESTRUCTURA DE CONCRETO	SEÑALIZACIÓN		Horizontal Vertical Reductores Otros								Buen estado			
	DRENAJES		Taponamiento Ausencia Long. Insuficiente Otros								N/A			
	ALETAS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros									
			03 - Concreto reforzado		CI JF 10 CD JF 10									
	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros								Buen estado	
			03 - Concreto reforzado											
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7):								N/A	
	LOSA		Tipo (8):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros								Buen estado	
			04 - Macizas		CD HO 5,1									
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	VIGAS		Tipo (9):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros								Buen estado	
			01 - Reforzadas		01 - Sección Constante									
	RIOSTRAS		Diseño Construcción Funcionamiento Otros								N/A			
	APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento Descomposición Deformación Otros								Buen estado	
			04 - Apoyo fijo											
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño Construcción Funcionamiento Otros								N/A	
	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo Arco derecho Arriostamiento lateral Otros								N/A			
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas Largueros Diafragmas Otros								N/A	
OTROS	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones Montantes Diagonales Otros								N/A	
	CONEXIONES		Con Soldadura Con conectores Con pasadores Otros								N/A			
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables Pendolones Torres Otros								N/A			
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa Viga gualdera Barandas Otros								N/A	
OTROS ELEMENTOS		Tipo:										N/A		
CAUCE										Buen estado				
PUENTE EN GENERAL										Buen estado				

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
NIT 900.479.750-1

REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR32+225.00

NOMBRE DEL PUENTE: 03-P-015



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 2 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: NÚMERO: 1
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 2
NOTA:



ELEMENTO: NÚMERO: 3
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 4
NOTA:



ELEMENTO: NÚMERO: 5
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 6
NOTA:



ELEMENTO: NÚMERO: 7
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 8
NOTA:



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.


PR. DEL PUENTE:
NOMBRE DEL PUENTE:REGIONAL:
LEVANTÓ:

15 - MAGDALENA

EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: 3/11/2023
HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO:

NÚMERO:

9



ELEMENTO:

NÚMERO:

10

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO:

NÚMERO:

11



ELEMENTO:

NÚMERO:

12

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO:

NÚMERO:

13



ELEMENTO:

NÚMERO:

14

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO:

NÚMERO:

15

ELEMENTO:

NÚMERO:

16

NOTA:

NOTA:

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	MAGDALENA	FECHA:	23 DE OCTUBRE DE 2023	CONCESIÓN:	☒	PR INICIAL:	32+225
CÓDIGO DE LA VÍA:	4518	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MTTO INTEGRAL:	☐	PR FINAL:	32+231
NOMBRE DE LA VÍA:	RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:	☐	HOJA:	1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:
Número de carriles por calzada:	2	
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma: de 0,30m a 2,80m