



CONSTRUCTORA
ARIGUANÍ S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANÍ

FECHA:
HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANÍ - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 6,95 No. DE LUCES: 1
ANCHO: 11,46 GÁLIBO: 1,24

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ELEMEN TO		REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES			
	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	ESVIAJAMIENTO	0°	01 - Losa sobre vigas	01 - Vigas simplemente apoyadas	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos	Ver formato para la evaluación del pavimento flexible						
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2): 01 - Asfalto		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros		N/A					
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros		Buen estado					
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones: 0,30m x 6,95m		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros		Ausencia de barandas					
	BARANDAS		Material (4):		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros		N/A					
	ILUMINACIÓN		Tipo (8):		Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros		N/A					
	SEÑALIZACIÓN		Tipo (9):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado					
	DRENAJES		Tipo (10):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A					
SUPERESTRUCTURA	ALETAS		Material (5): 02 - Concreto ciclópeo		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural)					
	ESTRIBOS		Material (5): 02 - Concreto ciclópeo		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural) CI=Estribo de entrada CD=Estribo de salida					
	PILAS		Tipo (6):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A					
	LOSA		Tipo (7):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado					
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	VIGAS		Tipo (9): 01 - Reforzadas		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado					
	RIOSTRAS		Tipo (10):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A					
	APOYOS		Tipo (11): 04 - Apoyo fijo		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado					
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A					
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS		Tipo (12):		Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostramiento lateral		Otros		N/A					
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (13):		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros		N/A					
	ARMADURAS		Tipo (14):		Cordones		Montantes		Diagonales		Otros		N/A					
	CONEXIONES		Tipo (15):		Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros		N/A					
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Tipo (16):		Cables		Pendolones		Torres		Otros		N/A					
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros		N/A					
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:		Cables		Pendolones		Torres		Otros		N/A					
CAUCE		Tipo:		05 - Sedimentación de material de arrastre														
PUENTE EN GENERAL		Tipo:										Buen estado						

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 905-478-730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR70+800.00
NOMBRE DEL PUENTE: 04-P-014

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3

ELEMENTO: Barreras NÚMERO: 4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Barreras NÚMERO: 5

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 6

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 7

ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 8

NOTA:

NOTA:

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA
 LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
 PR DEL PUENTE: PR70+800,00
 NOMBRE DEL PUENTE: 04-P-014

FECHA: 3 DE 3
 HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

ELEMENTO:	Viga	NÚMERO:	9	ELEMENTO:	Losa	NÚMERO:	10
NOTA:				NOTA:			
ELEMENTO:	Viga y losa	NÚMERO:	11	ELEMENTO:	Estribo	NÚMERO:	12
NOTA:				NOTA:			
ELEMENTO:	Aleta y Bordillo	NÚMERO:	13	ELEMENTO:	Aleta y bordillo	NÚMERO:	14
NOTA:				NOTA:			
ELEMENTO:	Bordillo	NÚMERO:	15	ELEMENTO:	Cauce	NÚMERO:	16
NOTA:				NOTA:			



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. _____ 007 DE _____ 2010

REGIONAL:

1	5
---	---

 MAGDALENA FECHA:


01	11	2023
----	----	------

LEVANTÓ: YUMA CONCESIONARIA HOJA:


1	DE	1
---	----	---

ESQUEMAS


PR. DEL PUENTE	PR70+800
NOMBRE DEL PUENTE	04-P-014



COSTADO DERECHO



COSTADO IZQUIERDO



COSTADO DERECHO

