



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-475-730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 2

NOMBRE DE LA VIA: PLATO (MAGDALENA) - PUEBLO NUEVO (MAGDALENA)

CÓDIGO DE LA VIA: 8002 VÍA EN CONSECIÓN:
MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

ID.	PR. DEL PUENTE:	PR73+867			
	NOMBRE DEL PUENTE:	07-P-002	VM		
	OBSTACULO QUE SALVA:		ESVIAJAMIENTO	0°	
	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	01 - Losa sobre vigas	TRANSVERSAL	01 - Vigas simplemente apoyadas

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL:	5	No. DE LUCES	1
ANCHO	15,08	GÁLIBO:	1,5

ELEMENTO	REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES		
	Tipo (2):	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos					
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	01 - Asfalto				Ver formato para la evaluación del pavimento flexible		
JUNTAS DE EXPANSIÓN	Tipo (3):	Sello	Perfiles	Guardacantos	Otros	N/A	
ANDENES / BORDILLOS	Dimensiones:	Desportillamiento	Acero expuesto	Dimensión insuficiente	Otros	Buen estado	
	0,30m x 5,0m						
BARANDAS	Material (4):	Pintura	Postes	Pasamanos	Otros	Buen estado	
	02 - Concreto						
ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos				N/A		
SEÑALIZACIÓN		Horizontal	Vertical	Reductores	Otros	Buen estado	
DRENAJES		Taponamiento	Ausencia	Long. Insuficiente	Otros	N/A	
ALETAS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado	
	03 - Concreto reforzado						
ESTRIBOS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado	
	03 - Concreto reforzado						
PILAS	Tipo (6):	Sección (7):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	N/A
LOSA	Tipo (8):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	No se evidencia - (Difícil acceso).	
	04 - Macizas			CI IN 1,62			
VIGAS	Tipo (9):	Sección (10):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	No se evidencia - (Difícil acceso).
	01 - Reforzadas	01 - Sección Constante					
RIOSTRAS		Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	N/A	
APOYOS	Tipo (11):	Desplazamiento	Descomposición	Deformación	Otros	Buen estado	
	04 - Apoyo fijo						
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)	Material:	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	N/A	
ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo	Arco derecho	Arriostamiento lateral	Otros	N/A	
PERFILES METÁLICOS	Tipo (12):	Vigas	Largueros	Diafragmas	Otros	N/A	
ARMADURAS	Tipo (13):	Cordones	Montantes	Diagonales	Otros	N/A	
CONEXIONES		Con Soldadura	Con conectores	Con pasadores	Otros	N/A	
CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables	Pendolones	Torres	Otros	N/A	
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)	Tipo:	Peldaños / Losa	Viga gualdera	Barandas	Otros	N/A	
OTROS ELEMENTOS	Tipo:					N/A	
CAUCE	Buen estado						
PUENTE EN GENERAL	Buen estado						

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 2 DE 2

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR 73+867
NOMBRE DEL PUENTE: 07-P-002

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 5

ELEMENTO: Baranda y bordillo NÚMERO: 6

NOTA:

NOTA:

