



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA:
HOJA: 1 DE 4

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN: ☒
MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

ID.	PR. DEL PUENTE:	PR77+005.00											
	NOMBRE DEL PUENTE:	SANTA ROSALIA VM											
OBS.	OBSTACULO QUE SALVA:												
	TIPO DE PUENTE (1):	CONSTRUCTIVA	01 - Losa sobre vigas		TRANSVERSAL	01 - Vigas simplemente apoyadas							
ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS											
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos										
JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):	Sello Perfiles Guardacantos Otros										
ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:	Desportillamiento Acero expuesto Dimensión insuficiente Otros										
BARANDAS		Material (4):	Pintura Postes Pasamanos Otros										
ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos											
SEÑALIZACIÓN		Horizontal Vertical Reductores Otros											
DRENAJES		Taponamiento Ausencia Long. Insuficiente Otros											
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Material (5):	Diseño Construcción Funcionamiento Otros										
	ESTRIBOS	Material (5):	Diseño Construcción Funcionamiento Otros										
	PILAS	Tipo (6):	Sección (7):	Diseño Construcción Funcionamiento Otros									
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Tipo (8):	Diseño Construcción Funcionamiento Otros										
	VIGAS	Tipo (9):	Sección (10):	Diseño Construcción Funcionamiento Otros									
	RIOSTRAS	Diseño Construcción Funcionamiento Otros											
	APOYOS	Tipo (11):	Desplazamiento Descomposición Deformación Otros										
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)	Material:	Diseño Construcción Funcionamiento Otros										
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco izquierdo Arco derecho Arriostamiento lateral Otros											
	PERFILES METÁLICOS	Tipo (12):	Vigas Largueros Diafragmas Otros										
	ARMADURAS	Tipo (13):	Cordones Montantes Diagonales Otros										
	CONEXIONES	Con Soldadura Con conectores Con pasadores Otros											
	CABLE / PENDOLONES / TORRES	Cables Pendolones Torres Otros											
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)	Tipo:	Peldaños / Losa Viga gualdera Barandas Otros										
OTROS	OTROS ELEMENTOS	Tipo:											
	CAUCE	Buen estado											
PUENTE EN GENERAL		Buen estado											

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y Pontones

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
NIT 900.475.730-1

REGIONAL:

15 - MAGDALENA

LEVANTÓ:

EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE:

PR77+005.00

NOMBRE DEL PUENTE:

Santa Rosalia



FECHA:

HOJA: 2 DE 4

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO:

Asfalto

NÚMERO:

1

ELEMENTO:

Asfalto

NÚMERO:

2

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO:

Asfalto

NÚMERO:

3

ELEMENTO:

Señalización

NÚMERO:

4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO:

Asfalto

5

ELEMENTO:

Junta de expansión

NÚMERO:

6

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO:

Junta de expansión

NÚMERO:

7

ELEMENTO:

Junta de expansión

NÚMERO:

8

NOTA:

NOTA:

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA
 LEVANTÓ: PR77+005.00 EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
 PR DEL PUENTE: Santa Rosalia
 NOMBRE DEL PUENTE: Santa Rosalia

FECHA: 3 DE 4

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Pasamanos NÚMERO: 9
 NOTA:

ELEMENTO: Pila NÚMERO: 10
 NOTA:



ELEMENTO: Pilas y vigas NÚMERO: 11
 NOTA:

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 12
 NOTA:



ELEMENTO: Estribo y Vigas NÚMERO: 13
 NOTA:

ELEMENTO: Pila y Vigas NÚMERO: 14
 NOTA:



ELEMENTO: Vigas y riostra NÚMERO: 15
 NOTA:

ELEMENTO: Drenajes NÚMERO: 16
 NOTA:

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA
 LEVANTÓ: PR77+005.00 EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
 PR DEL PUENTE: PR77+005.00
 NOMBRE DEL PUENTE: Santa Rosalia

FECHA: HOJA: 4 DE 4

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Drenajes NÚMERO: 17
 NOTA:

ELEMENTO: Estribo y Aleta NÚMERO: 18
 NOTA:



ELEMENTO: Pila y cauce NÚMERO: 19
 NOTA:

ELEMENTO: Vigas NÚMERO: 20
 NOTA:



ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 21
 NOTA:

ELEMENTO: Baranda y bordillo NÚMERO: 22
 NOTA:



ELEMENTO: Losa NÚMERO: 23
 NOTA:

ELEMENTO: Losa NÚMERO: 24
 NOTA:



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No.

007

DE

2010

REGIONAL:

1

5

MAGDALENA

FECHA:

01

11

2023

LEVANTÓ:

YUMA CONCESIONARIA

HOJA:



1

DE

1

ESQUEMAS

PR. DEL PUENTE	PR77+005
NOMBRE DEL PUENTE	04-P-021 SANTA ROSALIA



COSTADO IZQUIERDO

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0587 DE 2003



FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	MAGDALENA	FECHA:	26 DE OCTUBRE DE 2023	CONCESIÓN:	X	PR INICIAL:	77+005
CÓDIGO DE LA VÍA:	4518	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MTTO INTEGRAL:		PR FINAL:	77+545
NOMBRE DE LA VÍA:	RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:		HOJA:	1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:
Número de carriles por calzada:	2	
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma: de 0,30m a 2,80m

