



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 2

NOMBRE DE LA VIA: PLATO (MAGDALENA) - PUEBLO NUEVO (MAGDALENA)

CÓDIGO DE LA VIA: 8002 VÍA EN CONSECIÓN:
MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

ID.	PR. DEL PUENTE:	PR08+110		
	NOMBRE DEL PUENTE:	06-P-001B	ESVIAJAMIENTO	0°
	OBSTACULO QUE SALVA:		TRANSVERSAL	01 - Vigas simplemente apoyadas
	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	01 - Losa sobre vigas	

DIMENSIONES GENERALES			
LONGITUD TOTAL:	6,1	No. DE LUCES	1
ANCHO	10,73	GÁLIBO:	2,4

ELEMENTO	REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES		
	Tipo (2):	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos					
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	01 - Asfalto				Ver formato para la evaluación del pavimento flexible		
JUNTAS DE EXPANSIÓN	Tipo (3):	Sello	Perfiles	Guardacantos	Otros	Ausencia de junta de entrada y junta de salida (ver foto 1-2)	
ANDENES / BORDILLOS	Dimensiones:	Desportillamiento	Acero expuesto	Dimensión insuficiente	Otros	Segregación en concreto del bordillo costado derecho	
		0,30m x 6,1m	CD 1 3		CD 1,2 4		
BARANDAS	Material (4):	Pintura	Postes	Pasamanos	Otros	Ausencia de barandas (ver foto 5)	
ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos				N/A		
SEÑALIZACIÓN	Tipo (11):	Horizontal	Vertical	Reductores	Otros	Ausencia de señalización vertical - Costado derecho (ver foto 1)	
DRENAJES	Tipo (11):	Taponamiento	Ausencia	Long. Insuficiente	Otros	N/A	
ALETAS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros		
		03 - Concreto reforzado	CI VO 1 7				
ESTRIBOS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	No se evidencia - (Difícil acceso).	
		03 - Concreto reforzado					
PILAS	Tipo (6):	Sección (7):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	N/A
LOSA	Tipo (8):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	No se evidencia - (Difícil acceso).	
		04 - Macizas					
VIGAS	Tipo (9):	Sección (10):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	No se evidencia - (Difícil acceso).
		01 - Reforzadas	01 - Sección Constante				
RIOSTRAS	Tipo (11):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	N/A	
APOYOS	Tipo (11):	Desplazamiento	Descomposición	Deformación	Otros	No se evidencia - (Difícil acceso).	
		04 - Apoyo fijo					
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)	Material:	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	N/A	
ARCOS METÁLICOS	Tipo (12):	Arco izquierdo	Arco derecho	Arriostamiento lateral	Otros	N/A	
PERFILES METÁLICOS	Tipo (12):	Vigas	Largueros	Diafragmas	Otros	N/A	
ARMADURAS	Tipo (13):	Cordones	Montantes	Diagonales	Otros	N/A	
CONEXIONES	Tipo (13):	Con Soldadura	Con conectores	Con pasadores	Otros	N/A	
CABLE / PENDOLONES / TORRES	Tipo (13):	Cables	Pendolones	Torres	Otros	N/A	
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)	Tipo:	Peldaños / Losa	Viga gualdera	Barandas	Otros	N/A	
OTROS ELEMENTOS	Tipo:					N/A	
CAUCE		Buen estado					
PUENTE EN GENERAL		Buen estado					



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 2 DE 2

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR 08+110
NOMBRE DEL PUENTE: 06-P-001B

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Bordillo NÚMERO: 3

ELEMENTO: Bordillo NÚMERO: 4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Aleta costado izquierdo NÚMERO: 5

ELEMENTO: Bordillo NÚMERO: 6

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 7

ELEMENTO: Aleta costado derecho NÚMERO: 8

NOTA:

NOTA:

