



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

NOMBRE DE LA VIA: PLATO (MAGDALENA) - PUEBLO NUEVO (MAGDALENA)

FECHA:

HOJA: 1 DE 3

CÓDIGO DE LA VIA: 8002 VÍA EN CONSECIÓN: ☒

MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL: ☐

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 9 No. DE LUCES: 1

ANCHO: 10,67 GÁLIBO: 2,4

ID.	PR. DEL PUENTE:	PR08+912	NOMBRE DEL PUENTE:	06-P-002	OBSTACULO QUE SALVA:	ESVIAJAMIENTO	0°	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	01 - Losa sobre vigas	TRANSVERSAL	01 - Vigas simplemente apoyadas		
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS						OBSERVACIONES					
	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos						Ver formato para la evaluación del pavimento flexible			
			01 - Asfalto											
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello Perfiles Guardacantos Otros						N/A			
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento Acero expuesto Dimensión insuficiente Otros						Buen estado			
			0,30m x 9,0m											
	BARANDAS		Material (4):		Pintura Postes Pasamanos Otros						Buen estado			
			03 - Metálica											
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos						N/A					
SUBESTRUCTURA	SEÑALIZACIÓN				Horizontal Vertical Reductores Otros						Buen estado			
	DRENAJES				Taponamiento Ausencia Long. Insuficiente Otros						N/A			
	ALETAS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros						Buen estado			
			03 - Concreto reforzado											
	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros						Buen estado			
			03 - Concreto reforzado											
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros				N/A			
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros						Buen estado			
			04 - Macizas											
	VIGAS		Tipo (9):		Sección (10):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros				Buen estado			
			01 - Reforzadas		01 - Sección Constante									
	RIOSTRAS				Diseño Construcción Funcionamiento Otros						Buen estado			
	APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento Descomposición Deformación Otros						Buen estado			
			04 - Apoyo fijo											
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño Construcción Funcionamiento Otros						N/A			
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS				Arco izquierdo Arco derecho Arriostamiento lateral Otros						N/A			
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas Largueros Diafragmas Otros						Reforzamiento - perfiles metalicos			
			03 - Perfil C, o canal											
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones Montantes Diagonales Otros						N/A			
	CONEXIONES				Con Soldadura Con conectores Con pasadores Otros						N/A			
	CABLE / PENDOLONES / TORRES				Cables Pendolones Torres Otros						N/A			
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa Viga gualdera Barandas Otros						N/A			
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:								N/A			
CAUCE		Buen estado												
PUENTE EN GENERAL		Buen estado												



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 2 DE 3

PR. DEL PUENTE:
NOMBRE DEL PUENTE:

REGIONAL:

15

- MAGDALENA


LEVANTÓ:

PR 08+912

06-P-002

EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELEMENTO:

Asfalto

NÚMERO:

1

NOTA:



ELEMENTO:

Asfalto

NÚMERO:

2

NOTA:



ELEMENTO:

Asfalto

NÚMERO:

3

NOTA:



ELEMENTO:

Asfalto

NÚMERO:

4

NOTA:



ELEMENTO:

Bordillo y baranda

NÚMERO:

5

NOTA:



ELEMENTO:

Bordillo y baranda

NÚMERO:

6

NOTA:



ELEMENTO:

Aleta

NÚMERO:

7

NOTA:



ELEMENTO:

Aleta

NÚMERO:

8

NOTA:

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR 08+912
NOMBRE DEL PUENTE: 06-P-002

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO:	Aleta	NÚMERO:	9	ELEMENTO:	cauce	NÚMERO:	10
-----------	-------	---------	---	-----------	-------	---------	----

NOTA:		NOTA:	
-------	--	-------	--



ELEMENTO:	Estribo	NÚMERO:	11	ELEMENTO:	losa y vigas	NÚMERO:	12
-----------	---------	---------	----	-----------	--------------	---------	----

NOTA:		NOTA:	
-------	--	-------	--



ELEMENTO:	Lateral	NÚMERO:	13	ELEMENTO:	Estribo de salida	NÚMERO:	14
-----------	---------	---------	----	-----------	-------------------	---------	----

NOTA:		NOTA:	
-------	--	-------	--

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL: MAGDALENA FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023 CONCESIÓN: ☒ PR INICIAL: 08+912

CÓDIGO DE LA VÍA: 8002 CONTRATO No.: 007 DE 2010 MTT0 INTEGRAL: ☐ PR FINAL: 08+921

NOMBRE DE LA VÍA: PLATO (MAGDALENA) - PUEBLO NUEVO (MAGDALENA) LEVANTADO POR: YUMA CONCESIONARIA A.M.V.: HOJA: 1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:
Número de carriles por calzada:	2	
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma: de 0,30m a 2,80m