



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA
 LEVANTO: / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: PLATO (MAGDALENA) - PUEBLO NUEVO (MAGDALENA)

CÓDIGO DE LA VIA: 8002 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

ID.	PR. DEL PUENTE:	PR 30+100	
	NOMBRE DEL PUENTE:	APURE	
	OBSTACULO QUE SALVA:	ESVIAJAMIENTO	0°
	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL 01 - Losa sobre vigas	TRANSVERSAL 02 - Vigas continuas

DIMENSIONES GENERALES	
LONGITUD TOTAL:	35,4 No. DE LUCES 1
ANCHO:	12 GÁLIBO: 2,8

ELEMENTO	REGISTRO DE DAÑOS										OBSERVACIONES				
	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos														
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Tipo (2):	01 - Asfalto										Ver formato para la evaluación del pavimento flexible			
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Tipo (3):	Sello					Perfiles					Guardacantos	Otros	
			E	OB	12	5		E	PD	10	6				
	ANDENES / BORDILLOS	Dimensiones:	Desportillamiento		Acero expuesto			Dimensión insuficiente			Otros		Buen estado		
			0,30m x 35,4m												
	BARANDAS	Material (4):	Pintura		Postes			Pasamanos			Otros		Buen estado		
			02 - Concreto												
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos											N/A		
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal		Vertical			Reductores			Otros			Buen estado		
DRENAJES		Taponamiento		Ausencia			Long. Insuficiente			Otros					
		CD	4	9											
ALETAS	Material (5):	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		No se evidencia - (Difícil acceso por pendiente pronunciada), Ver foto 12			
		03 - Concreto reforzado													
ESTRIBOS	Material (5):	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		No se evidencia - (Difícil acceso por pendiente pronunciada), Ver foto 12			
		03 - Concreto reforzado													
PILAS	Tipo (6):	Sección (7):		Diseño			Construcción			Funcionamiento		N/A			
LOSA	Tipo (8):	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		No se evidencia - (Difícil acceso por pendiente pronunciada), Ver foto 12			
		04 - Macizas													
VIGAS	Tipo (9):	Sección (10):	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		No se evidencia - (Difícil acceso por pendiente pronunciada), Ver foto 12		
			03 - Postensadas	01 - Sección Constante											
RIOSTRAS	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		No se evidencia - (Difícil acceso por pendiente pronunciada), Ver foto 12				
APOYOS	Tipo (11):	Desplazamiento		Descomposición			Deformación			Otros		No se evidencia - (Difícil acceso por pendiente pronunciada), Ver foto 12			
		03 - Placas en neopreno													
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)	Material:	Diseño		Construcción			Funcionamiento			Otros		N/A			
ARCOS METÁLICOS	Arco izquierdo		Arco derecho			Arriostamiento lateral			Otros		N/A				
PERFILES METÁLICOS	Tipo (12):	Vigas		Largueros			Diafragmas			Otros		N/A			
ARMADURAS	Tipo (13):	Cordones		Montantes			Diagonales			Otros		N/A			
CONEXIONES	Con Soldadura		Con conectores			Con pasadores			Otros		N/A				
CABLE / PENDOLONES / TORRES	Cables		Pendolones			Torres			Otros		N/A				
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)	Tipo:	Peldaños / Losa		Viga guialtera			Barandas			Otros		N/A			
OTROS ELEMENTOS	Tipo:											N/A			
CAUCE	Buen estado														
PUENTE EN GENERAL	Buen estado										Buen estado				



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900.475.796-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTO: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR 30+100
NOMBRE DEL PUENTE: Apure (D)

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1
NOTA:



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2
NOTA:



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3
NOTA:



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 4
NOTA:



ELEMENTO: Junta de expansión NÚMERO: 5
NOTA:



ELEMENTO: Junta de expansión NÚMERO: 6
NOTA:



ELEMENTO: Junta de expansión NÚMERO: 7
NOTA:



ELEMENTO: Baranda NÚMERO: 8
NOTA:



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 400.478.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR 30+100
NOMBRE DEL PUENTE: Apure (D)

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Drenaje NÚMERO: 9

ELEMENTO: Baranda NÚMERO: 10

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 11

ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 12

NOTA:

NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 13

ELEMENTO: NÚMERO: 14

NOTA:

NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 15

ELEMENTO: NÚMERO: 16

NOTA:

NOTA:

