



CONSTRUCTORA
ARIGUANÍ S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANÍ

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANÍ - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN: ☒

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 11,95 No. DE LUCES: 1

ANCHO: 12,3 GÁLIBO: 2,78

ID.	PR. DEL PUENTE:	PR89+320						
	NOMBRE DEL PUENTE:	CALABACITO	VM					
	OBSTACULO QUE SALVA:	ESVIAJAMIENTO	0°					
	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	01 - Losa sobre vigas	TRANSVERSAL	02 - Vigas continuas			
ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS			OBSERVACIONES			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Tipo (2):	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos			Ver formato para la evaluación del pavimento flexible		
		01 - Asfalto						
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Tipo (3):	Sello	Perfiles	Guardacantos	Otros	N/A	
		02 - Juntas selladas						
	ANDENES / BORDILLOS	Dimensiones:	Desportillamiento	Acero expuesto	Dimensión insuficiente	Otros	Buen estado	
		0,30m x 11,95m						
	BARANDAS	Material (4):	Pintura	Postes	Pasamanos	Otros	N/A	
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos					N/A	
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal	Vertical	Reductores	Otros	Buen estado		
	DRENAJES	Taponamiento	Ausencia	Long. Insuficiente	Otros	N/A		
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural)	
		03 - Concreto reforzado			CI CTC 15 5 CD CTC 15 14			
	ESTRIBOS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural) CI=Estribo de entrada CD=Estribo de salida	
		03 - Concreto reforzado			CI CTC 18 7 CD CTC 18 15			
	PILAS	Tipo (6):	Sección (7):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	N/A
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Tipo (8):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural)	
		04 - Macizas		CI EXA 1 13 CD EXA 1 12		CI SE 1 CD SE 1		
	VIGAS	Tipo (9):	Sección (10):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural)
		01 - Reforzadas	01 - Sección Constante		CI EXA 1 11			
	RIOSTRAS	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado		
	APOYOS	Tipo (11):	Desplazamiento	Descomposición	Deformación	Otros	Buen estado	
		04 - Apoyo fijo						
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)	Material:	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	N/A	
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco izquierdo	Arco derecho	Arriostamiento lateral	Otros	N/A		
	PERFILES METÁLICOS	Tipo (12):	Vigas	Largueros	Diagragmas	Otros	N/A	
	ARMADURAS	Tipo (13):	Cordones	Montantes	Diagonales	Otros	N/A	
	CONEXIONES	Con Soldadura	Con conectores	Con pasadores	Otros	N/A		
	CABLE / PENDOLONES / TORRES	Cables	Pendolones	Torres	Otros	N/A		
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPAS)	Tipo:	Peldaños / Losa	Viga gualdera	Barandas	Otros	N/A	
	OTROS ELEMENTOS	Tipo:					N/A	
	CAUCE						Buen estado	
	PUENTE EN GENERAL						Buen estado	

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y Pontones



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 100-475-730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.

REGIONAL:

15 - MAGDALENA

LEVANTÓ:

PR89+320

EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE:

NOMBRE DEL PUENTE:

Calabacito



FECHA:

HOJA: 2 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO:

Estribo

NÚMERO:

1

ELEMENTO:

Estribo y Vigas

NÚMERO:

2

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO:

Aleta

NÚMERO:

3

ELEMENTO:

Estribo

NÚMERO:

4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO:

Aleta, Estribo y Vigas

5

ELEMENTO:

Estribo y Vigas

NÚMERO:

6

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO:

Estribo

NÚMERO:

7

ELEMENTO:

Vigas y riostra

NÚMERO:

8

NOTA:

NOTA:



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: PR89+320 EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR DEL PUENTE: PR89+320
NOMBRE DEL PUENTE: Calabacito

FECHA: 3 DE 3
HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 9
NOTA:

ELEMENTO: Estribo y Vigas NÚMERO: 10
NOTA:




ELEMENTO: Vigas y Losa NÚMERO: 11
NOTA:

ELEMENTO: Viga NÚMERO: 12
NOTA:



ELEMENTO: Viga y Losa NÚMERO: 13
NOTA:

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 14
NOTA:



ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 15
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 16
NOTA:



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No.

007

DE

2010

REGIONAL:

1

5

MAGDALENA

FECHA:

01

11

2023

LEVANTÓ:

YUMA CONCESIONARIA

HOJA:





1

DE

1

ESQUEMAS

PR. DEL PUENTE	PR89+320
NOMBRE DEL PUENTE	CALABACITO



FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	MAGDALENA	FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2023	CONCESIÓN:	☒	PR INICIAL:	89+320
CÓDIGO DE LA VÍA:	4518	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MITTO INTEGRAL:	☐	PR FINAL:	89+332
NOMBRE DE LA VÍA:	RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:	☐	HOJA:	1 de 1

[illegible]