



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-475-730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

NOMBRE DE LA VIA: PLATO (MAGDALENA) - PUEBLO NUEVO (MAGDALENA)

FECHA: HOJA: 1 DE 2

CÓDIGO DE LA VIA: 8002 VÍA EN CONSECIÓN:
MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		ESVIAJAMIENTO		TIPO DE PUENTE (1):		DIMENSIONES GENERALES			
	PR. DEL PUENTE:	PR55+120	NOMBRE DEL PUENTE:	CAMPO ALEGRE	OBSTACULO QUE SALVA:		ESVIAJAMIENTO	0°	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	01 - Losa sobre vigas	TRANSVERSAL	01 - Vigas simplemente apoyadas	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS								OBSERVACIONES			
	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos								Ver formato para la evaluación del pavimento flexible		
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):	Sello	Perfiles	Guardacantos	Otros						N/A	
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:	Desportillamiento	Acero expuesto	Dimensión insuficiente	Otros						Buen estado	
	BARANDAS		Material (4):	Pintura	Postes	Pasamanos	Otros						N/A	
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos								N/A			
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal		Vertical	Reductores	Otros						Buen estado	
	DRENAJES		Taponamiento		Ausencia	Long. Insuficiente	Otros						Buen estado	
	ALETAS		Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros						Buen estado	
	ESTRIBOS		Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros						Buen estado	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	PILAS		Tipo (6):	Sección (7):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros				N/A		
	LOSA		Tipo (8):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros				No se evidencia - (Difícil acceso).			
	VIGAS		Tipo (9):	Sección (10):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros				No se evidencia - (Difícil acceso).		
	RIOSTRAS		Diseño		Construcción	Funcionamiento	Otros						No se evidencia - (Difícil acceso).	
	APOYOS		Tipo (11):	Desplazamiento	Descomposición	Deformación	Otros						Buen estado	
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros						N/A
	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo		Arco derecho	Arriostamiento lateral	Otros						N/A	
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):	Vigas	Largueros	Diafragmas	Otros						N/A	
	ARMADURAS		Tipo (13):	Cordones	Montantes	Diagonales	Otros						N/A	
	CONEXIONES		Con Soldadura		Con conectores	Con pasadores	Otros						N/A	
OTROS	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables		Pendolones	Torres	Otros						N/A	
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:	Peldaños / Losa	Viga gualdera	Barandas	Otros						N/A	
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:									N/A		
	CAUCE		05 - Sedimentación de material de arrastre											
PUENTE EN GENERAL										Buen estado				



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 2 DE 2

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR 55+120
NOMBRE DEL PUENTE: Campo Alegre

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1

ELEMENTO: Barrera tipo New jersey NÚMERO: 2

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Aleta y Cauce NÚMERO: 3

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Drenaje NÚMERO: 5

ELEMENTO: NÚMERO: 6

NOTA:

NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 7

ELEMENTO: NÚMERO: 8

NOTA:

NOTA:

