



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL:  GRUPO ADM. VIAL:

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		LONGITUD TOTAL:		ANCHO:						
	PR71+650,00		OASIS I		ESVIAJAMIENTO 0°		01 - Losa sobre vigas TRANSVERSAL 01 - Vigas simplemente apoyadas		14,82		11,85						
ELEMEN TO		REGISTRO DE DAÑOS								OBSERVACIONES							
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2): 01 - Asfalto		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos								Ver formato para la evaluación del pavimento flexible				
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3): 02 - Juntas selladas		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros						
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones: 0,30m x 14,82m		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros		Buen estado				
	BARANDAS		Material (4): 03 - Metálica		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros		Buen estado				
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos										N/A				
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros								
	DRENAJES		Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros		No se evidencia (Difícil acceso)						
	ALETAS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		No se evidencia (Difícil acceso)				
	ESTRIBOS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		No se evidencia (Difícil acceso)				
	PILAS		Tipo (6): 00 - Otra		Sección (7): 02 - Rectangular		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		No se evidencia (Difícil acceso)		
LOSA		Tipo (8): 04 - Macizas		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		No se evidencia (Difícil acceso)					
VIGAS		Tipo (9): 01 - Reforzadas		Sección (10): 01 - Sección Constante		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		No se evidencia (Difícil acceso)			
RIOSTRAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		No se evidencia (Difícil acceso)							
APOYOS		Tipo (11): 03 - Placas en neopreno		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros		No se evidencia (Difícil acceso)					
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A					
ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostramiento lateral		Otros		N/A							
PERFILES METÁLICOS		Tipo (12): Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros		N/A							
ARMADURAS		Tipo (13): Cordones		Montantes		Diagonales		Otros		N/A							
CONEXIONES		Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros		N/A							
CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables		Pendolones		Torres		Otros		N/A							
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros		N/A					
OTROS ELEMENTOS		Tipo:															
CAUCE		04 - Obstrucción del cauce por escombros, material vegetal o invasión del mismo.															
PUENTE EN GENERAL		Buen estado															

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
RIF 900-475.730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 2 DE 3  
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA  
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR71+650,00  
NOMBRE DEL PUENTE: Oasis I

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Juntas de expansión NÚMERO: 5

ELEMENTO: Juntas de expansión NÚMERO: 6

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Drenaje NÚMERO: 7

ELEMENTO: Señalización NÚMERO: 8

NOTA:

NOTA:

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL:  - MAGDALENA  
 LEVANTÓ: \_\_\_\_\_ EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI  
 PR. DEL PUENTE: PR71+650,00  
 NOMBRE DEL PUENTE: Oasis I

FECHA: \_\_\_\_\_  
 HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO:	Barrera tipo New jersey	NÚMERO:	9	ELEMENTO:	Barrera tipo New jersey	NÚMERO:	10
NOTA:				NOTA:			

