



CONSTRUCTORA  
ARIGUANÍ S.A.S  
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANÍ

FECHA:  
HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANÍ - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL:  GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 30,35 No. DE LUCES: 2  
ANCHO: 9,25 GÁLIBO: 2,9

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ESVIAJAMIENTO:		LONGITUD TOTAL:		ANCHO:					
	PR71+720,00		EL OÁSIS II		VN		01 - Losa sobre vigas		02 - Vigas continuas		0°		30,35		2			
ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS										OBSERVACIONES						
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2): 01 - Asfalto		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos										Ver formato para la evaluación del pavimento flexible			
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3): 02 - Juntas selladas		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros							
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones: 0,40m x 30,35m		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros		Buen estado					
	BARANDAS		Material (4): 03 - Metálica		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros		Buen estado					
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos										N/A					
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros									
	DRENAJES		Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros									
	ALETAS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado					
	ESTRIBOS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado					
	PILAS		Tipo (6): 00 - Otra		Sección (7): 02 - Rectangular		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado			
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8): 04 - Macizas		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Se mantiene la integridad estructural					
	VIGAS		Tipo (9): 01 - Reforzadas		Sección (10): 01 - Sección Constante		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Se mantiene la integridad estructural			
	RIOSTRAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A							
	APOYOS		Tipo (11): 03 - Placas en neopreno		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros		Buen estado					
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A					
	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostamiento lateral		Otros		N/A							
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros		N/A					
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones		Montantes		Diagonales		Otros		N/A					
	CONEXIONES		Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros		N/A							
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables		Pendolones		Torres		Otros		N/A							
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros		N/A					
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:															
	CAUCE												Buen estado					
PUENTE EN GENERAL												Buen estado						

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S.  
RIT 100-475-730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:  
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA  
LEVANTO: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI  
PR. DEL PUENTE: PR71+720.00  
NOMBRE DEL PUENTE: Oasis II

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1  
NOTA:

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2  
NOTA:



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3  
NOTA:

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 4  
NOTA:



ELEMENTO: Señalización NÚMERO: 5  
NOTA:

ELEMENTO: Señalización NÚMERO: 6  
NOTA:



ELEMENTO: Barrera NÚMERO: 7  
NOTA:

ELEMENTO: Barrera NÚMERO: 8  
NOTA:



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
RIT 900-479-730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3 DE 3  
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA  
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI  
PR DEL PUENTE: PR71+720,00  
NOMBRE DEL PUENTE: Oasis II

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Barrera NÚMERO: 9  
NOTA:

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 10  
NOTA:



ELEMENTO: Estribo, Vigas y aletas NÚMERO: 11  
NOTA:

ELEMENTO: Pila NÚMERO: 12  
NOTA:



ELEMENTO: Drenaje NÚMERO: 13  
NOTA:

ELEMENTO: Vigas, Losa y riostra NÚMERO: 14  
NOTA:



ELEMENTO: Losa NÚMERO: 15  
NOTA:

ELEMENTO: Vigas NÚMERO: 16  
NOTA:



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010

REGIONAL: 1 5 MAGDALENA FECHA: 01 11 2023

LEVANTÓ: YUMA CONCESIONARIA HOJA: 1 DE 1

ESQUEMAS

PR. DEL PUENTE	PR71+720
NOMBRE DEL PUENTE	04-P-016 OASIS II



