



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN:
MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		DIMENSIONES GENERALES			
	PR. DEL PUENTE:	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUD TOTAL:	ANCHO:		
	PR34+150	PR34+150	03-P-016 - FUNDACION	03-P-016 - FUNDACION	ESVIAJAMIENTO	ESVIAJAMIENTO	01 - Losa sobre vigas	01 - Vigas simplemente apoyadas	61,3	8,71		
									No. DE LUCES: 2	GÁLIBO: 1,16		
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES					
	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Tipo (2):	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos								Ver formato para la evaluación del pavimento flexible	
		01 - Asfalto										
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Tipo (3):	Sello	Perfiles	Guardacantos	Otros						Junta intermedia tapada con asfalto
		02 - Juntas selladas										
	ANDENES / BORDILLOS	Dimensiones:	Desportillamiento	Acero expuesto	Dimensión insuficiente	Otros						Buen estado
		0,30m x 61,3m										
	BARANDAS	Material (4):	Pintura	Postes	Pasamanos	Otros						Buen estado
		02 - Concreto										
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos								N/A	
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal	Vertical	Reductores	Otros						Ausencia de señalización vertical - CD y CI
DRENAJES		Taponamiento	Ausencia	Long. Insuficiente	Otros						N/A	
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros					Buen estado	
		03 - Concreto reforzado										
	ESTRIBOS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros						No se evidencia - (Difícil acceso por nivel de agua alta)
		03 - Concreto reforzado										
PILAS	Tipo (6):	Sección (7):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros					Obstrucción de sedimentos y troncos provenientes del cauce	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Tipo (8):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros					No se evidencia - (Difícil acceso por nivel de agua alta)	
		04 - Macizas		CD	HO	5,1						
	VIGAS	Tipo (9):	Sección (10):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros					No se evidencia - (Difícil acceso por nivel de agua alta)
		01 - Reforzadas	01 - Sección Constante									
	RIOSTRAS		Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros						No se evidencia - (Difícil acceso por nivel de agua alta)
APOYOS	Tipo (11):	Desplazamiento	Descomposición	Deformación	Otros						No se evidencia - (Difícil acceso por nivel de agua alta)	
	04 - Apoyo fijo											
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)	Material:	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros						N/A	
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo	Arco derecho	Arriostamiento lateral	Otros					N/A	
	PERFILES METÁLICOS	Tipo (12):	Vigas	Largueros	Diafragmas	Otros						N/A
	ARMADURAS	Tipo (13):	Cordones	Montantes	Diagonales	Otros						N/A
CONEXIONES		Con Soldadura	Con conectores	Con pasadores	Otros						N/A	
CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables	Pendolones	Torres	Otros						N/A	
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)	Tipo:	Peldaños / Losa	Viga gualdera	Barandas	Otros					N/A	
	OTROS ELEMENTOS	Tipo:										N/A
CAUCE											Buen estado	
PUENTE EN GENERAL											Buen estado	

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.750-1



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR34+150,00
NOMBRE DEL PUENTE: 03-P-016

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: NÚMERO: 1
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 2
NOTA:



ELEMENTO: NÚMERO: 3
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 4
NOTA:



ELEMENTO: NÚMERO: 5
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 6
NOTA:



ELEMENTO: NÚMERO: 7
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 8
NOTA:



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-479-730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR34+150.00
NOMBRE DEL PUENTE: 03-P-016

REGISTRO FOTOGRAFICO




ELEMENTO: NÚMERO: 9
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 10
NOTA:





ELEMENTO: NÚMERO: 11
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 12
NOTA:



ELEMENTO: NÚMERO: 13
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 14
NOTA:



ELEMENTO: NÚMERO: 15
NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 16
NOTA:

