



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 2

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 46 No. DE LUCES: 2

ANCHO: 8 GÁLIBO: 8,2

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ELEMEN TO		REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES	
	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	01 - Losa sobre vigas	02 - Vigas continuas								
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2): 01 - Asfalto		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos								Ver formato para la evaluación del pavimento flexible			
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3): 01 - Juntas abiertas		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros					
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones: 0,30m x 46m		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros		Buen estado			
	BARANDAS		Material (4):		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros		Buen estado			
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos										N/A			
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros				Buen estado			
	DRENAJES		Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros				Buen estado			
	ALETAS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado			
	ESTRIBOS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado			
	PILAS		Tipo (6): 00 - Otra		Sección (7): 02 - Rectangular		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8): 04 - Macizas		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado			
	VIGAS		Tipo (9): 03 - Postensadas		Sección (10): 01 - Sección Constante		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado	
	RIOSTRAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros				Buen estado			
	APOYOS		Tipo (11): 03 - Placas en neopreno		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros		Buen estado			
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A			
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostamiento lateral		Otros				N/A			
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros		N/A			
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones		Montantes		Diagonales		Otros		N/A			
	CONEXIONES		Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros				N/A			
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables		Pendolones		Torres		Otros				N/A			
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMP)		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros		N/A			
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:										N/A			
	CAUCE												Buen estado			
PUENTE EN GENERAL												Buen estado				

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
917 905 475-730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 2 DE 2

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR92+450
NOMBRE DEL PUENTE: La Aguja

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1
NOTA:

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2
NOTA:



ELEMENTO: Barreras tipo new jersey NÚMERO: 3
NOTA:

ELEMENTO: Vigas y Riostras NÚMERO: 4
NOTA:



ELEMENTO: Vigas y Losa NÚMERO: 5
NOTA:

ELEMENTO: Vigas NÚMERO: 6
NOTA:



ELEMENTO:

Estribo

NÚMERO:

7

NOTA:



ELEMENTO:

Estribo

NÚMERO:

8

NOTA:

