



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
RIT 900-473-730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA  
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 45MG VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL:  GRUPO ADM. VIAL:

ID.	PR. DEL PUENTE:	PR04+700	
	NOMBRE DEL PUENTE:	LOS COROZOS	
	OBSTACULO QUE SALVA:	ESVIAJAMIENTO	0°
	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL 01 - Losa sobre vigas	TRANSVERSAL 02 - Vigas continuas

DIMENSIONES GENERALES	
LONGITUD TOTAL:	12,6 No. DE LUCES 1
ANCHO:	10,04 GÁLIBO: 2,2

ELEMENTO	REGISTRO DE DAÑOS						OBSERVACIONES		
	Tipo (2):	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos							
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	01 - Asfalto						Ver formato para la evaluación del pavimento flexible	
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Tipo (3): 02 - Juntas selladas	Sello	Perfiles	Guardacantos	Otros		Las juntas de entrada y salida estan cubiertas por asfalto	
						E	10		3
	ANDENES / BORDILLOS	Dimensiones: 0,30m x 12,6m	Desportillamiento	Acero expuesto	Dimensión insuficiente	Otros		Buen estado	
						S	10		4
	BARANDAS	Material (4): 02 - Concreto	Pintura	Postes	Pasamanos	Otros		Buen estado	
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos					N/A		
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal		Vertical	Reductores	Otros		Ausencia de señalización vertical	
DRENAJES	Taponamiento		Ausencia	Long. Insuficiente	Otros		Buen estado		
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Material (5): 03 - Concreto reforzado	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros		Buen estado	
	ESTRIBOS	Material (5): 03 - Concreto reforzado	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros		Buen estado	
PILAS	Tipo (6):	Sección (7):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros		N/A	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Tipo (8): 04 - Macizas	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros		Buen estado	
	VIGAS	Tipo (9): 01 - Reforzadas	Sección (10): 01 - Sección Constante	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros		Buen estado
	RIOSTRAS		Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros		Buen estado	
APOYOS	Tipo (11): 04 - Apoyo fijo	Desplazamiento	Descomposición	Deformación	Otros		Buen estado		
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)	Material:	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros		N/A		
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo	Arco derecho	Arriostamiento lateral	Otros		N/A	
	PERFILES METÁLICOS	Tipo (12):	Vigas	Largueros	Diafragmas	Otros		N/A	
	ARMADURAS	Tipo (13):	Cordones	Montantes	Diagonales	Otros		N/A	
CONEXIONES		Con Soldadura	Con conectores	Con pasadores	Otros		N/A		
CABLE / PENDOLONES / TORRES	Cables		Pendolones	Torres	Otros		N/A		
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)	Tipo:	Peldaños / Losa	Viga gualdera	Barandas	Otros		N/A	
	OTROS ELEMENTOS	Tipo:				Otros		N/A	
CAUCE							Buen estado		
PUENTE EN GENERAL							Buen estado		

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
NIT 900.479.730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:  
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA  
LEVANTO: PR04+700 EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI  
PR. DEL PUENTE:  
NOMBRE DEL PUENTE: Los Corozos

REGISTRO FOTOGRAFICO



25/10/2023  
04-P-002 PR4+700



25/10/2023  
04-P-002 PR4+700

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2

NOTA:

NOTA:



25/10/2023  
04-P-002 PR4+700



25/10/2023  
04-P-002 PR4+700

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 4

NOTA:

NOTA:



25/10/2023  
04-P-002 PR4+700



25/10/2023  
04-P-002 PR4+700

ELEMENTO: Drenajes NÚMERO: 5

ELEMENTO: Drenajes NÚMERO: 6

NOTA:

NOTA:



25/10/2023  
04-P-002 PR4+700



25/10/2023  
04-P-002 PR4+700

ELEMENTO: Barrera NÚMERO: 7

ELEMENTO: Barrera y viga NÚMERO: 8

NOTA:

NOTA:



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
NIT 900.478.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA  
LEVANTÓ: PR04+700 EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI  
PR. DEL PUENTE: PR04+700  
NOMBRE DEL PUENTE: Los corozos

FECHA: 3 DE 3  
HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 9

ELEMENTO: Viga NÚMERO: 10

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Viga NÚMERO: 11

ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 12

NOTA:

NOTA:

