



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 45MG VÍA EN CONSECIÓN: ☒

MANTENIMIENTO: GRUPO ADM. VIAL: ☐

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 12,6 No. DE LUCES: 1

ANCHO: 10,04 GÁLBBO: 2,2

ID.	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS										OBSERVACIONES	
	PR. DEL PUENTE:	PR04+700	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos										Ver formato para la evaluación del pavimento flexible	
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	NOMBRE DEL PUENTE:	LOS COROZOS	VM										Las juntas de entrada y salida estan cubiertas por asfalto	
	OBSTACULO QUE SALVA:	ESVIAJAMIENTO		0°										
	TIPO DE PUENTE (1):	CONSTRUCION	01 - Losa sobre vigas		TRANSVERSAL		02 - Vigas continuas							
	Tipo (2):		Sello										E 10 3	
	Tipo (3):		Perfiles										S 10 4	
	Tipo (3):		Guardacantos											
	Tipo (3):		Otros											
	Tipo (3):		Juntas selladas											
	Tipo (3):		Otros											
	Tipo (3):		Otros											
SUBESTRUCTURA	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros		Buen estado	
	ANDENES / BORDILLOS		0,30m x 12,6m											
	BARANDAS		Material (4):		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros		Buen estado	
	BARANDAS		02 - Concreto											
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos										N/A	
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal										Ausencia de señalizacion vertical	
	SEÑALIZACIÓN		Vertical											
	SEÑALIZACIÓN		Reductores											
	SEÑALIZACIÓN		Otros											
	SEÑALIZACIÓN		Otros											
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	DRENAJES		Taponamiento										Ausencia	
	DRENAJES		Long. Insuficiente										Otros	
	DRENAJES		Otros											
	ALETAS		Material (5):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado	
	ALETAS		03 - Concreto reforzado											
	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado	
	ESTRIBOS		03 - Concreto reforzado											
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros	
	PILAS													
	SUPERESTRUCTURA METÁLICA	LOSA		Tipo (8):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado
LOSA		04 - Macizas												
VIGAS		Tipo (9):		Sección (10):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		
VIGAS		01 - Sección Constante												
RIOSTRAS				Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado		
APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros		Buen estado		
APOYOS		04 - Apoyo fijo												
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A		
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)														
OTROS		ARCOS METÁLICOS				Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostamiento lateral		Otros		N/A
	ARCOS METÁLICOS													
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros		N/A	
	PERFILES METÁLICOS													
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones		Montantes		Diagonales		Otros		N/A	
	ARMADURAS													
	CONEXIONES				Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros		N/A	
	CONEXIONES													
	CABLE / PENDOLONES / TORRES				Cables		Pendolones		Torres		Otros		N/A	
	CABLE / PENDOLONES / TORRES													
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga guakiera		Barandas		Otros		N/A	
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)													
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:										N/A	
CAUCE												Buen estado		
PUENTE EN GENERAL												Buen estado		

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA
 LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
 PR. DEL PUENTE: PR04+700
 NOMBRE DEL PUENTE: Los corozos

FECHA: 3/11/2023
 HOJA: 2 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto
 NÚMERO: 1
 NOTA:

ELEMENTO: Asfalto
 NÚMERO: 2
 NOTA:



ELEMENTO: Asfalto
 NÚMERO: 3
 NOTA:

ELEMENTO: Asfalto
 NÚMERO: 4
 NOTA:



ELEMENTO: Drenajes
 NÚMERO: 5
 NOTA:

ELEMENTO: Drenajes
 NÚMERO: 6
 NOTA:



ELEMENTO: Barrera
 NÚMERO: 7
 NOTA:

ELEMENTO: Barrera y viga
 NÚMERO: 8
 NOTA:



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR04+700
NOMBRE DEL PUENTE: Los corozos

FECHA: 3/11/2023
HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 9

ELEMENTO: Viga NÚMERO: 10

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Viga NÚMERO: 11

ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 12

NOTA:

NOTA:

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	MAGDALENA	FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2023	CONCESIÓN:	☒	PR INICIAL:	04+700
CÓDIGO DE LA VÍA:	45MG	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MTTO INTEGRAL:	☐	PR FINAL:	04+712,6
NOMBRE DE LA VÍA:	RÍO ARIGUANÍ - YE DE CIÉNAGA	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:	☐	HOJA:	1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:
Número de carriles por calzada:	2	
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma: de 0,30m a 2,80m