



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 4

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 13,68 No. DE LUCES: 1
ANCHO: 11,79 GÁLIBO: 2,2

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ELEMEN TO		REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES			
	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	01 - Losa sobre vigas	01 - Vigas simplemente apoyadas										
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2): 01 - Asfalto		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos				Ver formato para la evaluación del pavimento flexible									
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello Perfiles Guardacantos Otros				N/A									
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones: 0,30m x 13,68m		Desportillamiento Acero expuesto Dimensión insuficiente Otros				Barreras tipo new jersey, buen estado									
	BARANDAS		Material (4): 02 - Concreto		Pintura Postes Pasamanos Otros				Barreras tipo new jersey, buen estado									
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos				N/A											
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal Vertical Reductores Otros				Buen estado											
	DRENAJES		Taponamiento Ausencia Long. Insuficiente Otros				Ausencia de drenajes											
SUBESTRUCTURA	ALETAS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño Construcción Funcionamiento Otros				Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural)									
	ESTRIBOS		Material (5): 02 - Concreto ciclópeo		Diseño Construcción Funcionamiento Otros				Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural) CI=Estribo de entrada CD=Estribo de salida									
	PILAS		Tipo (6): Sección (7):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros				N/A									
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8): 04 - Macizas		Diseño Construcción Funcionamiento Otros				Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural)									
	VIGAS		Tipo (9): 01 - Reforzadas		Sección (10): 01 - Sección Constante				Diseño Construcción Funcionamiento Otros				Buen estado					
	RIOSTRAS		Diseño Construcción Funcionamiento Otros				N/A											
	APOYOS		Tipo (11): 04 - Apoyo fijo		Desplazamiento Descomposición Deformación Otros				Buen estado									
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material: Diseño Construcción Funcionamiento Otros				N/A											
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo Arco derecho Arriostamiento lateral Otros				N/A											
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas Largueros Diafragmas Otros				N/A									
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones Montantes Diagonales Otros				N/A									
	CONEXIONES		Con Soldadura Con conectores Con pasadores Otros				N/A											
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables Pendolones Torres Otros				N/A											
	OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa Viga gualdera Barandas Otros				N/A								
OTROS ELEMENTOS		Tipo:																
CAUCE						Buen estado												
PUENTE EN GENERAL						Buen estado												

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-475.730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: HOJA: 2 DE 4

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR83+890.00
NOMBRE DEL PUENTE: San Pablo

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1
NOTA:

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2
NOTA:



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3
NOTA:

ELEMENTO: Barrera NÚMERO: 4
NOTA:



ELEMENTO: Señalización NÚMERO: 5
NOTA:

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 6
NOTA:



ELEMENTO: Vigas NÚMERO: 7
NOTA:

ELEMENTO: Estribo y vigas NÚMERO: 8
NOTA:

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA
 LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
 PR. DEL PUENTE: PR83+890.00
 NOMBRE DEL PUENTE: San Pablo

FECHA: HOJA: 3 DE 4

REGISTRO FOTOGRAFICO

							
ELEMENTO:	Vigas	NÚMERO:	9	ELEMENTO:	Vigas y Losa	NÚMERO:	10
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Aleta	NÚMERO:	11	ELEMENTO:	Aleta	NÚMERO:	12
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Estribo y vigas	NÚMERO:	13	ELEMENTO:	Vigas y Losa	NÚMERO:	14
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Estribo	NÚMERO:	15	ELEMENTO:	Estribo y vigas	NÚMERO:	16
NOTA:				NOTA:			

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA
 LEVANTÓ: _____ EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
 PR. DEL PUENTE: PR83+890,00
 NOMBRE DEL PUENTE: San Pablo

FECHA: _____
 HOJA: 4 DE 4

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO:	Losa	NÚMERO:	17	ELEMENTO:	Cauce	NÚMERO:	18
NOTA:				NOTA:			



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010
REGIONAL: 1 5 MAGDALENA FECHA: 01 11 2023
LEVANTÓ: YUMA CONCESIONARIA HOJA: 1 DE 1

ESQUEMAS

PR. DEL PUENTE	PR83+890
NOMBRE DEL PUENTE	SAN PABLO



