



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIF 900.473.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA

FECHA: HOJA: 1 DE 4

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 68,2 No. DE LUCES: 1

ANCHO: 11,44 GÁLIBO: 10

ID	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		ESVIAJAMIENTO		TIPO DE PUENTE (1):				
	PR. DEL PUENTE:	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	OBSTACULO QUE SALVA:	ESVIAJAMIENTO	ESVIAJAMIENTO	TIPO DE PUENTE (1):	TIPO DE PUENTE (1):			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS								OBSERVACIONES		
	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2): 01 - Asfalto	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos								Ver formato para la evaluación del pavimento flexible	
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):	Sello	Perfiles	Guardacantos	Otros						N/A
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones: 2,27m x 69,0m	Desportillamiento	Acero expuesto	Dimensión insuficiente	Otros						Buen estado
	BARANDAS		Material (4): 03 - Metálica	Pintura	Postes	Pasamanos	Otros						Buen estado
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos								N/A		
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros		Buen estado		
	DRENAJES		Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros		Buen estado		
	ALETAS		Material (5): 03 - Concreto reforzado	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros						Buen estado
	ESTRIBOS		Material (5): 03 - Concreto reforzado	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	CD	IN	1,01	18	Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural) CI=Estribo de entrada CD=Estribo de salida	
PILAS		Tipo (6):	Sección (7):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros						N/A
LOSA		Tipo (8): 04 - Macizas	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros						Buen estado	
VIGAS		Tipo (9):	Sección (10):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros						N/A
RIOSTRAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A			
APOYOS		Tipo (11): 04 - Apoyo fijo	Desplazamiento	Descomposición	Deformación	Otros						Buen estado	
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros						N/A	
ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostamiento lateral		Otros		Buen estado			
PERFILES METÁLICOS		Tipo (12): 01 - Perfil W, M	Vigas	Largueros	Diafragmas	Otros						Buen estado	
ARMADURAS		Tipo (13):	Cordones	Montantes	Diagonales	Otros						N/A	
CONEXIONES		Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros		Buen estado			
CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables		Pendolones		Torres		Otros		N/A			
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:	Peldaños / Losa	Viga guárdara	Barandas	Otros						Buen estado	
OTROS ELEMENTOS		Tipo:											
CAUCE										Buen estado			
PUENTE EN GENERAL										Buen estado			



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 2 DE 4

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTO: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR66+750,00
NOMBRE DEL PUENTE: Sevilla

REGISTRO FOTOGRAFICO



25 sept 2023 2:01:37 p. m.
Puente Sevilla
PR 66+750

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1

NOTA:



25 sept 2023 1:45:41 p. m.
Ruta del Sol - Sector 3
Zona Bananera
Magdalena
Puente Sevilla
PR 66+750

ELEMENTO: Señalización NÚMERO: 2

NOTA:



25 sept 2023 1:47:22 p. m.
Puente Sevilla
PR 66+750

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3

NOTA:



25 sept 2023 1:49:57 p. m.
Puente Sevilla
PR 66+750

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 4

NOTA:



25 sept 2023 1:51:57 p. m.
Ruta del Sol - Sector 3
Zona Bananera
Magdalena
Puente Sevilla
PR 66+750

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 5

NOTA:



25 sept 2023 1:50:28 p. m.
Ruta del Sol - Sector 3
Zona Bananera
Magdalena
Puente Sevilla
PR 66+750

ELEMENTO: Arco metalico NÚMERO: 6

NOTA:



25 sept 2023 1:50:50 p. m.
Ruta del Sol - Sector 3
Zona Bananera
Magdalena
Puente Sevilla
PR 66+750

ELEMENTO: Conexiones NÚMERO: 7

NOTA:



25 sept 2023 1:50:41 p. m.
Ruta del Sol - Sector 3
Zona Bananera
Magdalena
Puente Sevilla
PR 66+750

ELEMENTO: Conexiones NÚMERO: 8

NOTA:



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 800.478.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 3 DE 4

REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR66+750.00

NOMBRE DEL PUENTE: Sevilla

REGISTRO FOTOGRAFICO



25 sept 2023 1:50:41 p. m.
Ruta del Sol - Sector 3
Zona Bananera
Magdalena
Puente Sevilla
PR 66+750



25 sept 2023 1:52:51 p. m.
Ruta del Sol - Sector 3
Zona Bananera
Magdalena
Puente Sevilla
PR 66+750

ELEMENTO: Conexiones NÚMERO: 9

ELEMENTO: Asfalto y Arco metálico NÚMERO: 10

NOTA:

NOTA:



25 sept 2023 1:51:04 p. m.
Ruta del Sol - Sector 3
Zona Bananera
Magdalena
Puente Sevilla
PR 66+750



25 sept 2023 1:51:54 p. m.
Ruta del Sol - Sector 3
Zona Bananera
Magdalena
Puente Sevilla
PR 66+750

ELEMENTO: Barrera NÚMERO: 11

ELEMENTO: Barrera NÚMERO: 12

NOTA:

NOTA:



25 sept 2023 1:52:18 p. m.
Ruta del Sol - Sector 3
Zona Bananera
Magdalena
Puente Sevilla
PR 66+750



25 sept 2023 1:52:40 p. m.
Ruta del Sol - Sector 3
Zona Bananera
Magdalena
Puente Sevilla
PR 66+750

ELEMENTO: Barrera NÚMERO: 13

ELEMENTO: Barrera NÚMERO: 14

NOTA:

NOTA:



25 sept 2023 1:49:39 p. m.
Puente Sevilla
PR 66+750



25 sept 2023 1:53:10 p. m.
Ruta del Sol - Sector 3
Zona Bananera
Magdalena
Puente Sevilla
PR 66+750

ELEMENTO: Drenaje NÚMERO: 15

ELEMENTO: Drenaje NÚMERO: 16

NOTA:

NOTA:



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 400.478.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES


EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 4 DE 4

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR66+750.00
NOMBRE DEL PUENTE: Sevilla

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Drenaje NÚMERO: 17

ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 18

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 19

ELEMENTO: Vigas y Losa NÚMERO: 20

NOTA:

NOTA:




ELEMENTO: Vigas, Losa y Drenaje NÚMERO: 21

ELEMENTO: Vigas y Losa NÚMERO: 22

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Arco metálico NÚMERO: 23

ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 24

NOTA:

NOTA:

