



CONSTRUCTORA
ARIGUANÍ S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANÍ

FECHA:
HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANÍ - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN: ☒

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 68,02 No. DE LUCES: 2

ANCHO: 8,06 GÁLIBO: 3,95

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		LONGITUDINAL		TRANSVERSAL		02 - Vigas continuas		ANCHO		GÁLIBO		3,95	
	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS		OBSERVACIONES															
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2): 01 - Asfalto		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos		Fisura transversal en la entrada y hundimientos (juntas), fisuras longitudinales en eje, abultamientos													
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3): 02 - Juntas selladas		Sello Perfiles Guardacantos Otros		N/A													
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones: 0,30m x 68,02m		Desportillamiento Acero expuesto Dimensión insuficiente Otros		Buen estado													
	BARANDAS		Material (4): 03 - Metálica		Pintura Postes Pasamanos Otros		Buen estado													
	ILUMINACIÓN				Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos		N/A													
	SEÑALIZACIÓN				Horizontal Vertical Reductores Otros		Buen estado													
	DRENAJES				Taponamiento Ausencia Long. Insuficiente Otros		Drenajes obstruidos													
	ALETAS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño Construcción Funcionamiento Otros		Buen estado													
	ESTRIBOS		Material (5): 02 - Concreto ciclópeo		Diseño Construcción Funcionamiento Otros		Buen estado													
	PILAS		Tipo (6): 00 - Otra		Sección (7): 02 - Rectangular		Diseño Construcción Funcionamiento Otros		Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural)											
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8): 04 - Macizas		Diseño Construcción Funcionamiento Otros		Buen estado													
	VIGAS		Tipo (9): 01 - Reforzadas		Sección (10): 01 - Sección Constante		Diseño Construcción Funcionamiento Otros		Buen estado											
	RIOSTRAS				Diseño Construcción Funcionamiento Otros		Buen estado													
	APOYOS		Tipo (11): 03 - Placas en neopreno		Desplazamiento Descomposición Deformación Otros		Buen estado													
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño Construcción Funcionamiento Otros		N/A													
	ARCOS METÁLICOS				Arco izquierdo Arco derecho Arriostamiento lateral Otros		N/A													
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12): 05 - Perfil 2L, ángulo doble		Vigas Largueros Diafragmas Otros		Perfiles 2L, ángulo doble y Tubos rectangulares - Buen estado													
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones Montantes Diagonales Otros		N/A													
	CONEXIONES				Con Soldadura Con conectores Con pasadores Otros		N/A													
	CABLE / PENDOLONES / TORRES				Cables Pendolones Torres Otros		N/A													
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa Viga gualdera Barandas Otros		N/A													
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:																	
	CAUCE						Buen estado													
	PUENTE EN GENERAL						Buen estado													

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y Pontones



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 906-478-730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR51+630,00
NOMBRE DEL PUENTE: Tucurínca I

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 2

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 3

ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Señalización
NÚMERO: 5

ELEMENTO: Señalización
NÚMERO: 6

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Aleta
NÚMERO: 7

ELEMENTO: Estribo
NÚMERO: 8

NOTA:

NOTA:



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
HT 900-479.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y Pontones

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: PR51+630.00
NOMBRE DEL PUENTE: Tucurínca I
EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Losa
NÚMERO: 9

ELEMENTO: Vigas
NÚMERO: 10

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Vigas y Estribo
NÚMERO: 11

ELEMENTO: Losa, Vigas y estribo
NÚMERO: 12

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Losa, Vigas y estribo
NÚMERO: 13

ELEMENTO: Vigas y Riostras
NÚMERO: 14

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Cauce
NÚMERO: 15

ELEMENTO: Cauce
NÚMERO: 16

NOTA:

NOTA:

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	MAGDALENA	FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2023	CONCESIÓN:	☒	PR INICIAL:	51+630
CÓDIGO DE LA VÍA:	4518	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MTTO INTEGRAL:	☐	PR FINAL:	51+698
NOMBRE DE LA VÍA:	RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:	☐	HOJA:	1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:
Número de carriles por calzada:	2	
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma: de 0,30m a 2,80m