



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
RIT 909-479-730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN: ☒
MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		ESVIAJAMIENTO		0°		TIPO DE PUENTE (1):		LONGITUDINAL		01 - Losa sobre vigas		TRANSVERSAL		01 - Vigas simplemente apoyadas		LONGITUD TOTAL:		9,8		No. DE LUCES		1		ANCHO		10,98		GÁLBO:		2	
	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS		OBSERVACIONES																															
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		01 - Asfalto		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos														Ver formato para la evaluación del pavimento flexible															
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros										N/A															
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros										Buen estado															
	BARANDAS		Material (4):		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros										Buen estado															
			03 - Metálica																																	
	ILUMINACIÓN				Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos																N/A															
	SEÑALIZACIÓN				Horizontal		Vertical		Reductores		Otros										Buen estado															
SUBESTRUCTURA	DRENAJES				Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros																									
					CI		1																													
	ALETAS		Material (5):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros										Buen estado															
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros										Buen estado															
			03 - Concreto reforzado																																	
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros								N/A															
	LOSA		Tipo (8):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros										Buen estado															
			04 - Macizas																																	
	VIGAS		Tipo (9):		Sección (10):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros								Buen estado															
			01 - Reforzadas		01 - Sección Constante																															
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	RIOSTRAS				Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros										N/A															
	APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros										Buen estado															
			04 - Apoyo fijo																																	
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros										N/A															
	ARCOS METÁLICOS				Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostamiento lateral		Otros										N/A															
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros										N/A															
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones																															

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 905.475.730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTO: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR51+845,00
NOMBRE DEL PUENTE: Tucurínca II

REGISTRO FOTOGRAFICO




ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 2



ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 3

ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 4



ELEMENTO: Baranda
NÚMERO: 5

ELEMENTO: Baranda
NÚMERO: 6



ELEMENTO: Bordillo y Baranda
NÚMERO: 7

ELEMENTO: Estribo
NÚMERO: 8



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 925.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 3 DE 3

PR. DEL PUENTE:
NOMBRE DEL PUENTE:

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: PR51+845,00
EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
Tucurínca II

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Aleta
NÚMERO: 9

NOTA:



ELEMENTO: Vigas
NÚMERO: 10

NOTA:



ELEMENTO: Vigas
NÚMERO: 11

NOTA:



ELEMENTO: Vigas y losa
NÚMERO: 12

NOTA:



ELEMENTO: Estribo
NÚMERO: 13

NOTA:



ELEMENTO: Aleta y estribo
NÚMERO: 14

NOTA:



ELEMENTO: Aleta
NÚMERO: 15

NOTA:



ELEMENTO: Vigas
NÚMERO: 16

NOTA:

