MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SUBDIRECCION DE APOYO TECNICO



ESTUDIOS DE INSPECCION E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE









PR 00+0600
RUTA 2901 ARMENIA-PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO



CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2011





ESTUDIO DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE

INFORME PUENTE LA CABAÑA 20- 2901-000.00 REGIONAL 20-QUINDIO CARRETERA ARMENIA-PEREIRA

NUMERAL	DESCRIPCION CAMBIOS	REVISION N°	FECHA
1	Documento Inicial	0	16/05/2012
2	Revisión de interventoría	1	28/09/2012
3	Revisión de interventoría	2	21/11/2012

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
HIAN CARLOS RESTRERO	IODOE ALIDIO CII VA LODEZ	LAVIED EL FOLLAC DADDA
JUAN CARLOS RESTREPO Especialista Estructural	JORGE ALIRIO SILVA LOPEZ Director del Proyecto	JAVIER FLECHAS PARRA Director de Interventoría
Matricula N° 63202-098436 QND	Matricula N° 2500-17751 CND	Matricula N° 25202-51261CND

ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

INDICE

Se realizó el proceso de inspección principal de cada uno de los componentes que conforma el puente. La información contenida en este capítulo del informe se encuentra condensada en los formatos de campo. Se presentan uno a uno los componentes generales que aplican para el puente en estudio, los cuales se identifican con un ✓ en la casilla de verificación.

COMPONENTE 1 - SUPERFICIE DEL PUENTE	ℴ
COMPONENTE 2 - JUNTAS DE EXPANSION	뇓
COMPONENTE 3 - ANDENES/BORDILLOS	델
COMPONENTE 4 - BARANDAS	뇓
COMPONENTE 5 - CONOS/TALUDES	널
COMPONENTE 6 - ALETAS	V
COMPONENTE 7 - ESTRIBOS	뇓
COMPONENTE 8 - PILAS	片
COMPONENTE 9 - APOYOS	뇓
COMPONENTE 10 - LOSA	ᅜ
COMPONENTE 11 - VIGAS/LARGUEROS/DIAFRAGMAS	델
COMPONENTE 12 - ELEMENTOS DE ARCO	L
COMPONENTE 13 - CABLES/PENDOLONES/TORRES/MACIZOS	
COMPONENTE 14 - ELEMENTOS DE ARMADURA	
COMPONENTE 15 - CAUCE	Ш
COMPONENTE 16 - OTROS ELEMENTOS	☑
COMPONENTE 17 - PUENTE EN GENERAL	✓
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
<u>ANEXOS</u>	



ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

DESCRIPICION E IDENTIFICACION

El puente producto de este informe es un puente de una luz con una longitud total de 23.40 m, y una superestructura de tipo principal correspondiente a diez vigas simplemente apoyadas con sección transversal constante en concretc preesforzado prefabricado y una riostra intermedia. Estribos con aletas integradas en concreto reforzado con una altura de 6.15 m. El tipo de apoyo fijo en los estribos corresponde a placas de neopreno. El tipo de cimentación de los estribos corresponde a una cimentación superficial.

La superficie de rodadura del puente es en asfalto de 10 cm de espesor, con un ancho de 25.82 m entre bordillos y 43.95 m de ancho total del tablero, con andenes en ambos lados del puente de 1.0 m de ancho y separador de 1.55m de ancho. La baranda construida está compuesta por pasamanos metálico sobre pilastras metálicas. El puente está construido sobre terraplén, es tangente y presenta esviajamiento de 12° aproximadamente; ademas de 4.5° de inclinación. Puente con dos calzadas, cada una con dos carriles, uno en cada sentido. Distribución de carga en una dirección. El obstaculo que salva el puente corresponde a una carretera Nacional de doble vía en curva, denominada Chagualá- La Cabaña. Existe variante en buen estado a 3km. El dispositivo de juntas de expansión corresponde a placas verticales/ángulos de acero. Gálibo máximo de 8.99 m.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1: UBICACIÓN PUENTE GOOGLE EARTH



FOTO 2: PLACA IDENTIFACIÓN PUENTE-NO EXISTE



FOTO 3: VISTA PANORAMICA LONGITUDINAL



FOTO 4: VISTA PANORAMICA TRANSVERSAL

ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PUENTE LA CABAÑA	
IDP	20-2901-000.00
TERRITORIAL	20 - QUINDIO
CARRETERA	ARMENIA-PEREIRA
PR	00+0600

TABLA 1. IDENTIFICACIÓN DEL PUENTE

GEOREFERENCIACION

Para realizar la georeferenciación del puente se ha utilizado un GPS de precisión submétrica marca Ashtech de referencia MobileMapper 100, el cual cuenta con 45 canales paralelos y permite una precisión SBAS en tiempo real < 50 cm.

POSICION GEOGRAFICA	PUNTO DE ENTRADA	PUNTO DE SALIDA
LATITUD	4° 34′ 58,66′′ N	4° 42′ 28.56′′ N
LONGITUD	75° 38′ 35.91″ O	75° 38′35.71″ O
ALTITUD	1634 m	1634 m
DISTANCIA AL EJE	12.91 m	12.91 m
NUMERO DE SATELITES	5	5

TABLA 2. INFORMACION DE GEOREFERENCIACION



ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

COMPONENTE 1 - SUPERFICIE DEL PUENTE

TIPO: 10 - ASFALTO

ESTADO

La superficie del puente es una carpeta asfáltica, en la cual no se observan daños; se evidencia un desgaste mínimo, lo cual no requiere de algún tipo importante de reparación. Se cuenta con bombeo hacia los laterales de la vía para evacuar las aguas por los drenes del puente, no se aprecian losas de aproximación, si estas existen deben estar bajo la superficie del asfalto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1





FOTO 4

FOTO 3

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN

O SIN DAÑO O DAÑO INSIGNIFICANTE

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	TOTAL INTERVE	NCIÓN	•		-



ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

COMPONENTE 2 - JUNTAS DE EXPANSION

12 - PLACAS VERTICALES/ANGULOS DE ACERO TIPO:

ESTADO

Las juntas del puente están compuestas por placas verticales/ángulos de acero. Se observan filtraciones hacia la subestructura, presentando crecimiento de vegetación o colmatación dentro en la junta, afectando principalmente a estribos y apoyos, lo que permite intuir que el material de sello de la junta no se encuentra funcionando adecuadamente. Los ángulos de las juntas se encuentran en buen estado. Sin embargo, es necesario realizar la correspondiente reparación de los elementos afectados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO












FOTO 3

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN

DAÑO SIGNIFICATIVO, REPARACIÓN NECESARIA MUY PRONTO

OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
Α	REPARACIÓN DE JUNTA	ML	80	46,890	3,751,200
	TOTAL INTERVE	NCIÓN	ı	•	3,751,200



3

ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

COMPONENTE 3 - ANDENES/BORDILLOS

TIPO: ANDEN Y BORDILLO

ESTADO

Andenes con baranda metálica en ambos lados del puente. De manera general, los bordillos y andenes se encuentran en buenas condiciones; sin embargo, es necesario realizar reparaciones mínimas de concreto agrietado en el andén derecho en sentido Circasia-Armenia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FOTO 2



FOTO 3



CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN

DAÑO PEQUEÑO PERO REPARACIÓN NO ES NECESARIA (EXCEPTO MANTENIMIENTO MENOR)

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
30	REPARACION DE CONCRETO	M2	2	212,682	425,364
	TOTAL INTERVENCIÓN				



ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

COMPONENTE 4 - BARANDAS

TIPO: 41 - PASAMANOS METALICO SOBRE PILASTRAS METALICAS

ESTADO

Barandas con pasamanos metálicos con pilastras metálicas en ambos lados del puente, tanto vehiculares como peatonales. Se requieren actividades de limpieza y pintura general, como parte del mantenimiento rutinario del puente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN

DAÑO PEQUEÑO PERO REPARACIÓN NO ES NECESARIA (EXCEPTO MANTENIMIENTO MENOR)

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
10	LIMPIEZA	ML	150	4,516	677,400
40	PINTURA DE ACERO	ML	150	25,784	3,867,600
	4,545,000				



ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

COMPONENTE 5 - CONOS/TALUDES

TIPO: CONOS / TALUDES

ESTADO

No se observa desarrollo de conos. Las aletas se encuentran vinculadas a los estribos que conforman los llenos de los accesos y se conectan en forma directa con el terreno natural, sin generar riesgo para la estructura. Se observa mantenimiento en estas zonas, mediante la limpieza de la vegetación que crece en la zona.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1





FOTO 3



CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN

0 SIN DAÑO O DAÑO INSIGNIFICANTE

	ODRAS DE REPARACION 1/O INIANTENNIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	
	TOTAL INTERVE	NCIÓN		-	•	



ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

COMPONENTE 6 - ALETAS

TIPO: 10 - INTEGRADAS

ESTADO

Las aletas del puente se encuentran integradas a los estribos de concreto. Se observan humedades y suciedades por lavado diferencial en las aletas las cuales provienen de la superficie del puente. En general se encuentran en buen estado, no se observan grietas, concreto poroso o gran cantidad de vegetación adherida a las mismas. Es necesario un mantenimiento leve en cuanto a limpieza se refiere.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1





FOTO 3

SIL S ORACE
TIPICO & PARRILLA
FOTO 4

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN

O SIN DAÑO O DAÑO INSIGNIFICANTE

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
10	LIMPIEZA	M2	25	10,755	268,875
TOTAL INTERVENCIÓN					268,875



ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

COMPONENTE 7 - ESTRIBOS

10 - CON ALETAS INTEGRADAS TIPO:

ESTADO

El puente presenta estribos en concreto reforzado. Se observa en general grandes humedades provenientes de las juntas de expansión con manchas negras en ambos estribos. Fisuras en sentido vertical sobre el ES1 de 3.6 m de longitud y 1 mm de espesor, fisura sobre ES2 de 4.23 m de longitud y 2 mm de espesor, además de concreto poroso. Por lo tanto, es necesario que se realicen las respectivas actividades en cuanto a la reparación del concreto averiado y continuar monitoreando las fisuras encontradas con el fin de evaluar su progreso y aplicar los correctivos necesarios.

REGISTRO FOTOGRÁFICO












FOTO 3

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN

DAÑO SIGNIFICATIVO, REPARACIÓN NECESARIA MUY PRONTO

	OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	
Α	REPARACION DE CONCRETO	M2	9	900,256	8,102,304	
	8,102,304					



ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

COMPONENTE 9 - APOYOS

TIPO: 30 - PLACAS DE ACERO

ESTADO

Apoyos fijos correspondientes a placas de neopreno, en general se encuentran en buen estado. Se observan humedades provenientes de las juntas de expansión, sin embargo, no se observan daños en los apoyos, por lo que no se requiere ningún tipo de intervención en este componente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 3



O SIN DAÑO O DAÑO INSIGNIFICANTE

OBRAS DE REPARACIÓN Y	/O MANTENIMIENTO
-----------------------	-------------------------

				-				
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL			
	TOTAL INTERVENCIÓN							



ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

COMPONENTE 10 - LOSA

TIPO: LOSA

ESTADO

La losa es en concreto y se apoya sobre un sistema de vigas longitudinales, para la fundición se utilizaron como formaleta láminas de Steel Deck, estas no cumple ninguna función estructural, ya que no se apoya sobre las vigas, simplemente ayudan a la buena conservación del concreto. No se aprecia ningún tipo de lesión en la losa. Por lo tanto, no se requiere de intervención en este componente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN

O SIN DAÑO O DAÑO INSIGNIFICANTE

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	TOTAL INTERVE	NCIÓN		_	-



ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

COMPONENTE 11 - VIGAS/LARGUEROS/DIAFRAGMAS

TIPO: VIGAS/LARGUEROS/DIAFRAGMAS


ESTADO

Diez vigas continuas, simplemente apoyadas con sección transversal constante, con riostras intermedias. Se observa reciente inyección de grietas en algunas vigas. En términos generales, en todas las vigas es común la presencia de fisuras por flexión de no más de 2 mm de espesor y 54 cm aproximadamente de longitud en sentido vertical y 30 cm en sentido horizontal. Hormigoneo en la parte inferior de las riostras intermedias y algunas fisuras de 1 mm de espesor y 47 cm de longitud. Dado lo anterior es necesario que se realice la inyección de las grietas reportadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN

DAÑO SIGNIFICATIVO, REPARACIÓN NECESARIA MUY PRONTO

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL			
D	INYECCION DE GRIETAS	ML	20	537,554	10,751,080			
	10,751,080							



ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

COMPONENTE 16 - OTROS ELEMENTOS

TIPO: OTROS ELEMENTOS

ESTADO

Durante la inspección no se observó ningún tipo de señalización vertical. Se requiere como parte del mantenimiento rutinario del puente, la instalación en los dos sentidos de la vía, de señales que indiquen la proximidad del puente, la velocidad y carga máxima permitida para el paso de los vehículos, y placas con la identificación del puente. La señalización horizontal en las dos calzadas del puente se encuentra en buen estado, es decir, la líneas de demarcación vial en el centro y los extremos son aún visibles.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1





FOTO 3

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN

DAÑO PEQUEÑO PERO REPARACIÓN NO ES NECESARIA (EXCEPTO MANTENIMIENTO MENOR)

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL					
92	COLOCACION SEÑAL	UND	8	158,691	1,269,528					
	TOTAL INTERVENCIÓN									



ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

COMPONENTE 17 - PUENTE EN GENERAL

TIPO: PUENTE EN GENERAL


ESTADO


El puente en su componente general se ha calificado como 3, daño significativo, reparación necesaria muy pronto. Dado que algunos elementos del puente como son las juntas de expansión, los estribos y las vigas, se encuentran con algunos daños de consideración y requieren pronta intervención, ya que el deterioro progresivo en estos elementos afecta la estabilidad del mismo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1







CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN

DAÑO SIGNIFICATIVO, REPARACIÓN NECESARIA MUY PRONTO

	OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO								
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL				

TOTAL INTERVENCIÓN



3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•	El puente requiere inspección especial	<u>NO</u>	Calificación según Inspección	Principal 3
•	La calificación del puente es el resultado de	la evaluación de todas las	componentes del puente, dando may	or importancia a l
	componentes principales del mismo o las que af	ecten la estructura como tal.		

- El puente en su componente general se ha calificado como 3, daño significativo, reparación necesaria muy pronto. Dado que algunos componentes del puente como las juntas de expansión, los estribos y las vigas, presentan daños que deben ser reparados con prontitud, pues el progreso de los mismos, puede ocasionar inestabilidad para la superestructura.
- Las juntas de expansión existentes en acero han perdido su sello, lo cual ha ocasionado la filtración hacia la subestructura, especialmente en la cara de los estribos. Donde se evidencian múltiples humedades con vegetación adherida que comienza a afectar el concreto. Por lo tanto, se requiere su respectiva reparación.
- Los estribos presentan algunas zonas con concreto poroso, humedades y fisuras de gran importancia en sentido vertical. Se recomienda realizar su respectiva reparación.
- Dadas las numerosas fisuras presentes en las vigas, es necesario que se sellen y por consiguiente, se continúen monitoreando.
- En general las componentes restantes del puente como la superficie, los andenes, bordillos, barandas, conos, aletas y apoyos, requieren de mantenimiento rutinario de reparación de concreto en mínimas proporciones, limpieza general en algunos elementos y pintura de acero en barandas.
- Se requiere próxima inspección principal para el año 2014.



ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00 ARMENIA- PEREIRA

	ANEXOS	
ANEXO 1. FORMATOS DE CAMPO		
ANEXO 2. FORMATOS SIPUCOL		
ANEXO 3. ESQUEMAS		
ANEXO 4. ANEXOS MAGNETICOS		
ANEXO 4.1 ESQUEMAS ANEXO 4.2 GEOREFERENCIACION ANEXO 4.3 FOTOS ANEXO 4.4 VIDEO		







CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2011

FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA ARMENIA-PEREIRA, RUTA 2901 DEPARTAMENTO DE QUINDIO PUENTE LA CABAÑA 20-2901-000.00

ID	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUPERFICIE DEL PUENTE				
2	JUNTAS DE EXPANSION				
Α	REPARACIÓN DE JUNTA	ML	80	46,890	3,751,200
3	ANDENES/BORDILLOS				
30	REPARACION DE CONCRETO	M2	2	212,682	425,364
4	BARANDAS				
10	LIMPIEZA	ML	150	4,516	677,400
40	PINTURA DE ACERO	ML	150	25,784	3,867,600
5	CONOS/TALUDES				
6	ALETAS		0		
10	LIMPIEZA	M2	25	10,755	268,875
7	ESTRIBOS				
Α	REPARACION DE CONCRETO	M2	9	900,256	8,102,304
9	APOYOS				
10	LOSA				
11	VIGAS/LARGUEROS/DIAFRAGMAS				
D	INYECCION DE GRIETAS	ML	20	537,554	10,751,080
16	OTROS ELEMENTOS	·	·		
92	COLOCACION SEÑAL	UND	8	158,691	1,269,528
17	PUENTE EN GENERAL				_
	•	TO	TAL COSTO DIRE	СТО	29,113,351

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de Puentes
SIPUCOL

Formato de Inventario de Puentes

Nombre: IT CABAAD	Identif. 2	0 - 2 9	0 1	- 6 6	•	
Carretera: ARMENIA PEREIRA		PR 00 +0600	Territorial	R OIO	egistro 1007	
PASOS			SUBESTR	RUCTURA		
No. Tipo Primero Sup/Inf	Galibo	ESTRI			PILAS	
Paso (S/N) (S/I) I II	M DM D	Tipo :	10	Tipo :	e	
1 10 5 5		Material:	21	Material:		
2 10 N I 8.99 75	5 7.47 6.10	Tipo de cimentad	ción: 10	Tipo de ci	mentación :	
DATOS ADMINISTRATIV	os	DETAL	LES		SEÑALES	
Año de construcción : 2005		Tipo de baranda	41	Carga má	xima	
Año de reconstrucción :		Superf. de rodad	ura lo	Velocidad	máxima	
Nombre del obstáculo (río, paso, etc)	LIA CHAGUALA-LALAB	Junta de expansi	ón 12	Otra		
Requisitos de inspección :	10				essa.	
Número de secciones de inspección	4.0					
Estación de conteo :			APO			
Fecha de recolección de datos :	@1-05-2012	Tipo de apoyos fi			30	
niciales del Inspector :	MFUL	Tipo de apoyos n		ribos	91	
		Tipo de apoyos fi			91	
DATOS TECNICOS		Tipo de apoyos n			91	
Geometría		Tipo de apoyos fi			91	
Número de luces	1.0	Tipo de apoyos n	nóviles en vigas		91	
Longitud luz menor (m) :	23,40					
Longitud luz mayor (m) :	23,40	Vehículo de dise				
Longitud total (m) :	23.40	Clase de distribu	ción de carga		2	
Ancho del tablero (m) :	43.95					
Ancho del separador (m) :	1.55		MIEMBROS IN	TERESADOS		
Ancho del andén izquierdo (m)	1.0	Propietario				
Ancho del andén derecho (m) :		Departamento	6001	4D10		
Ancho de calzada (m)	20,78	Administrador Via	al -			
Ancho entre bordillos (m)	25.82	Proyectista	ARME	~1.4		
Ancho del acceso (m)	0.0	Municipio	VEHC	DIV.		
Altura de pilas (m)	6.15		DOSICION C	FOCBAFICA		
Altura de estribos (m)	0.0		POSICION G	Minutos	Altitud (m	
Longitud de apoyo en pilas (m)	0.60	Latitud (NI)	Grados 04	42	1950	
Longitud de apoyo en estribos (m)	9	Latitud (N) Longitud (O)	75	37	. 1.50	
Puente en terrapién (S/N)	7	Longitud (O)	10	<u> </u>		
Puente en Curva / Tangente (C/T) Esviajamiento (gra)	12*	Coeficiente de ac	celeración sísmic	a (Aa) :	0.25	
		Paso por el cauc		Long. V	ariante 3K	
SUPERESTRUCTURA, Tipo p	rincipal	Existe variante (S		5 Estado		
Diseño tipo (S/N):	14	Existe variante (3	(FIN)	LStado	(5/10/01)	
Tipo de estructuración transversal :	10					
Tipo de estructuración longitudinal :	31	Observaciones				
Material :	9.		ME JANOTA	AMPOS I	Apps DEL	
SUPERESTRUCTURA, Tipo se	cundario	PUENTE ST	REPORTAN :	EN ANCH	DE ANDENT	
Diseño tipo (S/N):	H	1,:-, 0				
Tipo de estructuración transversal:	91					
Tipo de estructuración longitudinal :	91	1 20 22	4.2			
Material :	91		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			
waterial.		II				

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARIA GENERAL TECNICA Sistema de Administración de Puentes SIPUCOL

Formato de Inspección Principal de Puentes

lombre: LA CABATA				Iden	tīf. :	Regio	0 - 2	Carre	1	Identificación del puente
arretera: ARMZNIA-PER	EIR	Δ		PR.	00	+ C	500 Fech	na: 61	05 12	Tiempo: HUBLADO
Temperat: 22°C Inspector MFuL				Adn	Administrador :					Año próxima inspección: 201
		0		(0.			Repar	aciones		
Componente	Calificación	Mantenimiento	Insp. Esp.	No. de fotos	Tipo de daño	Tipo	Cantidad	Año	Costo	Daño
1. Superficie del Puente	0	+		4						
2. Juntas de expansión	3	_		4	80	A	BOML	2013		
3. Andenes / Bordillos	1	_		4	90	30	2.0M2	2013		
4. Barandas	١	-		4	90	10	150ML	2013 2013		
5. Conos / Taludes	0	4		4						
6. Aletas	0	-		4	90	10	25M2	2013		
7. Estribos	3	-		4	80	Α	9.0192	2013		
8. Pilas	_									
9. Apoyos	0	+		4	,					
10. Losa	0	+		4						
11. Vigas / Largueros / Diafragmas	3	-		4	90	D	20ML	2013		•
12. Elementos de arco	-									
13. Cables / Pendolones / Torres / Macizos	-									
14. Elementos de armadura	_									
15. Cauce	-									
16. Otros elementos	1	_		4	90	92	8.0040	2013		
17. Puente en general	3	-		4						

SDC/INV	SiPu	Col	Fecha	Ноја
	Informe de insped	cción principal	17/12/20	1
20-2901-000).00 La Cabana			
_	: 20 Quindío			
	: Armenia- Pereira-Maniz	ales-Tramos Alternos.		
Carretera.	: Armenia - Pereira			
Abscisa	0+0600			
No del regi	lstro: 1007			
	strucción:	2005		
Año de la (íltima reconstrucción:			
ъ с	VT 5			
_	lor/Inferior:	S		
	s. de la carretera principal.:	N		
Requisitos	de la inspección:	0 Nada		
Pegologgión	n de datos : Fecha	2012 05 01		
Vecoleccioi		MFIII.		
	· IIIICIAIES	MF OLI		
Posición ge	eográfica:			
	4 gra 34 min N Longitud: 7	5 gra 38 min O Al	titud: 1634 m	
Geometría:	Número de luces:	1		
	Longitud de la luz menor (m):	23.40		
	Longitud de la luz mayor (m):	23.40		
	Longitud total(m):	23.40		
	_	43.95		
	Ancho del tablero(m):			
	Ancho del separador(m):	1.55		
	Ancho del andén izquierdo(m):	1.00		
	Ancho del andén derecho(m):	1.00		
	Ancho de la calzada(m):	20.78		
	Ancho entre bordillos(m):	25.82		
	Ancho del acceso(m):	16.48		
	Area(m2):	1028.43		
	Altura de pilas(m):	0.00		
	Altura de estribos(m):	6.15		
	Long. de apoyos en pilas.(m):	0.00		
	<pre>Long. de apoyos en estrib(m):</pre>	0.60		
	Puente en terraplén(m):	S		
	Curva/tangente(C/T):	T		
	Esviajamiento(gra):	12		
	ctura, tipo principal:	N		
	po:	N		
	la estructuración transver:	14 Losa/Viga, 4 ó		
	la estructuración longitud:	10 Simpl. apoyado,		
Material		31 Concr. presforz	., prefabricado)
Garage and				
	ctura, tipo secundario:	NT		
D.≟ ~ ·	po:	N		
		01 3		
Tipo de I	la estructuración transver:	91 No aplicable		
Tipo de I		91 No aplicable 91 No aplicable 91 No aplicable		

SDC/INV	T F -		PuCol			Fecha	Hoja
20-2901-000.0		rme de ins	peccion	principal		17/12/20	2
Subestructura	a :						
	Tipo		: 10	Con aleta	as integ	rados	
	Material			Concreto			
	Tipo de cimentad			Cimentac			
Pilas:	Tipo			No aplica			
	Material			No aplica			
	Tipo de cimentad	ción	: 91	No aplica	able		
Detalles:							
Tipo de bar	canda		: 41	Pasam. me	etá. pil	astra metálica	a
Tipo de sur	perficie de rodac	lura	: 10	Asfalto			
Tipo de jur	nta de expansión.		: 12	Placas ve	ert. /án	gulos de acero)
Tipo de apo	oyos fijos en est	ribos	: 30	Placas de	e neopre	no	
	oyos móviles en e			No aplica	able		
Tipo de apo	oyos fijos en pil	as	: 91	No aplica	able		
Tipo de apo	oyos móviles en p	oilas	: 91	No aplica	able		
	oyos fijos en vig			No aplica			
Tipo de apo	oyos móviles en v	rigas	: 91	No aplica	able		
Coeficiente	e de aceleración. cauce: ste: S		: 0.25		Estado	(B/R/M): B	
	diseño: . de carga:						
Ident. de I	e cruza: stáculo: la carretera.: la carretera.:	2901 Armeni	era nac .a - Per 1600	ional (del eira	L I.N.V)		
Cálibai							
Gálibo:	erior(m):	T: 2 00	IM: 7	55 DM •	7.74	D: 6.10	
_		I: 8.99		.55 DM:			
Proyectista.	:						
 Señalización	:						
	ma(ton.):						
Velocidad r	máx(k.p.h.):						
	:						
1	s : JZA A CHAGUALA (\ DRTAN COMO ANCHO			A. PUENTE	PEATONA	L EN AMBOS LAD	OOS

SDC/INV Informe	SiPuCol de inspecci	ón principal	Fecha 17/12/20	Hoja 3
20-2901-000.00 La Cabana				
Resumen cronológico:	Fecha	Actividades		
	2005.10.20 2012.05.01			
2005.10.20 Inspección principal				
Iniciales	: N	MFUL Jublado		
Turismos %	:			
		2014		

SDC/INV SiPuCol Fecha Hoja
Informe de inspección principal 17/12/20 4
20-2901-000.00 La Cabana
Número de componente Obras de reparación

20-2901-000.00 La Cabana	CIOII	PI II.	тстра	_			7/12/20	7
Número de componente					Obras	de re	paración	
Trabajo	Cal	Man	Ins			-	_	Fo
- Descripción del daño	ifi	ten	Esp	Т	Can			tos
Tipo de daño			_	Р	ti	Año	Costo	
1 Superficie del puente	0	+						4
- La superficie del puente es una								
carpeta asfáltica, en la cual no se								
observan daños; se evidencia un								
desgaste mínimo, lo cual no								
requiere de algún tipo importante								
de reparación. Se cuenta con bombeo								
hacia los laterales de la vía para								
evacuar las aguas por los drenes								
del puente, no se aprecian losas de								
aproximación, si estas existen								
deben estar bajo la superficie del								
asfalto.								
2 Tuntag do ornanción	3							4
2 Juntas de expansión A:Reparación de junta	٥	_		А	80	2013	3751	4
- Las juntas del puente están				Δ		2013	3731	
compuestas por placas								
verticales/ángulos de acero Se								
observan filtraciones hacia la								
subestructura, presentando								
crecimiento de vegetación o								
colmatación dentro en la junta,								
afectando principalmente a estribos								
y apoyos, lo que permite intuir								
que el material de sello de la								
junta no se encuentra funcionando								
adecuadamente. Los ángulos de las								
juntas se encuentran en buen estado.								
Sin embargo, es necesario realizar								
la correspondiente reparación de								
los elementos afectados. Infiltración								
Inflitracion								
3 Andenes/Bordillos	1	_						4
Z:Otra	_			Z	1	2013	425	-
- Andenes con baranda metálica en					_	2013	125	
ambos lados del puente. De manera								
general, los bordillos y andenes se								
encuentran en buenas condiciones;								
sin embargo, es necesario realizar								
reparaciones mínimas de concreto								
agrietado en el andén derecho en								
sentido Circasia-Armenia.								
Otro								
I and the second	1	1	1	1	1	I .	I .	1

SDC/INV SiPuC				7				Hoja
Informe de inspec 20-2901-000.00 La Cabana	CTOIL	Ъттц	стра	_		Ι/	7/12/20	5
Número de componente					Obras	de rep	aración	
Trabajo	Cal	Man	Ins					Fo
- Descripción del daño	ifi	ten	Esp	Т	Can			tos
Tipo de daño				Р	ti	Año	Costo	
4 Barandas Z:Otra - Barandas con pasamanos metálicos con pilastras metálicas en ambos lados del puente, tanto vehiculares como peatonales. Se requieren actividades de limpieza y pintura general, como parte del mantenimiento rutinario del puente. Otro	1	-		Z	1	2013	4545	4
5 Conos/Taludes - No se observa desarrollo de conos. Las aletas se encuentran vinculadas a los estribos que conforman los llenos de lo accesos y se conectan en forma directa con el terreno natural, sin generar riesgo para la estructura. Se observa mantenimiento en estas zonas, mediante la limpieza de la vegetación que crece en la zona.	0	+						4
Z:Otra - Las aletas del puente se encuentran integradas a los estribos de concreto. Se observan humedades y suciedades por lavado diferencial en las aletas las cuales provienen de la superficie del puente. En general se encuentran en buen estado, no se observan grietas, concreto poroso o gran cantidad de vegetación adherida a las mismas. Es necesario un mantenimiento leve en cuanto a limpieza se refiere. Otro	0			Z	1	2013	269	4

SDC/INV SiPuC Informe de inspec		nrin	ncina	1		Fed	cha 1/12/20	Hoja 6
20-2901-000.00 La Cabana	0.1011	L1.	-C-Pa	_		± / /	_2,20	
Número de componente					Obras	de repa	aración	
Trabajo	Cal	Man	Ins			_		Fo
- Descripción del daño	ifi	ten	Esp	Т	Can			tos
Tipo de daño			_	Р	ti	Año	Costo	
-								
7 Estribos	3	_						2
A:Reparación de concreto				А	9	2013	8102	
- El puente presenta estribos en								
concreto reforzado. Se observa en								
general grandes humedades								
provenientes de las juntas de								
expansión con manchas negras en								
ambos estribos. Fisuras en sentido								
vertical sobre el ES1 de 3.6 m de								
longitud y 1 mm de espesor, fisura								
sobre ES2 de 4.23 m de longitud y 2								
mm de espesor, además de concreto								
poroso. Por lo tanto, es necesario								
que se realicen las respectivas								
actividades en cuanto a la								
reparación del concreto averiado y								
continuar monitoreando las fisuras								
encontradas con el fin de evaluar								
su progreso y aplicar los								
correctivos necesarios.								
Infiltración								
8 Pilas	_							
9 Apoyos	0	+						4
- Apoyos fijos correspondientes a								
placas de neopreno, en general se encuentran en buen estado. Se								
observan humedades provenientes de las juntas de expansión, sin								
embargo, no se observan daños en								
los apoyos, por lo que no se								
requiere ningún tipo de								
intervención en este componente.								
intervention on object componence.								
10 Losa	0	+						4
- La losa es en concreto y se apoya								
sobre un sistema de vigas								
longitudinales, para la fundición								
se utilizaron como formaleta								
láminas de Steel Deck, estas no								
cumple ninguna función estructural,								
ya que no se apoya sobre las vigas,								
simplemente ayudan a la buena								
conservación del concreto. No se								
aprecia ningún tipo de lesión en la								
losa. Por lo tanto, no se requiere								
de intervención en este componente.								

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
	Informe de inspección principal	17/12/20	7

Núi	mero de componente Trabajo	Cal	Man	Ins		Obras	de repa	ración	F
	- Descripción del daño Tipo de daño	ifi		Esp	T P	Can ti	Año	Costo	tos
11	Vigas/Largueros/Diafragmas D:Inyección de grietas - Diez vigas continuas, simplemente apoyadas con sección transversal constante, con riostras intermedias. Se observa reciente inyección de grietas en algunas vigas. En términos generales, en todas las vigas es común la presencia de fisuras por flexión de no más de 2	3	-		D	20	2013	10751	4
1 2	mm de espesor y 54 cm aproximadamente de longitud en sentido vertical y 30 cm en sentido horizontal. Hormigoneo en la parte inferior de las riostras intermedias y algunas fisuras de 1 mm de espesor y 47 cm de longitud. Dado lo anterior es necesario que se realice la inyección de las grietas reportadas.								
	Elementos de arco Cables/Pendolon./Torres/Maciz.	_							
14	Elementos de armadura	_							
15	Cauce	-	-						
16	Otros elementos Z:Otra - Durante la inspección no se observó ningún tipo de señalización vertical. Se requiere como parte del mantenimiento rutinario del puente, la instalación en los dos sentidos de la vía, de señales que indiquen la proximidad del puente, la velocidad y carga máxima permitida para el paso de los vehículos, y placas con la identificación del puente. La señalización horizontal en las dos calzadas del puente se encuentra en buen estado, es decir, la líneas de demarcación vial en el centro y los extremos son aún visibles.	1	-		Z	1	2013	1270	4

SDC/INV SiPuc	Col					F	echa	Hoja
Informe de inspe	cción	prin	cipa	1		1'	7/12/20	8
20-2901-000.00 La Cabana Número de componente					Obras	de rep	paración	
Trabajo	Cal	Man		_	G			Fo
	1111	cen	ьзр	P		Año	Costo	LOS
- Descripción del daño Tipo de daño 17 Puente en general - El puente en su componente general se ha calificado como 3, daño significativo, reparación necesaria muy pronto. Dado que algunos elementos del puente como son las juntas de expansión, los estribos y las vigas, se encuentran con algunos daños de consideración y requieren pronta intervención, ya que el deterioro progresivo en estos elementos afecta la estabilidad del mismo. Costo total	ifi 3	ten		TP	Can	Año	29113	tos 4

