

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente 1 Calzada Derecha	5,9972	-75,84198	60,55	Concreto	K00+107	K00+172	Puente Iglesias (Ruta 258) - Marsella - Fredonia	258AND1	10,36	2	Antioquia	1/06/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 1 Calzada Izquierda	5,9978	-75,84207	80,59	Concreto	K00+091	K00+191	Puente Iglesias (Ruta 258) - Marsella - Fredonia	258AND1	10,36	4	Antioquia	1/06/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 2 Calzada Derecha	5,96185	-75,83917	35,2	Concreto	K00+502	K00+537	Puente Iglesias (Ruta 258) - Marsella - Fredonia	258AND1	10,36	1	Antioquia	1/06/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 2 Calzada Izquierda	5,96191	-75,83924	50,57	Concreto	K00+501	K00+551	Puente Iglesias (Ruta 258) - Marsella - Fredonia	258AND1	10,36	2	Antioquia	1/06/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 3 Calzada Derecha	5,96481	-75,83228	239,62	Concreto	K01+404	K01+646	Puente Iglesias (Ruta 258) - Marsella - Fredonia	258AND1	10,36	3	Antioquia	1/06/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 3 Calzada Izquierda	5,96496	-75,83234	240,4	Concreto	K01+404	K01+646	Puente Iglesias (Ruta 258) - Marsella - Fredonia	258AND1	10,36	3	Antioquia	1/06/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 4 Calzada Derecha	5,97065	-75,82281	179,72	Concreto	K02+686	K02+887	Puente Iglesias (Ruta 258) - Marsella - Fredonia	258AND1	10,36	2	Antioquia	1/06/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 4 Calzada Izquierda	5,97064	-75,82293	180,35	Concreto	K02+673	K02+879	Puente Iglesias (Ruta 258) - Marsella - Fredonia	258AND1	10,36	2	Antioquia	1/06/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 5 Calzada Única	5,99328	-75,81992	22,72	Concreto	K05+140		Puente Iglesias (Ruta 258) - Marsella - Fredonia	258AND1	11,77	1	Antioquia	1/06/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 21	6,02784	-75,69933	35,6	Concreto	K82+860	K82+860	La Marsa - Primavera	6003	12,14	1	Antioquia	1/08/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 21A Calzada Derecha	6,02785	-75,69908	14,9	Concreto	K81+860	K81+860	La Marsa - Primavera	6003	13,25	1	Antioquia	1/08/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 21A Calzada Izquierda	6,02796	-75,69908	20	Concreto	K81+860	K81+860	La Marsa - Primavera	6003	13,25	1	Antioquia	1/08/2020	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente 22 Calzada Derecha	6,03766	-75,68014	69,74	Concreto	K84+242	K84+212	La Marsa - Primavera	6003	10,36	1	Antioquia	1/05/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 22 Calzada Izquierda	6,03774	-75,68019	69,79	Concreto	K84+242	K84+212	La Marsa - Primavera	6003	10,36	1	Antioquia	1/05/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 23 Calzada Derecha	6,0428	-75,68015	248,39	Concreto	K85+600	K85+657	La Marsa - Primavera	6003	10,36	4	Antioquia	1/05/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 23 Calzada Izquierda	6,04291	-75,68024	259,65	Concreto	K85+600	K85+657	La Marsa - Primavera	6003	10,36	4	Antioquia	1/05/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 23A Calzada Derecha	6,04499	-75,67519	34,18	Concreto	K86+222	K86+257	La Marsa - Primavera	6003	10,36	1	Antioquia	1/05/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 23A Calzada Izquierda	6,04503	-75,67551	69,25	Concreto	K86+201	K86+271	La Marsa - Primavera	6003	10,36	2	Antioquia	1/05/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 24 Calzada Izquierda	6,04475	-75,67109	34,36	Concreto	K86+663	K86+698	La Marsa - Primavera	6003	10,36	1	Antioquia	1/05/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 25 Calzada Derecha	6,04516	-75,66984	34,9	Concreto	K86+808	K86+843	La Marsa - Primavera	6003	10,36	1	Antioquia	1/05/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 25 Calzada Izquierda	6,04524	-75,66989	34,2	Concreto	K86+808	K86+843	La Marsa - Primavera	6003	10,36	1	Antioquia	1/05/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
José María Escobar (Río Cauca)	5,99699	-75,84289	212	Concreto	K49+150	K49+362	La Marsa - Primavera	6003	6,6	3	Antioquia	1/12/1998	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
No identificado	5,97029	-75,82445	7	Concreto	K51+150	K51+157	La Marsa - Primavera	6003	10	1	Antioquia	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
La Popalá	5,97084	-75,82562	17	Concreto	K51+960	K51+977	La Marsa - Primavera	6003	7	1	Antioquia	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
No identificado	5,97029	-75,82445	7	Concreto	K54+360	K54+367	La Marsa - Primavera	6003	8,5	1	Antioquia	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
No identificado	5,97029	-75,82445	50,8	Concreto	K54+450	K54+457	La Marsa - Primavera	6003	10	1	Antioquia	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
No identificado	5,97029	-75,82445	7	Concreto	K55+650	K55+657	La Marsa - Primavera	6003	7,6	1	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Sinfara	5,99737	-75,81211	105	Concreto	K56+400	K56+505	La Marsa - Primavera	6003	7,5	3	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Bodas de Camacho	6,00253	-75,80179	20	Concreto	K57+785	K57+805	La Marsa - Primavera	6003	10,9	1	Antioquia	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
El algarrobo	6,00473	-75,7992	23	Concreto	K58+115	K58+138	La Marsa - Primavera	6003	8,36	1	Antioquia	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
No identificado	5,97029	-75,82445	7	Concreto	K59+170	K59+177	La Marsa - Primavera	6003	8	1	Antioquia	N/A	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
El taburete	5,99831	-75,78324	20	Concreto	K60+400	K60+420	La Marsa - Primavera	6003	8,36	1	Antioquia	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Soto	6,00045	-75,77616	16	Concreto	K61+740	K61+756	La Marsa - Primavera	6003	8,36	1	Antioquia	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Sabaléscas	6,02284	-75,77019	14	Concreto	K66+220	K66+234	La Marsa - Primavera	6003	9,1	1	Antioquia	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
La suca	6,02456	-75,76915	14	Concreto	K66+320	K66+334	La Marsa - Primavera	6003	9	1	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
No identificado	5,97029	-75,82445	5	Concreto	K71+400	K71+405	La Marsa - Primavera	6003	9	1	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
La Albania	6,05630	-75,75485	11	Concreto	K71+870	K71+881	La Marsa - Primavera	6003	9	1	Antioquia	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
No identificado	5,97029	-75,82445	7	Concreto							Antioquia	N/A	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
No identificado	5,97029	-75,82445	31	Concreto	K73-800	K73-807	La Mansa - Primavera	6003	10	1	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
La Potera	6,04116	-75,70817	21	Concreto	K79-300	K79-321	La Mansa - Primavera	6003	8,5	1	Antioquia	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Loma Linda Calzada derecha	6,05426	-75,65565	96	Concreto	K90-655	K90-751	La Mansa - Primavera	6003	10,3	3	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Loma Linda Calzada izquierda	6,05436	-75,65585	96	Concreto	K90-655	K90-751	La Mansa - Primavera	6003	10,3	3	Antioquia	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
La Veloz 1 Calzada Derecha	6,05577	-75,64863	145	Concreto	K91-449	K91-539	La Mansa - Primavera	6003	10,3	3	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
La Veloz 1 Calzada izquierda	6,05584	-75,64924	145	Concreto	K91-449	K91-594	La Mansa - Primavera	6003	10,3	6	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
La Tolve CI	6,05682	-75,64182	251	Concreto	K92-483	K92-734	La Mansa - Primavera	6003	10,3	3	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
La Tolve CD	6,05676	-75,64174	252	Concreto	K92-625	K92-777	La Mansa - Primavera	6003	10,3	3	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Río Medellín calzada derecha	6,07889	-75,6326	60	Concreto	K54-810	K54-870	La Pintada - Medellín	2509	9,5	3	Antioquia	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Río Medellín calzada izquierda	6,07903	-75,63268	60	Concreto	K54-810	K54-870	La Pintada - Medellín	2509	9,5	3	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Retorno caldas	6,08648	-75,63089	105	Concreto	K56-215	K56-223	La Pintada - Medellín	2509	8,1	5	Antioquia	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente No Identificado Intersección variante Calzada derecha	6,09272	-75,63159	50,8	Concreto	K56-800	K56-851	La Pintada - Medellín	2509	9,3	2	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente No Identificado Intersección variante Calzada izquierda	6,09272	-75,63159	50,8	Concreto	K56-800	K56-851	La Pintada - Medellín	2509	9,2	2	Antioquia	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente La Miel calzada derecha	6,09571	-75,63183	81,6	Concreto	K57-040	K57-122	La Pintada - Medellín	2509	8	3	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente La Miel calzada izquierda	6,09573	-75,63193	81,6	Concreto	K57-040	K57-122	La Pintada - Medellín	2509	9	3	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Asados doña Rosa	6,09786	-75,63455	81,9	Concreto	K57-500	K57-581	La Pintada - Medellín	2509	9	3	Antioquia	N/A	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
Puente Monte Azul Rotomo	6,109	-75,63379	94,3	Concreto	K58-800	K58-894	La Pintada - Medellín	2509	9	3	Antioquia	N/A	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
Puente Monte Azul 2	6,11078	-75,63324	98,8	Concreto	K58-960	K59-049	La Pintada - Medellín	2509	9	3	Antioquia	N/A	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
Puente Mayor	6,11209	-75,63339	78	Concreto	K59-110	K59-188	La Pintada - Medellín	2509	10,4	4	Antioquia	N/A	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
Puente Rancho de Lata	6,11387	-75,62975	31,5	Concreto	K59-620	K59-651	La Pintada - Medellín	2509	9	1	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente La Tablaza Calzada Derecha	6,11946	-75,62994	26	Concreto	K60-430	K60-456	La Pintada - Medellín	2509	9	1	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente La Tablaza Calzada Izquierda	6,11963	-75,62906	26	Concreto	K60-430	K60-456	La Pintada - Medellín	2509	9	1	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Pan De Azúcar	6,13754	-75,63163	51,5	Concreto	K62-640	K62-691	La Pintada - Medellín	2509	9	1	Antioquia	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Sancho Paiza	6,14602	-75,63218	30,8	Concreto	K62-880	K62-911	La Pintada - Medellín	2509	9	1	Antioquia	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
UFS Puente la sardadora derecho	6,53493224	-75,09920258	11,1	Concreto	PR.3-084	PR.3-095	Cisneros - Puerto Berrio	6206	8,04	1	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS Puente Cartayza Derecho	6,532321948	-75,04824794	15,14	Concreto	PR.4-392	PR.4-407	Cisneros - Puerto Berrio	6206	8,04	1	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS Puente la Palma Derecho	6,532205526	-75,04582311	17,46	Concreto	PR.4-715	PR.4-732	Cisneros - Puerto Berrio	6206	8,04	1	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS Puente la Esperanza (Sofa) Derecho	6,538005634	-75,02567421	14,4	Concreto	PR.7-550	PR.7-564	Cisneros - Puerto Berrio	6206	8,04	1	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS Puente San Jorge (Tres Jotas) Derecho	6,538942616	-75,02034195	20	Concreto	PR.8-234	PR.8-254	Cisneros - Puerto Berrio	6206	8,04	1	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS Puente la Balsa (Las Guacas) Derecho	6,516204194	-74,91197178	55,8	Concreto	PR.24-544	PR.24-600	Cisneros - Puerto Berrio	6206	8,04	1	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS Puente la Palestina Derecho	6,503053875	-74,86095201	27	Concreto	PR.31-592	PR.31-619	Cisneros - Puerto Berrio	6206	8,04	1	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS Puente San José del Nus Derecho	6,498870606	-74,83007576	32,7	Concreto	PR.35-524	PR.35-557	Cisneros - Puerto Berrio	6206	8,04	1	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS Puente el Brasil Derecho	6,535847	-75,073713	9,1	Concreto	K1-360	K1-369	Cisneros - Puerto Berrio	6206	8,9	1	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS Puente el Pedrero Derecho	6,535295	-75,070912	7,1	concreto	K1-690	K1-697	Cisneros - Puerto Berrio	6206	10,3	1	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS Puente Santa Ana Derecho	6,53464195	-75,06490593	8,3	concreto	PR.2-401	PR.2-409	Cisneros - Puerto Berrio	6206	9,3	1	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS Puente la Mina Derecho	6,537020594	-75,04013038	6,1	concreto	PR.5-640	PR.5-646	Cisneros - Puerto Berrio	6206	9,3	1	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS Puente la Cascada Derecho	6,530295127	-74,9998728	7,2	concreto	PR.11-250	PR.11-257	Cisneros - Puerto Berrio	6206	9,8	1	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS Puente Sin Nombre Derecho	6,535220036	-74,98520543	9,4	concreto	PR.14-180	PR.14-189	Cisneros - Puerto Berrio	6206	10,2	2	Antioquia	10/12/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
UF5 Puente Sin Nombre Derecho	6,53431894	-74,98477426	4	concreto	PR_14+280	PR_14+284	Cisneros - Puerto Berrio	6206	9,4	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 Puente el Papayo Derecho	6,531226351	-74,97694281	4,7	concreto	PR_15+500	PR_15+505	Cisneros - Puerto Berrio	6206	9,65	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 Puente sin Nombre Derecho	6,53199332	-74,97128662	6,7	concreto	PR_16+200	PR_16+207	Cisneros - Puerto Berrio	6206	9,46	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 Puente la Beka Derecho	6,529300673	-74,95398264	10,3	concreto	PR_18+650	PR_18+660	Cisneros - Puerto Berrio	6206	9,35	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 Puente el Topaco Derecho	6,531574979	-74,9423457	7,1	concreto	PR_20+400	PR_20+407	Cisneros - Puerto Berrio	6206	8,6	2	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 Puente sin Nombre Derecho	6,49990898	-74,84636519	6,1	concreto	PR_33+500	PR_33+506	Cisneros - Puerto Berrio	6206	9,4	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 Puente Salida a la Vasca de Pesaje Derecho	6,52633904	-74,93095255	5	concreto	PR_21+925	PR_21+930	Cisneros - Puerto Berrio	6206	8,5	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF2 Puente la Negra Derecho	6,548179	-75,189905	41	concreto	PR_22+609	PR_22+650	Pradera - Santiago	6205b	9,9	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF2 Puente la negra Izquierdo	6,548268	-75,189905	42	concreto	PR_22+564	PR_22+605	Pradera - Santiago	6205b	9,9	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF2 Puente la Comba Derecho	6,540561	-75,167268	70	concreto	PR_24+940	PR_24+110	Pradera - Santiago	6205b	9,9	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF2 Puente la Comba Izquierdo	6,545597	-75,166896	73	concreto	PR_23+954	PR_24+027	Pradera - Santiago	6205b	9,9	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF2 Puente Santiago Derecho	6,545124	-75,164211	81	concreto	PR_25+585	PR_25+666	Pradera - Santiago	6205b	9,9	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF2 Puente Santiago Izquierdo	6,545526	-75,16405	83	concreto	PR_25+497	PR_25+580	Pradera - Santiago	6205b	9,9	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4A Puente 1 Calzada Izquierda	6,534351274	-75,12198356	205	concreto	PR_30+442	PR_30+647	El Imón - Cisneros	6205b	9,9	5	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4A Puente 1 Calzada Derecha	6,534218611	-75,12211527	90	concreto	PR_30+467	PR_30+557	El Imón - Cisneros	6205b	9,9	2	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4A Puente 2 La Chorrera Calzada Derecha	6,533498513	-75,12003933	45	concreto	PR_30+651	PR_30+696	El Imón - Cisneros	6205b	9,9	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4A Puente Calzada Izquierdo	6,53368388	-75,09346344	250	concreto	PR_33+697	PR_33+947	El Imón - Cisneros	6205b	9,9	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4A Puente Calzada Derecha	6,535475	-75,09271	242	concreto	PR_33+735	PR_33+977	El Imón - Cisneros	6205b	9,9	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4B Puente Calzada Elevada Calzada Derecha	6,536273422	-75,0918562	97	concreto	PR_34+028	PR_34+125	El Imón - Cisneros	6205b	9,9	11	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4B Puente Calzada Elevada Calzada Izquierda	6,535473	-75,091272	134	concreto	PR_33+947	PR_34+081	El Imón - Cisneros	6205b	9,9	8	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4B Puente Metálico Calzada Izquierda	6,535293063	-75,0892912	56	Metálico	PR_34+160	PR_34+216	El Imón - Cisneros	6205b	9,9	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4B Puente Metálico Calzada Derecha	6,535133	-75,08859	56	Metálico	PR_34+204	PR_34+260	El Imón - Cisneros	6205b	9,9	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1A Puente Empalme Ruta 62 Izquierdo	6,52320561	-75,24823842	23,9	concreto	PR_11+589	PR_11+613	Pradera - Porce	6205b	11,7	2	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1A Puente Sin Nombre Derecho	6,519809	-75,250536	81	concreto	PR_13+690	PR_13+771	Pradera - Porce	6205b	11,7	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1A Puente sin Nombre Izquierdo	6,519835	-75,250761	81	concreto	PR_13+588	PR_13+669	Pradera - Porce	6205b	11,7	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1A Puente 1 sobre RN 62 Derecho	6,523387	-75,248136	40	concreto	PR_14+013	PR_14+053	Pradera - Porce	6205b	11,7	5	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1A Puente 1 sobre RN 62 Izquierdo	6,529312	-75,248574	40	concreto	PR_13+966	PR_14+006	Pradera - Porce	6205b	11,7	2	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1B Puente Cañafío Derecho	6,532723657	-75,24166047	220	concreto	PR_15+465	PR_15+685	Pradera - Porce	6205b	11,7	4	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1B Puente Cañafío Izquierdo	6,533103	-75,241396	222	concreto	PR_15+397	PR_15+619	Pradera - Porce	6205b	11,7	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1B Puente Arenales Derecho	6,536701069	-75,23744866	190	concreto	PR_16+076	PR_16+266	Pradera - Porce	6205b	11,7	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1B Puente Arenales Izquierdo	6,537043	-75,236925	197	concreto	PR_16+003	PR_16+200	Pradera - Porce	6205b	11,7	4	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1B Puente Bolerito Derecho	6,53837369	-75,23678401	50	concreto	16380	16430	Pradera - Porce	6205b	11,7	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1B Puente Bolerito Izquierdo	6,539364	-75,236756	70	concreto	PR_16+380	PR_16+450	Pradera - Porce	6205b	11,7	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1B Puente Botero Derecho	6,540192764	-75,2367375	71,4	concreto	PR_16+574	PR_16+645	Pradera - Porce	6205b	11,7	5	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1B Puente Botero Izquierdo	6,540265	-75,236704	105,5	concreto	PR_16+508	PR_16+613	Pradera - Porce	6205b	11,7	4	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1B Puente Montecristo Derecho	6,54337844	-75,2352729	120	concreto	PR_16+966	PR_17+086	Pradera - Porce	6205b	11,7	4	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1B Puente Montecristo Izquierdo	6,543469	-75,235139	95	concreto	PR_16+905	PR_17+000	Pradera - Porce	6205b	11,7	4	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1B Puente Marzanales Derecho	6,547878005	-75,23260331	132,1	concreto	PR_17+507	PR_17+689	Pradera - Porce	6205b	11,7	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
UF18 Puente Manzanas izquierdo	6.547366	-75.232993	122.1	concreto	PR.17+496	PR.17+618	Pradera - Porce	6205b	11,7	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF18 Puente Frislera Derecho	6.5487316	-75.22320536	40	concreto	PR.18+650	PR.18+690	Pradera - Porce	6205b	11,7	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF18 Puente Frislera izquierdo	6.548701	-75.223334	45	concreto	PR.18+650	PR.18+695	Pradera - Porce	6205b	11,7	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF18 Puente Porce Derecho	6.54804863	-75.21654097	172	concreto	PR.19+389	PR.19+561	Pradera - Porce	6205b	11,7	4	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF18 Puente Porce izquierdo	6.548129	-75.215832	172	concreto	PR.19+338	PR.19+510	Pradera - Porce	6205b	11,7	4	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1C Puente Intercambiador Porce	6.552133	-75.204781	40	concreto	PR.20+158	PR.20+198	Pradera - Porce	6205b	11,7	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Cruce de Metro derecho	6.318058	-75.55539	100	concreto	PR.0+730	PR.0+830	Solla - Niquia	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Quebrada la Garcia izquierdo	6.332299	-75.548767	30	concreto	PR.2+496	PR.2+524	Solla - Niquia	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Quebrada la Garcia derecho	6.332175	-75.5487	30	concreto	PR.2+500	PR.2+530	Solla - Niquia	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Quebrada la Seica izquierdo	6.338824	-75.538693	20	concreto	PR.4+066	PR.4+088	Niquia - Hatillo	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Condición marañales izquierdo	6.343479	-75.53309	35	concreto	PR.4+801	PR.4+838	Niquia - Hatillo	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Condición marañales derecho	6.342917	-75.533115	15	concreto	PR.4+755	PR.4+769	Niquia - Hatillo	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Quebrada los ospina izquierdo	6.349232	-75.518209	15	concreto	PR.6+617	PR.6+633	Niquia - Hatillo	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Quebrada los escobar derecho	6.349176	-75.517583	15	concreto	PR.6+643	PR.6+658	Niquia - Hatillo	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Quebrada el Imonar izquierdo	6.381089	-75.481783	135	concreto	PR.12+461	PR.12+596	Niquia - Hatillo	2510	7,3	5	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Quebrada el Imonar derecho	6.379795	-75.48131	12	concreto	PR.12+360	PR.12+372	Niquia - Hatillo	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Quebrada la Cornea izquierdo	6.397222	-75.436567	20	concreto	PR.17+998	PR.18+018	Niquia - Hatillo	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Canal la tasajera izquierdo	6.405242	-75.422617	57	concreto	PR.19+998	PR.20+054	Niquia - Hatillo	2510	7,3	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Canal la tasajera derecho	6.40913	-75.422362	80	concreto	PR.19+843	PR.19+926	Niquia - Hatillo	2510	7,3	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Intersección hatillo 1 izquierdo	6.416287	-75.391425	24	concreto	PR.00+004	PR.00+028	Niquia - Hatillo	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Intersección hatillo 2 derecho	6.416135	-75.391371	24	concreto	PR.00+003	PR.00+027	Niquia - Hatillo	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Intersección hatillo 3 izquierdo	6.416099	-75.390302	24	concreto	PR.00+114	PR.00+138	Niquia - Hatillo	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Intersección hatillo 4 derecho	6.415982	-75.390268	24	concreto	PR.00+123	PR.00+147	Niquia - Hatillo	2510	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Quebrada la ese(isaza)1 izquierdo	6.425068	-75.360905	55	concreto	PR.00+718	PR.03+774	Hatillo - Barbosa	6205a	7,3	2	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Quebrada la ese(isaza)1 derecho	6.424953	-75.360921	61	concreto	PR.03+741	PR.03+802	Hatillo - Barbosa	6205a	7,3	2	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Isaza 2 izquierdo	6.429017	-75.354305	120	concreto	PR.04+666	PR.03+786	Hatillo - Barbosa	6205a	7,3	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Isaza 2 derecho	6.428847	-75.354235	135	concreto	PR.04+657	PR.04+832	Hatillo - Barbosa	6205a	7,3	3	Antioquia	1/01/2000	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó.	CON COBERTURA
UF6 Isaza 3 izquierdo	6.430892	-75.352119	67	concreto	PR.04+987	PR.05+054	Hatillo - Barbosa	6205a	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Isaza 3 derecho	6.430741	-75.352113	80	concreto	PR.04+988	PR.05+070	Hatillo - Barbosa	6205a	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Ductos Ecopetrol y TMT izquierdo	6.435414	-75.344344	8,5	concreto	PR.06+158	PR.06+146	Hatillo - Barbosa	6205a	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Ductos Ecopetrol y TMT derecho	6.435288	-75.344388	10,2	concreto	PR.06+124	PR.06+136	Hatillo - Barbosa	6205a	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Via Tema Cokim izquierdo	6.448822	-75.33128	14,8	concreto	PR.00+067	PR.00+081	Hatillo - Barbosa	6205a	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Rio Modelin Cokim derecho	6.446246	-75.331566	58	concreto	PR.00+302	PR.00+360	Hatillo - Barbosa	6205a	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Puente 1 Quebrada Santa Rosa izquierdo	6.450843	-75.328809	40	concreto	PR.00+735	PR.00+830	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Puente 1 Quebrada Santa Rosa derecho	6.450701	-75.328809	40	concreto	PR.00+763	PR.00+804	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Puente 2 izquierdo	6.455995	-75.310793	90	concreto	PR.03+080	PR.03+115	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Puente 2 derecho	6.455799	-75.310846	100	concreto	PR.03+033	PR.03+135	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Ductos 1 izquierdo	6.459212	-75.304298	22	concreto	PR.03+930	PR.03+950	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
UF6 Ductos 1 derecho	6.459113	-75.304109	21	concreto	PR.03+204	PR.03+227	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Ductos 2 izquierdo	6.46006	-75.302723	90	concreto	PR.04+070	PR.04+162	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	3	Antioquia	1/01/2000	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
UF6 Ductos 2 derecho	6.459869	-75.302777	100	concreto	PR.04+037	PR.04+137	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	3	Antioquia	1/01/2000	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
UF6 Ductos 3 izquierdo	6.46032	-75.300341	60	concreto	PR.04+368	PR.04+425	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Ductos 3 derecho	6.459823	-75.30098	90	concreto	PR.04+232	PR.04+323	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Paso Fauna km 12+900 izquierdo	6.462507	-75.296742	35	concreto	PR.04+854	PR.04+890	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Paso Fauna km 12+900 derecho	6.462329	-75.29667	40	concreto	PR.04+838	PR.04+890	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Ductos 4 Los Uribe izquierdo	6.482697	-75.274912	65	concreto	PR.08+354	PR.08+422	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	2	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Ductos 4 Los Uribe derecho	6.482579	-75.274489	45	concreto	PR.08+407	PR.08+452	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	1	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Puente 3 Oda La Montera izquierdo	6.490628	-75.269562	120	concreto	PR.09+372	PR.09+944	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Puente 3 Oda La Montera derecho	6.492213	-75.268252	120	concreto	PR.09+404	PR.09+527	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Puente 4 Oda La Galda izquierdo	6.490556	-75.269502	65	concreto	PR.09+547	PR.09+713	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	2	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Puente 4 Oda La Galda derecho	6.495444	-75.269578	70	concreto	PR.09+676	PR.09+746	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	2	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Puente 5 Río Medellín izquierdo	6.496534	-75.266341	130	concreto	PR.10+125	PR.10+257	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Puente 5 Río Medellín derecho	6.496365	-75.266176	135	concreto	PR.10+145	PR.10+276	Barbosa - Pradera	6205b	7,3	3	Antioquia	1/01/2000	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 Oda Enka derecho	6.380476	-75.439566	9,8	concreto	PR.2+487	PR.2+497	Barbosa - Pradera	25AN19	5,3	1	Antioquia	1/01/2000	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
UF6 Río MDE El Hatillo izquierdo	6.412357	-75.393494	87	concreto	PR.0+995	PR.1+082	Barbosa - Pradera	6205b	6	8	Antioquia	1/01/2000	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
UF6 Oda La López derecho	6.436727	-75.335051	9	concreto	PR.8+985	PR.8+994	Barbosa - Pradera	6205b	6	1	Antioquia	1/01/2000	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
UF6 Riogrande derecho	6.528616	-75.386396	23	concreto	PR.46+037	46+090	Hatillo - Don Matías	2510	6	1	Antioquia	1/01/2000	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente 2, Palmira - Cal (Suromiles) Derecho	-76.33755	3.52431	40	Concreto	PR00+000	PR00+040	Variante Norte Palmira	25VLB	12,2	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente 2, Palmira - Cal (Suromiles) Izquierdo	-76.3377	3.52431	40	Concreto	PR00+000	PR00+040	Variante Norte Palmira	25VLB	12	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Manuella	-76.32108	3.58707	60	Concreto	PR07+600	PR07+600	Variante Norte Palmira	25VLB	10	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
La Herradura Derecho	-76.33735	3.53174	10	Concreto	PR01+040	PR01+050	Variante Norte Palmira	25VLB	11,5	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
La Herradura Izquierdo	-76.33752	3.53171	10	Concreto	PR01+040	PR01+050	Variante Norte Palmira	25VLB	11,55	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Portón Hacienda el Corfín	-76.33112	3.5701	6	Concreto	PR05+360	PR05+366	Variante Norte Palmira	25VLB	11,8	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Portón Hacienda el Corfín	-76.33128	3.57015	6	Concreto	PR05+360	PR05+366	Variante Norte Palmira	25VLB	11,7	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Interseccion Rozo - Palmira Derecho	-76.32775	3.58015	10	Concreto	PR06+520	PR06+530	Variante Norte Palmira	25VLB	12	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Interseccion Rozo - Palmira Izquierdo	-76.32785	3.58035	10	Concreto	PR06+530	PR06+540	Variante Norte Palmira	25VLB	12	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Río Arnalme	-76.31034	3.60998	40	Concreto	PR10+340	PR10+380	Variante Norte Palmira	25VLB	12	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Río Arnalme	-76.3105	3.61	40	Concreto	PR10+340	PR10+380	Variante Norte Palmira	25VLB	12	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Ferrocarril	-76.30952	3.61193	22,2	Concreto	PR10+560	PR10+582	Variante Norte Palmira	25VLB	12	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Ferrocarril	-76.30956	3.61226	22,2	Concreto	PR10+560	PR10+582	Variante Norte Palmira	25VLB	12	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Porton Cartarana	-76.30061	3.62235	6	Concreto	PR12+080	PR12+086	Variante Norte Palmira	25VLB	11,5	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Porton Cartarana	-76.30077	3.62243	6	Concreto	PR12+080	PR12+086	Variante Norte Palmira	25VLB	11,7	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Interseccion Providencia	-76.29282	3.63716	40	Concreto	PR14+000	PR14+040	Variante Norte Palmira	25VLB	12	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Interseccion Providencia	-76.29268	3.63687	40	Concreto	PR14+000	PR14+040	Variante Norte Palmira	25VLB	12	2	Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Río Quilichao Derecho	-76.48156	3.02941	13	Concreto	PR00+360	PR00+363	Jamundí (camera 10) - Ye de Villa Rica - Santander de Quilichao	2504	11,5	1	Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Río Quilichao Izquierda	-76.48172	3.02952	9,3	Concreto	PR00+365	PR00+364	Jamundí (camera 10) - Ye de Villa Rica - Santander de Quilichao	2504	11,6	1	Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Caucaeso Derecho	-76.47317	3.49371	6	Concreto	PR01+310	PR01+316	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	14,9	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Rio Fraile Derecho	-76.45055	3.49781	20	Concreto	PR03+530	PR03+550	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	14,7	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Rio Guachal	-76.45188	3.49865	16,5	Concreto	PR03+945	PR03+962	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	16,45	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Rio Bolo	-76.44801	3.49961	38	Concreto	PR04+400	PR04+438	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	15,7	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pontón La Moneda	-76.44514	3.5002	6	Concreto	PR04+720	PR04+726	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	16,6	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Pontón Zarzón Varela	-76.421	3.50069	6,6	Concreto	PR07+480	PR07+487	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	17,5	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Pontón Zarzón Chimbeque	-76.41209	3.50788	6	Concreto	PR08+505	PR08+511	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	15	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Rio Palmira Derecho	-76.35	3.52175	20,8	Concreto	PR15+600	PR15+621	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	15,78	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente zarzón Agua heladonda	-76.28964	3.56902	8	Concreto	PR26+000	PR26+008	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	12,4	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Rio Nima	-76.27051	3.6006	21,8	Concreto	PR30+150	PR30+172	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	13	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Rio Anaimé	-76.27109	3.6092	30,8	Concreto	PR31+120	PR31+151	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	12,5	2	Valle Del Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Interseccion Providencia	-76.29356	3.63889	26	Concreto	PR35+150	PR35+176	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	12	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Rio Cerro Cabzada Derecha	-76.30322	3.67913	17	Concreto	PR40+500	PR40+517	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	12	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Rio Sabaltes Derecho	-76.31964	3.70088	11	Concreto	PR40+500	PR40+511	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	12,15	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Popurina	-76.31926	3.71851	20	Concreto	PR45+320	PR45+340	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	12	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Popurina	-76.32333	3.73457	16,8	Concreto	PR47+990	PR47+907	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	14,6	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Guacari	-76.32632	3.76248	11	Concreto	PR50+660	PR50+671	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	10,95	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guacari	-76.32646	3.76251	11	Concreto	PR50+660	PR50+671	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	10,95	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Rio Sonso	-76.30901	3.80381	26,5	Concreto	PR50+718	PR50+745	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	12	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Quebrada Seca	-76.29842	3.86256	6,5	Concreto	PR62+500	PR62+507	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	11	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Paso a desrivel Via Fernia	-76.31147	3.87838	15	Concreto	PR65+360	PR65+375	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	11,5	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Interseccion SENA	-76.3118	3.89349	40	Concreto	PR65+360	PR65+400	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	23,2	2	Valle Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Caucaeso Izquierdo	-76.47319	3.49385	10	Concreto	PR01+445	PR01+455	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	17,05	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Rio Fraile Izquierdo	-76.45061	3.49805	32,88	Concreto	PR03+472	PR03+505	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	15,8	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Rio Guachal Izquierdo	-76.45193	3.49888	12,65	Concreto	PR03+890	PR03+903	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	16,5	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Rio Bolo Izquierdo	-76.44806	3.49977	25,23	Concreto	PR04+330	PR04+355	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	15,8	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente La monedita Izquierdo	-76.4462	3.50042	11,3	Concreto	PR04+720	PR04+731	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	17,1	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Zarzón Varela Izquierdo	-76.42108	3.50091	7	Concreto	PR07+410	PR07+417	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	15,1	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Rio Palmira Izquierdo	-76.35014	3.52196	17	Concreto	PR15+570	PR15+587	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	15,8	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Rio Cerro Cabzada Izquierda	-76.30333	3.67916	7	Concreto	PR40+500	PR40+507	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	12	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Rio Sabaltes Cabzada Izquierda	-76.31983	3.70701	13	Concreto	PR44+300	PR44+313	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	11,92	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Rio Guabes Izquierdo y derecho	-76.32357	3.73465	12,8	Concreto	PR47+700	PR47+713	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	11,7	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Rio Sonso	-76.30909	3.80384	70	Concreto	PR56+710	PR56+780	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	12	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Quebrada Seca	-76.2987	3.8625	7	Concreto	PR62+500	PR62+507	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	10,8	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Via Fernia Izquierdo	-76.31151	3.87811	7	Concreto	PR65+315	PR65+322	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	11,5	1	Valle Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Interseccion SENA	-76.31178	3.89339	22	Concreto	PR66+900	PR66+922	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	22,2	2	Valle Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Interseccion LA DOLORES	-76.46889	3.49356	56,5	Concreto	PR01+875	PR01+932	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	15,3	2	Valle Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Interseccion PALMASECA IZQUIERDO	-76.43395	3.90299	51,45	Concreto	PR06+000	PR06+051	Cal - Paso Nacional por Palmira - El Cerro - Buga	2505	9,3	2	Valle Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Interseccion PALMASECA DERECHO	-76.43381	3.50301	51,45	Concreto	PR06+000	PR06+051	Call - Paso Nacional por Palmira - El Cerro -Buga	2505	9,3	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Interseccion AEROPUERTO DERECHO	-76.39476	3.51215	51	Concreto	PR10+460	PR10+511	Call - Paso Nacional por Palmira - El Cerro -Buga	2505	9,3	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Interseccion AEROPUERTO IZQUIERDO	-76.3945	3.51223	51	Concreto	PR10+460	PR10+511	Call - Paso Nacional por Palmira - El Cerro -Buga	2505	10,2	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Interseccion CIAT	-76.35804	3.52019	50	Concreto	PR14+464	PR14+514	Call - Paso Nacional por Palmira - El Cerro -Buga	2505	9,7	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Interseccion LLANO GRANDE	-76.32602	3.52812	30	Concreto	PR18+200	PR18+230	Call - Paso Nacional por Palmira - El Cerro -Buga	2505	9,6	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	? Desconocido	CON COBERTURA
Puente Interseccion GINEBRA	-76.32025	3.71974	50	Concreto	PR45+680	PR45+730	Call - Paso Nacional por Palmira - El Cerro -Buga	2505	11,6	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente sobre Rio Yumbo	-76.48454	3.58566	14	Concreto	PR12+766	PR12+780	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	12,8	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente sobre Rio Mulato	-76.47199	3.62696	14	Concreto	PR12+744	PR12+758	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	12,6	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Interseccion a Desnivel Malito	-76.46829	3.63118	41	Concreto	PR18+600	PR18+641	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	11,7	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente sobre el Rio San Marcos Paso Urbano	-76.45492	3.65528	26	Concreto	PR21+800	PR21+826	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	12,6	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente sobre el Rio San Marcos Variante	-76.45559	3.65054	17	Concreto	PR21+800	PR21+817	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	13,45	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Deposito Vehicular San Marcos	-76.44825	3.67203	17	Concreto	PR23+790	PR23+807	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	11,7	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Purton Vehicular Rio Vies Par Vial	-76.43428	3.69842	7,2	Concreto	PR27+800	PR27+807	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	11,6	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	? Desconocido	CON COBERTURA
Purton Vehicular Rio Vies Calzada Izquierda	-76.43516	3.69816	10	Concreto	PR27+719	PR27+729	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	14,6	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	? Desconocido	CON COBERTURA
Puente Quebrada El Esparn	-76.41249	3.76763	10,5	Concreto	PR37+248	PR37+259	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	12,4	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Quebrada Sin Nombre	-76.40165	3.78839	7	Concreto	PR39+817	PR39+824	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	17,3	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Quebrada Sin Nombre	-76.40089	3.78643	10	Concreto	PR39+895	PR39+905	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	12,6	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Zarjon Seco	-76.39229	3.81972	10,5	Concreto	PR44+633	PR44+644	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	12,2	3	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Quebrada El Negro Chiquaque	-76.39171	3.82357	7	Concreto	PR45+055	PR45+072	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	12,3	3	Vale Del Cauca	1/01/1900	3- Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente sobre el Rio Yoboco	-76.38031	3.85262	10,6	Concreto	PR48+726	PR48+737	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	13	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	3- Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente sobre el Rio Yoboco	-76.37871	3.85147	21,6	Concreto	PR00+400	PR00+422	Variante Yoboco	23VLB	13	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente SAMECO Derecho	-76.5104	3.48929	220	Concreto	PR00+150	PR00+370	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	22,65	4	Vale Del Cauca	1/01/1900	3- Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Canavaj Derecho	-76.50231	3.51153	41	Concreto	PR03+450	PR03+491	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	12,3	1	Vale Del Cauca	12/12/2021	3- Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Canavaj Izquierdo	-76.50243	3.51158	41	Concreto	PR03+400	PR03+491	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	12,3	1	Vale Del Cauca	12/12/2021	3- Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Rio Arroyohondo Izquierdo	-76.49696	3.52683	20	Concreto	PR04+790	PR04+810	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	14,4	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	3- Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Rio Arroyohondo Derecho	-76.49683	3.52674	20	Concreto	PR04+790	PR04+810	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	17,2	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	3- Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Ferocanti - Las Americas	-76.49258	3.55008	10	Concreto	PR08+700	PR08+710	Call (Sameco) - Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) - Medacarana	2301	12,95	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	? Desconocido	CON COBERTURA
Puente Rio Cauca Derecho	-76.48647	3.54772	200	Concreto	PR01+970	PR02+170	Mulato - La Torre - Cantararia	23VL02	12,7	3	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Rio Cauca Izquierdo	-76.4866	3.54789	200	Concreto	PR01+970	PR02+170	Mulato - La Torre - Cantararia	23VL02	12,7	3	Vale Del Cauca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Zarjon Rozo Derecho	-76.43172	3.5979	14	Concreto	PR07+090	PR07+104	Mulato - La Torre - Cantararia	23VL02	11,5	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Zarjon Rozo Izquierdo	-76.43158	3.59798	14	Concreto	PR07+090	PR07+104	Mulato - La Torre - Cantararia	23VL02	11,5	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Sin Nombre Derecho	-76.43658	3.56493	7	Concreto	PR11+155	PR11+162	Mulato - La Torre - Cantararia	23VL02	11,5	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Sin Nombre Izquierdo	-76.43645	3.5649	7	Concreto	PR11+155	PR11+162	Mulato - La Torre - Cantararia	23VL02	11,5	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Interseccion Canta Rama Izquierdo	-76.43755	3.55865	44	Concreto	PR12+080	PR12+124	Mulato - La Torre - Cantararia	23VL02	28,4	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Rio Palmira	-76.42677	3.52698	12,6	Concreto	PR02+800	PR02+813	Palmaseca - Rozo - El Cerro	2505B	12,1	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Rio Palmira Izquierda	-76.42705	3.52708	9	Concreto	PR02+802	PR02+811	Palmaseca - Rozo - El Cerro	2505B	12,5	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Interseccion a Desnivel Gajria Derecho	-76.41722	3.54803	51	Concreto	PR05+910	PR05+961	Palmaseca - Rozo - El Cerro	2505B	12	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Interseccion a Desnivel Gajria Izquierdo	-76.41731	3.54814	51	Concreto	PR05+910	PR05+961	Palmaseca - Rozo - El Cerro	2505B	12	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Zargón Rozo	-76.40245	3.68801	15	Concreto	PR10+170	PR10+185	Palmasca - Rozo - El Cerro	2658B	12	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Intersección Rozo	-76.39972	3.61405	23	Concreto	PR13+540	PR13+563	Palmasca - Rozo - El Cerro	2658B	11,6	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Río Armañe Derecha	-76.37922	3.64689	36,3	Concreto	PR17+600	PR17+636	Palmasca - Rozo - El Cerro	2658B	12,1	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Río Armañe Izquierda	-76.37929	3.64703	36,3	Concreto	PR17+650	PR17+686	Palmasca - Rozo - El Cerro	2658B	13,2	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Río Cerro Izquierdo	-76.32869	3.68571	16,8	Concreto	PR25+630	PR25+647	Palmasca - Rozo - El Cerro	2658B	12,3	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente vía ferrea Derecha	-76.32851	3.68568	17	Concreto	PR25+635	PR25+652	Palmasca - Rozo - El Cerro	2658B	14,6	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente vía ferrea Izquierdo	-76.3199	3.70058	14	Concreto	PR27+640	PR27+654	Palmasca - Rozo - El Cerro	2658B	12,1	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente vía ferrea Izquierdo	-76.31991	3.70069	14	Concreto	PR27+583	PR27+597	Palmasca - Rozo - El Cerro	2658B	14,1	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Intersección El Cerro Derecho	-76.3187	3.70102	42	Concreto	PR27+800	PR27+842	Palmasca - Rozo - El Cerro	2658B	8,1	2	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente sobre Río Cauca - Puerto Isaac Derecho	-76.4674	3.6267	179,2	Concreto	PR00+524	PR00+703	Majao - La Torre - Cantarmana	23VL02	13,21	3	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente sobre Río Cauca - Puerto Isaac Izquierdo	-76.45728	3.62674	176	Concreto	PR00+525	PR00+701	Majao - La Torre - Cantarmana	23VL02	16,65	3	Vale Del Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Sobre el Río Frayle	-76.45677	3.5598	36,4	Concreto	PR04+050	PR04+086	Cencar - Aeropuerto - Galliza	23VL01	12,2	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Sobre el Río Frayle	-76.45651	3.66011	65,3	Concreto	PR04+130	PR04+195	Cencar - Aeropuerto - Galliza	23VL01	12	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Sobre Río Sorso Paso nacional	-76.30803	3.80455	26	Concreto	PR00+852	PR00+878	Variante Norte Palmira	29VLB	9,3	1	Vale Del Cauca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Construcción de Intersección a desnivel El Majal	9.27427	-75.40965	20	Losa Maciza	PR114+970	PR114+970	Planeta Rica - Sincolejo	2514	12,5	2	Sucre	1/05/2016	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Construcción de Intersección a desnivel El Majal	9.27478	-75.4094	20	Losa Maciza	PR114+900	PR114+900	Planeta Rica - Sincolejo	2514	12,5	2	Sucre	1/05/2016	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Construcción Intersección a desnivel La Gallera	9.24625	-75.41389	18	Losa concreto reforzado y vigas reforzadas	PR111+400	PR111+418	Planeta Rica - Sincolejo	2514	14,8	1	Sucre	31/12/2016	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Construcción Intersección a desnivel La Gallera	9.24623	-75.41404	18	Losa concreto reforzado y vigas reforzadas	PR111+400	PR111+418	Planeta Rica - Sincolejo	2514	15,7	1	Sucre	31/12/2016	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersección a Desenivel T de Aeropuerto	8.83409	-75.83197	106	Losa Aligerada de Concreto Postensado	PR0+000	PR0+000	Montevía - Loricá	2103	11	4	Córdoba	30/09/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Constr. De puente vehicular - Carretera-Loricá	9.22673	-75.814453	70	Losa concreto reforzado y vigas reforzadas	PR49+0140	PR49+0210	Montevía - Loricá	2103	11,35	4	Córdoba	1/12/2013	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Colomuto (Calzada Izquierda)	9.308276	-75.360684	20	Losa concreto reforzado	PR0+850	PR0+870	Sincolejo - Calamar	2515	13,5	1	Sucre	1/05/2011	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente La Paneta (Calzada Derecha)	9.318518	-75.302439	15	Losa concreto reforzado y vigas prefabricadas	PR8+067	PR8+083	Sincolejo - Calamar	2515	11	1	Sucre	23/12/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente La Paneta (Estructura Nueva Calzada Izquierda)	9.318673	-75.302425	15	Losa concreto reforzado y vigas prefabricadas	PR8+067	PR8+083	Sincolejo - Calamar	2515	14,7	1	Sucre	1/05/2011	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Depresivo Conozal	9.322636	-75.297669	16	Losa en Concreto Reforzado	PR8+800	PR8+816	Sincolejo - Calamar	2515	12,5	1	Sucre	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Lumba Burro	9.324294	-75.285439	12	Losa en Concreto Reforzado	PR10+250	PR10+362	Sincolejo - Calamar	2515	10,6	1	Sucre	Sin información	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Kambor	9.366968	-75.274129	12	Losa y Vigas en Concreto Reforzado	PR15+800	PR15+812	Sincolejo - Calamar	2515	11,4	1	Sucre	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente el Livito	9.387287	-75.269057	15	Losa y Vigas en Concreto Reforzado	PR18+050	PR18+065	Sincolejo - Calamar	2515	11,8	1	Sucre	Sin información	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Ponton Muerto 3	9.360708	-75.432705	4	Losa Concreto Reforzado, Estructura Tipo Box	PR7+150	PR7+154	Sincolejo - Tolúvejo	25S01	10,5	1	Sucre	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Ponton Solo	9.409662	-75.43679	10	Concreto reforzado y vigas fundidas in situ.	PR12+695	PR12+705	Sincolejo - Tolúvejo	25S01	9,7	1	Sucre	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente La Mena	9.423635	-75.434272	38	Estructura tipo Arco en Concreto Reforzado y Ampliación en Pórtico	PR14+550	PR14+588	Sincolejo - Tolúvejo	25S01	8	1	Sucre	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Pechelín	9.436254	-75.439047	86	Concreto Reforzado sobre Viga Cajón postensado	PR16+020	PR16+106	Sincolejo - Tolúvejo	25S01	11,6	1	Sucre	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Pechelín (Calzada Derecha)	9.436475	-75.438787	80	Concreto Reforzado sobre Viga Cajón postensado	PR16+000	PR16+080	Sincolejo - Tolúvejo	25S01	11,4	1	Sucre	1/12/2016	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente El Calman	9.303022	-75.343778	45	Losa Concreto Reforzada Y Vigas postensadas.	K10+320	PR10+365	Variante Oriental de Sincolejo	25S0A	11,3	1	Sucre	1/02/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Carranzo IV	9.074996	-75.414448	11	Losa Concreto Reforzado	K08+600	PR08+611	Planeta Rica - Sincolejo	2514	8,9	1	Córdoba	Sin información	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Carranzo III	9.073012	-75.414671	6	Losa Concreto Reforzado	PR08+520	PR08+526	Planeta Rica - Sincolejo	2514	8,8	1	Córdoba	Sin información	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUEBLO (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUZES DEL PUEBLO	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Carranzo II	9.071484	-75.414815	8	Losa Concreto Reforzado	PR86+400	PR86+408	Planeta Rica - Sincolajo	2514	9	1	Córdoba	Sin información	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Carranzo I	9.070709	-75.414816	11	Losa Concreto Reforzado	PR86+241	PR86+252	Planeta Rica - Sincolajo	2514	8,8	1	Córdoba	Sin información	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pontón	8.832317	-75.540887	9	Losa y Vigas en Concreto Reforzado	PR30+200	PR30+210	Cerecé - La Ye	7402	10,8	1	Córdoba	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Pontón	8.833815	-75.544781	9	Losa y Vigas en Concreto Reforzado	PR29+750	PR29+760	Cerecé - La Ye	7402	10,8	1	Córdoba	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Pontón	8.854884	-75.581741	8	Losa y Vigas en Concreto Reforzado	PR24+880	PR24+888	Cerecé - La Ye	7402	10,8	1	Córdoba	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Pontón	8.856299	-75.584093	13	Losa y Vigas en Concreto Reforzado	PR24+580	PR24+593	Cerecé - La Ye	7402	10,8	1	Córdoba	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Caño Aguas Prietas (Estructura Calzada Izquierda)	8.872551	-75.626073	27	Losa Concreto Reforzada Ipo Box con tabiques intermedios	PR18+1000	PR18+1024	Cerecé - La Ye	7402	10	5	Córdoba	Sin información	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Berastegui (Estructura Calzada Derecha)	8.882851	-75.704504	48	Losa Concreto Reforzada con Vigas	PR10+100	PR10+148	Cerecé - La Ye	7402	10,4	4	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Inceder (Estructura Calzada Derecha)	8.778001	-75.840392	20	Estructura Ipo Box Placa Maciza Concreto Reforzado	PR4+400	PR4+420	Variante Oriental de Montería	21CRA	22,5	2	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Inceder (Estructura Calzada Izquierda)	8.777858	-75.84625	30	Losa Concreto Reforzado y vigas de Concreto Postensado	PR4+400	PR4+430	Variante Oriental de Montería	21CRA	19	1	Córdoba	10/3/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón Solo (Estructura Calzada Derecha)	9.409022	-75.436269	20	Losa en Concreto y Vigas Prefabricadas Postensadas	PR12+700	PR12+720	Sincolajo - Toluvejo	255C01	12	1	Sucre	10/12/2017	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente La Mera (Estructura Calzada Derecha)	9.423949	-75.434027	21	Losa en Concreto y Vigas Prefabricadas Postensadas	PR14+550	PR14+571	Sincolajo - Toluvejo	255C01	12	1	Sucre	10/12/2017	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Caño Aguas Prietas (Estructura Calzada Derecha)	8.872488	-75.626085	24	Losa Concreto Reforzada y vigas prefabricadas	PR18+1000	PR18+1024	Cerecé - La Ye	7402	10,4	1	Córdoba	1/05/2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Berastegui (Estructura Calzada Izquierda)	8.882977	-75.704061	48	Losa Concreto Reforzada y vigas prefabricadas	PR10+100	PR10+148	Cerecé - La Ye	7402	10	2	Córdoba	1/05/2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón Muerte 1 (Calzada Izquierda)	9.34954	-75.41904	8	Losa y Viga Concreto Reforzado	PR5+100	PR5+108	Sincolajo - Toluvejo	255C01	10	1	Sucre	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Muerte 1 (Calzada Derecha)	9.34976	-75.41882	21	Losa en Concreto y Vigas Prefabricadas Postensadas	PR5+100	PR5+121	Sincolajo - Toluvejo	255C01	12	1	Sucre	10/12/2017	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Muerte 2 (Estructura Calzada Derecha)	9.35238	-75.42135	21	Losa en Concreto y Vigas Prefabricadas Postensadas	PR5+500	PR5+521	Sincolajo - Toluvejo	255C01	12	1	Sucre	10/12/2017	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón Unicoloba	8.77598	-75.84849	8	Losa de Concreto reforzada con vigas	PR1+640	PR1+648	Conectante Unicoloba	N/A	11,6	1	Córdoba	31/1/2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
El Pintbo	9.2843	-75.39644	9	Losa Concreto Reforzada	K2+000	K2+009	Planeta Rica - Sincolajo	2514	16,6	1	Sucre	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente río Siecha UF 1 - K10+125	K2+000	K2+009	9	N/A	33+648	33+840	SALTIRE-GUASCA	5009	6	1	Cundinamarca	9/06/2017 (Repolimentación por rehabilitación de la vía)	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente río Tormine UF 1 - K3+200	4.897	-73.877	36	N/A	3+264	3+300	CUATRO ESQUINAS-GUATAVITA	RNB04	6	1	Cundinamarca	9/06/2017 (Repolimentación por rehabilitación de la vía)	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Mejoramiento Puente río Teusaquí UF 2 - K9+125	4.774	-73.957	19	N/A	11+204	11+227	SOPO-SALTIRE-LA CALERA	5009	7,30	1	Cundinamarca	17/10/2019 (Repolimentación y ampliación por mejoramiento de la vía)	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Mejoramiento Puente Río Teusaquí UF 3A - PK7+000	4.675	-73.996	20,4	N/A	2+892	2+912	LA CALERA - PATIOS	5009	7,3	1	Cundinamarca	30/11/2017 (Repolimentación y ampliación por mejoramiento de la vía)	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Mejoramiento Puente La Virgen UF 3B - PK 4+180	4.337	-73.985	51	N/A	4+212	4+263	LIMITES BOGOTÁ - CHOACHÍ	5009	6	1	Cundinamarca	30/11/2017 (Repolimentación y ampliación por mejoramiento de la vía)	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente UF 3B - K 10	4.336	-73.977	11,38	N/A	10+089	10+080	LIMITES BOGOTÁ - CHOACHÍ	4006A	6	1	Cundinamarca	30/11/2017 (Repolimentación y ampliación por mejoramiento de la vía)	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Paso a desnivel Intersección Chiconal (puente Chiconal)	4.25803	-74.95400	22	Concreto	PR0+0306	PR0+0328	Variante Chiconal	Ruta Nacional 4004B / UF3	11,5	1	Tolima	2010	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Viaducto sobre el Río Coello (cabzada derecha)	4.23218	-74.91847	272	Concreto	PR12+440	PR12+712	Variante Chiconal	Ruta Nacional 4004B / UF3	11,75	3	Tolima	2010	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Viaducto sobre el Río Coello (cabzada izquierda)	4.23190	-74.92074	272	Concreto	PR12+440	PR12+712	Variante Chiconal	Ruta Nacional 4004B / UF3	11,75	3	Tolima	2010	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Viaducto Guadalandy	4.29017	-75.03178	603,8	Concreto	ABSCISA K28+965 PR0+0895	ABSCISA K29+167,3 PR1+0498	Variante Guadalandy	Ruta Nacional 407LD / UF3	10,3	5	Tolima	2014	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Blanco	4.36182	-75.10631	11,13	Concreto	PR00+000	PR00+0013	Vía Ibagué - Espinal	Ruta Nacional 4094 / UF3	13,5	1	Tolima	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Sobre el Río Guadalandy (Banco)	4.26732	-75.03445	46	Concreto	PR13+037	PR13+083	Vía Ibagué - Espinal	Ruta Nacional 4094 / UF3	8	3	Tolima	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Chiconal o Puente sobre el Río Coello	4.24486	-74.99011	78	Concreto	PR20+220	PR20+298	Vía Ibagué - Espinal	Ruta Nacional 4094 / UF3	8	1	Tolima	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Canal 1 (Bambú)	4.19801	-74.96671	24	Concreto	PR26+425	PR26+449	Vía Ibagué - Espinal	Ruta Nacional 4094 / UF3	12,7	1	Tolima	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente sobre el canal del distrito de Río de Coello o Puente canal 2	4.18611	-74.99046	18,74	Concreto	PR32+0118	PR32+0136	Vía Ibagué - Espinal	Ruta Nacional 4094 / UF3	10,5	1	Tolima	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Viaducto Cajamarca	4.44147	-75.42431	282	Concreto	PR50+0580	PR50+0362	Vía Armenia -Ibagué	Ruta Nacional 4003 / UF3	12,4	3	Tolima	2012	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Viaducto El Tigre	4.42156	-75.38484	304,5	Concreto	PR56+0540	PR57+124	Vía Armenia -Ibagué	Ruta Nacional 4003 / UF3	11	3	Tolima	2014	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Viaducto La Cerrajosa	4.41738	-75.37688	184	Concreto	PR58+0043	PR58+0227	Vía Armenia -Ibagué	Ruta Nacional 4003 / UF3	11	3	Tolima	2005	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Curalló	4.41028	-75.35982	16,2	Concreto	PR61+595	PR61+0611	Vía Armenia -Ibagué	Ruta Nacional 4003 / UF3	13,2	1	Tolima	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Viaducto Cajones	4.4059	-75.34005	184	Concreto	PR64+0138	PR64+0322	Vía Armenia -Ibagué	Ruta Nacional 4003 / UF3	10,9	3	Tolima	2005	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Cajones	4.4083	-75.34021	40	Concreto	PR64+0046	PR64+0086	Vía Armenia -Ibagué	Ruta Nacional 4003 / UF3	11	1	Tolima	2005	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Viaducto La Salada	4.40739	-75.33512	125	Concreto	PR65+0370	PR65+0495	Vía Armenia -Ibagué	Ruta Nacional 4003 / UF3	11,1	3	Tolima	2005	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Viaducto Pericos	4.41471	-75.32100	204,83	Concreto	PR68+0050	PR68+0254	Vía Armenia -Ibagué	Ruta Nacional 4003 / UF3	11	3	Tolima	2005	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Coelo Cocora o Puente sobre el Río Coelo	4.40014	-75.28922	19,4	Concreto	PR75+0350	PR75+0369	Vía Armenia -Ibagué	Ruta Nacional 4003 / UF3	9,6	1	Tolima	N/A	2 - Algún daño reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Boquerón	4.41607	-75.25874	18	Concreto	PR0+0300	PR0+0318	Variante Ibagué	Ruta Nacional 40TLC / UF3	16,5	1	Tolima	1993	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente calle 25 Variante Ibagué o Barrio Cartagena o Taje	4.42287	-75.23446	19	Concreto	PR3+0326	PR3+0345	Variante Ibagué	Ruta Nacional 40TLC / UF3	18,6	1	Tolima	1993	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Salazar (Barrio el Refugio Variante Ibagué o Puente El Salero)	4.42289	-75.22801	25	Concreto	PR4+0687	PR4+0712	Variante Ibagué	Ruta Nacional 40TLC / UF3	12,9	1	Tolima	1993	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Viaducto Combeima	4.40573	-75.18301	283,76	Concreto	PR10+0494	PR10+778	Variante Ibagué	Ruta Nacional 40TLC / UF3	10,98	4	Tolima	1993	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Deprimido Intersección Rovira	4.40436	-75.17992	15	Concreto	PR10+800	PR10+815	Variante Ibagué	Ruta Nacional 40TLC / UF3	10,9	2	Tolima	1993	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Quebrada Cañadas	4.41094	-75.18668	7,2	Concreto	PR0+757	PR0+764	Variante Ibagué	Ruta Nacional 40TLC / UF3	14,9	1	Tolima	1993	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Chapal (caldada derecha)	4.43905	-75.13653	36,1	Concreto	PR6+478	PR6+514	Variante Norte de Ibagué	Ruta Nacional 40TLC / UF3	11,7	1	Tolima	2011	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Chapal (caldada izquierda)	4.43904	-75.13673	36,1	Concreto	PR6+478	PR6+514	Variante Norte de Ibagué	Ruta Nacional 40TLC / UF3	13,95	1	Tolima	2011	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Intersección Buenos Aires	4.32453	-75.07441	16	Concreto	PR5+0683	PR5+0699	Vía Ibagué - Espinal	Ruta Nacional 4004 / UF3	11,2	1	Tolima	2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Alto de Gualanday	4.29029	-75.04214	20	Concreto	K0+150	K0+170	Vía Ibagué - Espinal	Ruta Nacional 4004 - Ruta Nacional 40TLD VG2 / UF3	10,5	1	Tolima	2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Viaducto Gualanday II	4.28834	-75.03829	760	Concreto	ABSCISA K33+473 PR0+0460	ABSCISA K33+0236 PR1+0220	Variante Gualanday	Ruta Nacional 40TLD VG2 - UF3	11,7	8	Tolima	2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Avispas	4.27813	-75.01378	30	Concreto	ABSCISA K30+130 PR3+0997	ABSCISA K30+160 PR4+0265	Variante Gualanday	Ruta Nacional 40TLD VG2 - UF3	10,3	1	Tolima	2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Metálico	4.27506	-75.01343	70	Concreto	ABSCISA K29+730 PR4+0265	ABSCISA K29+800 PR4+0446	Variante Gualanday	Ruta Nacional 40TLD VG2 - UF3	10,6	1	Tolima	2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 1	4.40436	-75.17992	21	Concreto	ABSCISA K0+000	ABSCISA K0+000	Tramo 1: Combeima - Boquerón	Tramo 1 / UF1	10,9	1	Tolima	2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente 2 CD	4.40491	-75.18067	270	Concreto	ABSCISA K0+075	ABSCISA K0+345	Tramo 1: Combeima - Boquerón	Tramo 1 / UF1	11,6	3	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 3	4.42277	-75.19340	137	Concreto	ABSCISA K2+752	ABSCISA K2+889	Tramo 1: Combeima - Boquerón	Tramo 1 / UF1	11,6	4	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 4	4.42276	-75.19555	191	Concreto	ABSCISA K2+885	ABSCISA K3+176	Tramo 1: Combeima - Boquerón	Tramo 1 / UF1	11,6	5	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 5	4.42385	-75.19953	130	Concreto	ABSCISA K3+475	ABSCISA K3+605	Tramo 1: Combeima - Boquerón	Tramo 1 / UF1	11,6	4	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 6	4.42361	-75.20919	60	Concreto	ABSCISA K4+555	ABSCISA K4+615	Tramo 1: Combeima - Boquerón	Tramo 1 / UF1	11,6	2	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 7	4.42409	-75.21151	50	Concreto	ABSCISA K4+821	ABSCISA K4+871	Tramo 1: Combeima - Boquerón	Tramo 1 / UF1	11,6	2	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 8	4.42356	-75.21794	202	Concreto	ABSCISA K5+538	ABSCISA K5+740	Tramo 1: Combeima - Boquerón	Tramo 1 / UF1	11,6	5	Tolima	2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente 9	4.42499	-75.22225	81	Concreto	ABSCISA K6+059	ABSCISA K6+140	Tramo 1: Combeima - Boquerón	Tramo 1 / UF1	11,6	2	Tolima	2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente 10	4.42358	-75.22710	110	Concreto	ABSCISA K6+865	ABSCISA K6+775	Tramo 1: Combeima - Boquerón	Tramo 1 / UF1	11,6	3	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 11	4.41606	-75.25949	17	Concreto	ABSCISA K10+463	ABSCISA K10+480	Tramo 1: Combeima - Boquerón	Tramo 1 / UF1	11,6	1	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 12	4.41387	-75.26526	30	Concreto	ABSCISA K11+260 (No esta por via Nacional)	ABSCISA K11+260 (No esta por via Nacional)	Tramo 2: Variante Boquerón	Tramo 2 / UF1	10,1	1	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 14 CI	4.41167	-75.27374	90	Concreto	ABSCISA K12+257	ABSCISA K12+347	Tramo 3: Boquerón - Valle del Cocora	Tramo 3 / UF1	10,3	1	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 15 CI	4.41152	-75.27516	40	Concreto	ABSCISA K12+433	ABSCISA K12+473	Tramo 3: Boquerón - Valle del Cocora	Tramo 3 / UF1	10,3	1	Tolima	2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente 16 CI	4.41114	-75.27579	120	Concreto	ABSCISA K12+512	ABSCISA K12+632	Tramo 3: Boquerón - Valle del Cocora	Tramo 3 / UF1	10,3	3	Tolima	2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente 17 CI	4.40984	-75.27802	201	Concreto	ABSCISA K12+795	ABSCISA K12+996	Tramo 3: Boquerón - Valle del Cocora	Tramo 3 / UF1	10,3	3	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 18 CI	4.40935	-75.28005	131	Concreto	ABSCISA K13+031	ABSCISA K13+162	Tramo 3: Boquerón - Valle del Cocora	Tramo 3 / UF1	10,3	3	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 19 CI	4.40827	-75.28131	141	Concreto	ABSCISA K13+219	ABSCISA K13+360	Tramo 3: Boquerón - Valle del Cocora	Tramo 3 / UF1	10,3	3	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 20 CI	4.40539	-75.28663	833	Concreto	ABSCISA K13+927	ABSCISA K14+760	Tramo 3: Boquerón - Valle del Cocora	Tramo 3 / UF1	10,3	11	Tolima	2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 14 CD	4.41176	-75.27374	84,1	Concreto	ABSCISA K12+264	ABSCISA K12+348	Tramo 3: Boquerón - Valle del Cocora, Segunda Calzada	Tramo 3 / UF2	10,3	2	Tolima	2022		CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente 17 - 18 CD	4.4095	-75.27804	375,5	Concreto	ABSCISA K12+800	ABSCISA K13+175	Tramo 3: Boquerón - Valle del Cocón, Segunda Calzada	Tramo 3 / UF2	10,3	5	Tolima	2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 19 CD	4.4086	-75.28137	143	Concreto	ABSCISA K13+231	ABSCISA K13+374	Tramo 3: Boquerón - Valle del Cocón, Segunda Calzada	Tramo 3 / UF2	10,3	2	Tolima	2022		CON COBERTURA
Puente 20 CD	4.40571	-75.28647	833	Concreto	ABSCISA K13+900	ABSCISA K14+732	Tramo 3: Boquerón - Valle del Cocón, Segunda Calzada	Tramo 3 / UF2	10,3	6	Tolima	2022		CON COBERTURA
Puente PR10-600 CI	7.11707	-73.07565	19	Concreto reforzado	PR10+600	PR10+619	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Santander	10/1/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente PR13-044 CD	7.11304	-73.0674	126	Viga de acero, tablero concreto reforzado	PR13+044	PR13+170	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	3	Santander	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente PR12-200 CI	7.11326	-73.0673	113	Viga de acero, tablero concreto reforzado	PR12+200	PR12+313	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	3	Santander	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente PR13-390 CD	7.11219	-73.06484	120	Viga de acero, tablero concreto reforzado	PR13+390	PR13+510	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	3	Santander	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente PR12-500 CI	7.11256	-73.06469	120	Viga de acero, tablero concreto reforzado	PR12+500	PR12+620	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	3	Santander	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Portón PR32+154	7.11919	-73.00179	15,75	Concreto reforzado	PR32+154	PR32+170	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Santander	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Portón PR55+717	7.1398	-72.91364	5	Concreto	PR55+717	PR55+722	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Santander	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Portón PR56+132	7.14196	-72.91124	5	Concreto reforzado	PR56+132	PR56+137	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Santander	10/1/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Portón PR58+440	7.15739	-72.89797	2	Concreto reforzado	PR58+440	PR58+442	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Santander	10/1/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Portón PR61+852	7.18266	-72.88232	7,4	Concreto reforzado	PR61+852	PR61+859	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Santander	10/1/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PISCADERO	7.18614	-72.88006	13,5	Concreto reforzado	PR62+330	PR62+337	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Santander	10/1/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Portón PR62+680	7.18694	-72.8771	6	Concreto reforzado	PR62+680	PR62+686	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Santander	10/1/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Portón PR77+648	7.24139	-72.82327	4	Concreto reforzado	PR77+648	PR77+652	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Norte De Santander	10/1/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Portón PR77+742	7.24125	-72.82268	3	Concreto reforzado	PR77+742	PR77+745	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Norte De Santander	10/1/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Portón PR88+719	7.2577	-72.75571	2	Concreto reforzado	PR88+719	PR88+721	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Norte De Santander	10/1/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Portón PR91+400	7.27153	-72.75152	3	Concreto reforzado	PR91+400	PR91+403	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Norte De Santander	10/1/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Portón PR94+655	7.28614	-72.74467	3	Concreto reforzado	PR94+655	PR94+659	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Norte De Santander	10/1/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Portón PR97+173	7.29755	-72.73639	3	Concreto reforzado	PR97+173	PR97+176	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Norte De Santander	10/1/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Portón PR98+564	7.30582	-72.73187	3	Concreto reforzado	PR98+564	PR98+567	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Norte De Santander	10/1/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Portón PR101+358	7.31756	-72.72677	4	Concreto reforzado	PR101+358	PR101+362	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Norte De Santander	10/1/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Portón PR103+409	7.33195	-72.72308	3	Concreto reforzado	PR103+409	PR103+412	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Norte De Santander	10/1/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Portón PR104+240	7.3379	-72.72307	3	Concreto reforzado	PR104+240	PR104+243	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Norte De Santander	10/1/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Portón PR122+799	7.38603	-72.64902	4	Concreto reforzado	PR122+799	PR122+803	Bucaramanga - Pamplona	6603	7,3	1	Norte De Santander	10/1/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
REH100	2.372794336	50.39014707	15	Concreto	PR068+954	PR068+969	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH200	2.37322123	50.4059968	20	Concreto	PR71+1161	PR71+1181	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
BOX CULVERT	2.373845185	50.41140164	4	Concreto	PR072+863	PR072+867	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PON204	2.373866771	50.41104649	7	Concreto	PR073+129	PR073+136	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH206	2.373834661	50.41027431	21	Concreto	PR073+202	PR073+223	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
BOX CULVERT	2.375223014	50.41782092	4	Concreto	PR074+902	PR074+906	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
BOX CULVERT	2.375337757	50.41935135	4	Concreto	PR075+181	PR075+185	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH208	2.376053852	50.41434661	12	Concreto	PR079+424	PR079+436	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH210	2.381807944	50.40319995	32	Concreto	PR083+249	PR083+281	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
POKTON	2.383111118	50.40419514	4	Concreto	PR085+173	PR085+177	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH300	2.385345752	50.40394433	14	Concreto	PR087+906	PR087+920	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH310	2.386002552	50.40170871	10	Concreto	PR088+709	PR088+719	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	2	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
REH400	2.388626154	50.40072475	33	Concreto	PR091+360	PR091+393	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
BOX CULVERT	2.390094623	50.40124701	4	Concreto	PR02+1088	PR02+1092	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH408	2.391880315	50.40099416	11	Concreto	PR094+933	PR094+944	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH408	2.393111692	50.40442963	21	Concreto	PR096+297	PR096+318	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH409	2.393897052	50.40490772	16	Concreto	PR097+159	PR097+175	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	2	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH405	2.395157848	50.40063967	14	Concreto	PR098+603	PR098+617	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH410	2.396953413	50.40528928	9	Concreto	PR100+598	PR100+517	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
BOX CULVERT	2.400191983	50.40939391	5	Concreto	PR103+865	PR103+870	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH414	2.401509808	50.40879346	8	Concreto	PR105+318	PR105+326	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH416	2.404389119	50.40813056	15	Concreto	PR104+129	PR104+144	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH415	2.401217393	50.40879047	3	Concreto	PR105+032	PR105+035	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH418	2.407878855	50.40694674	43	Concreto	PR113+909	PR113+952	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH420	2.408858287	50.45482234	36	Concreto	PR115+982	PR115+998	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH600	2.413638873	50.50078894	36	Concreto	PR123+707	PR123+743	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH602	2.413624732	50.50077053	32	Concreto	PR124+213	PR124+245	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH604	2.414576106	50.51107523	17	Concreto	PR125+145	PR125+162	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
REH606	2.414475634	50.51150812	20	Concreto	PR125+835	PR125+855	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	30/12/1988	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA201	2.37345288	50.45635015	170	Concreto	PR071+488	PR071+658	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	3	Norte De Santander	28/04/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA205	2.37492211	50.41572858	203	Concreto	PR074+082	PR074+285	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	5	Norte De Santander	28/04/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA210	2.375380464	50.41912604	55	Concreto	PR074+850	PR074+905	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	2	Norte De Santander	28/04/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA301	2.37904475	50.41415494	29	Concreto	PR079+276	PR079+305	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA304	2.381309274	50.40131786	36	Concreto	PR082+990	PR082+626	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA305	2.3820457	50.4012163	72	Concreto	PR083+546	PR083+618	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	2	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA310	2.383161537	50.40349793	105	Concreto	PR085+395	PR085+460	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	3	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA315	2.385397964	50.40440299	36	Concreto	PR087+747	PR087+783	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA320	2.388619598	50.40090158	31	Concreto	PR091+336	PR091+367	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA425	2.400871728	50.4069894	42	Concreto	PR104+567	PR104+609	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA401	2.393769822	50.40296795	73	Concreto	PR096+921	PR096+994	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	2	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA405	2.39414111	50.40009843	27	Concreto	PR097+465	PR097+492	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA412	2.395809237	50.40033149	27	Concreto	PR099+263	PR099+290	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA415	2.400383178	50.40687925	47	Concreto	PR104+066	PR104+113	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA420	2.400643297	50.40666039	62	Concreto	PR104+316	PR104+378	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	2	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA430	2.40352929	50.42503776	87	Concreto	PR109+018	PR109+105	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	2	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA435	2.403722838	50.42579954	97	Concreto	PR109+201	PR109+298	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	3	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA437	2.404594714	50.42669087	39	Concreto	PR110+261	PR110+300	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA440	2.40723289	50.43351714	62	Concreto	112+1047	112+1109	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	2	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA445	2.406865448	50.43178274	34	Concreto	PR112+653	PR112+687	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	1	Norte De Santander	2/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA501	2.407890486	50.44179923	232	Concreto	PR113+831	PR114+063	PAMPLONA - CÚCUTA	5505	7,3	7	Norte De Santander	22/03/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUACES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
VIA505	2.40815002	50.4569183	385	Concreto	PR115-384	PR115-789	PAMPLONA - CUCUTA	5055	7,3	4	Norte De Santander	22/03/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIA513	2.40879154	50.4569257	138	Concreto	PR116-159	PR116-297	PAMPLONA - CUCUTA	5055	7,3	2	Norte De Santander	22/03/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Rio Zambio (N) RN4511	6.24507667	-74.50592556	28.4	Concreto reforzado	PR1-436	PR1-564.4	Troncal Magdalena 1	4511	11	1	Santander	N/A	2 - Algun daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Rio Zambio (S) RN4511	6.24507333	-74.5059333	26.9	Concreto reforzado	PR1-497.9	PR1-524.8	Troncal Magdalena 1	4511	9,1	1	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Caño Baid (N) - RN4511	6.32123467	-74.44042655	34.32	Concreto reforzado	PR12-842.9	PR12-877.22	Troncal Magdalena 1	4511	11	1	Santander	N/A	1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento Menor)	CON COBERTURA
Puente Caño Baid (S) - RN4511	6.32128499	-74.4404974	34.4	Concreto reforzado	PR12-842.9	PR12-877.3	Troncal Magdalena 1	4511	9	1	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Caño Cachimero (N) RN4511	6.38199833	-74.38100333	36.9	Concreto reforzado	PR23-087.7	PR23-124.6	Troncal Magdalena 1	4511	11	1	Santander	N/A	1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento Menor)	CON COBERTURA
Puente Caño Cachimero (S) RN4511	6.38228989	-74.38112459	34.6	Concreto reforzado	PR23-075	PR23-109.6	Troncal Magdalena 1	4511	11	1	Santander	N/A	1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento Menor)	CON COBERTURA
Puente Caño Negro (N) RN4511	6.41336031	-74.35047266	36.6	Concreto reforzado	PR28-139.8	PR28-176.4	Troncal Magdalena 1	4511	11	1	Santander	N/A	2 - Algun daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Caño Negro (S) RN4511	6.41363661	-74.35051808	27	Concreto reforzado	PR28-145.7	PR28-172.7	Troncal Magdalena 1	4511	11.5	1	Santander	N/A	1 - Daño pequeño pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento Menor)	CON COBERTURA
Puente vehicular cruce Puerto Bemio (N)	6.481844	-74.260218	21.83	Concreto reforzado	PR41+454.04	N/A	Troncal Magdalena 1	4511	9	1	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Cámara (N) - RN4511	6.47494561	-74.24814677	12.7	Concreto reforzado	PR43+603.8	PR43+616.5	Troncal Magdalena 1	4511	11	1	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente 18 San Juan (N)	6.477395	-74.23470667	51.2	Concreto reforzado	PR45+156.8	PR45-208	Troncal Magdalena 1	4511	11	1	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente 19 Sinal (N)	Box culvert	Box culvert	8.2	Concreto reforzado	PR56+650	PR56+650	Troncal Magdalena 1	4511	Box culvert	Box culvert	Santander	N/A	Box culvert	Box culvert
Puente 20 El Aguila (N)	Box culvert	Box culvert	16	Concreto reforzado	PR57+030	PR57+100	Troncal Magdalena 1	4511	Box culvert	4 celdas	Santander	N/A	Box culvert	Box culvert
Puente 21 Rio Carane (N)	6.5257628	-74.08664064	301.5	Concreto reforzado	PR63+453.8	PR63+756.3	Troncal Magdalena 1	4511	12	3	Santander	N/A	2 - Algun daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente La Terraza - RN4511	Box culvert	Box culvert	12	Concreto reforzado	PR64+128	PR64+140	Troncal Magdalena 1	4511	Box culvert	Box culvert	Santander	N/A	Box culvert	Box culvert
Puente Rio Guayabillo (N)	6.553327	-74.053217	69.5	Concreto reforzado	PR68+260	PR68-329.5	Troncal Magdalena 1	4511	9	3	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente La Paria (N)	6.5589723	-74.00626207	23.3	Concreto reforzado	PR75+750	PR75-773.3	Troncal Magdalena 1	4511	11.2	1	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Aguas Negras (N)- RN4511	6.67238466	-73.92387041	30.8	Concreto reforzado	PR88-290	PR88-320.8	Troncal Magdalena 1	4511	9.3	1	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente La India - RN4511	6.67238466	-73.89193524	23.4	Concreto reforzado	PR92+801.5	PR92-824.9	Troncal Magdalena 1	4511	11	1	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente El Opón (S) - RN4511	6.72334754	-73.87470634	162.7	Concreto reforzado	PR96+335	PR96-497.7	Troncal Magdalena 1	4511	11	6	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente La Colorada (S) - RN4511	6.8597884	-73.76941962	88.8	Concreto reforzado	PR115+340	PR115-428.8	Troncal Magdalena 1	4511	11	3	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Vizcaina (N) - RN4511	6.982042	-73.6921	24	Concreto reforzado	PR132+328.6	PR132-362.6	Troncal Magdalena 1	4511	11	3	Santander	N/A	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
Puente Las Lajas - RN4511	Box culvert	Box culvert	20	Concreto reforzado	PR137+920	PR137-940	Troncal Magdalena 1	4511	Box culvert	Box culvert	Santander	N/A	Box culvert	Box culvert
Puente Zarzal (N) - RN4511	7.073122	-73.642103	39.14	Concreto reforzado	PR144+016.4	PR144-049.54	Troncal Magdalena 1	4511	9	3	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Las Margaritas - RN4511	7.091832	-73.631147	30	Concreto reforzado	PR146+398	PR146-428	Troncal Magdalena 1	4511	11	3	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Intercambiador La Fortuna - RN4513	7.13334	-73.560856	42	Concreto reforzado	PR6+756	PR6-740	Troncal Magdalena 1	4513	9,7	3	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente La Lizama - RN4513	7.136395	-73.560619	27.4	Concreto reforzado	PR7+300	PR7+327.4	Troncal Magdalena 1	4513	11.8	2	Santander	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Iri Flandes	4.25224	-74.86942	60	Concreto reforzado	PR02+840	PR02+900	Unidad Funcional 1: Girardot - Flandes	40TL-06	7,8	2	Tolima	9/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Iri Chocral / Girardot	4.24917	-74.87439	35	Concreto reforzado	PR03+960	PR03+995	Unidad Funcional 1: Girardot - Flandes	40TL-06	21,6	1	Tolima	9/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Oda Reyes (Limonar)	4.26093	-74.87465	35	Concreto reforzado	PR05+280	PR05+315	Unidad Funcional 1: Girardot - Flandes	40TL-06	21,6	1	Cundinamarca	9/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Enrique Santos Castillo	4.26093	-74.87465	406	Concreto reforzado	PR05+600	PR05+006	Unidad Funcional 1: Girardot - Flandes	40TL-06	21,6	6	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P1G-Oda el Buche	4.33406	-74.85504	30	Concreto reforzado	PR14+610	PR14+640	Unidad Funcional 2: Girardot - Guatiquí	45-08	14,2	1	Cundinamarca	9/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P2G-Oda Los Chomos	4.40474	-74.82699	25	Concreto reforzado	PR23+027	PR23+052	Unidad Funcional 2: Girardot - Guatiquí	45-08	14,1	1	Cundinamarca	9/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P3G-Oda Zarja Honda	4.42732	-74.83027	20	Concreto reforzado	PR26+030	PR26+050	Unidad Funcional 2: Girardot - Guatiquí	45-08	14,6	1	Cundinamarca	9/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P4G-Oda El Salto	4.46661	-74.79968	20	Concreto reforzado	PR32+445	PR32+465	Unidad Funcional 2: Girardot - Guatiquí	45-08	14,1	1	Cundinamarca	9/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P5G - Pony	4.52483	-74.78986	8	Concreto reforzado	PR39+780	PR39+788	Unidad Funcional 3: Guatiquí - Cambio	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
P60 - Río Seco	4.53213	-74.78914	42	Concreto reforzado	PR40+780	PR40+822	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P70 - Cape	4.55259	-74.79707	36	Concreto reforzado	PR44+040	PR44+076	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P80-Qda Leme	4.58725	-74.78725	16	Concreto reforzado	PR48+915	PR48+931	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P90-Qda Guacamayas	4.59425	-74.78862	16	Concreto reforzado	PR49+700	PR49+716	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P100 - Chique	4.63312	-74.78141	17	Concreto reforzado	PR54+090	PR54+107	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P110-Qda Careyes	4.64641	-74.78108	53	Concreto reforzado	PR55+900	PR55+953	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	3	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P120-Qda Champán	4.65619	-74.78098	18	Concreto reforzado	PR56+640	PR56+658	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P130-Qda de los Tanques	4.68027	-74.78685	25	Concreto reforzado	PR59+500	PR59+525	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P140-El Pital	4.73425	-74.78533	15	Concreto reforzado	PR65+680	PR65+695	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P150-Qda Caraboyal	4.74691	-74.77983	8	Concreto reforzado	PR67+330	PR67+338	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P160 - El Chivo	4.76686	-74.7668	22	Concreto reforzado	PR70+040	PR70+062	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P170-Qda La Susia	4.78035	-74.79019	11	Concreto reforzado	PR72+580	PR72+591	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P18-La Calacuta	4.78313	-74.74381	33	Concreto reforzado	PR73+380	PR73+413	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P18-Calacuta	4.78806	-74.73846	22	Concreto reforzado	PR75+130	PR75+152	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P14 - ro Seco de las Palmas	4.8339	-74.73988	24	Concreto reforzado	PR80+200	PR80+324	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	3	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P13 - La seca	4.90286	-74.72879	37	Concreto reforzado	PR87+100	PR87+137	Unidad Funcional 3: Guataquí - Cambao	45-08	10,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P12-Río Chagani	4.95337	-74.71401	36	Concreto reforzado	PR87+100	PR87+136	Unidad Funcional 4: Cambio - Puerto Bogotá	45-09	11,75	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P11-Tamarindo	4.98804	-74.70289	71	Concreto reforzado	PR11+680	PR11+751	Unidad Funcional 4: Cambio - Puerto Bogotá	45-09	11,75	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P10-Santiago	5.00906	-74.7153	26	Concreto reforzado	PR14+670	PR14+696	Unidad Funcional 4: Cambio - Puerto Bogotá	45-09	12,8	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P8-Vjegal	5.04859	-74.71095	41	Concreto reforzado	PR19+430	PR19+471	Unidad Funcional 4: Cambio - Puerto Bogotá	45-09	12,25	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PF-Madrigal	5.08034	-74.69563	41	Concreto reforzado	PR23+600	PR23+641	Unidad Funcional 4: Cambio - Puerto Bogotá	45-09	12,85	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P6-Guadallo	5.11352	-74.70751	32	Concreto reforzado	PR27+850	PR27+872	Unidad Funcional 4: Cambio - Puerto Bogotá	45-09	11,8	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P5-Tonay	5.08032	-74.6956	20	Concreto reforzado	PR33+120	PR33+140	Unidad Funcional 4: Cambio - Puerto Bogotá	45-09	11,8	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P4-Cimarrón	5.18248	-74.68869	20	Concreto reforzado	PR36+600	PR36+620	Unidad Funcional 4: Cambio - Puerto Bogotá	45-09	11,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P3-Qda La Fila	5.19132	-74.69568	19	Concreto reforzado	PR36+900	PR36+919	Unidad Funcional 4: Cambio - Puerto Bogotá	45-09	11,9	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P3-Los Limones	5.18939	-74.68949	40	Concreto reforzado	PR38+100	PR38+140	Unidad Funcional 4: Cambio - Puerto Bogotá	45-09	12,82	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Int. Guaduas / Int. Bicentenario	5.19091	-74.69096	20	Concreto reforzado	PR38+220	PR38+240	Unidad Funcional 4: Cambio - Puerto Bogotá	45-09	11,7	1	Cundinamarca	10/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P1-Vicon	5.19	-74.70237	88	Concreto reforzado	PR04+810	PR04+898	Unidad Funcional 4: Honda - Guaduas	50-08	12,1	3	Cundinamarca - Tolima	11/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Nuevo Puente Honda	5.2379	-74.72711	405	Concreto reforzado	PR03+212	PR03+617	Unidad Funcional 5.3: Variante Puerto Bogotá	50CN-04	15,9	3	Tolima	12/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Ferrocarril INVIAS	5.23873	-74.72806	20	Concreto reforzado	PR03+750	PR03+770	Unidad Funcional 5.3: Variante Puerto Bogotá	50CN-04	11,05	1	Caldas - Cundinamarca	12/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Nuevo Puente Pto. Salgar / Puente Río Magdalena	5.23603	-74.66803	720	Concreto reforzado	PR02+188	PR02+908	Unidad Funcional 5.4: Variante Puerto Salgar	45CLB	11,7	12	Cundinamarca	11/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P1-Los Frailes	5.40974	-74.66129	30	Concreto reforzado	PR03+456	PR03+486	Unidad Funcional 5.4: Variante Puerto Salgar	45CLB	10,1	1	Cundinamarca	11/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P2-El Oso	5.42427	-74.65341	30	Concreto reforzado	PR05+316	PR05+346	Unidad Funcional 5.4: Variante Puerto Salgar	45CLB	11,7	1	Cundinamarca	11/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P3-Qda Annelles	5.44855	-74.6378	40	Concreto reforzado	PR09+108	PR09+148	Unidad Funcional 5.4: Variante Puerto Salgar	45CLB	11,7	1	Cundinamarca	11/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P4-Qda Remolino	5.43373	-74.63918	30	Concreto reforzado	PR07+239	PR07+269	Unidad Funcional 5.4: Variante Puerto Salgar	45CLB	11,7	1	Cundinamarca	11/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P5-La Bata	5.46885	-74.63819	20	Concreto reforzado	PR11+430	PR11+450	Unidad Funcional 5.4: Variante Puerto Salgar	45CLB	11,7	1	Cundinamarca	11/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P6-Encomendado / Caño Guanabana	5.48409	-74.6382	20	Concreto reforzado	PR13+168	PR13+188	Unidad Funcional 5.4: Variante Puerto Salgar	45CLB	11,7	1	Cundinamarca	11/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P7-Ferrocarril	5.48881	-74.63775	24	Concreto reforzado	PR13+482	PR13+506	Unidad Funcional 5.4: Variante Puerto Salgar	45CLB	11,7	1	Tolima - Caldas	11/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puerto Guatino	5,2802	-74,74535	99	Concreto reforzado	PR10+260	PR10+359	Unidad Funcional 5.2: Honda - La Dorada	45-10	12,8	2	Caldas	11/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Burias	5,31906	-74,73871	20	Concreto reforzado	PR13+400	PR13+420	Unidad Funcional 5.2: Honda - La Dorada	45-10	13,1	1	Caldas	11/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Doradita / Quebrada Chical	5,44141	-74,67861	20	Concreto reforzado	PR28+720	PR28+740	Unidad Funcional 5.2: Honda - La Dorada	45-10	12,5	1	Caldas	11/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Gallera / Quebrada Humadero Caño Honda	5,43769	-74,67944	20	Concreto reforzado	PR29+129	PR29+149	Unidad Funcional 5.2: Honda - La Dorada	45-10	12,5	1	Cundinamarca	11/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Santa Isabel Oriental	4,63618	-74,20999	26,7	N/A	33+840	33+856	Avenida Longitudinal de Occidente Tramo Sur	40CN07	10,5	1	Cundinamarca	2/07/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Tital IV Oriental	4,63629	-74,20469	26,7	N/A	30+975	31+001	Avenida Longitudinal de Occidente Tramo Sur	40CN07	10,5	1	Cundinamarca	2/07/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Río Bogotá Oriental	4,63427	-74,21779	91,3	N/A	35+541	35+502	Avenida Longitudinal de Occidente Tramo Sur	40CN07	10,5	1	Cundinamarca	4/07/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Río Batallas - Canal Victoria Oriental	4,6345	-74,24054	116,5	N/A	37+886,2	38+034,87	Avenida Longitudinal de Occidente Tramo Sur	40CN07	10,5	3	Cundinamarca	4/07/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Alcañón Oriental	4,64464	-74,25834	60,1	N/A	49+161,38	49+161,38	Avenida Longitudinal de Occidente Tramo Sur	40CN07	10,5	3	Cundinamarca	19/06/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PTE. SOGAMOSO NORTE	7,161336	-73,554145	749,2	Concreto	10 + 212,80 S	10 + 212,80 S	La Lizama - San Alberto	4513	10	14	Santander	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PTE. QUEBRADA LA FINAL NORTE	7,171891	-73,555599	33	Concreto	11+164 N	11+164 N	La Lizama - San Alberto	4513	11,6	1	Santander	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PTE. LA PAYDA NORTE	7,179835	-73,560963	40,4	Concreto	12+231 N	12+231 N	La Lizama - San Alberto	4513	11,5	1	Santander	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PTE. CAYUMBITA SUR	7,226211	-73,56499	31,6	Concreto	21+530 S	21+530 S	La Lizama - San Alberto	4513	11,5	1	Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE.LA GOMEZ NORTE	7,384126	-73,55006	60,95	Concreto	35+740 N	35+740 N	La Lizama - San Alberto	4513	9,2	1	Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CANAL LA GOMEZ SUR	7,389153	-73,548738	22,1	Concreto	36+600 S	36+600 S	La Lizama - San Alberto	4513	11,4	1	Santander	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PTE. SANTOS GUTIERREZ NORTE	7,462431	-73,55442	27,7	Concreto	47+227,41 N	47+227,41 N	La Lizama - San Alberto	4513	11,6	1	Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. SANTOS GUTIERREZ SUR	7,462376	-73,554995	26,7	Concreto	47+255,69 S	47+255,69 S	La Lizama - San Alberto	4513	11,6	1	Santander	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PTE. CANAL SANTOS GUTIERREZ NORTE	7,483948	-73,554259	21,8	Concreto	47+402,57 N	47+402,57 N	La Lizama - San Alberto	4513	11,6	1	Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CANAL SANTOS GUTIERREZ SUR	7,483938	-73,554439	20,6	Concreto	47+427 S	47+427 S	La Lizama - San Alberto	4513	11,6	1	Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PARAGUAY NORTE	7,50756	-73,555787	18,78	Concreto	50+ 18,23 N	50+ 18,23 N	La Lizama - San Alberto	4513	11,6	1	Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PARAGUAY SUR	7,507515	-73,55602	20,6	Concreto	50+161,64 S	50+161,64 S	La Lizama - San Alberto	4513	11,6	1	Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. RIO LEBRUA SUR	7,57824	-73,560579	164	Concreto	59+244,65 S	59+244,65 S	La Lizama - San Alberto	4513	11,6	5	Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PAYANDE SUR	7,588201	-73,550202	12,6	Concreto	60+653,90 S	60+653,90 S	La Lizama - San Alberto	4513	11,4	1	Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO TALADRO SUR	7,594089	-73,545174	11,13	Concreto	PR 61 + 529,44 S	PR 61 + 529,44 S	La Lizama - San Alberto	4513	11,45	1	Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 62+250 NORTE	7,600292	-73,5428	6,6	Concreto	PR62+135,5	PR62+135,5	La Lizama - San Alberto	4513	10,3	1	Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 65+325 NORTE	7,632018	-73,532879	6	Concreto	PR65+650 S	PR65+650 S	La Lizama - San Alberto	4513	9,2	1	Norte De Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 66+765 NORTE	7,632015	-73,530628	9	Concreto	PR66+600 S	PR66+600 S	La Lizama - San Alberto	4513	9,2	1	Norte De Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. RIO CACHIRA SUR	7,648014	-73,529044	30,6	Concreto	67+750 S	67+750 S	La Lizama - San Alberto	4513	11,5	1	Norte De Santander	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 67+818 NORTE	7,648457	-73,528003	9,1	Concreto	PR67+600	PR67+600	La Lizama - San Alberto	4513		1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. RIO MULA SUR	7,683717	-73,613177	12	Concreto	72+217 S	72+217 S	La Lizama - San Alberto	4513	11,5	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. RIO SAN ALBERTO SUR	7,684694	-73,509239	31,15	Concreto	72+673,35 S	72+673,35 S	La Lizama - San Alberto	4513	12,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PTE. ELEVADO SAN ALBERTO	7.775438	-73.398086	31,15	Concreto	PR72+436 S	PR72+436 S	La Lizama - San Alberto	4513			Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL HATO SUR	7.79482	-73.40715	31,15	Concreto	72 + 673,35 S	72 + 673,35 S	San Alberto - La Mata	4514	12,2	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL HATO NORTE	7.794817	-73.406965	21,2	Concreto	02+678,52 N	02+678,52 N	San Alberto - La Mata	4514	11,81	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. RIO GUADUAS NORTE	7.831133	-73.42491	18,1	Concreto	07 + 203,97 N	07 + 203,97 N	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. RIO GUADUAS SUR	7.83107	-73.425074	16,6	Concreto	07 + 228,72 S	07 + 228,72 S	San Alberto - La Mata	4514	12,05	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL PESCADO SUR	7.843811	-73.431438	24	Concreto	08 + 840,00 S	08 + 840,00 S	San Alberto - La Mata	4514	12,2	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL PESCADO NORTE	7.843861	-73.431281	36	Concreto	08 + 813,40 N	08 + 813,40 N	San Alberto - La Mata	4514	11,6	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. MINAS I NORTE	7.888369	-73.453768	21,3	Concreto	14 + 318,95 N	14 + 318,95 N	San Alberto - La Mata	4514	12,1	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. MINAS I SUR	7.888234	-73.454024	17,5	Concreto	14 + 308,00 S	14 + 308,00 S	San Alberto - La Mata	4514	12,3	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. MINAS II NORTE VARIANTE MINA	7.893088	-73.454263	15,5	Concreto	00 + 461,06 N	00 + 461,06 N	San Alberto - La Mata	4514	12,1	1	Cesar	10/1/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PTE. MINAS II SUR VARIANTE MINA	7.892972	-73.454422	17,5	Concreto	00 + 468,25 S	00 + 468,25 S	San Alberto - La Mata	4514	12,3	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. RIO TORCORMA NORTE	7.931049	-73.478919	46,4	Concreto	19 + 630,74 N	19 + 630,74 N	San Alberto - La Mata	4514	9,5	2	Cesar	10/1/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PTE. RIO TORCORMA SUR	7.931457	-73.478192	48,3	Concreto	19 + 680,05 S	19 + 680,05 S	San Alberto - La Mata	4514	11,8	2	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO SAPO SUR	7.938796	-73.47998	12,7	Concreto	20 + 588,50 S	20 + 588,50 S	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO SAPO NORTE	7.938921	-73.479849	15,1	Concreto	20 + 577,77 N	20 + 577,77 N	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 22+288 SUR	7.952356	-73.488994	9,7	Concreto	22 + 299,24 S	22 + 299,24 S	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 22+288 NORTE	7.952432	-73.488832	10,3	Concreto	22 + 283,42 N	22 + 283,42 N	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LA PAJULA NORTE	7.963815	-73.492746	11	Concreto	23 + 702,81 N	23 + 702,81 N	San Alberto - La Mata	4514	8	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON LA PAJULA SUR	7.963746	-73.492903	9,6	Concreto	23 + 722,44 S	23 + 722,44 S	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 25+585 NORTE	7.978736	-73.50051	10,8	Concreto	25 + 565,62 N	25 + 565,62 N	San Alberto - La Mata	4514	11,6	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 25+584 SUR	7.978626	-73.500543	9,6	Concreto	25 + 569,06 S	25 + 569,06 S	San Alberto - La Mata	4514	11,6	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL BEJUCO SUR	7.981682	-73.502238	16,3	Concreto	25 + 940,41 S	25 + 940,41 S	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL BEJUCO NORTE	7.981783	-73.502101	19,7	Concreto	25 + 929,48 N	25 + 929,48 N	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LA COLORADA SUR	7.989277	-73.506208	13,7	Concreto	26 + 899,62 S	26 + 899,62 S	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LA COLORADA NORTE	7.989386	-73.506075	15,5	Concreto	26 + 879,95 N	26 + 879,95 N	San Alberto - La Mata	4514	12	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LA RAYITA SUR	8.013636	-73.518917	16	Concreto	29 + 910,87 S	29 + 910,87 S	San Alberto - La Mata	4514	11,3	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LA RAYITA NORTE	8.013698	-73.518751	24	Concreto	29 + 889,64 N	29 + 889,64 N	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO LARGO NORTE	8.017641	-73.520808	24	Concreto	30 + 398,87 N	30 + 398,87 N	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO LARGO SUR	8.017582	-73.520981	20	Concreto	30 + 398,93 S	30 + 398,93 S	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 37+114 SUR	8.07259	-73.549738	9,4	Concreto	37 + 206,97 S	37 + 206,97 S	San Alberto - La Mata	4514	11,5	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 37+202 NORTE	8.072713	-73.549473	12,8	Concreto	37 + 197,34 N	37 + 197,34 N	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. MORRISON NORTE	8.087176	-73.557047	15,4	Concreto	39 + 012,83 N	39 + 012,83 N	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. MORRISON SUR	8.087069	-73.557363	13,8	Concreto	39 + 028,28 S	39 + 028,28 S	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LA PRADERA SUR	8.112678	-73.570928	21	Concreto	42 + 235,56 S	42 + 235,56 S	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LA PRADERA NORTE	8.111718	-73.569727	24,1	Concreto	42 + 063,50 N	42 + 063,50 N	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LOS ALPES SUR	8.129385	-73.57999	15,9	Concreto	44 + 317,27 S	44 + 317,27 S	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LOS ALPES NORTE	8.129485	-73.579858	13	Concreto	44 + 295,96 N	44 + 295,96 N	San Alberto - La Mata	4514	11,6	1	Cesar	10/1/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PONTON PR 45+990 SUR	8.143017	-73.587235	8,2	Concreto	45 + 980,00 S	45 + 980,00 S	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PONTON PR 45+900 NORTE	8.143055	-73.587088	7,9	Concreto	45 + 974,00 N	45 + 974,00 N	San Alberto - La Mata	4514	11,3	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO CABEZAS SUR	8.168964	-73.600695	15,8	Concreto	49 + 181,95 S	49 + 181,95 S	San Alberto - La Mata	4514	11,6	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO CABEZAS NORTE	8.169039	-73.600542	10,8	Concreto	49 + 166,63 N	49 + 166,63 N	San Alberto - La Mata	4514	11,5	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PERALONSO SUR	8.179846	-73.604675	24,7	Concreto	50 + 504,695 S	50 + 504,695 S	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PERALONSO NORTE	8.179827	-73.6045	24,8	Concreto	50 + 458,55 N	50 + 458,55 N	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE AGUACLARA SUR	8.265568	-73.603786	18	Concreto	60 + 968,98 S	60 + 968,98 S	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE AGUACLARA NORTE	8.265547	-73.60362	18,7	Concreto	60 + 948,90 N	60 + 948,90 N	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. AGUACLARA (Intersección vía océana)	8.265553	-73.603034	53,6	Concreto	61 + 138,27 N	61 + 138,27 N	San Alberto - La Mata	4514	8,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE INTERSECCIÓN OCAÑA (Intercambiador vía)	8.268091	-73.6033	13,2	Concreto	61 + 042	61 + 042	San Alberto - La Mata	4514	8,4	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. GUADUITA NORTE	8.270449	-73.603034	10,8	Concreto	61 + 388,62 N	61 + 388,62 N	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTÓN GUADUITA SUR	8.270439	-73.603197	9	Concreto	61 + 400,01 S	61 + 400,01 S	San Alberto - La Mata	4514	11,5	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL MINUTO NORTE	8.289564	-73.60304	21,8	Concreto	63 + 320,73 N	63 + 320,73 N	San Alberto - La Mata	4514	11,6	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL MINUTO SUR	8.28889	-73.602912	21	Concreto	63 + 352,83 S	63 + 352,83 S	San Alberto - La Mata	4514	12	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. INTERSECCIÓN AGUAQUICA (Variante 45C3)	8.306158	-73.597333	42,7	Concreto	65 + 408,17 S	65 + 408,17 S	San Alberto - La Mata	4514	6,2	2	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PASA GANADO VEHICULAR Y PEATONAL	8.325477	-73.591066	42,1	Concreto	02 + 486,57	02 + 486,57	San Alberto - La Mata	4514	6,4	2	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. INTERSECCIÓN AGUAQUICA - CERRO DE LOS CHIVOS	8.336192	-73.594347	73,3	Concreto	04 + 410,68	04 + 410,68	San Alberto - La Mata	4514	8,7	2	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PTE. QUEBRADA LA CASCABELA NORTE	8.371141	-73.606756	12,1	Concreto	73 + 032,75 N	73 + 032,75 N	San Alberto - La Mata	4514	15,4	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. QUEBRADA LA CASCABELA SUR	8.371179	-73.607179	12,8	Concreto	73 + 079,20 S	73 + 079,20 S	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. NOREAN SUR	8.389909	-73.614807	52,6	Concreto	75 + 480,10 S	75 + 480,10 S	San Alberto - La Mata	4514	12,4	3	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. NOREAN NORTE	8.389932	-73.614847	36,8	Concreto	75 + 431,68 N	75 + 431,68 N	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTÓN QUEBRADA CAMAN SUR	8.441047	-73.627153	9	Concreto	81 + 343,51 S	81 + 343,51 S	San Alberto - La Mata	4514	11,3	1	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PTE. QUEBRADA CAMAN NORTE	8.437535	-73.624833	15,7	Concreto	80 + 751,02 N	80 + 751,02 N	San Alberto - La Mata	4514	11,6	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO LATA NORTE	8.456003	-73.63053	21,7	Concreto	82 + 955,76 N	82 + 955,76 N	San Alberto - La Mata	4514	11,6	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTÓN CAÑO LATA SUR	8.456101	-73.63071	9	Concreto	82 + 977,49 S	82 + 977,49 S	San Alberto - La Mata	4514	11,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 83+300 SUR	8.498829	-73.631373	6,3	Concreto	PR83+300 S	PR83+300 S	San Alberto - La Mata	4514	10,5	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 84+110 NORTE	8.466408	-73.632924	10,7	Concreto	84+110	84+110,75 N	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 84+120 SUR	8.466367	-73.633098	9	Concreto	84 + 131,39 S	84 + 131,39 S	San Alberto - La Mata	4514	11,2	1	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PTE. PR 84+350 NORTE	8.468505	-73.633412	10,6	Concreto	84 + 348,13 N	84 + 348,13 N	San Alberto - La Mata	4514	11,9	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 84+358 SUR	8.468495	-73.633598	9	Concreto	84 + 354,46 S	84 + 354,46 S	San Alberto - La Mata	4514	11,3	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE BESOTE I NORTE	8.485719	-73.637482	42,3	Concreto	86 + 266,10 N	86 + 266,10 N	San Alberto - La Mata	4514	9,6	2	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE BESOTE I SUR	8.485771	-73.637669	21	Concreto	86 + 290,71 S	86 + 290,71 S	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE BESOTE II NORTE	8.487269	-73.637626	31,2	Concreto	86 + 435,13 N	86 + 435,13 N	San Alberto - La Mata	4514	9,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE BESOTE II SUR	8.487302	-73.638009	36	Concreto	86 + 488,35 S	86 + 488,35 S	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 87+885 NORTE	8.499566	-73.640119	12,05	Concreto	87 + 822,09 N	87 + 822,09 N	San Alberto - La Mata	4514	11,6	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. ARROYO PITAL SUR	8.499547	-73.640277	9	Concreto	90 + 629,49 S	90 + 629,49 S	San Alberto - La Mata	4514	12	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. ARROYO PITAL NORTE	8.523206	-73.639269	10,2	Concreto	90 + 610,33 N	90 + 610,33 N	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 90+610 NORTE	8.523204	-73.639435	8	Concreto	90+620	90+620	San Alberto - La Mata	4514	10,3	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. QUEBRADA SECA NORTE	8.539779	-73.638893	42,3	Concreto	92 + 384,40 N	92 + 384,40 N	San Alberto - La Mata	4514	11,7	2	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PTE. QUEBRADA SECA SUR	8,539831	-73,630053	42,3	Concreto	92+905 S	92 + 418,92 S	San Alberto - La Mata	4514	11,8	2	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO GACHA NORTE	8,546969	-73,638454	21	Concreto	93 + 093,96 N	93 + 093,96 N	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO GACHA SUR	8,546952	-73,638627	21	Concreto	93 + 109,15 S	93 + 109,15 S	San Alberto - La Mata	4514	12	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LA PALMA SUR	8,565633	-73,637811	22,4	Concreto	95 + 208,05 S	95 + 208,05 S	San Alberto - La Mata	4514	12	1	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó.	CON COBERTURA
PTE. LA PALMA NORTE	8,565673	-73,63769	21	Concreto	95 + 179,61 N	95 + 179,61 N	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON LA SABANA SUR	8,577962	-73,6373	9	Concreto	96 + 610,91 S	96 + 610,91 S	San Alberto - La Mata	4514	12	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LA SABANA NORTE	8,577949	-73,637136	10	Concreto	96 + 598,41 N	96 + 598,41 N	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO VIEJO LARA NORTE	8,592044	-73,636427	10,3	Concreto	98 + 153,52 N	98 + 153,52 N	San Alberto - La Mata	4514	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON CAÑO VIEJO LARA SUR	8,592105	-73,636584	9	Concreto	98 + 178,66 S	98 + 178,66 S	San Alberto - La Mata	4514	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 98+785 SUR	8,596637	-73,636340	9	Concreto	98 + 674,27 S	98 + 674,27 S	San Alberto - La Mata	4514	12	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LA MATA	8,606631	-73,635668	23,3	Concreto	99+000	99 + 771,18	San Alberto - La Mata	4514	12,1	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 00+520	8,613117	-73,635538	6,7	Concreto	0+510	0+520	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 01+882 SUR	8,630563	-73,63712	10,6	Concreto	02 + 413,94 S	02 + 413,94 S	La Mata - San Roque	4515	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 01+870 NORTE	8,630576	-73,636968	9,1	Concreto	01+870 N	02 + 411,44 N	La Mata - San Roque	4515	12,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 02+228 SUR	8,633702	-73,637432	10,7	Concreto	02 + 411,87 N	02 + 411,87 N	La Mata - San Roque	4515	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 02+210 NORTE	8,633682	-73,637205	9	Concreto	02 + 409,40 N	02 + 409,40 N	La Mata - San Roque	4515	10,9	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL GUARE NORTE	8,637506	-73,637583	21,5	Concreto	03 + 164,08 N	03 + 164,08 N	La Mata - San Roque	4515	10,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL GUARE SUR	8,637611	-73,637775	27,7	Concreto	03 + 157,64 S	03 + 157,64 S	La Mata - San Roque	4515	11,9	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 04+019 NORTE	8,644301	-73,640806	7,2	Concreto	04 + 021,17 N	04 + 021,17 N	La Mata - San Roque	4515	10,8	1	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó.	CON COBERTURA
PONTON PR 04+028 NORTE	8,644359	-73,641059	5	Concreto	04 + 034,84 S	04 + 034,84 S	La Mata - San Roque	4515	24,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 04+760 SUR	8,649716	-73,644908	10,5	Concreto	PR4+765 S	PR4+765 S	La Mata - San Roque	4515	10,3	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 04+616 NORTE	8,648961	-73,643866	9,2	Concreto	PR4+625 N	PR4+625 N	La Mata - San Roque	4515	10,3	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. SAN ALONSO NORTE	8,652004	-73,645143	15,6	Concreto	05+018 N	05+018 N	La Mata - San Roque	4515	11,9	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. SAN ALONSO SUR	8,651875	-73,645308	15,7	Concreto	05 + 024,29 S	05 + 024,29 S	La Mata - San Roque	4515	11,7	1	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó.	CON COBERTURA
PTE. SIMAÑA NORTE	-73,644031	-73,646548	108	Concreto	05 + 275,19 N	05 + 275,19 N	La Mata - San Roque	4515	11,6	3	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. SIMAÑA SUR	8,66377	-73,646688	105,9	Concreto	05 + 370,50 S	05 + 370,50 S	La Mata - San Roque	4515	13,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. ALVIADERO SIMAÑA NORTE	8,66634	-73,644807	34	Concreto	05 +597,65 N	05 +597,65 N	La Mata - San Roque	4515	11,6	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. ALVIADERO SIMAÑA SUR	8,666295	-73,644859	30,7	Concreto	05 + 627,11 S	05 + 627,11 S	La Mata - San Roque	4515	11,9	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 10+170 (PASO NACIONAL PELAYÁ)	8,694056	-73,665478	9	Concreto	10 + 173,66	10 + 173,66	La Mata - San Roque	4515	10,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO SUCIO NORTE	8,724702	-73,676315	15,7	Concreto	PR 13 + 884,73 N	PR 13 + 884,73 N	La Mata - San Roque	4515	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO SUCIO SUR	8,724795	-73,676431	14	Concreto	13 + 932,58 S	13 + 932,58 S	La Mata - San Roque	4515	10,9	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 14+404 SUR	8,72906	-73,675763	9,2	Concreto	14 + 420,84 S	14 + 420,84 S	La Mata - San Roque	4515	12,9	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 14+400 NORTE	8,729051	-73,675569	10,6	Concreto	14+400	14 + 391,44 N	La Mata - San Roque	4515	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL LUCERO NORTE	8,72282	-73,684157	21,6	Concreto	19 + 345,94 N	19 + 345,94 N	La Mata - San Roque	4515	11,8	1	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó.	CON COBERTURA
PTE. EL LUCERO SUR	8,722812	-73,684325	19,3	Concreto	19+380 S	19 + 390,05 S	La Mata - San Roque	4515	11	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 19+848 SUR	8,777076	-73,684718	9,6	Concreto	19+ 854,19 S	19+ 854,19 S	La Mata - San Roque	4515	10,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 19+843 NORTE	8,777193	-73,684666	11,4	Concreto	19 + 850,04 N	19 + 850,04 N	La Mata - San Roque	4515	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 20+669 SUR	8,784571	-73,68359	4,5	Concreto	20 + 699,41 S	20 + 699,41 S	La Mata - San Roque	4515	12	1	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó.	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PONTON PR 20+669 NORTE	8,784478	-73,683521	8,7	Concreto	20+669 N	20+ 658,10	La Mata - San Roque	4515	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 21+985 NORTE	8,790384	-73,681031	12,7	Concreto	21 + 990,65 N	21 + 990,65 N	La Mata - San Roque	4515	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 22+000 SUR	8,790384	-73,681119	9,15	Concreto	22 + 021,83 S	22 + 021,83 S	La Mata - San Roque	4515	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LAURELES NORTE	8,79678	-73,680956	15,7	Concreto	22 + 051,62 N	22 + 051,62 N	La Mata - San Roque	4515	11,6	1	Cesar	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PTE. LAURELES SUR	8,796818	-73,681048	14	Concreto	22 + 105,39 S	22 + 105,39 S	La Mata - San Roque	4515	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL QUEMADO NORTE	8,81342	-73,678342	12,65	Concreto	23+945 N	23 + 940,83 N	La Mata - San Roque	4515	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL QUEMADO SUR	8,813464	-73,678419	11	Concreto	23 + 970,14 S	23 + 970,14 S	La Mata - San Roque	4515	10,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL TIGRE NORTE	8,823352	-73,67656	18,6	Concreto	25 + 073,70 N	25 + 073,70 N	La Mata - San Roque	4515	11,7	1	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PTE. EL TIGRE SUR	8,823464	-73,676769	13	Concreto	25+075 S	25 + 078,88 S	La Mata - San Roque	4515	11,9	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LA FLORESTA	8,841275	-73,673876	40,8	Concreto	27 + 152,90	27 + 152,90	La Mata - San Roque	4515	10,9	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 30+409 NORTE	8,866826	-73,663167	8,5	Concreto	30 + 812,51 S	30 + 812,51 S	La Mata - San Roque	4515	10,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 30+396 SUR	8,8715	-73,662454	6,2	Concreto	30 + 504,65 S	30 + 504,65 S	La Mata - San Roque	4515	10,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 32+435	8,885221	-73,657179	6,4	Concreto	32 + 447,16 S	32 + 447,16 S	La Mata - San Roque	4515	12,4	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 33+051 NORTE	8,890118	-73,65432	10,6	Concreto	33 + 051,65 N	33 + 051,65 N	La Mata - San Roque	4515	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 32+975 SUR	8,890136	-73,654302	7,36	Concreto	33 + 055,99 S	33 + 055,99 S	La Mata - San Roque	4515	10,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 36+128 SUR	8,916834	-73,641928	7,8	Concreto	36 + 214,128 S	36 + 214,128 S	La Mata - San Roque	4515	10,7	1	Cesar	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTON PR 37+600 SUR	8,927611	-73,638259	4,5	Concreto	37+600	37+600	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 37+755 SUR	8,929156	-73,637702	4	Concreto	37+1020 S	37+1020 S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 36+139 NORTE	8,93334	-73,636001	10,9	Concreto	36 + 198,09 N	36 + 198,09 N	La Mata - San Roque	4515	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 38+500 SUR	8,935895	-73,634955	5,5	Concreto	38+500 S	38+500 S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 39+000 SUR	8,939223	-73,632888	4,55	Concreto	39+000 S	39+000 S	La Mata - San Roque	4515	10,9	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 39+235 SUR	8,941512	-73,631696	4,4	Concreto	39+235 S	39+235 S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 39+395	8,944332	-73,630339	5,4	Concreto	39+395	39+395	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 40+030	8,947694	-73,628979	5,5	Concreto	40+030	40+030	La Mata - San Roque	4515	10,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 38+185 S	8,950035	-73,627676	6,9	Concreto	38 + 269,96 S	38 + 269,96 S	La Mata - San Roque	4515	11	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. CAÑO TRAPICHE	8,953347	-73,62597	17,2	Concreto	40+755	40+755	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PALITAS	8,959797	-73,62305	6,9	Concreto	40 + 337,78	40 + 337,78	La Mata - San Roque	4515	10,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
P POBLADO PALITAS	8,953439	-73,623005	17,2	Concreto	40 + 766,52	40 + 766,52	La Mata - San Roque	4515	10,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR42+240	8,964497	-73,623274	7,2	Concreto	42+240	42+240	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 42+565	8,968918	-73,622702	4,6	Concreto	42+665	42+665	La Mata - San Roque	4515	10,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 43+620	8,977547	-73,628485	4,6	Concreto	43+620	43+620	La Mata - San Roque	4515	12,1	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. JORDANIA	8,978947	-73,628363	13,3	Concreto	43 + 720,00 S	43 + 720,00 S	La Mata - San Roque	4515	12,1	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 44+230	8,980645	-73,628182	4,95	Concreto	44+230	44+230	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PONTON PR 44+380	8,981942	-73,628397	3,8	Concreto	44+380	44+380	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 44+650	8,984359	-73,628794	4,74	Concreto	44+650	44+650	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. LOS TRUJILLOS (EN CONSTRUCCION)	8,985677	-73,629452	12,6	Concreto	44+792 S	44+792 S	La Mata - San Roque	4515	10,9	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 46+470 SUR	8,999991	-73,629104	10,6	Concreto	46+470 S	46+470 S	La Mata - San Roque	4515	11,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 46+494 NORTE	9,000074	-73,628938	11,4	Concreto	46+494 N	46+470 S	La Mata - San Roque	4515	11,7	1	Cesar	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PTE. EL JAIRO NORTE	9.004527	-73.628521	20,6	Concreto	46+979 N	46+979 N	La Mata - San Roque	4515	11,8	2	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. EL JAIRO SUR	9.004909	-73.629428	12,4	Concreto	47+016 S	47+016 S	La Mata - San Roque	4515	10,6	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 47+455 NORTE	9.007593	-73.622613	8,3	Concreto	47+455 N	47+455 N	La Mata - San Roque	4515	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. VILLA MARY NORTE	9.025734	-73.635336	24,8	Concreto	49+457 N	49+457 N	La Mata - San Roque	4515	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. VILLA MARY SUR	9.02564	-73.635399	21,6	Concreto	49+408 S	49+408 S	La Mata - San Roque	4515	11,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 47+455 SUR	9.007175	-73.62997	6,5	Concreto	47+455-S	47+455-S	La Mata - San Roque	4515	12,5	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. RAYITA SUR	9.027907	-73.636953	23	Concreto	49+670 S	49+670 S	La Mata - San Roque	4515	10,8	2	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. RAYITA NORTE	9.02782	-73.63596	21,7	Concreto	49+694 N	49+694 N	La Mata - San Roque	4515	11,2	1	Cesar	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
PONTON PR 51+329 SUR	9.042051	-73.640326	12	Concreto	51+329 S	51+329 S	La Mata - San Roque	4515	4,6	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 51+329 NORTE	9.042053	-73.640163	8,4	Concreto	51+329 N	51+329 N	La Mata - San Roque	4515	13,6	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. TACALOA NORTE	9.051886	-73.64307	12,6	Concreto	52+497 N	52+497 N	La Mata - San Roque	4515	12,8	1	Cesar	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PTE. TACALOA SUR	9.051884	-73.644983	12,6	Concreto	52+468 S	52+468 S	La Mata - San Roque	4515	12,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 53+646 NORTE	9.061917	-73.646615	10,7	Concreto	53+646 N	53+646 N	La Mata - San Roque	4515	12,6	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. PR 53+626 SUR	9.062034	-73.646895	14	Concreto	53+626 S	53+626 S	La Mata - San Roque	4515	10,3	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 54+580 SUR	9.071728	-73.648843	5,03	Concreto	54+580-S	54+580-S	La Mata - San Roque	4515	11,5	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 54+960 SUR	9.076299	-73.650045	3,46	Concreto	54+960	54+960	La Mata - San Roque	c	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 55+740 SUR	9.08279	-73.652587	3,6	Concreto	55+740	55+740	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. QUEBRADIENTES SUR	9.089251	-73.653573	22,1	Concreto	56+540 S	56+540 S	La Mata - San Roque	4515	11,9	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 57+200 SUR	9.09425	-73.650211	5,2	Concreto	57+200-S	57+200-S	La Mata - San Roque	4515	11,5	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. AGUACATAL SUR	9.096093	-73.649537	11,7	Concreto	57+748 S	57+748 S	La Mata - San Roque	4515	10,3	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. AGUACATAL NORTE	9.095941	-73.649296	10,7	Concreto	57 + 420,00 N	57 + 420,00 N	La Mata - San Roque	4515	11,4	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 58+480 SUR	9.100356	-73.648822	5,4	Concreto	58+480 S	58+480 S	La Mata - San Roque	4515	10,3	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 59+300 SUR	9.111968	-73.64857	3,54	Concreto	59+300 S	59+300 S	La Mata - San Roque	4515	10,3	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 59+500 NORTE	9.114093	-73.648442	3,9	Concreto	59+500	59+500	La Mata - San Roque	4515	10,3	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. TUERAS SUR	9.138177	-73.646305	10,8	Concreto	62 + 294,40 S	62 + 294,40 S	La Mata - San Roque	4515	12,6	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 63+750	9.141722	-73.633579	8,9	Concreto	63+750-S	63+750-S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 63+950 SUR	9.142489	-73.632074	2,88	Concreto	63+950 S	63+950 S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. SANTA ISABEL	9.145199	-73.626782	10,6	Concreto	64 + 615,00 S	64 + 615,00 S	La Mata - San Roque	4515	11	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 64+835	9.146242	-73.624971	7,6	Concreto	64+835	64+835	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTON PR 65+595	9.149297	-73.618719	3,4	Concreto	65+595 S	65+595 S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 66+300	9.151923	-73.612462	3,45	Concreto	66+300 S	66+300 S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 67+870	9.161606	-73.603093	3,4	Concreto	67+870 S	67+870 S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 68+390	9.165407	-73.600116	4,12	Concreto	68+390 S	69+390	La Mata - San Roque	4515	11,1	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 69+124	9.170949	-73.596413	3,55	Concreto	69+120 S	69+120	La Mata - San Roque	4515	10,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 69+275	9.172101	-73.595733	7,1	Concreto	69+280 S	69+280	La Mata - San Roque	4515	11,1	1	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PONTON PR 69+950	9.177237	-73.592305	4,6	Concreto	69+950 S	69+950 S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PTE. ANIMITO SUR	9.194221	-73.577222	46,6	Concreto	72 + 530,00 S	72 + 530,00 S	La Mata - San Roque	4515	11,6	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 73+400	9.195569	-73.562602	3,6	Concreto	73+400	73+400	La Mata - San Roque	4515	17	1	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PONTON PR 75-751	9.198206	-73.554392	6	Concreto	75+751	75+751	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 75-059	9.202933	-73.538846	7	Concreto	75 + 063,89	75 + 063,89	La Mata - San Roque	4515	12,4	1	Cesar	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PONTON PR 78+883	9.209031	-73.531175	5,5	Concreto	78+883	78+883	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PONTON PR 78+889	9.213196	-73.523667	5,5	Concreto	PR 78+883	78+883	La Mata - San Roque	4515	11	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. SAN PEDRO	9.214256	-73.522117	13,1	Concreto	79 + 055,38 S	79 + 055,38 S	La Mata - San Roque	4515	10,68	1	Cesar	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PONTON PR 79+648	9.217841	-73,51927	3,5	Concreto	PR 79+620 S	PR 79+620 S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PTE. SAN MARTIN	9.227023	-73,51652	15,4	Concreto	80+700 S	80+700 S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó.	CON COBERTURA
PTE. CAÑO LARGO	9.244925	-73,518591	17,3	Concreto	82 + 800,00 S	82 + 800,00 S	La Mata - San Roque	4515	11,5	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 83+140	9.248348	-73,518737	7,1	Concreto	83 + 137,09 S	83 + 137,09 S	La Mata - San Roque	4515	13	1	Cesar	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PONTON PR 84+010	9.259206	-73,518969	4,45	Concreto	PR84+000 S	84+000	La Mata - San Roque	4515	11,9	1	Cesar	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PONTON PR 84+310	9.259492	-73,517662	4,4	Concreto	PR84+320 S	84+320	La Mata - San Roque	4515	10,7	1	Cesar	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PONTON PR 84+410	9.259228	-73,517694	3,35	Concreto	PR84+390 S	PR84+390 S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 84+559	9.269604	-73,518073	5,4	Concreto	PR84+570 S	PR84+570 S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 84+702	9.262541	-73,518271	4,4	Concreto	PR84+780 S	PR84+780 S	La Mata - San Roque	4515	9,2	1	Cesar	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PONTON PR 84+960	9.264333	-73,51822	4,35	Concreto	PR 84+960 S	84+960	La Mata - San Roque	4515	12,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 85+540	9.269369	-73,516923	4,5	Concreto	PR85+550 S	85+550	La Mata - San Roque	4515	11	1	Cesar	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTON PR 85+920	9.27272	-73,515883	5,6	Concreto	PR85+900 S	85+900	La Mata - San Roque	4515	11	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTON PR 86+608	9.27844	-73,513839	4,1	Concreto	PR86+600 S	86+600	La Mata - San Roque	4515	11,35	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Vehicular la Bocana CD	10.45552	-75,51145833	59	Concreto reforzado	0+887	0+946	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolivar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Vehicular la Bocana CI	10.45615	-75,511025	81	Concreto reforzado	0+877	0+958	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolivar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Vehicular de las Américas	10.45873	-75,50689444	90	Concreto reforzado	1+499	1+589	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolivar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Cielo mar CI PR1+770 BAJA NIVEL	10.46099	-75,50478889	105	Concreto reforzado	1+734	1+839	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolivar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Cielo mar CD Empalma con viaducto	10.46036	-75,50519167	105	Concreto reforzado	1+734	1+839	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolivar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Vehicular Brazuelo	10.47369	-75,48888889	31	Concreto reforzado	4+533	4+564	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolivar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Vehicular Caño Luisa	10.47948	-75,489125	49	Concreto reforzado	4+464	4+513	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolivar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Mejoramiento Puente Vehicular la Boquilla	10.48412	-75,48643611	111	Concreto reforzado	5+104	5+215	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolivar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Vehicular Cañón	10,48938	-75,48338333	48	Concreto reforzado	5+732	5+780	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Vehicular Juan Polo	10,49188	-75,48175278	49	Concreto reforzado	6+055	6+104	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Puente vehicular Av. Santander	10,44071	-75,502625	500	Concreto reforzado	0+300	0+800	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Vehicular sobre Caño Mesa CD	10,49814	-75,47746389	31	Concreto reforzado	7+021	7+052	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Vehicular sobre Caño Mesa CI	10,49848	-75,47747222	31	Concreto reforzado	6+941	6+972	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Viaducto La Paz sobre cienaga de la Virgen	10,46069	-75,50489167	5000	Concreto reforzado	1+600	6+600	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	130	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Retorno Boquilla	10,48961	-75,48088889	0	Concreto reforzado	6+000	6+000	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Operación y Mantenimiento Puente vehicular los Morros CI	10,50888	-75,47172222	24	Concreto reforzado	8+300	8+324	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Operación y Mantenimiento Puente vehicular los Morros CD	10,50932	-75,47173889	24	Concreto reforzado	8+300	8+324	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente vehicular Arroyo Carabagi -BOLIVAR	10,60325	-75,44464444	30	Concreto reforzado	18+540	18+570	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente vehicular Arroyo Grande -BOLIVAR	10,65456	-75,37771944	29	Concreto reforzado	30+214	30+243	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente vehicular Arroyo Borgia -BOLIVAR	10,69618	-75,29044444	20,6	Concreto reforzado	41+255	41+276	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente vehicular Ciénaga el Totumo	10,73863	-75,26051944	40	Concreto reforzado	47+050	47+090	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente vehicular Arroyo Cascabel	10,84523	-75,13529722	40	Concreto reforzado	66+600	66+640	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente vehicular Arroyo Juan de Acosta	10,88293	-75,06954722	60	Concreto reforzado	74+900	74+960	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente vehicular Turipana	10,89203	-75,04486389	11	Concreto reforzado	77+930	77+941	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente vehicular Cajacopi	10,89443	-75,04016944	18	Concreto reforzado	78+460	78+478	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente vehicular Playa Mentosa	10,90101	-75,03383611	12	Concreto reforzado	79+480	79+492	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente vehicular Puerto Calman	10,91014	-75,02870833	11	Concreto reforzado	80+740	80+751	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Rehabilitación Puente vehicular Peaje	10,91611	-75,02373889	10	Concreto reforzado	81+620	81+630	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente vehicular o Intersección a desnivel en Puerto Colombia	10,99279	-74,94441111	48	Concreto reforzado	97+150	97+150	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente vehicular o Intersección a desnivel en Salgar	11,00762	-74,91525278	56	Concreto reforzado	100+900	100+900	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente vehicular (Tipo Box) Arroyo León 1 CD	11,01332	-74,86385556	34	Concreto reforzado	104+400	104+434	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente vehicular (Tipo Box) Arroyo León 2CD	11,01380	-74,87955556	36	Concreto reforzado	104+400	104+436	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Atlántico	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Vehicular colegio alemán CD	11,01634	-74,86011389	11	Concreto reforzado	107+100	107+111	Cartagena - Barranquilla	90AT01	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Vehicular intersección a desnivel PIMSA CD	10,82807	-74,76878333	47	Concreto reforzado	0+380	0+407	Circular de la prosperidad	25AT04	7,3	1	Atlántico	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Vehicular intersección a desnivel PIMSA CI	10,82808	-74,76915278	47	Concreto reforzado	0+380	0+407	Circular de la prosperidad	25AT04	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Vehicular Arroyo San Blas	10,8385	-74,81409167	31	Concreto reforzado	5+549	5+580	Circunvalar de la prosperidad	25A704	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Vehicular Intersección a desnivel Cordillada CD	10,91812	-74,87570389	36	Concreto reforzado	17+900	17+936	Circunvalar de la prosperidad	25A704	7,3	1	Atlántico	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Vehicular arroyo Grande CD CI	10,92574	-74,88828333	64	Concreto reforzado	24+300	24+364	Circunvalar de la prosperidad	25A704	7,3	1	Atlántico	N/A		CON COBERTURA
Puente Vehicular Intersección a desnivel Juan Mina	10,95562	-74,89725278	37	Concreto reforzado	23+500	23+500	Circunvalar de la prosperidad	25A704	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Vehicular Arroyo Granada CI	10,96336	-74,90056667	62	Concreto reforzado	19+500	19+562	Circunvalar de la prosperidad	25A704	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
CAÑO IRACA	3,64872	-73,7547	20	Concreto reforzado	8+0764	8+0796	Ye de Granada - Villavieco	6509	7,59	2	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
CAÑO CAMOÁ	3,69342	-73,76285	19	Concreto reforzado	14+0347	14+0366	Ye de Granada - Villavieco	6509	7,28	1	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
CAÑO MARAYAL	3,75643	-73,74016	50	Concreto reforzado	27+0417	27+0444	Ye de Granada - Villavieco	6509	4,2	1	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
CAÑO SECO	3,81684	-73,74991	61	Acero y Concreto	29+0560	29+0615	Ye de Granada - Villavieco	6509	8,27	1	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
RÍO HAMADEA	3,81372	-73,75107	28	Concreto reforzado	29+0920	29+0984	Ye de Granada - Villavieco	6509	5,98	3	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
CAÑO CAMELIAS	3,81666	-73,74958	0	Concreto reforzado	30+0273	30+0301	Ye de Granada - Villavieco	6509	7,3	2	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
CAÑO NEGRITOS	3,86146	-73,76942	157	Concreto postensado	35+0738	35+0774	Ye de Granada - Villavieco	6509	7,3	1	Meta	8/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
RÍO GUAMAL	3,87204	-73,77448	158	N/A	37+0143	37+0300	Ye de Granada - Villavieco	6509	5,7	5	Meta	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
LAS GUADUAS	3,91809	-73,76999	20	Concreto reforzado	43+0444	43+454	Ye de Granada - Villavieco	6509	7,4	1	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
RÍO CROTOY	3,97391	-73,76717	49	Concreto reforzado	43+0622	43+642	Ye de Granada - Villavieco	6509	7,3	1	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
RÍO ACACITAS - CI	3,99062	-73,76555	30	N/A	48+0431	48+480	Ye de Granada - Villavieco	6509	7,3	2	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
COLONIAL PENAL	4,06853	-73,77255	57	Concreto reforzado	51+0426	51+0438	Ye de Granada - Villavieco	6509	7,58	1	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
RÍO SARDINATA	4,01982	-73,77603	13	Acero - Concreto	53+0905	53+0962	Ye de Granada - Villavieco	6509	7,8	1	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
CAÑO CHUPAD	4,03147	-73,77471	20	Concreto reforzado	55+0247	55+0261	Ye de Granada - Villavieco	6509	7,85	1	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
RÍO GUAYURBA	4,04861	-73,76633	230	Concreto reforzado	57+0710	57+0945	Ye de Granada - Villavieco	6509	7,3	7	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UNION	4,06846	-73,71068	79	Acero y concreto	64+0813	64+0836	Ye de Granada - Villavieco	6509	7,95	1	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
RÍO OCCA	4,07862	-73,70504	79	Concreto postensado	66+0170	66+0247	Ye de Granada - Villavieco	6509	8,1	2	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
CAÑO CORCOBADO	4,08138	-73,68063	17	Concreto reforzado	68+0930	68+0946	Ye de Granada - Villavieco	6509	7,52	1	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
QUENANE	4,07587	-73,37536	19	Concreto postensado	27+0819	27+0839	Villavieco - Pto. López	4007	8,3	1	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
LA Balsa	4,06078	-73,05317	101	Acero y Concreto	67+0331	67+0431	Villavieco - Pto. López	4007	7,1	1	Meta	18/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
LA VENTUROSA	4,0739	-72,96775	29	Concreto postensado	75+0370	75+0400	Villavieco - Pto. López	4007	7,45	1	Meta	No se cuenta con esa fecha	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
CARLOS LLERAS RESTREPO	4,10129	-72,93773	260	Luces 1,2,3,4,8,9,10 y 11 concreto reforzado, luces 5,6,7 y 8 Acero - concreto	3+0900	4+0160	Pto. López - Pto. Gallán	4008	7	11	Meta	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
MENEQUA	4,10271	-72,91738	155	Luces 1,2,3,5,6,7 y 8 concreto reforzado, luz 4 en concreto postensado	0+0500	0+0604	Pto. López - Pto. Gallán	4008	7,65	8	Meta	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
YUCAO	4,34121	-72,1563	85	Luz 1 en concreto reforzado y luz 2 en acero - concreto	101+0100	101+0179	Pto. López - Pto. Gallán	4008	5,85	2	Meta	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
MARIANO OSPINA PEREZ	4,28798	-74,80990	211,00	Concreto	PR0+000	PR2+285	Ampliación a Tercer Camil de la Doble calzada Bogpis Girardot	4005	6,05	3	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
SALSPIUEDES	4,30140	-74,79495	48,50	Concreto	PR2+340	PR13+540	Ampliación a Tercer Camil de la Doble calzada Bogpis Girardot	4005	8,35	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
EL PAGUEY	4,24844	-74,72505	38,00	Concreto	PR13+500	PR25+265	Ampliación a Tercer Camil de la Doble calzada Bogpis Girardot	4005	9,30	1	Tolima	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
TOLEMAIDA	4,20629	-74,64838	76,20	Concreto	PR25+200	PR36+468	Ampliación a Tercer Camil de la Doble calzada Bogpis Girardot	4005	9,30	1	Tolima	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
BOX GOLONDRINAS	4.25866	-74.59381	32.00	Concreto	PR34+440	PR42+560	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	9.30	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
BOQUERON	4.25894	-74.54851	85.00	Concreto	PR42+900	PR47+725	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
ALTO DE CANECAS	4.26088	-74.78661	24.53	Concreto	PR47+700	PR53+510	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
QUEBRADA SECA CALZADA DERECHA	4.27411	-74.48808	17.75	Concreto	PR53+500	PR53+518	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
QUEBRADA SECA CALZADA IZQUIERDA	4.27415	-74.48824	22.53	Concreto	PR53+500	PR53+000	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
JABANA	4.32449	-74.41774	43.68	Concreto	PR53+000	PR58+020	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
BOX LA COMPAÑIA	4.34888	-74.24690	44.00	Concreto	PR58+005	PR58+509	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
CUCHARAL	4.35173	-74.24690	37.90	Concreto	PR58+500	PR70+965	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
SABANETA CALZADA IZQUIERDA	4.35343	-74.37594	38.47	Concreto	PR70+910	PR70+965	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
SABANETA CALZADA DERECHA	4.35351	-74.37506	38.47	Concreto	PR70+910	PR72+810	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
JORDAN CALZADA DERECHA	4.36712	-74.38201	31.05	Concreto	PR72+780	PR72+874	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
JORDAN CALZADA IZQUIERDA	4.36716	-74.38286	24.10	Concreto	PR72+850	PR75+411	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
LOS GUAYABOS CALZADA DERECHA	4.38489	-74.38647	21.00	Concreto	PR75+400	PR75+424	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
LOS GUAYABOS CALZADA IZQUIERDA	4.38479	-74.38641	24.27	Concreto	PR75+400	PR71+602	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
SAN NICOLAS CALZADA DERECHA	4.39547	-74.37611	13.10	Concreto	PR71+590	PR71+614	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
SAN NICOLAS CALZADA IZQUIERDA	4.39536	-74.37619	24.27	Concreto	PR71+590	PR77+604	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
RIO BLANCO CALZADA DERECHA	4.39840	-74.38738	32.95	Concreto	PR77+590	PR77+670	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
RIO BLANCO CALZADA IZQUIERDA	4.39806	-74.38796	40.57	Concreto	PR77+630	PR78+350	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
RIO SUBIA CALZADA DERECHA	4.40291	-74.38363	35.90	Concreto	PR78+310	PR78+350	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
RIO SUBIA CALZADA IZQUIERDA	4.40277	-74.38387	30.43	Concreto	PR78+310	PR83+285	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
QUEBRADA HONDA CALZADA DERECHA	4.42876	-74.39233	8.20	Concreto	PR83+270	PR83+285	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
QUEBRADA HONDA CALZADA IZQUIERDA	4.42880	-74.39253	8.20	Concreto	PR83+270	PR111+032	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	1	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
VIADUCTO EL MUÑA	4.53955	-74.26443	153.46	Concreto	PR110+620	PR113+000	Ampliación a Tercer Carril de la Doble calzada Bogota-Girardot	4005	13.95	3	Cundinamarca	1/01/1900	7 Desconocido	CON COBERTURA
UF1: PUENTE No. 1 (Oda. TOTUJ)	4.91927	-75.87972	20.8	Concreto reforzado	PR144+692	PR144+713	Mediacanoa - La Virginia	2302	14.6	1	Risaralda	28/02/2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1: PUENTE No. 2 (RISARALDA)	4.92054	-75.87066	81	Concreto reforzado	PR145+691	PR145+773	Mediacanoa - La Virginia	2302	14.6	3	Risaralda	28/02/2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 INTERSECCIÓN VARIANTE	4.92033	-75.86627	20.8	Concreto reforzado	PR146+215	PR146+236	Mediacanoa - La Virginia	2302	14.6	1	Risaralda	28/02/2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
UF1: FRANCISCO JARAMILLO	4.88411	-75.86986	200	Concreto reforzado	PR10-526	PR10-726	Centros - Cayá	2507	10,34	5	Risaralta	31/05/2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1: PUENTE No. 45	4.91927	-75.87972	11,3	Concreto reforzado	PR16-441	PR16-462	Centros - Cayá	2507	13,1	1	Risaralta	28/02/2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1: PUENTE No. 44	4.94335	-75.85829	10,78	Concreto reforzado	PR17-534	PR17-545	Centros - Cayá	2507	13,1	1	Caldas	28/02/2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1: PUENTE No. 43	4.96447	-75.85796	10,58	Concreto reforzado	PR20-153	PR20-163	Centros - Cayá	2507	13,38	1	Caldas	28/02/2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1: PUENTE No. 40C	5.10172	-75.84008	11,5	Concreto reforzado	PR35-794	PR35-806	Centros - Cayá	2507	13,1	1	Caldas	28/02/2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF2: PUENTE No. 2 (Osa. LA LIBERTAD)	5.10347	-75.76362	31,35	Concreto reforzado	PR08-739	PR08-771	Remolinos - Indial	5004B	16,85	1	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF2: PUENTE No. 3 (Osa. LA GÓLGOTA)	5.11886	-75.72550	30,81	Concreto reforzado	PR13-566	PR13-587	Remolinos - Indial	5004B	13,2	1	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF2: PUENTE No. 4 (Osa. CAMBIA)	5.12437	-75.71334	46,93	Concreto reforzado	PR15-062	PR15-109	Remolinos - Indial	5004B	13,2	1	Caldas	30/04/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF2: PUENTE No. 5 (Osa. DEL MUERTO)	5.14958	-75.67939	86,43	Concreto reforzado	PR21-269	PR21-354	Remolinos - Indial	5004B	14,1	2	Caldas	30/07/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF2: ALEJANDRÍA - RÍO CAUCA	5.15612	-75.67102	231	Concreto reforzado	PR22-517	PR22-749	Remolinos - Indial	5004B	13,2	3	Caldas	30/07/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE No. 37	5.10933	-75.69811	80	Concreto reforzado	PR03-133	PR03-213	Tres Puertas - La Estrella	50CL02	13,2	2	Caldas	28/02/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE No. 36	5.14616	-75.67238	10,8	Concreto reforzado	PR07-929	PR07-939	Tres Puertas - La Estrella	50CL02	11,7	1	Caldas	28/02/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: INTERSECCIÓN TESALIA	5.15372	-75.66654	20,89	Concreto reforzado	PR23-193	PR23-214	Tres Puertas - La Estrella	50CL02	13,2	1	Caldas	30/11/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE No. 35 - LLANO GRANDE	5.16354	-75.66807	25,4	Concreto reforzado	PR10-430	PR10-456	Tres Puertas - La Estrella	50CL02	13,2	1	Caldas	28/02/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE No. 34	5.17556	-75.65795	20,83	Concreto reforzado	PR11-880	PR11-900	Tres Puertas - La Estrella	50CL02	11,7	1	Caldas	28/02/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE No. 33	5.19617	-75.64678	31	Concreto reforzado	PR14-834	PR14-865	Tres Puertas - La Estrella	50CL02	13,2	1	Caldas	30/03/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE CURVA DE LAS CABRAS	5.23238	-75.64656	94	Concreto reforzado	PR33-186	PR33-280	La Estrella - La Falsa	2903	13,2	2	Caldas	17/12/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE CURVA DE LAS CABRAS	5.23298	-75.64852	90	Concreto reforzado	PR33-413	PR33-503	La Estrella - La Falsa	2903	13,2	2	Caldas	20/11/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: INTERSECCIÓN TRES PUERTAS	5.08836	-75.65089	30,81	Concreto reforzado	PR00-100	PR00-130	Tres Puertas - La Estrella	50CL02	13,2	1	Caldas	13/12/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE NUEVO No. 1 IZQ	5.06638	-75.63511	95	Concreto reforzado	PR03-023	PR03-098	Tres Puertas - La Manuela	5005	11,9	3	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE NUEVO No. 1 DER	5.06827	-75.63508	75	Concreto reforzado	PR03-019	PR03-114	Tres Puertas - La Manuela	5005	11,9	2	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE NUEVO No. 2 IZQ	5.07059	-75.62766	90	Concreto reforzado	PR04-010	PR04-081	Tres Puertas - La Manuela	5005	11,9	3	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE NUEVO No. 2 DER	5.07045	-75.62763	71	Concreto reforzado	PR04-008	PR04-098	Tres Puertas - La Manuela	5005	11,9	2	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE NUEVO No. 6 IZQ- PRECON	5.06985	-75.62273	30,84	Concreto reforzado	PR04-607	PR04-646	Tres Puertas - La Manuela	5005	11,7	1	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE NUEVO No. 6a IZQ- PRECON	5.06987	-75.62249	15,91	Concreto reforzado	PR04-646	PR04-662	Tres Puertas - La Manuela	5005	11,7	1	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE NUEVO No. 7 IZQ- PRECON	5.06985	-75.62204	78	Concreto reforzado	PR04-662	PR04-740	Tres Puertas - La Manuela	5005	11,7	2	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE NUEVO No. 8 DER- PRECON	5.06984	-75.62226	140	Concreto reforzado	PR04-576	PR04-702	Tres Puertas - La Manuela	5005	11,7	2	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE NUEVO No. 4 IZQ	5.06585	-75.61878	107	Concreto reforzado	PR05-374	PR05-479	Tres Puertas - La Manuela	5005	11,9	3	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE NUEVO No. 4 DER	5.06585	-75.61886	105	Concreto reforzado	PR05-198	PR05-305	Tres Puertas - La Manuela	5005	11,9	3	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE NUEVO No. 5 IZQDER	5.06355	-75.61598	94	Concreto reforzado	PR05-986	PR06-080	Tres Puertas - La Manuela	5005	21	1	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE NUEVO No. 39 IZQ- LA MANUELA	5.05859	-75.60755	20,8	Concreto reforzado	PR07-107	PR07-129	Tres Puertas - La Manuela	5005	11,9	1	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF3: PUENTE NUEVO No. 39 DER- LA MANUELA	5.05865	-75.60749	20,8	Concreto reforzado	PR07-079	PR07-101	Tres Puertas - La Manuela	5005	11,9	1	Caldas	30/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4: PUENTE RÍO TAPIAS	5.27513	-75.66367	173,85	Concreto reforzado	PR00-208	PR00-380	Variante Itra - Variante Itra	29CLA	13,16	3	Caldas	8/01/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4: PUENTE RÍO CAUCA	5.27905	-75.66446	287,3	Concreto reforzado	PR00-685	PR00-971	Variante Itra - Variante Itra	29CLA	13,16	3	Risaralta	8/01/2020	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
UF4: PUENTE No. 32	5.29890	-75.65629	40,8	Concreto reforzado	PR43-254	PR43-296	La Estrella - La Falsa	2903	13,2	1	Risaralta	4/02/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4: PUENTE No. 31	5.33820	-75.63544	15,85	Concreto reforzado	PR49-474	PR49-490	La Estrella - La Falsa	2903	11,7	1	Caldas	20/01/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4: PUENTE No. 30	5.33851	-75.63512	15,93	Concreto reforzado	PR49-533	PR49-549	La Estrella - La Falsa	2903	11,7	1	Caldas	20/01/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF4: PUENTE No. 29	5.34029	-75.63190	9,46	Concreto reforzado	PR50-005	PR50-016	La Estrella - La Falsa	2903	12,05	1	Caldas	20/01/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
UFS: PUENTE No. 28	5,35423	-75,61682	40,2	Concreto reforzado	PR52+515	PR52+556	La Estrella - La Falsa	2903	13,2	1	Caldas	20/01/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE REHABILITACIÓN EL PALO ANTIGUO	5,37659	-75,61277	73,75	Concreto reforzado	PR55+022	PR55+096	La Estrella - La Falsa	2903	8	3	Caldas	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE EL PALO (INTERSECCIÓN LA FELISA)	5,37642	-75,61188	210,8	Concreto reforzado	PR54+946	PR55+147	La Estrella - La Falsa	2903	13,2	3	Caldas	30/07/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE PASO A DESNIVEL (INTERSECCIÓN LA FELISA)	5,37707	-75,61053	21	Concreto reforzado	PR55+180	PR55+201	La Estrella - La Falsa	2903	13,2	1	Caldas	30/07/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 26 (Qda. BOTUAS)	5,39389	-75,59937	14,5	Concreto reforzado	PR63+899	PR63+713	Cayá - La Pintada	2508	11,5	1	Caldas	31/10/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 25 (Qda. GUASCAL)	5,40313	-75,59671	12,75	Concreto reforzado	PR64+755	PR64+767	Cayá - La Pintada	2508	13,2	1	Caldas	31/10/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 24 (Qda. PIEDRAS)	5,41179	-75,59555	25,8	Concreto reforzado	PR65+750	PR65+775	Cayá - La Pintada	2508	13,2	1	Caldas	31/10/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 19	5,45167	-75,58046	20,7	Concreto reforzado	PR71+853	PR71+874	Cayá - La Pintada	2508	13,2	1	Caldas	2/02/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 17	5,47900	-75,58001	8,2	Concreto reforzado	PR73+812	PR73+819	Cayá - La Pintada	2508	11,5	1	Caldas	30/11/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 16	5,49536	-75,57894	11,65	Concreto reforzado	PR75+820	PR75+832	Cayá - La Pintada	2508	11,5	1	Caldas	30/09/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 12 (Qda. ARQUÍJA)	5,51659	-75,57852	45,7	Concreto reforzado	PR78+362	PR78+408	Cayá - La Pintada	2508	13,2	1	Antioquia	30/11/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 11 (Qda. GUAVITA)	5,52331	-75,56980	21,3	Concreto reforzado	PR79+634	PR79+655	Cayá - La Pintada	2508	13,2	1	Antioquia	30/11/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 10 (Qda. OROFINO)	5,53074	-75,57022	6	Concreto reforzado	PR80+475	PR80+481	Cayá - La Pintada	2508	11,78	1	Antioquia	31/10/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 9 (BERMEJAL)	5,54624	-75,57501	36	Concreto reforzado	PR82+432	PR82+468	Cayá - La Pintada	2508	13,2	1	Antioquia	31/10/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 8	5,54918	-75,57561	9,6	Concreto reforzado	PR82+827	PR82+837	Cayá - La Pintada	2508	11,5	1	Antioquia	30/07/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 7 (Qda. CHIRAPOTÓ)	5,55812	-75,57886	35,9	Concreto reforzado	PR83+818	PR83+855	Cayá - La Pintada	2508	13,2	1	Antioquia	30/06/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 6 (Qda. PAYUCO)	5,57309	-75,57592	20,9	Concreto reforzado	PR85+504	PR85+525	Cayá - La Pintada	2508	13,2	1	Antioquia	30/06/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 5 (Qda. SAN ROQUE)	5,58119	-75,57761	26,6	Concreto reforzado	PR86+437	PR86+465	Cayá - La Pintada	2508	13,2	1	Antioquia	30/06/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 4 (Qda. VEQUEDO)	5,60822	-75,58387	103,6	Concreto reforzado	PR89+401	PR89+702	Cayá - La Pintada	2508	16,85	3	Antioquia	15/08/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE A	5,62079	-75,58659	231,75	Concreto reforzado	PR91+027	PR91+257	Cayá - La Pintada	2508	13,2	3	Antioquia	30/06/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE B	5,62380	-75,58683	114,5	Concreto reforzado	PR91+437	PR91+550	Cayá - La Pintada	2508	13,2	3	Antioquia	30/06/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE C	5,61825	-75,58589	83	Concreto reforzado	PR90+824	PR90+907	Cayá - La Pintada	2508	15,35	2	Antioquia	22/02/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 3 (Qda. PALMICAL SECTOR LA LEY)	5,63418	-75,59181	35,84	Concreto reforzado	PR93+092	PR93+128	Cayá - La Pintada	2508	13,2	1	Antioquia	28/12/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 2 (Qda. BOCANA)	5,68602	-75,60087	70	Concreto reforzado	PR101+469	PR101+538	Cayá - La Pintada	2508	13,8	3	Antioquia	31/10/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 1 (Qda. LOS MANGUITOS)	5,70762	-75,59801	10,2	Concreto reforzado	PR104+452	PR104+458	Cayá - La Pintada	2508	11,79	1	Antioquia	30/07/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS: PUENTE No. 105	5,71939	-75,59968	45,06	Concreto reforzado	PR105+524	PR105+668	Cayá - La Pintada	2508	11,7	1	Antioquia	2/02/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 1 VARIANTE PASO ELEVADO ACCESO A LA PINTADA UNIDAD FUNCIONAL 1	5,729707815	-75,60041894	24	Concreto de alta resistencia	PR +955	PR +955	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 2 VARIANTE UNIDAD FUNCIONAL 1	5,743136467	-75,60502455	10	Concreto de alta resistencia	PR 1+820	PR 1+820	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 3 VARIANTE UNIDAD FUNCIONAL 1	5,743634254	-75,60685655	15	Concreto de alta resistencia	PR 2+020	PR 2+020	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE POLIDUCTO - UFI - CD UNIDAD FUNCIONAL 1	5,750026415	-75,6240513	23,32	Concreto de alta resistencia	PR 4+250	PR 4+250	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE POLIDUCTO - UFI - CI UNIDAD FUNCIONAL 1	5,750039679	-75,62430271	23,32	Concreto de alta resistencia	PR 4+250	PR 4+250	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE QUEBRADA LA VEGA - CI UNIDAD FUNCIONAL 1	5,760278971	-75,6266514	50	Concreto de alta resistencia	PR 4+515	PR 4+515	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 1 - QUEBRADA LA VEGA CD UNIDAD FUNCIONAL 1	5,750302158	-75,62668114	50	Concreto de alta resistencia	PR 4+515	PR 4+515	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE RIO CARTAMA - CI UNIDAD FUNCIONAL 1	5,758194794	-75,64038303	203,8	Concreto de alta resistencia	PR 4+760	PR 7+760	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	5	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE RIO CARTAMA - CI UNIDAD FUNCIONAL 1	5,758066295	-75,64030968	220,8	Concreto de alta resistencia	PR 4+760	PR 7+760	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	6	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE QUEBRADA LA MINA - CD UNIDAD FUNCIONAL 1	5,79044686	-75,66309332	50	Concreto de alta resistencia	PR 10+020	PR 10+020	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE QUEBRADA LA MINA - CI UNIDAD FUNCIONAL 1	5,796062469	-75,66362436	40	Concreto de alta resistencia	PR 10+020	PR 10+020	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 9 - LA GUAMO, CD UNIDAD FUNCIONAL 1	5,799705841	-75,67027604	35,78	Concreto de alta resistencia	PR 10+910	PR 10+910	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PUENTE 9 - LA GUANO C I UNIDAD FUNCIONAL 1	5,79427825	-75,67052989	35,77	Concreto de alta resistencia	PR 10+910	PR 10+910	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
INTERSECCIÓN PUENTE (IGLESIAS (C9) UNIDAD FUNCIONAL 1	5,827267888	-75,70642100	16	Concreto de alta resistencia	PR 16+320	PR 16+320	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
INTERSECCIÓN PUENTE (IGLESIAS UNIDAD FUNCIONAL 1	5,827264238	-75,70647153	16	Concreto de alta resistencia	PR 16+350	PR 16+350	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE Q, PIEDRAS C, D UNIDAD FUNCIONAL 2	5,828341063	-75,72803879	204,6	Concreto de alta resistencia	PR 18+750	PR 18+750	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE Q, PIEDRAS C, I UNIDAD FUNCIONAL 2	5,828196214	-75,72892209	192,6	Concreto de alta resistencia	PR 18+776	PR 18+776	Pintada-Primavera	RN2509-PRIMAVERA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE Q, DORADITAS C, D UNIDAD FUNCIONAL 2	5,839802873	-75,73690059	85	Concreto de alta resistencia	PR 20+528	PR 20+528	Pintada-Puente Iglesias	RN25AN01_T1_DCHA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE Q, DORADITAS C, I UNIDAD FUNCIONAL 2	5,839839023	-75,73696254	86	Concreto de alta resistencia	PR 20+528	PR 20+528	Puente Iglesias -Túnel multatos	UP2_INTERSECCION_PR_24_PINTADA_IGLESIAS	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE Q, LA SOBERBIA C, D UNIDAD FUNCIONAL 2	5,847459499	-75,74018993	70	Concreto de alta resistencia	PR 21+610	PR 21+610	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T3_DCHA	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE Q, LA SOBERBIA C, I UNIDAD FUNCIONAL 2	5,847467477	-75,74021336	65	Concreto de alta resistencia	PR 21+680	PR 21+680	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T3_ZDA	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE LAS CRUCES C, D UNIDAD FUNCIONAL 2	5,866693564	-75,76031988	41,8	Concreto de alta resistencia	PR 24+850	PR 24+850	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T3_ZDA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE LAS CRUCES C, I UNIDAD FUNCIONAL 2	5,866716955	-75,76036067	40,36	Concreto de alta resistencia	PR 24+900	PR 24+900	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T3_DCHA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MADRE LAURA - INTERSECCION JERICÓ UNIDAD FUNCIONAL 2			40	Concreto de alta resistencia	PR 25+875	PR 25+875	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T1_DCHA	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UNIDAD FUNCIONAL 2	5,886442648	-75,78757454	10	Concreto de alta resistencia	PR 28+790	PR 28+790	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T1_DCHA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UNIDAD FUNCIONAL 2	5,886442648	-75,78757454	10	Concreto de alta resistencia	PR 28+800	PR 28+800	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T3_DCHA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE BATEA C, D UNIDAD FUNCIONAL 2	5,88742993	-75,79019987	109,1	Concreto de alta resistencia	PR 29+105	PR 29+105	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T3_ZDA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE BATEA C, I UNIDAD FUNCIONAL 2	5,88714508	-75,7901728	109,1	Concreto de alta resistencia	PR 29+200	PR 29+200	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T1_DCHA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE Q, EL LIBANO C, D UNIDAD FUNCIONAL 2	5,890733529	-75,79669975	40	Concreto de alta resistencia	PR 29+930	PR 29+930	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T1_ZDA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE Q, EL LIBANO C, I UNIDAD FUNCIONAL 2	5,890707077	-75,79667082	35	Concreto de alta resistencia	PR 30+015	PR 30+015	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T1_ZDA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE Q, SINCELEJO C, D UNIDAD FUNCIONAL 2	5,892802725	-75,80233549	40	Concreto de alta resistencia	PR 30+612	PR 30+612	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T1_DCHA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE Q, SINCELEJO C, I UNIDAD FUNCIONAL 2	5,892795846	-75,80235984	40	Concreto de alta resistencia	PR 30+710	PR 30+710	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25B01_T2_ZDA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE ANDES C, D UNIDAD FUNCIONAL 2	5,912702494	-75,82645467	229	Concreto de alta resistencia	PR +150	PR +150	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25B01_T2_DCHA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE ANDES C, I UNIDAD FUNCIONAL 2	5,912728916	-75,82651023	225	Concreto de alta resistencia	PR +200	PR +200	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T3_DCHA	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MULATOS C, D UNIDAD FUNCIONAL 2	5,919720065	-75,83242965	171	Concreto de alta resistencia	PR 1+213	PR 1+213	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T3_ZDA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MULATOS C, I UNIDAD FUNCIONAL 2	5,919549159	-75,8325834	180	Concreto de alta resistencia	PR 1+213	PR 1+213	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25AN01_T3_DCHA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CAUCA CD UNIDAD FUNCIONAL 4	5,933540224	-75,85039339	483	Concreto de alta resistencia	PR 4+000	PR 4+000	Túnel multatos-Bolombolo	RN25AN01_T3_ZDA	7,3	5	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CAUCA CI UNIDAD FUNCIONAL 4	5,93357462	-75,85039355	493	Concreto de alta resistencia	PR 4+000	PR 4+000	Túnel multatos-Bolombolo	RN25AN01_T3_DCHA	7,3	5	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE ONDULADO CD UNIDAD FUNCIONAL 4	5,944510471	-75,85020999	70	Concreto de alta resistencia	PR 5+100	PR 5+100	Túnel multatos-Bolombolo	RN25AN01_T3_ZDA	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE ONDULADO CI UNIDAD FUNCIONAL 4	5,944491735	-75,85022926	81	Concreto de alta resistencia	PR 5+100	PR 5+100	Túnel multatos-Bolombolo	RN25AN01_T3_ZDA	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MARVALLO CD UNIDAD FUNCIONAL 4	5,952763172	-75,84675067	65	Concreto de alta resistencia	PR 6+184	PR 6+184	Túnel multatos-Bolombolo	RN25AN01_T3_DCHA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MARVALLO CI UNIDAD FUNCIONAL 4	5,952781941	-75,84674047	65	Concreto de alta resistencia	PR 6+184	PR 6+184	Túnel multatos-Bolombolo	RN25B01_T2_DCHA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MARVALLE CD UNIDAD FUNCIONAL 4	5,953164949	-75,84594955	180	Concreto de alta resistencia	PR 6+300	PR 6+300	Túnel multatos-Bolombolo	RN25B01_T2_ZDA	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MARVALLE CI UNIDAD FUNCIONAL 4	5,953162569	-75,84597609	180	Concreto de alta resistencia	PR 6+300	PR 6+300	Túnel multatos-Bolombolo	RN25B01_T2_DCHA	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE ONDULADO 2 CD UNIDAD FUNCIONAL 4	5,957201879	-75,84419767	20	Concreto de alta resistencia	PR 6+800	PR 6+800	Túnel multatos-Bolombolo	RN25B01_T2_ZDA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE ONDULADO 2 CI UNIDAD FUNCIONAL 4	5,957090792	-75,84426047	35	Concreto de alta resistencia	PR 6+800	PR 6+800	Túnel multatos-Bolombolo	RN25B01_T2_DCHA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 1 CAUCA (LA PINTADA) UNIDAD FUNCIONAL 5	5,746551224	-75,60604762	216	Concreto de alta resistencia	PR 108+600	PR 108+984	La pintada- Primavera	RN25B01_T2_ZDA	7,3	6	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 2 UNIDAD FUNCIONAL 5			2	Concreto de alta resistencia	PR 2+510	PR 2+512	Puente Iglesias -Túnel multatos	RN25B01_T2_DCHA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 3 UNIDAD FUNCIONAL 5	5,775727151	-75,60462343	2	Concreto de alta resistencia	PR 4+400	PR 4+400	La pintada- Primavera	RN25B01_T2_ZDA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 4 UNIDAD FUNCIONAL 5	5,781046943	-75,60460606	4,5	Concreto de alta resistencia	PR 4+940	PR 4+940	La pintada- Primavera	RN25B01_T2_DCHA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PUENTE 5 UNIDAD FUNCIONAL 5			2	Concreto de alta resistencia	PR 6+220	PR 6+220	La pintada- Primavera	RN25801_T2_ZDA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 6 G. LA IGUANIA UNIDAD FUNCIONAL 5	5,803112776	-75,592623	20	Concreto de alta resistencia	PR 8+908	PR 8+908	La pintada- Primavera	RN25801_T2_DCHA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 7 UNIDAD FUNCIONAL 5	5,806813	-75,59211956	7,5	Concreto de alta resistencia	PR 9+513	PR 9+513	La pintada- Primavera	RN25801_T2_ZDA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 8 UNIDAD FUNCIONAL 5	5,80893523	-75,59033033	11,5	Concreto de alta resistencia	PR 9+924	PR 9+924	La pintada- Primavera	RN25801_T2_DCHA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 9 UNIDAD FUNCIONAL 5	5,81828943	-75,5906551	6	Concreto de alta resistencia	PR 11+347	PR 11+347	La pintada- Primavera	RN25801_T2_ZDA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 10 UNIDAD FUNCIONAL 5	-75,58841675	5,821279229	5,5	Concreto de alta resistencia	PR 11+810	PR 11+810	La pintada- Primavera	RN25801_T2_DCHA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 11 UNIDAD FUNCIONAL 5			4	Concreto de alta resistencia	PR 12+631	PR 12+631	La pintada- Primavera	RN25801_T2_ZDA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 12 UNIDAD FUNCIONAL 5	-75,583324	5,835087821	3,5	Concreto de alta resistencia	PR 14+385	PR 14+385	La pintada- Primavera	RN25801_T2_DCHA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 13 UNIDAD FUNCIONAL 5	5,86456155	-75,56773075	4,5	Concreto de alta resistencia	PR 20+410	PR 20+410	La pintada- Primavera	RN25801_T2_ZDA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 14 UNIDAD FUNCIONAL 5			5	Concreto de alta resistencia	PR 25+821	PR 25+821	La pintada- Primavera	RN25801_T2_DCHA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 15 UNIDAD FUNCIONAL 5	6,046510841	-75,62994254	9	Concreto de alta resistencia	PR 50+699	PR 50+699	La pintada- Primavera	RN25801_T2_ZDA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 1 CORREDOR VIAL VIA REMANENTE 25801			10	Concreto de alta resistencia	PR 2+800	PR 2+800	La Pintada- Puento Iglesias	RN25801_T2_DCHA	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE RIO SAN JUAN CORREDOR VIAL VIA REMANENTE ANDES - FRENILISA	5,92023	-79,89904	68	Concreto de alta resistencia	PR 41+930	PR 41+930	Andes-Pañolas	RN25801_T2_ZDA	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
El Tigre	N/A	N/A	25	N/A	PR1+580	PR1+605	N/A	N/A	N/A	N/A	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente lo ocurrido. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Simi PR01+580 Hito 1A2 VN	9,30196	-73,51301	36	Concreto reforzado	PR3+842	PR3+878	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11,4	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Anime PR03+842 Hito 1B VN	9,32176	-73,51791	0	Concreto reforzado	PR30+669	PR30+699	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	12,2	1	Cesar	31/12/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Drummond PR30+669 Hito 4A VN	9,55449	-73,58549	16	Concreto reforzado	PR34+737	PR34+733	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11,4	1	Cesar	29/04/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Prodeco PR34+735 Hito 4A VN	9,5898	-73,59555	85	Concreto reforzado	PR41+220	PR41+305	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	12,55	1	Cesar	10/01/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Catenillas PR41+220 Hito 5A VN	9,63235	-73,63548	80	Concreto reforzado	PR43+130	PR43+210	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11,4	1	Cesar	14/02/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Canoas PR43+130 Hito 5B VN	9,64836	-73,64584	12	Concreto reforzado	PR45+691	PR45+703	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11,4	3	Cesar	9/03/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Cuatro Bocas PR45+691 Hito 5C VN	9,6665	-73,65756	38	Concreto reforzado	PR46+440	PR46+478	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11,4	3	Cesar	19/04/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Rojas PR46+440 Hito 5C VN	9,67988	-73,66057	15	Concreto reforzado	PR17+600	PR17+615	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11,4	1	Cesar	21/04/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Cuatro Vientos (Variante) PR17+600 (D) Hito 6B VN	9,73697	-73,71207	15	Concreto reforzado	PR17+601	PR17+616	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11,75	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Cuatro Vientos (Variante) PR17+601 (I) Hito 6B M.J.	9,73688	-73,71213	72	Concreto reforzado	PR3+862	PR3+934	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11,75	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. El Copey (D) (variante) Hito 12B VN	10,13683	-73,97147	73	Concreto reforzado	PR3+852	PR3+825	BOSCONIA - FUNDACIÓN	4517	11,4	1	Cesar	27/02/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. El Copey (I) (variante) Hito 12B M.J.	10,1369	-73,97132	40	Concreto reforzado	PR27+000	PR27+040	BOSCONIA - FUNDACIÓN	4517	11,4	1	Cesar	27/02/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Caracolí PR27+000 Hito 13A VN	10,20024	-73,97616	79	Concreto reforzado	PR33+912	PR33+991	BOSCONIA - FUNDACIÓN	4517	33,2	1	Cesar - Magdalena	30/06/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Arguani PR33+912 Hito 13B VN	10,25325	-74,0087	21	Concreto reforzado	PR1+770	PR1+791	BOSCONIA - FUNDACIÓN	4517	11,4	1	Magdalena	30/06/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Iona el Balsamo (variante (D) Hito 14 VN	10,29223	-74,03978	20	Concreto reforzado	PR1+773	PR1+793	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,56	1	Magdalena	31/01/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Iona el Balsamo (variante(I) Hito 14 M.J.	10,29213	-74,03981	481	Concreto reforzado	PR40+491	PR40+972	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,56	1	Magdalena	31/01/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Las Cruzadas PR40+941 Hito 15 VN	10,32434	-74,05695	61	Concreto reforzado	PR34+150	PR34+211	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,4	1	Magdalena	7/01/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Fundacion PR34+150 (I) Hito 17C VN	10,51423	-74,16301	61	Concreto reforzado	PR34+150	PR34+211	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,4	4	Magdalena	31/07/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Fundacion PR34+150 (D) Hito 17C M.J.	10,51417	-74,16285	66	Concreto reforzado	PR5+100	PR5+166	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,4	4	Magdalena	31/08/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Azacitaca PR05+100 Hito 18 VN	10,57461	-74,16495	41	Concreto reforzado	PR5+600	PR5+641	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,4	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Canal Antioquia PR05+600 Hito 18 VN	10,57871	-74,16534	52	Concreto reforzado	PR47+925	PR47+977	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,4	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Santa Barbara PR47+925 Hito 18 VN	10,60195	-74,16888	108	Concreto reforzado	PR51+610	PR51+718	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,4	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Tuzumica I PR51+650 Hito 19 VN	10,63482	-74,16503	28	Concreto reforzado	PR52+625	PR52+653	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,4	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Tuzumica II PR52+625 Hito 19 VN	10,78029	-74,10346	68	Concreto reforzado	PR66+750	PR66+818	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,4	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Pte. Sevilla PR66-750 Hto 208 VN	10.74688	-74.10591	20	Concreto reforzado	PR71-720	PR71-750	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11.5	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. El Ocaso II PR71+720 Hto 20C VN	10.78629	-74.10346	40	Concreto reforzado	PR77-050	PR77-090	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11.4	1	Magdalena	26/02/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Santa Rosalia PR77+090 Hto 21A VN	10.83048	-74.12081	30	Concreto reforzado	PR80+315	PR80+345	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11.4	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. La Gran Vía (I) PR80+315 Hto 21B VN	10.85423	-74.14246	30	Concreto reforzado	PR80+315	PR80+345	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11.4	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. La Gran Vía (D) PR80+315 Hto 21B MJ	10.85426	-74.14203	61	Concreto reforzado	PR85+700	PR85+761	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11.4	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Río Frio (I) PR85+700 Hto 22B VN	10.89911	-74.15591	61	Concreto reforzado	PR85+700	PR85+761	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11.4	2	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Río Frio (D) PR85+700 Hto 22B MJ	10.89911	-74.15575	25	Concreto reforzado	PR86+045	PR86+070	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11.4	2	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Julio Zawady (I) PR86+045 Hto 22B VN	10.90036	-74.15596	25	Concreto reforzado	PR86+045	PR86+070	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11.4	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Julio Zawady (D) PR86+045 Hto 22B MJ	10.9003	-74.15579	50	Concreto reforzado	PR92+450	PR92+500	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11.4	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. La Aguja (I) PR92+450 Hto 23B MJ	10.95686	-74.17196	50	Concreto reforzado	PR92+450	PR92+500	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11.4	2	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. La Aguja (D) PR92+450 Hto 23B VN	10.9568	-74.17176	42	Concreto reforzado	PR0+737	PR0+779	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11.4	2	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Aferez (C) PR0+737 Hto 49A VN	9.71194	-75.10563	42	Concreto reforzado	PR0+737	PR0+779	EL CARMEN - PLATO	8001	11.4	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Aferez (I) PR0+737 Hto 49A MJ	9.71207	-75.10567	36	Concreto reforzado	PR30+100	PR30+136	EL CARMEN - PLATO	8001	11.4	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Apure (VN) PR30+100 Hto 42 MJ	9.87245	-74.57053	18	Concreto reforzado	PR41+514	PR41+532	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	11.4	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. El Bajo (D) PR41+514 Hto 41 VN	9.83473	-74.48159	18	Concreto reforzado	PR41+514	PR41+532	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	11.4	1	Magdalena	20/09/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. El Bajo (I) PR41+514 Hto 41 MJ	9.83484	-74.48146	22	Concreto reforzado	PR51+973	PR51+995	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	11.4	1	Magdalena	20/09/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Nueva Granada (D) PR51+973 Hto 40A VN	9.7949	-74.39489	22	Concreto reforzado	PR51+973	PR51+995	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	11.4	1	Magdalena	29/06/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Nueva Granada (I) PR51+973 Hto 40A MJ	9.79508	-74.39485	42	Concreto reforzado	PR16+220	PR16+262	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	11.4	1	Cesar - Magdalena	29/06/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Ariguaní PR16+220 Hto 34B VN	9.93087	-73.99922	918	Concreto reforzado	PR19+980	PR19+998	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11.4	1	Cesar	11/12/2016	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Tropezón PR19+980 Hto 34B VN	9.94505	-73.93654	30	Concreto reforzado	PR62+970	PR63+000	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11.4	1	Cesar	7/02/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. El Divisivo PR62+970 Hto 28A VN	10.15763	-73.62518	25	Concreto reforzado	PR68+480	PR68+505	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11.4	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Mariángola (I) PR68+480 Hto 29A VN	10.18981	-73.58821	25	Concreto reforzado	PR68+480	PR68+505	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11.4	1	Cesar	5/11/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Mariángola (D) PR68+480 Hto 29A MJ	10.18969	-73.58808	21	Concreto reforzado	PR105+000	PR105+021	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11.4	1	Cesar	11/22/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Calbo PR105+000 Hto 32 VN	10.3627	-73.31713	43	Concreto reforzado	PR2+294	PR2+337	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11.4	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Vehicular 09-12-P ANILLO VIAL (D) Hto 10A VN	9.95772	-73.88119	25	Concreto reforzado	PR1+813	PR1+838	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11.56	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Vehicular 09-27-P ANILLO VIAL (D) Hto 10B VN	9.96124	-73.90203	43	Concreto reforzado	PR2+294	PR2+337	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11.56	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Vehicular 09-11-P ANILLO VIAL (I) Hto 10A MJ	9.95793	-73.88134	25	Concreto reforzado	PR1+813	PR1+838	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11.56	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Vehicular 09-28-P ANILLO VIAL (I) Hto 10B MJ	9.96106	-73.90187	25	Concreto reforzado	PR1+980	PR1+905	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11.56	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Simón PR 01+980 Hto 1A2 MJ			9	Concreto reforzado	PR3+820	PR3+829	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	8.75	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón (PR3+820) Hto 1A2 MJ			36	Concreto reforzado	PR3+842	PR3+878	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	8.95	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Anime PR03+842 Hto 1B MJ	9.32169	-73.51807	10	Concreto reforzado	PR4+470	PR4+480	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11	2	Cesar	1/01/1900	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón (PR4+470) Hto 1B MJ	9.32727	-73.51976	16	Concreto reforzado	PR5+668	PR5+684	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	9.38	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Pacho Picho PR05+668 Hto 1B MJ	9.3376	-73.52289	8	Concreto reforzado	PR11+522	PR11+530	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón (11+522) Hto 2B MJ			11	Concreto reforzado	PR11+656	PR11+667	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11.2	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Tupe PR11+656 Hto 2B MJ	9.38932	-73.53832	10	Concreto reforzado	PR12+810	PR12+820	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	10.8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón (12+810) Hto 2B MJ	9.39947	-73.54126	6	Concreto reforzado	PR14+119	PR14+125	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	10.8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón (14+119) Hto 2B MJ	9.41096	-73.54464	11	Concreto reforzado	PR14+378	PR14+389	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	10.8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. San Luis PR14+378 Hto 2B MJ	9.41318	-73.54529	11	Concreto reforzado	PR15+070	PR15+081	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Pte. El Huevo PR15+070 hto 28 MJ	9.4192	-73.54679	9	Concreto reforzado	PR17+099	PR17+108	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	10,8	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón(17+099) hto 28 MJ	9.43004	-73.55247	15	Concreto reforzado	PR17+640	PR17+655	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	15	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Simlona PR17+640 hto 28 MJ	9.44131	-73.55327	12	Concreto reforzado	PR20+750	PR20+762	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón (PR20+750) hto 3A MJ	9.46767	-73.56003	14	Concreto reforzado	PR22+445	PR22+459	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	9,01	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pontón (PR22+445) hto 3A MJ	9.48318	-73.5646	9	Concreto reforzado	PR25+500	PR25+509	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	9	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pontón (PR25+500) hto 3B MJ	9.50972	-73.57242	12	Concreto reforzado	PR25+845	PR25+857	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	10,8	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Animas PR25+845 hto 3B MJ	9.51298	-73.57329	15	Concreto reforzado	PR26+731	PR26+746	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	10,8	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pontón (PR26+731) hto 3B MJ	9.52038	-73.57557	21	Concreto reforzado	PR27+400	PR27+421	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	8,54	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. San Antonio PR27+400 hto 3B MJ	9.52613	-73.57726	12	Concreto reforzado	PR27+533	PR27+545	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	9	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Caño Seco PR27+533 hto 3B MJ	9.52732	-73.57761	10	Concreto reforzado	PR27+880	PR27+890	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	8,5	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón (PR27+880) hto 3B MJ	9.53032	-73.57851	12	Concreto reforzado	PR30+232	PR30+244	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	18,3	2	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Garrapato PR30+232 hto 4A MJ	9.55079	-73.58455	0	Concreto reforzado	PR30+669	PR30+699	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	8,55	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Drummond PR30+669 hto 4A MJ	9.55449	-73.58549	18	Concreto reforzado	PR34+735	PR34+753	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	10	1	Cesar	29/04/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Piedeco PR34+735 hto 4A MJ	9.5898	-73.59555	12	Concreto reforzado	PR35+721	PR35+733	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	14	1	Cesar	1/01/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Para Luz PR35+721 hto 4A MJ	9.5972	-73.60088	11	Concreto reforzado	PR41+013	PR41+024	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	11	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. La Plancha PR41+013 hto 5A MJ	9.63115	-73.6348	85	Concreto reforzado	PR41+220	PR41+305	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	9	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Candelillas PR41+220 hto 5A MJ	9.6323	-73.63557	1	Concreto reforzado	PR41+444	PR41+445	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	9	3	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Gamba PR41+444 hto 5A MJ	9.63507	-73.64118	0	Concreto reforzado	PR4+419		SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	8,48	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pontón(04+419) hto 5A MJ	10.07707	-73.30989	80	Concreto reforzado	PR43+130	PR43+210	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516		1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Canoas PR43+130 hto 5B MJ	9.64812	-73.64624	18	Concreto reforzado	PR44+390	PR44+408	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	7,2	3	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Zarzajos PR44+390 hto 5B MJ	9.65651	-73.65187	16	Concreto reforzado	PR45+043	PR45+059	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	9,45	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Bague PR45+043 hto 5B MJ	9.66139	-73.65517	53	Concreto reforzado	PR45+691	PR45+744	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	10,35	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Cuatro Bocas PR45+691 hto 5C MJ	9.6665	-73.65756	38	Concreto reforzado	PR46+440	PR46+478	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	10,5	1	Cesar	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. Rojos PR46+440 hto 5C MJ	9.6719	-73.66227	0	Concreto reforzado	PR10+190		SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	9,86	2	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pontón(10+190) hto 6A MJ			12	Concreto reforzado	PR47+523	PR47+535	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516		1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Cachaco PR47+523 hto 6C MJ	9.68008	-73.66779	16	Concreto reforzado	PR56+960	PR56+976	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	10	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Padilla PR56+960 hto 6B MJ	9.74896	-73.71815	12	Concreto reforzado	PR58+248	PR58+260	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	10,3	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Cebolla PR58+248 hto 7 MJ	9.75761	-73.72606	18	Concreto reforzado	PR60+122	PR60+140	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	10,34	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Maputo PR60+122 hto 7 MJ	9.77014	-73.73749	21	Concreto reforzado	PR4+500	PR4+521	SAN ROQUE - BOSCONIA	4516	10,57	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. la Florida PR64+500 hto 11A MJ	10.01059	-73.90404	13	Concreto reforzado	PR6+000	PR6+013	BOSCONIA - FUNDACIÓN	4517	9	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Los Moncholo PR65+000 hto 11A MJ	10.02283	-73.90893	11	Concreto reforzado	PR12+342	PR12+353	BOSCONIA - FUNDACIÓN	4517	9,5	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pontón(PR12+342) hto 11B MJ			16	Concreto reforzado	PR16+230	PR16+246	BOSCONIA - FUNDACIÓN	4517	10	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Betania PR16+230 hto 12A MJ	10.11016	-73.94181	40	Concreto reforzado	PR27+000	PR27+040	BOSCONIA - FUNDACIÓN	4517	9,5	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Caracolito PR27+000 hto 13A MJ	10.20019	-73.97633	79	Concreto reforzado	PR33+912	PR33+991	BOSCONIA - FUNDACIÓN	4517	9,81	1	Cesar	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Anguani PR33+912 hto 13B MJ	10.25316	-74.00885	11	Concreto reforzado	PR8+745	PR8+756	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,58	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
PONTÓN S.N. PR8+745 hto 15 MJ	10.31933	-74.05375	31	Concreto reforzado	PR9+410	PR9+441	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	9,5	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pte. Las Cruzadas PR09+410 hto 15 MJ	10.32428	-74.05711	11	Concreto reforzado	PR18+867	PR18+868	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	12	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Pontón (PR18+867) hto 16 MJ	10.39162	-74.10865	9	Concreto reforzado	PR24+345	PR24+354	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Alguin daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Pontón (PR24-345) hto 16 MJ	10.43558	-74.13106	21	Concreto reforzado	PR24-400	PR24-421	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	12,8	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Carababo PR24-400 hto 16 MJ	10.43588	-74.13123	10	Concreto reforzado	PR32-225	PR32-235	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	9,5	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón PR(32+225) hto 17C MJ	10.49731	-74.16143	20	Concreto reforzado	PR2-420	PR2-440	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	10	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Macaráquía PR02+420 hto 18 MJ	10.54995	-74.16269	13	Concreto reforzado	PR4+700	PR4+713	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	9,56	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Los Corozos PR04+700 hto 18 MJ	10.57075	-74.16473	66	Concreto reforzado	PR5+100	PR5+166	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	10	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Arotacaca PR05+100 hto 18 MJ	10.57465	-74.16511	41	Concreto reforzado	PR5+700	PR5+741	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	9,64	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Canal Antioquia PR05+700 hto 18 MJ	10.57889	-74.16552	26	Concreto reforzado	PR47+920	PR47+946	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	9	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Santa Bárbara PR47+920 hto 19 MJ	10.60196	-74.16905	70	Concreto reforzado	PR5+630	PR51+700	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	12	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Tucumá I PR51+630 hto 19 MJ	10.63505	-74.16515	10	Concreto reforzado	PR51+845	PR51+855	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	8,06	2	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Tucumá II PR51+845 hto 19 MJ	10.63662	-74.16307	30	Concreto reforzado	PR52+600	PR52+630	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Tucumá III PR52+600 hto 19 MJ	10.64226	-74.1626	15	Concreto reforzado	PR54+400	PR54+415	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	12,05	2	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. La Pozal PR54+400 hto 19 MJ	10.65933	-74.16153	16	Concreto reforzado	PR62+200	PR62+216	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	14	2	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Linares PR62+200 hto 19 MJ	10.7219	-74.13054	68	Concreto reforzado	PR66+750	PR66+818	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11	2	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Sevilla PR66+750 hto 19 MJ	10.74333	-74.10084	14	Concreto reforzado	PR68+800	PR68+814	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,44	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Alcazar PR68+800 hto 19 MJ	10.76037	-74.09902	12	Concreto reforzado	PR69+780	PR69+792	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	12,06	2	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón (PR69+780) hto 19 MJ	10.76924	-74.1006	11	Concreto reforzado	PR70+800	PR70+811	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,94	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón (PR70+800) hto 20A MJ	10.77823	-74.1022	14	Concreto reforzado	PR71+650	PR71+664	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	12,06	2	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. El Oasis I PR71+650 hto 20A MJ	10.78579	-74.10354	30	Concreto reforzado	PR71+693	PR71+723	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,85	2	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. El Oasis II PR71+693 hto 20A MJ	10.78627	-74.10363	9	Concreto reforzado	PR72+923	PR72+932	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	9,3	2	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. La Tigra PR72+923 hto 20A MJ	10.79705	-74.10596	994	Concreto reforzado	PR73+275	PR72+281	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	12	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón (PR73+275) hto 20A MJ	10.79992	-74.10742	6	Concreto reforzado	PR73+323	PR73+329	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	7	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón (PR73+323) hto 20A MJ	10.80032	-74.10762	6	Concreto reforzado	PR73+680	PR73+686	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,96	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón (PR73+680) hto 20A MJ	10.80314	-74.10903	5	Concreto reforzado	PR74+400	PR74+405	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,84	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón (PR74+400) hto 20A MJ	10.80896	-74.11194	45	Concreto reforzado	PR77+055	PR77+100	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	12	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Santa Rosalia PR77+055 hto 20B MJ	10.83044	-74.12098	23	Concreto reforzado	PR77+400	PR77+423	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	9,2	3	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón (PR77+400) hto 20B MJ	10.8336	-74.12199	19	Concreto reforzado	PR77+915	PR77+934	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,11	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón (PR77+915) hto 20C MJ	10.83778	-74.12433	15	Concreto reforzado	PR83+900	PR83+915	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	11,7	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. San Pablo PR83+900	10.88297	-74.15288	13	Concreto reforzado	PR89+315	PR89+328	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	12	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Calabacito PR89+315 hto 21A MJ	10.93065	-74.16382	12	Concreto reforzado	PR96+250	PR96+262	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	12,3	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Mateo PR96+250 hto 23A MJ	10.98247	-74.19404	14	Concreto reforzado	PR6+842	PR6+856	FUNDACIÓN - CIENAGA	4518	12,2	1	Bolívar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Hato Nuevo PR06+842 hto 49A MJ	9.72744	-75.06086	11	Concreto reforzado	PR15+644	PR15+655	EL CARMEN - PLATO	8001	10,1	1	Bolívar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Las Buras PR15+644 hto 48B MJ	9.71725	-74.99921	9	Concreto reforzado	PR26+323	PR26+332	EL CARMEN - PLATO	8001	9,68	1	Bolívar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Olivera PR26+323 hto 47A MJ	9.72925	-74.90993	9	Concreto reforzado	PR31+548	PR31+557	EL CARMEN - PLATO	8001	10,02	1	Bolívar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Córdoba PR31+548 hto 47A MJ	9.73541	-74.87327	40	Concreto reforzado	PR36+436	PR36+476	EL CARMEN - PLATO	8001	10,14	1	Bolívar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Ciénaga Zambrano PR36+436 hto 46A MJ	9.76646	-74.8427	39	Concreto reforzado	PR37+605	PR37+644	EL CARMEN - PLATO	8001	12	1	Bolívar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Añáez II PR37+605 hto 46A MJ	9.77371	-74.83474	39	Concreto reforzado	PR39+231	PR39+270	EL CARMEN - PLATO	8001	11	1	Bolívar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Los Patos PR39+231 hto 46A MJ	9.78169	-74.82351	5	Concreto reforzado	PR8+110	PR8+115	EL CARMEN - PLATO	8001	11	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón PR8+110 hto 44 MJ	9.80737	-74.74045	10	Concreto reforzado	PR8+900	PR8+910	EL CARMEN - PLATO	8001	11	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LU CES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Pontón PR8+900 hto 44 MJ	9.80671	-74.73331	12	Concreto reforzado	PR28+118	PR28+130	EL CARMEN - PLATO	8001	10,67	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. El Infrado PR28+118 hto 42 MJ	9.86684	-74.58571	36	Concreto reforzado	PR30+100	PR30+136	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	11	2	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Apure PR30+100 hto 41 VN	9.87233	-74.53701	12	Concreto reforzado	PR34+045	PR34+057	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	12	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. El Concejo PR34+045 hto 41 MJ	9.85981	-74.53797	5	Concreto reforzado	PR43+525	PR43+530	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	11	2	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón PR43+525 hto 40B MJ	9.8266	-74.46483	6	Concreto reforzado	PR45+125	PR45+131	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	9,25	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón PR45+125 hto 40B MJ	9.82283	-74.45178	15	Concreto reforzado	PR55+120	PR55+135	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	10	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Campo Alegre PR55+120 hto 39B MJ	9.79685	-74.36825	9	Concreto reforzado	PR59+070	PR59+079	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	11	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Los Gavilanes PR59+070 hto 39B MJ	9.80539	-74.3363	12	Concreto reforzado	PR67+391	PR67+403	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	11	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Arroyo Arena PR67+391 hto 38D MJ	9.83178	-74.26608	5	Concreto reforzado	PR73+867	PR73+872	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	12	1	Magdalena	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pontón PR73+867 hto 38A MJ	9.86166	-74.21804	7	Concreto reforzado	PR80+995	PR80+902	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	15	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón PR80+995 hto 37 MJ	9.88427	-74.16248	0	Concreto reforzado	PR83+181		PLATO - PUEBLO NUEVO	8002	12,26	1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón PR83+181 hto 36C MJ	1.50965	-5.63546	16	Concreto reforzado	PR14+200	PR14+216	PLATO - PUEBLO NUEVO	8002		1	Magdalena	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Calmán PR14+200 hto 34B MJ	9.92602	-73.97562	86	Concreto reforzado	PR16+167	PR16+253	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	14,8	1	Cesar - Magdalena	10/12/2014	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Aniquari PR16+167 hto 34B MJ	9.93075	-73.95915	13	Concreto reforzado	PR16+900	PR16+913	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	12,75	2	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Palma de Aiguazú PR16+900 hto 34B MJ	9.93399	-73.95386	21	Concreto reforzado	PR17+900	PR17+921	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11,4	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. La Nea PR17+900 hto 34B MJ	9.93068	-73.94578	13	Concreto reforzado	PR18+200	PR18+213	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11,4	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Maroquin PR18+200 hto 34B MJ	9.94042	-73.94277	18	Concreto reforzado	PR19+080	PR19+088	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11,3	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Tropezon PR19+080 hto 34B MJ	9.94439	-73.93692	10	Concreto reforzado	PR42+800	PR42+810	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11,4	1	Cesar	7/02/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Santiago PR42+800 hto 26A MJ	10.06644	-73.77502	18	Concreto reforzado	PR47+930	PR47+948	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	10,83	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Caracol PR47+930 hto 26B MJ	10.0807	-73.73336	16	Concreto reforzado	PR55+450	PR55+466	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	10,76	1	Cesar	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Lajas PR55+450 hto 27B MJ	10.11905	-73.68192	6	Concreto reforzado	PR59+447	PR59+453	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	8,85	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón PR59+447 hto 28A MJ	10.13989	-73.65194	30	Concreto reforzado	PR62+970	PR63+000	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11,53	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. El Divino PR62+970 hto 28A MJ	10.15763	-73.62519	9	Concreto reforzado	PR63+640	PR63+649	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	10,88	2	Cesar	1/10/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Moravia PR63+640 hto 28B MJ	Box	Box	12	Concreto reforzado	PR64+885	PR64+897	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11,4	1	Cesar	8/08/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Las Palmas PR64+885 hto 28B MJ	10.167	-73.61115	17	Concreto reforzado	PR71+660	PR71+667	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11,4	1	Cesar	8/08/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Villa Rosa PR71+660 hto 29B MJ	10.19926	-73.55993	11	Concreto reforzado	PR73+105	PR73+116	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11,4	3	Cesar	18/01/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Caballero PR73+105 hto 29B MJ	10.2042	-73.54705	8	Concreto reforzado	PR73+794	PR73+802	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	9,97	2	Cesar	18/01/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón PR73+794 hto 29B MJ	10.20098	-73.53987	20	Concreto reforzado	PR75+420	PR75+440	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	9,97	2	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Pesquera PR75+420 hto 29B MJ	10.20975	-73.52712	6	Concreto reforzado	PR82+570	PR82+576	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11,4	1	Cesar	18/01/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón PR82+570 hto 30B MJ	10.23546	-73.46864	24	Concreto reforzado	PR85+584	PR85+590	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	10,93	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Zambajo PR85+584 hto 30C MJ	10.24947	-73.44575	20	Concreto reforzado	PR89+330	PR89+350	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	10,7	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Convención PR89+330 hto 30E MJ	10.26778	-73.41696	5	Concreto reforzado	PR96+090	PR96+095	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	10,68	1	Cesar	21/04/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón PR96+090 hto 31C MJ	10.31502	-73.38224	5	Concreto reforzado	PR97+937	PR97+942	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	9,54	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón PR97+937 hto 31C MJ	10.32481	-73.36899	10	Concreto reforzado	PR99+700	PR99+710	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	9,57	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. El Carmen PR99+700 hto 32 MJ	10.33419	-73.35569	21	Concreto reforzado	PR105+000	PR105+021	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	9,77	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Calleo PR105+000 hto 32 MJ	10.36286	-73.31735	7	Concreto reforzado	PR107+162	PR107+169	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	11,4	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón PR107+162 hto 32 MJ	10.38104	-73.30935	12	Concreto reforzado	PR108+850	PR108+862	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	12,29	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Poterillo PR108+850 hto 33A MJ	10.39561	-73.30549	N/A	Concreto reforzado	PR108+850	PR108+862	PUEBLO NUEVO - VALLEDUPAR	8003	8,87	1	Cesar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PK INICIAL	PK FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
EL ACUEDUCTO	9,54187	-75,21811	11,5	Concreto reforzado	PK 40+115	PK 40+127	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	2	Sucre	25/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
EL ZAPATO	9,553	-75,2135	11,1	Concreto reforzado	PK 41+844	PK 41+855	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	3	Sucre	25/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
MANCOMUNIAN I	9,56447	-75,20485	7,9	Concreto reforzado	PK 43+629	PK 43+637	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	2	Sucre	25/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
MANCOMUNIAN II	9,56518	-75,20426	32,2	Concreto reforzado	PK 43+724	PK 43+756	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	3	Sucre	25/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SIN NOMBRE I	9,56625	-75,20336	12,9	Concreto reforzado	PK 43+883	PK 43+896	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	2	Sucre	25/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SIN NOMBRE II	9,56788	-75,2022	6,7	Concreto reforzado	PK 44+078	PK 44+085	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	2	Sucre	25/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SIN NOMBRE III	9,58231	-75,19111	12,6	Concreto reforzado	PK 45+120	PK 45+133	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	2	Sucre	25/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SIN NOMBRE IV	9,5979	-75,18838	8	Concreto reforzado	PK 45+830	PK 45+838	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	2	Sucre	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SIN NOMBRE V	9,59899	-75,1845	13,5	Concreto reforzado	PK 48+172	PK 48+186	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	3	Sucre	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
MEDELLIN	9,60228	-75,1788	19,4	Concreto reforzado	PK 48+938	PK 48+957	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	3	Sucre	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VERDIUM	9,64639	-75,1424	9,75	Concreto reforzado	PK 56+300	PK 56+310	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	1	Bolívar	25/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
NUERO	9,67446	-75,12905	14,75	Concreto reforzado	PK 59+780	PK 59+795	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	1	Bolívar	25/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE AEROPUERTO- EL CARMEN	9,88828	-75,12084	15,5	Concreto reforzado	PK 61+579	PK 61+595	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	1	Bolívar	25/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Gambotoo	9,71155	-75,11314	30,8	Concreto reforzado	PK 64+078	PK 64+109	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	1	Bolívar	12/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
TABACAL	9,73639	-75,11613	12,85	Concreto reforzado	PK 67+550	PK 67+563	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	1	Bolívar	12/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
ALFEREZ	9,4243	-75,0633	38	Concreto reforzado	PK 1+660	PK 1+698	Puerta de Hierro - Carreto	2581A	7,3	2	Bolívar	13/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
MALA NOCHE	9,76499	-75,12765	11,2	Concreto reforzado	PK 71+260	PK 71+271	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	2	Bolívar	12/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
BAJO DE OSD	9,7815	-75,1227	8,55	Concreto reforzado	PK 73+800	PK 73+809	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	2	Bolívar	12/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
EL SIETE	9,82891	-75,11662	22,2	Concreto reforzado	PK 79+450	PK 79+472	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	1	Bolívar	12/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
EL PALMAR	9,90715	-75,10442	23,2	Concreto reforzado	PK 88+925	PK 88+948	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	2	Bolívar	12/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
EL CACAO	9,9237	-75,10328	10,65	Concreto reforzado	PK 90+778	PK 90+789	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	1	Bolívar	12/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
EL SALVADOR	9,95228	-75,08726	18,65	Concreto reforzado	PK 94+570	PK 94+589	Puerta de Hierro - Carreto	2515	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SAN ANTONIO	10,07146	-75,12038	8	Concreto reforzado	PK 6+800	PK 6+808	Carreto -Cruz del Viso	2581O2	7,3	1	Bolívar	5/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
LAMBA	10,19469	-75,15878	11,8	Concreto reforzado	PK 13+225	PK 13+237	Carreto -Cruz del Viso	2581O2	7,3	1	Bolívar	5/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
GUAYBAL	10,12421	-75,16414	12,3	Concreto reforzado	PK 15+600	PK 15+612	Carreto -Cruz del Viso	2581O2	7,3	1	Bolívar	5/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
ASÍ MOLIDO	10,13587	-75,22841	7,3	Concreto reforzado	PK 23+500	PK 23+573	Carreto -Cruz del Viso	2581O2	7,3	1	Bolívar	5/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
LOS MANGUITOS	10,08553	-75,06601	17,7	Concreto reforzado	PK 110+752	PK 110+770	Carreto - Calamar	2515	7,3	1	Bolívar	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
EL QUESO	10,0941	-75,0135	13,3	Concreto reforzado	PK 120+270	PK 120+283	Carreto - Calamar	2515	7,3	3	Bolívar	12/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
CALAMAR- DIQUE	10,26048	-74,91845	500	Concreto reforzado	PK 138+800	PK 139+300	Carreto - Calamar	2515	7,3		Bolívar	30/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
GIRALDO	10,4932	-74,82495	9,3	Concreto reforzado	PK 28+650	PK 28+659	Calamar -Palmar de Varela	2516	7,3	1	Atlántico	21/05/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó.	CON COBERTURA
LAS FLORES	10,50952	-74,82248	10,7	Concreto reforzado	PK 30+500	PK 30+511	Calamar -Palmar de Varela	2516	7,3	1	Atlántico	20/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SIN NOMBRE VIII	10,52439	-74,81553	7,1	Concreto reforzado	PK 32+327	PK 32+334	Calamar -Palmar de Varela	2516	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SIN NOMBRE IX	10,54434	-74,80537	7,5	Concreto reforzado	PK 34+800	PK 34+808	Calamar -Palmar de Varela	2516	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SIN NOMBRE X	10,58138	-74,78611	6,15	Concreto reforzado	PK 39+400	PK 39+406	Calamar -Palmar de Varela	2516	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SIN NOMBRE XI	10,59442	-74,77937	7,15	Concreto reforzado	PK 41+000	PK 41+007	Calamar -Palmar de Varela	2516	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SIN NOMBRE XII	10,60078	-74,77008	7,08	Concreto reforzado	PK 41+800	PK 41+807	Calamar -Palmar de Varela	2516	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SIN NOMBRE XIII	10,60426	-74,77424	9,55	Concreto reforzado	PK 42+250	PK 42+260	Calamar -Palmar de Varela	2516	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SIN NOMBRE XIV	10,60713	-74,77278	6,22	Concreto reforzado	PK 42+600	PK 42+606	Calamar -Palmar de Varela	2516	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
SIN NOMBRE XV	10,62056	-74,76575	9,15	Concreto reforzado	PK 44+273	PK 44+282	Calamar -Palmar de Varela	2516	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
SIN NOMBRE XVI	10,62426	-74,76371	7,15	Concreto reforzado	PK 44+741	PK 44+748	Calamar -Palmar de Varela	2516	7,3	1	Atlántico	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Ponedera	10,62426	-74,76371	N/A	N/A	47+900	47+937	Calamar -Palmar de Varela	2516	7,3	3	Atlántico	22/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Curva de Morgan	5,07301	-73,58813	11,03	Concreto	PR23+016	PR23+027	Siaga - Agua Clara	5607	7,05	1	Cundinamarca	9/06/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Agua Blanca (Clara)	5,07551	-73,57738	6,4	Concreto	PR24+340	PR24+346	Siaga - Agua Clara	5607	6,75	1	Cundinamarca	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente La Tocola	5,07721	-73,5511	27,2	Concreto	PR27+510	PR27+537	Siaga - Agua Clara	5607	6	1	Cundinamarca	11/07/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente La Colorada	5,07247	-73,5363	9,1	Concreto	PR29+566	PR29+575	Siaga - Agua Clara	5607	8,65	1	Cundinamarca	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente La Negra	5,06024	-73,52664	28,7	Concreto	PR31+570	PR31+599	Siaga - Agua Clara	5607	7,5	1	Cundinamarca	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Carranza	5,03723	-73,52232	4,61	Concreto	PR34+770	PR34+775	Siaga - Agua Clara	5607	6,7	1	Cundinamarca	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente El Salitre	5,03261	-73,51948	4,2	Concreto	PR35+933	PR35+937	Siaga - Agua Clara	5607	10,9	1	Cundinamarca	11/07/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente PR 44+970	5,00958	-73,48239	8,4	Concreto	PR44+974	PR44+982	Siaga - Agua Clara	5607	7,3	1	Boyacá	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Suatoque	5,00911	-73,46703	16,05	Concreto	PR01+729	PR01+745	Siaga - Agua Clara	5608	6,5	1	Boyacá	10/07/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Sustanza	5,01323	-73,45783	20,1	Concreto	PR03+285	PR03+285	Siaga - Agua Clara	5608	7,3	1	Boyacá	11/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Alto de La Arepa	5,01044	-73,43639	6,5	Concreto	PR07+165	PR07+172	Siaga - Agua Clara	5608	6,3	1	Boyacá	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Las Juntas	5,01577	-73,3898	216	Concreto	PR13+611	PR13+827	Siaga - Agua Clara	5608	6	5	Boyacá	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente El Delf	5,02094	-73,36203	35,1	Concreto	PR17+359	PR17+394	Siaga - Agua Clara	5608	6,3	1	Boyacá	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Quebrada Honda	4,94898	-73,30431	70,5	Concreto	PR30+955	PR31+026	Siaga - Agua Clara	5608	6,6	1	Boyacá	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente El Rebosadero	4,90249	-73,29613	63,4	Concreto	PR37+809	PR37+872	Siaga - Agua Clara	5608	6,6	3	Boyacá	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Muros	4,88812	-73,27374	62,8	Concreto	PR41+036	PR41+699	Siaga - Agua Clara	5608	6,65	2	Boyacá	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó.	CON COBERTURA
Puente Quebrada La Negra - Cachipay	4,87685	-73,24455	4,3	Concreto	PR50+757	PR50+761	Guateque - San Luis - Agua Clara	5608	6,7	1	Boyacá	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Mamano Loco	4,87468	-73,2467	25	Concreto	PR51+165	PR51+190	Guateque - San Luis - Agua Clara	5608	7,5	1	Boyacá	13/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente El Chuapal	4,86431	-73,23387	9	Concreto	PR54+104	PR54+113	Guateque - San Luis - Agua Clara	5608	7,1	1	Boyacá	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Quebrada El Cangrejo	4,85963	-73,23549	11,4	Concreto	PR54+826	PR54+837	Guateque - San Luis - Agua Clara	5608	7	1	Boyacá	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Quebrada La Leona	4,85649	-73,23387	7,4	Concreto	PR55+243	PR55+250	Guateque - San Luis - Agua Clara	5608	5,8	1	Boyacá	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Hoya Grande	4,85306	-73,23159	47,4	Concreto	PR55+076	PR55+723	Transversal del Siaga	5608	6,5	1	Boyacá	13/07/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó.	CON COBERTURA
Puente Piedra Campana	4,84431	-73,22367	61,2	Concreto	PR57+037	PR57+098	Transversal del Siaga	5608	6,6	1	Boyacá	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Quebrada La Colorada	4,84261	-73,21669	12,7	Concreto	PR57+808	PR57+821	Transversal del Siaga	5608	6,4	1	Boyacá	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Aguas Calientes	4,83503	-73,20781	36,3	Concreto	PR59+613	PR59+649	Transversal del Siaga	5608	7,4	3	Boyacá	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Quebrada El Toro	4.81831	-73.17163	13.4	Concreto	PR64+935	PR64+948	Transversal del Sigua	5608	6,5	1	Boyacá	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente La Sardinata	4.82424	-73.16724	20,5	Concreto	PR65+762	PR65+783	Transversal del Sigua	5608	6,5	1	Boyacá	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Quebrada San Ignacio	4.83081	-73.15645	8,6	Concreto	PR67+231	PR67+240	Transversal del Sigua	5608	6,5	1	Boyacá	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Aposentos	4.82972	-73.14507	10	Concreto	PR68+699	PR68+709	Transversal del Sigua	5608	6,5	1	Boyacá	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente PR 69+699	4.83361	-73.13697	5,2	Concreto	PR69+699	PR69+704	Transversal del Sigua	5608	6,5	1	Boyacá	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente La Agustina	4.83058	-73.13153	37,4	Concreto	PR70+462	PR70+499	Transversal del Sigua	5608	6,7	2	Boyacá	N/A	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
Puente Caño Carricera	4.83036	-73.11653	10,7	Concreto	PR72+676	PR72+689	Transversal del Sigua	5608	7,5	1	Boyacá	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Caño Arenoso	4.82969	-73.09178	13,5	Concreto	PR75+863	PR75+877	Transversal del Sigua	5608	6	1	Boyacá	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente PR 77+792	4.82356	-73.07771	4,5	Concreto	PR77+792	PR77+797	Transversal del Sigua	5608	7,3	1	Boyacá	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente El Secreto	4.82177	-73.07524	34,7	Concreto	PR78+828	PR78+175	Transversal del Sigua	5608	7,5	8	Boyacá	N/A	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente La Raya	4.81214	-73.05995	10,6	Concreto	PR79+632	PR79+643	Transversal del Sigua	5608	7,5	1	Casanare	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente La Quinchalera	4.79689	-73.05839	30,6	Concreto	PR81+525	PR81+556	Transversal del Sigua	5608	7,5	1	Casanare	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Puerto San Carlos	4.77589	-73.04819	11,2	Concreto	PR84+384	PR84+405	Transversal del Sigua	5608	7,5	1	Casanare	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente La Botijera	4.7757	-73.03709	25,7	Concreto	PR86+230	PR86+256	Transversal de Sigua	5608	7,5	1	Casanare	N/A	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Rio Blanco Derecha (existente)	2.5021	-76.55433	10	Concreto Reforzado	K1+437,57	K1+447,57	POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO	2504	12,4	1	Cauca	1/01/1890	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Rio Palaco Derecha (existente)	2.5388	-76.5836	25	Concreto Reforzado	K6-460,00	K6-486,00	POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO	2504	21,4	1	Cauca	1/01/1959	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Rio Coffe Derecha (existente)	2.5542	-76.56641	83,6	Concreto Reforzado	K9-904,00	K9-047,60	POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO	2504	11	3	Cauca	1/01/1992	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Piedad Derecha (existente)	2.6201	-76.52331	25	Concreto Reforzado	K21+170,00	K21+195,00	POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO	2504	10,9	1	Cauca	1/01/2012	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Rio Bermegil Derecha (existente)	2.7285	-76.54401	20,3	Concreto Reforzado	K34+300,00	K34+300,30	POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO	2504	11,4	1	Cauca	1/01/1955	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Rio Pescador Derecha (existente)	2.7336	-76.55201	12	Estructura de Pavimento	K42+470,00	K42+482,00	POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO	2504	10,7	1	Cauca	1/01/1960	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Rio Ovejas Derecha (existente)	2.8417	-76.54363	36	Concreto Reforzado	K48+710,00	K48+746,00	POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO	2504	11	1	Cauca	1/01/2013	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Rio Mondomo Derecha (existente)	2.8843	-76.55086	15	Concreto Reforzado	K54+255,20	K54+270,20	POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO	2504	15,1	1	Cauca	1/01/1967	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Rio Abogonay Derecha (existente)	2.9374	-76.5283	13	Concreto Reforzado	K62+082,28	K62+095,28	POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO	2504	10,4	1	Cauca	1/01/1959	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Rio Quinamay Derecha (existente)	2.97481	-76.52059	33	Concreto Reforzado	K66+531,58	K66+564,58	POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO	2504	10,93	1	Cauca	1/01/1959	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Rio Mandrú Izquierda (existente)	2.9434	-76.52909	24	Concreto Reforzado	K62+627,32	K62+651,32	POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO	2504	12	1	Cauca	1/01/1960	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
El Pital	4.35781	-75.99755	69,6	Concreto Reforzado	PR9+000	PR9+070	La Paila - Club Campestre	4002	7,3	3	Vale Del Cauca	3/06/1905	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Quebrada Nueva	4.37111	-75.99111	18,5	Concreto Reforzado	PR14+570	PR14+589	La Paila - Club Campestre	4002	7,3	1	Vale Del Cauca	3/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Paso No. 5	4.38417	-75.94167	82,5	Concreto Reforzado	PR16+470	PR16+553	La Paila - Club Campestre	4002	7,3	5	Vale Del Cauca	3/06/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
El Indio I	4.40583	-75.9075	22,6	Concreto Reforzado	PR21+480	PR21+519	La Paila - Club Campestre	4002	7,3	3	Vale Del Cauca	26/05/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
El Indio II	4.40567	-75.9075	15,2	Concreto Reforzado	PR21+490	PR21+505	La Paila - Club Campestre	4002	7,3	1	Vale Del Cauca	23/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Balboa (Rio Quindío)	4.4861	-75.68946	95,5	Concreto Reforzado	PR1+130	PR1+229	El Camo - La Española	402ND4	7,3	7	América	15/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
El Naranjal (Cataca) I	4.52425	-75.63796	14	Concreto Reforzado	PR85+520	PR85+534	La Española - Cataca	4002A	7,3	1	Magdalena	5/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
El Naranjal (Cataca) II	4.52643	-75.63089	15	Concreto Reforzado	PR85+230	PR85+245	La Española - Cataca	4002A	7,3	1	Magdalena	13/05/1905	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Circasia I	4.60566	-75.63537	33,3	Concreto Reforzado	PR3+700	PR3+733	Armenia - Pereira	2901	7,3	1	Magdalena	13/05/1905	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Intersección Salento	4.65712	-75.60013	10,8	Concreto Reforzado	PR10+940	PR10+951	Armenia - Pereira	2901	7,3	1	Magdalena	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
El Roble	4.67401	-75.5859	18,4	Concreto Reforzado	PR13+284	PR13+302	Armenia - Pereira	2901	7,3	1	Magdalena	5/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Bolíboa	4.69257	-75.60447	12,8	Concreto Reforzado	PR15+922	PR15+935	Armenia - Pereira	2901	7,3	1	Magdalena	20/06/1905	2 - Alguien daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Bolíboa (Nuevo)	4.69285	-75.60437	82,5	Concreto Reforzado	PR16+000	PR16+083	Armenia - Pereira	2901	7,3	3	Magdalena	29/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Barbas	4.7077	-75.60411	69	Concreto Reforzado	PR18+340	PR18+409	Armenia - Pereira	2901	7,3	3	Risaralda	13/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Barbas (Nuevo)	4.70813	-75.60416	84,9	Concreto Reforzado	PR18+250	PR18+335	Armenia - Pereira	2901	7,3	3	Risaralda	28/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Consola	4.78707	-75.69604	22,3	Concreto Reforzado	PR35+150	PR35+172	Armenia - Pereira	2901	7,3	1	Risaralda	13/05/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente 71	4.77543	-75.7134	36,7	Concreto Reforzado	PR7+100	PR7+140	Variante Condina	29RSD	7,3	1	Risaralda	28/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 73	4.77967	-75.71405	69,9	Concreto Reforzado	PR7+300	PR7+370	Variante Condina	29RSD	7,3	5	Risaralda	13/05/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Condina	4.77909	-75.71613	125,9	Concreto Reforzado	PR7+700	PR7+826	Variante Condina	29RSD	7,3	3	Risaralda	4/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Atagracia	4.78145	-75.7201	21	Concreto Reforzado	PR8+200	PR8+221	Variante Condina	29RSD	7,3	1	Risaralda	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente 96	4.78494	-75.73084	124	Concreto Reforzado	PR9+600	PR9+724	Variante Condina	29RSD	7,3	3	Risaralda	4/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 107	4.78711	-75.74065	86	Concreto Reforzado	PR10+700	PR10+786	Variante Condina	29RSD	7,3	3	Risaralda	0/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Alcalá	4.78823	-75.74267	22,5	Concreto Reforzado	PR10+900	PR10+923	Variante Condina	29RSD	7,3	1	Risaralda	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUEBTO (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUEBTO	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente 116	4.79217	-75.74637	86,1	Concreto Reforzado	PR11+600	PR11+686	Variante Condria	29RSD	7,3	3	Risaralá	4/07/1905	2 - Alguñ daño, reparaci3n necesaria cuando se presente la ocasi3n. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente 2 Intersecci3n Consota	4.80031	-75.78788	28,3	Concreto Reforzado	PR13+150	PR13+178	Variante Condria	29RSD	7,3	1	Risaralá	1/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 2 Intersecci3n Consota	4.8008	-75.78829	28,3	Concreto Reforzado	PR13+150	PR13+178	Variante Condria	29RSD	7,3	1	Risaralá	4/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersecci3n Bethorie 1	4.81271	-75.76669	11,5	Concreto Reforzado	PR0+000	KD+012	Variante El Polo	29RSC	7,3	1	Risaralá	4/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersecci3n Bethorie 2	4.81239	-75.76727	11,5	Concreto Reforzado	PR0+000	KD+012	Variante El Polo	29RSC	14,6	1	Risaralá	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparaci3n (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Frayles (Margen Derecha)	4.82791	-75.68329	10,9	Concreto Reforzado	PR+650	KD+661	Avenida Ferrocaril	2902A	7,3	1	Risaralá	26/06/1905	2 - Alguñ daño, reparaci3n necesaria cuando se presente la ocasi3n. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Frayles (Margen Izquierda)	4.82796	-75.68336	10,9	Concreto Reforzado	PR+650	KD+661	Avenida Ferrocaril	2902A	7,3	1	Risaralá	29/06/1905	2 - Alguñ daño, reparaci3n necesaria cuando se presente la ocasi3n. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
La Vibora	4.82953	-75.6821	10,6	Concreto Reforzado	PR+870	KD+881	Avenida Ferrocaril	2902A	7,3	1	Risaralá	15/06/1905	2 - Alguñ daño, reparaci3n necesaria cuando se presente la ocasi3n. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
La Vibora (Nuevo)	4.82959	-75.68216	16,5	Concreto Reforzado	PR+864	PR+880	Avenida Ferrocaril	2902A	7,3	1	Risaralá	15/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparaci3n (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Doquebradas	4.83602	-75.67473	20,6	Concreto Reforzado	PR2+250	PR2+271	Avenida Ferrocaril	2902A	7,3	1	Risaralá	15/06/1905	2 - Alguñ daño, reparaci3n necesaria cuando se presente la ocasi3n. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Doquebradas (Nuevo)	4.83665	-75.67482	26,2	Concreto Reforzado	PR2+242	PR2+268	Avenida Ferrocaril	2902A	7,3	1	Risaralá	30/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersecci3n El Mandarino	4.84914	-75.66824	40	Concreto Reforzado	PR13+405	PR13+445	Avenida Ferrocaril	2902A	7,3	1	Risaralá	15/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Santa Isabel	4.85087	-75.66318	22,6	Concreto Reforzado	PR4+080	PR4+103	Avenida Ferrocaril	2902A	7,3	1	Risaralá	30/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Santa Isabel (Nuevo)	4.85096	-75.66321	22,6	Concreto Reforzado	PR4+080	PR4+103	Avenida Ferrocaril	2902A	7,3	1	Risaralá	30/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Agua Azul	4.85267	-75.65961	26,6	Concreto Reforzado	PR4+520	PR4+547	Avenida Ferrocaril	2902A	7,3	1	Risaralá	15/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparaci3n (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Agua Azul (Nuevo)	4.85276	-75.65965	26,6	Concreto Reforzado	PR4+520	PR4+547	Avenida Ferrocaril	2902A	7,3	1	Risaralá	29/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersecci3n La Romella	4.8534	-75.65721	35	Concreto Reforzado	PR4+805	PR4+840	Avenida Ferrocaril	2902A	7,3	1	Risaralá	20/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Lembo 1**	4.93206	-75.62446	118,2	Concreto Reforzado	PR22+785	PR22+903	Variante Troncal de Occidente	29RSC	7,3	3	Risaralá	29/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Lembo 2**	4.93359	-75.62372	125,8	Concreto Reforzado	PR22+982	PR23+108	Variante Troncal de Occidente	29RSC	7,3	1	Risaralá	1/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente San Juan Menor**	4.93477	-75.62307	45,9	Concreto Reforzado	PR23+048	PR23+094	Variante Troncal de Occidente	29RSC	7,3	1	Risaralá	28/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente San Juan Mayor**	4.93988	-75.62247	163,5	Concreto Reforzado	PR23+302	PR23+466	Variante Troncal de Occidente	29RSC	7,3	5	Risaralá	28/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Campalegre**	4.95574	-75.61785	52	Concreto Reforzado	PR25+473	PR25+525	Variante Troncal de Occidente	29RSC	7,3	1	Risaralá	28/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparaci3n (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Caraguasá**	4.98801	-75.61872	12	Concreto Reforzado	PR29+296	PR29+308	Variante Troncal de Occidente	29RSC	7,3	1	Risaralá	28/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente El Chopen**	4.99142	-75.61448	53,6	Concreto Reforzado	PR29+736	PR29+790	Variante Troncal de Occidente	29RSC	7,3	1	Risaralá	22/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 87	4.85404	-75.64423	127,9	Concreto Reforzado	PR8+678	PR8+806	Soluci3n Vial Par Vial	29RSE	7,3	4	Risaralá	22/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 90	4.85414	-75.64152	40,9	Concreto Reforzado	PR8+980	PR9+021	Soluci3n Vial Par Vial	29RSE	7,3	3	Risaralá	22/06/1905	2 - Alguñ daño, reparaci3n necesaria cuando se presente la ocasi3n. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente 93	4.85262	-75.64078	69,9	Concreto Reforzado	PR8+343	PR8+413	Soluci3n Vial Par Vial	29RSE	7,3	5	Risaralá	30/06/1905	2 - Alguñ daño, reparaci3n necesaria cuando se presente la ocasi3n. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente 71	4.77543	-75.7134	91,8	Concreto Reforzado	PR7+077	PR7+169	Par Vial La Romella - La Postera	29RSE	7,3	3	Risaralá	30/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 69	4.85654	-75.64874	69,9	Concreto Reforzado	PR6+938	PR7+008	Par Vial La Romella - La Postera	29RSE	7,3	5	Risaralá	2/07/1905	2 - Alguñ daño, reparaci3n necesaria cuando se presente la ocasi3n. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente 76	4.85562	-75.64531	134,1	Concreto Reforzado	PR7+589	PR7+723	Par Vial La Romella - La Postera	29RSE	7,3	4	Risaralá	30/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 78	4.85471	-75.64687	120	Concreto Reforzado	PR7+800	PR7+920	Par Vial La Romella - La Postera	29RSE	7,3	8	Risaralá	30/06/1905	2 - Alguñ daño, reparaci3n necesaria cuando se presente la ocasi3n. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente 100	4.85315	-75.63786	40,9	Concreto Reforzado	PR9+972	PR10+013	Par Vial La Romella - La Postera	29RSE	7,3	3	Risaralá	30/06/1905	2 - Alguñ daño, reparaci3n necesaria cuando se presente la ocasi3n. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente Helicoidal	4.85255	-75.64103	393,8	Concreto Reforzado	PR9+218	PR9+612	Par Vial La Romella - La Postera	29RSE	7,3	9	Risaralá	2/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparaci3n (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente La Postera	4.86271	-75.63348	30	Concreto Reforzado	PR9+870	PR9+900	Par Vial La Romella - La Postera	29RSE	7,3	1	Risaralá	2/07/1905	2 - Alguñ daño, reparaci3n necesaria cuando se presente la ocasi3n. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Férreo (Boquer3n)	4.8507	-75.64098	12	Concreto Reforzado	PR8+630	PR8+642	La Romella - Chinchina	2902	7,3	1	Risaralá	30/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
San Eugenio (Acceso Sta. Rosa)	4.86214	-75.62357	18	Concreto Reforzado	PR11+371	PR11+389	La Romella - Chinchina	2902	7,3	1	Risaralá	30/06/1905	2 - Alguñ daño, reparaci3n necesaria cuando se presente la ocasi3n. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
San Eugenio (Nuevo)	4.85555	-75.62797	40	Concreto Reforzado	PR11+371	PR11+411	Variante Santa Rosa	29RSD	7,9	1	Risaralá	12/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebrada La Itala	4.88339	-75.62495	13	Concreto Reforzado	PR14+020	PR14+033	La Romella - Chinchina	2902	7,3	1	Risaralá	13/04/1905	2 - Alguñ daño, reparaci3n necesaria cuando se presente la ocasi3n. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUEBLO (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUEBLO	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Vereña Santo Domingo	4.8807	-75.63135	32	Concreto Reforzado	PR1+180	PR1+212	Variante Santa Rosa	29RS02	6,4	1	Risaraldá	29/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
San Eugenio	4.88547	-75.6279	41,2	Concreto Reforzado	PR+500	PR+541	Variante Santa Rosa	29RS02	7,4	1	Risaraldá	2/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersección Sta. Rosa 1 (Eje 4)	4.89061	-75.62714	18,8	Concreto Reforzado	PR3+200	PR3+219	Variante Santa Rosa	29RS02	4,5	1	Risaraldá	23/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intersección Sta. Rosa 2 (Eje 5)	4.89061	-75.62732	16,8	Concreto Reforzado	PR3+200	PR3+217	Variante Santa Rosa	29RS02	4,5	1	Risaraldá	14/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Campo Alegre	4.93788	-75.61703	21,7	Concreto Reforzado	PR20+637	PR20+659	La Romelia - Chinchiná	2902	7,3	1	Caldas	24/06/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente San Fernando - CALDAS -	4.97956	-75.60428	9,9	Concreto Reforzado	PR26+232	PR26+242	La Romelia - Chinchiná	2902	7,3	1	Caldas	24/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Féreo (Paseo Nacional) - CALDAS -	4.98214	-75.60526	7,5	Concreto Reforzado	PR26+650	PR26+658	La Romelia - Chinchiná	2902	5	1	Caldas	13/05/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Cenicafé	4.98991	-75.60023	64,8	Concreto Reforzado	PR28+600	PR28+665	La Romelia - Chinchiná	2902	7,3	1	Caldas	23/04/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Chinchiná	5.0413	-75.5802	93,9	Concreto Reforzado	PR1+300	PR1+354	Chinchiná - La Ye	29CL03	7,5	3	Caldas	13/04/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
El Edén	4.9991	-75.59754	103	Concreto Reforzado	PR1+704	PR1+807	Chinchiná - La Ye	29CL03	7,5	3	Caldas	22/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersección La Ye (Club Campesino)	5.01854	-75.59316	51	Concreto Reforzado	PR3+100	PR3+151	Chinchiná - La Ye	29CL03	7,5	4	Caldas	2/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
El Rosario - CALDAS -	5.0448	-75.5668	40,3	Concreto Reforzado	PR6+590	PR6+630	Chinchiná - La Ye	29CL03	6,9	1	Caldas	24/06/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
El Rosario (Metalco) - CALDAS -	5.0134	-75.58495	60	Concreto Reforzado	PR1+730	PR1+790	La Ye - La Uribe	29CL03-1	6,7	1	Caldas	01/11/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
El Rosario (Nuevo)	5.0126	-75.58491	65	Concreto Reforzado	PR1+730	PR1+795	La Ye - La Uribe	29CL03-1	7,1	3	Caldas	28/06/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
San Peregrino (Caldada Aérea)	5.05591	-75.56993	84,2	Concreto Reforzado	PR13+326	PR13+410	La Trinidad - La Uribe	9005	7,2	5	Caldas	11/06/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebra del Billar 1	5.05631	-75.56028	58,9	Concreto Reforzado	PR15+305	PR15+364	La Trinidad - La Uribe	9005	7,2	5	Caldas	4/07/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Quebra del Billar 2	5.05846	-75.55919	58,9	Concreto Reforzado	PR15+550	PR15+609	La Trinidad - La Uribe	9005	7,2	5	Caldas	24/06/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Quebra del Billar 2 B	5.05847	-75.5591	58,9	Concreto Reforzado	PR15+550	PR15+609	La Trinidad - La Uribe	9005	7,9	1	Caldas	1/07/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Arenillo (Rosario 2)	5.063	-75.54982	18,4	Concreto Reforzado	PR17+182	PR17+200	La Trinidad - La Uribe	9005	7	1	Caldas	4/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Arenillo (Rosario 2) Nuevo	5.06305	-75.54601	33	Concreto Reforzado	PR17+133	PR17+166	La Trinidad - La Uribe	9005	7,3	2	Caldas	4/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
La Francia	5.06302	-75.54717	21,3	Concreto Reforzado	PR9+300	PR9+321	La Trinidad - La Uribe	9005	7,7	1	Caldas	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
La Francia (Nuevo)	5.06286	-75.54724	36,8	Concreto Reforzado	PR9+277	PR9+314	La Trinidad - La Uribe	9005	6,9	3	Caldas	01/11/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Intersección La Trinidad	5.04176	-75.57981	123,1	Concreto Reforzado	PR11+120	PR11+243	La Trinidad - La Uribe	9005	3,3	5	Caldas	01/11/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
La Estampilla (Externo)	5.05213	-75.53898	250	Concreto Reforzado	PR20+446	PR20+696	La Trinidad - La Uribe	9005	7,1	4	Caldas	01/11/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
La Estampilla (Ínterno)	5.05207	-75.53907	250	Concreto Reforzado	PR20+446	PR20+696	La Trinidad - La Uribe	9005	7,1	4	Caldas	01/11/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersección La Uribe 1 Ramal C	5.0485	-75.52905	26	Concreto Reforzado	PR23+340	PR23+361	La Trinidad - La Uribe	9005	9,2	1	Caldas	30/06/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Intersección La Uribe 2 Ramal C	5.04801	-75.52899	22,5	Concreto Reforzado	PR23+340	PR23+363	La Trinidad - La Uribe	9005	6,5	1	Caldas	29/06/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Intersección La Uribe 3 Ramal E	5.04866	-75.52879	17,1	Concreto Reforzado	PR23+330	PR23+347	La Trinidad - La Uribe	9005	5,5	1	Caldas	29/06/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Intersección Circoasia 1 1/2	4.61334	-75.62997	17,1	Concreto Reforzado	PR4+750	PR4+767	Armenia - Pereira	2901	9,22	1	Quindío	1/07/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Industriales (Postobón)	4.83142	-75.68081	100	Concreto Reforzado	PR1+150	PR1+250	Avenida Ferrocarril	2902A	8,2	2	Risaraldá	13/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Campoalegre Nuevo	4.95589	-75.617639	52	Concreto Reforzado	PR25+450	PR25+502	Variante Troncal de Occidente	29RSC	7,3	1	Caldas	15/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Ponton Lembo (Erlace 2)	4.91944	-75.62678	11,36	Concreto Reforzado	PR17+327	PR17+338	La Romelia - Chinchiná	2902	7,3	1	Risaraldá	14/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
El Jazmin (Erlace 3)	4.911528	-75.627139	19,3	Concreto Reforzado	PR17+327	PR17+346	La Romelia - Chinchiná	2902	6,7	1	Risaraldá	14/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Conectante	4.945167	-75.61894	78,02	Concreto Reforzado	PR0+000	PR0+079	Conectante	29RS09	7,3	3	Risaraldá	14/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Unisarc	4.91173	-75.62559	31,5	Concreto Reforzado	PR17+327	PR17+338	La Romelia - Chinchiná	2902	7,3	1	Risaraldá	14/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. El Zarzal (Nuevo)	7.0612661	-73.74753653	82,62	Concreto Reforzado	PR 13+939	PR 14+021	Bucaramanga - Banancabermeja - Yondó	6601	11	3	Santander	13/02/2020	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Pte. Lizama I (Nuevo)	7.133578258	-73.56321312	25,8	Concreto Reforzado	PR 0+726	PR 0+751	Bucaramanga - Banancabermeja - Yondó	6602	9	1	Santander	21/05/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. Lizama III	7.138878202	-73.53929395	35,83	Concreto Reforzado	PR 2+798	PR 2+833	Bucaramanga - Banancabermeja - Yondó	6602	10,9	1	Santander	18/02/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Pto. La Putana	7,127005	-73,5183009	65,45	Concreto Reforzado	PR 4+980	PR 5+045	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	10,9	3	Santander	1702/2020	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pto. Santa Helena	7,132815241	-73,49443070	20,8	Concreto Reforzado	PR 7+797	PR 7+817	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	10,9	1	Santander	1202/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. La Paz	7,104669914	-73,41717507	232,5	Concreto Reforzado	PR 17+585	PR 17+817	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	11,2	3	Santander	1202/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. Lizama II	7,13061201	-73,54308234	20,32	Concreto Reforzado	PR 1+909	PR 1+929	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	9	1	Santander	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. Viaducto I	7,110350875	-73,4160109	160	Concreto Reforzado	PR 0+285	PR 0+445	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602B	11,6	4	Santander	1602/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pto. Viaducto II	7,118061745	-73,41611888	240	Concreto Reforzado	PR 2+023	PR 2+263	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602B	11,6	6	Santander	1602/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pto. Quebrada San Silvestre	7,1507566	-73,40398574	280	Concreto Reforzado	PR 5+936	PR 6+216	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602B	11,6	7	Santander	21/12/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pto. Quebrada La Peligrosa	7,171124161	-73,3939969	430	Concreto Reforzado	PR 9+806	PR 9+236	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602B	11,6	8	Santander	9/02/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pto. Santa Rosa	7,19460099	-73,36282054	110	Concreto Reforzado	PR 13+349	PR 13+459	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602B	11,6	3	Santander	9/12/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pto. Río Suelo	7,188943002	-73,32669026	660	Concreto Reforzado	PR 18+314	PR 18+974	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602B	11,6	10	Santander	25/11/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pto. Cuena 68-A	7,175913124	-73,3009216	30	Concreto Reforzado	PR 21+599	PR 21+629	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602B	11,6	1	Santander	28/11/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pto. Pizzo Azul	7,16975489	-73,29979192	80	Concreto Reforzado	PR 22+361	PR 22+441	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602B	11,6	2	Santander	25/11/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pto. Quebrada La Sorita	7,10713815	-73,3001186	131	Concreto Reforzado	PR 22+603	PR 22+734	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602B	11,6	4	Santander	20/11/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pto. La Angula CI	7,112795622	-73,22314308	32,9	Concreto Reforzado / Vigas Metálicas	PR 58+960	PR 58+992	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	9,3	2	Santander	19/04/2024	No Aplica	CON COBERTURA
Pto. La Angula CD	7,112799875	-73,22317175	32,9	Concreto Reforzado	PR 58+960	PR 58+992	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	9,3	2	Santander	19/04/2024	No Aplica	CON COBERTURA
Pto. La Popa CI	7,112798765	-73,2231471	19	Concreto Reforzado	PR 59+020	PR 59+039	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	8,6	1	Santander	19/04/2024	No Aplica	CON COBERTURA
Pto. La Popa CD	7,112860831	-73,22325158	19	Concreto Reforzado	PR 59+020	PR 59+039	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	8,6	1	Santander	19/04/2024	No Aplica	CON COBERTURA
Pto. Lizama I	7,133454687	-73,5532241	20	Concreto Reforzado	PR 0+726	PR 0+746	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	10,9	1	Santander	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. Lizama III	7,136782397	-73,5328957	20,15	Concreto Reforzado	PR 2+789	PR 2+809	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	10,9	1	Santander	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. La Putana	7,12725999	-73,51831963	54	Concreto Reforzado / Vigas Metálicas	PR 4+979	PR 5+033	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	10,9	3	Santander	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. Santa Helena	7,13306249	-73,49318814	11,8	Concreto Reforzado	PR 7+949	PR 7+960	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	10,9	1	Santander	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pto. La Paz	7,104356178	-73,41712564	180	Concreto Reforzado / Vigas Metálicas	PR 17+612	PR 17+792	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	12	3	Santander	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Lizama II	7,136493365	-73,54305644	35,8	Concreto Reforzado	PR 1+896	PR 1+931	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6602	10,9	1	Santander	12/02/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. Wilches	7,085037	-73,639649	29,6	Concreto Reforzado	PR 8+780	PR 8+809	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	LF1	10	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. Línea Femea CI	7,087627538	-73,8435537	17,15	Concreto Reforzado	PR 9+391	PR 9+408	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	LF1	10	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. Línea Femea CD	7,087723906	-73,84357891	17,15	Concreto Reforzado	PR 9+391	PR 9+408	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	LF1	10	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. Palotal CI	7,089671759	-73,86682757	631,37	Concreto Reforzado	PR 10+900	PR 11+531	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	LF1	9,5	31	Santander	7/12/2020	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Pto. Palotal CD	7,089772657	-73,86683679	631,37	Concreto Reforzado	PR 10+900	PR 11+531	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	LF1	9,5	31	Santander	7/12/2020	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Pontón No. 1 Palotal	7,088927093	-73,86656102	31,9	Concreto Reforzado	PR 11+970	PR 12+000	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	LF1	8	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pontón No. 2 Palotal	7,089038787	-73,86654415	30,87	Concreto Reforzado	PR 11+970	PR 12+000	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	LF1	9	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. Caño Rosario CI	7,089471027	-73,87210939	31,64	Concreto Reforzado	PR 12+670	PR 12+701	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	LF1	10	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. Caño Rosario CD	7,089582852	-73,87209945	31,64	Concreto Reforzado	PR 12+670	PR 12+701	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	LF1	10	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. Rack	7,087922057	-73,8665216	20,87	Concreto Reforzado	PR 00+210 EJE GLORIERA GALÁN	PR 0+230	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	LF1	7	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. Galán	7,088374106	-73,86636841	31,9	Concreto Reforzado	PR 00+370 EJE 2 INT. GALÁN	PR 00+401	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	LF1	8	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pontón No. 1 Póico Galán	7,083390222	-73,8929411	15,54	Concreto Reforzado	PR 00+480 EJE PORTICO GALÁN	PR 00+415	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	LF1	9	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pontón No. 2 Póico Galán	7,08286112	-73,8914246	11,61	Concreto Reforzado	PR 00+650 EJE PORTICO GALÁN	PR 00+661	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	LF1	7	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. 3 Eje 4 Int. La Virgen	7,047797711	-73,783789	15,26	Concreto Reforzado	PR 00+133	PR 0+148	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6601	10	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pto. K2+800 CI	7,024638736	-73,77324051	10	Concreto Reforzado	PR 2+800	PR 2+810	Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó	6601	10	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Pte. K2+800 CD	7,02438529	-73,7731572	10	Concreto Reforzado	PR 2+800	PR 2+810	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	6601	10	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. K7+040 Caño 40	6,99698273	-73,75047073	17	Concreto Reforzado	PR 7+040	PR 7+057	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	6601	8,7	1	Santander	7/12/2020	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Rancho Camacho	6,94805	-73,70548	31,52	Concreto Reforzado	PR 14+740	PR 14+771	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	6601	9	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. 1 Eje 11 Int. La Virgen	7,0464427	-73,78134244	37,1	Concreto Reforzado	PR 00+620	PR 00+657	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	6601	10	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. 4 Eje 11 Int. La Virgen	7,04817944	-73,78348147	13,3	Concreto Reforzado	PR 00+366	PR 00+379	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	6601	10	1	Santander	7/12/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. I	7,0454967	-73,916934	24,92	Concreto Reforzado	PR 5+020	PR 5+044	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	UF1	8	2	Antioquia	13/10/2023	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. II	7,082001132	-73,90948743	9	Concreto Reforzado	PR 7+040	PR 7+049	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	UF1	8	1	Antioquia	13/10/2023	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. Guillermo Gaviria Correa	7,07730061	-73,89785144	920	Concreto Reforzado	PR 9+200	PR 10+120	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	UF1	9	9	Antioquia	13/10/2023	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intercambiador cienentenario	7,05076825	-73,84760499	10,22	Concreto Reforzado	PR0+000	PR0+610	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	6601	10	1	Santander	13/10/2023	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. El Zarzal	7,06100398	-73,74748122	52,16	Concreto Reforzado	PR 13+914	PR 13+966	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	6601	9	3	Santander	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. Santa María	7,101234111	-73,38604294	40,7	Concreto Reforzado	PR 22+500	PR 22+540	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	6602	11,2	1	Santander	13/10/2023	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. Santa María II	7,09141696	-73,38509588	58,11	Concreto Reforzado	PR 23+000	PR 23+058	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	6602	11,2	2	Santander	13/10/2023	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte. Caño Lindero	7,09472692	-73,38603408	162,6	Concreto Reforzado	PR 23+505	PR 23+670	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	6602	11	3	Santander	13/10/2023	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. La Trigüeña	7,091620772	-73,38667138	91,7	Concreto Reforzado	PR 24+080	PR 24+171	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	6602	11	4	Santander	13/10/2023	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. Mata de Cacao	7,1072622	-73,36212553	285,5	Concreto Reforzado	PR 29+200	PR 29+485	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	6602	11,15	3	Santander	13/10/2023	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Pte. Caño Seco	7,11096427	-73,3478514	159	Concreto Reforzado	PR 31+350	PR 31+509	Bucaramanga - Barancaberméja - Yondó	6602	11,15	4	Santander	13/10/2023	5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente	CON COBERTURA
Puente Río Cauca	6,51239	-75,82289	400	Concreto Reforzado	PR X+XXX	PR X+XXX	Sin asignar por INVIAS	Sin asignar por INVIAS	11,6	6	Antioquia	9/11/2021	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Acceso Sopenán CD	6,46134	-75,75753	125	Concreto Reforzado	PR16+300	PR16+425	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	4	Antioquia	9/05/2019	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Melones CD	6,45601	-75,75239	140	Concreto Reforzado	PR17+300	PR17+440	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	4	Antioquia	16/08/2019	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. El Sapo CD	6,45405	-75,74851	36	Concreto Reforzado	PR17+870	PR17+906	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	2	Antioquia	25/09/2019	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. El Sapo CI	6,45422	-75,74888	109	Concreto Reforzado	PR17+800	PR17+909	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	4	Antioquia	Sin información	5 - Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente	CON COBERTURA
Puente Q. La Guaira CD	6,45229	-75,74568	282	Concreto Reforzado	PR17+960	PR18+242	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	10	Antioquia	5/11/2019	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La Guaira CI	6,45422	-75,74888	61	Concreto Reforzado	PR18+080	PR18+141	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	2	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Melones CD	6,45661	-75,74437	94	Concreto Reforzado	PR18+400	PR18+494	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	3/05/2002	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Espada CD	6,44853	-75,74278	65	Concreto Reforzado	PR18+800	PR18+865	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	2	Antioquia	16/10/2021	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Espada CI	6,44865	-75,74328	21	Concreto Reforzado	PR18+700	PR18+721	Puente Aura - Medellín	6204A	10,8	1	Antioquia	Sin información	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. El Sable CD	6,44699	-75,73861	91	Concreto Reforzado	PR19+200	PR19+291	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	2/11/2020	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. El Sable CI	6,44682	-75,73821	56	Concreto Reforzado	PR19+200	PR19+256	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	2	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Guaracá II CD	6,44595	-75,7362	100	Concreto Reforzado	PR19+500	PR19+600	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	2/12/2019	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Guaracá II CI	6,44631	-75,73695	102	Concreto Reforzado	PR19+487	PR19+599	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	4	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Muñoz II CI	6,44696	-75,73247	86	Concreto Reforzado	PR20+040	PR20+126	Puente Aura - Medellín	6204A	10,9	3	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Muñoz II CD	6,44685	-75,73167	71	Concreto Reforzado	PR20+020	PR20+091	Puente Aura - Medellín	6204A	10,8	2	Antioquia	20/11/2021	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Muñoz II CI	6,44283	-75,73211	162	Concreto Reforzado	PR20+350	PR20+512	Puente Aura - Medellín	6204A	10,8	6	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Muñoz I CD	6,44365	-75,73121	110	Concreto Reforzado	PR20+300	PR20+410	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	4	Antioquia	25/03/2021	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Guaracá I CD	6,4277	-75,73046	202	Concreto Reforzado	PR22+400	PR22+602	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	6	Antioquia	25/03/2021	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. La Guaracá I CI	6,42617	-75,73014	81	Concreto Reforzado	PR22+550	PR22+631	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	4	Antioquia	Sin información	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La San Juan II CD	6,40013	-75,72865	76	Concreto Reforzado	PR25+650	PR25+926	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Municipal CD	6,38865	-75,71575	291	Concreto Reforzado	PR27+840	PR28+131	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	9	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Q. La Municipal CI	6,38948	-75,71885	148	Concreto Reforzado	PR27+360	PR27+508	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	5	Antioquia	25/03/2021	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La San Juana I CD	6,38242	-75,71669	212	Concreto Reforzado	PR28+490	PR28+702	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	6	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La San Juana I CI	6,38406	-75,71692	51	Concreto Reforzado	PR28+460	PR28+511	Puente Aura - Medellín	6204A	10,8	3	Antioquia	9/07/2021	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente PR 28+830 CI	6,38254	-75,71961	125	Concreto Reforzado	PR28+585	PR28+710	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	5	Antioquia	25/08/2021	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente PR 29+180 CI	6,37982	-75,72073	34	Concreto Reforzado	PR28+790	PR28+824	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	1	Antioquia	2/09/2021	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente PR 29+260 CI	6,37953	-75,72125	71	Concreto Reforzado	PR29+105	PR29+176	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	2	Antioquia	9/09/2021	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La Madera CI	6,37826	-75,72256	95	Concreto Reforzado	PR29+450	PR29+545	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	24/08/2021	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La Madera CD	6,37758	-75,72226	65	Concreto Reforzado	PR29+490	PR29+555	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Mestizal CI	6,37709	-75,72235	120	Concreto Reforzado	PR29+600	PR29+720	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	4	Antioquia	30/07/2021	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Mestizal CD	6,37614	-75,72258	36	Concreto Reforzado	PR29+600	PR29+636	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	2	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Yola CI	6,37512	-75,7225	130	Concreto Reforzado	PR29+860	PR29+960	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	4	Antioquia	14/09/2021	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La Yola CD	6,3746	-75,7217	51	Concreto Reforzado	PR29+845	PR29+896	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	2	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Seca CD	6,37163	-75,71906	284	Concreto Reforzado	PR30+360	PR30+644	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	9	Antioquia	30/12/2020	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Seca CI	6,37342	-75,72086	284	Concreto Reforzado	PR30+340	PR30+624	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	9	Antioquia	30/12/2020	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Rochela CI	6,36963	-75,71882	60	Concreto Reforzado	PR30+685	PR30+745	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	2	Antioquia	21/09/2021	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Rochela CD	6,3692	-75,71848	60	Concreto Reforzado	PR30+700	PR30+760	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	2	Antioquia	21/09/2021	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Muña CD	6,36706	-75,71865	94	Concreto Reforzado	PR31+005	PR31+099	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	9/03/2020	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Muña CI	6,36661	-75,71839	30	Concreto Reforzado	PR31+030	PR31+060	Puente Aura - Medellín	6204A	10,8	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Roncha CD	6,3657	-75,71831	99	Concreto Reforzado	PR31+160	PR31+259	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	4/07/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La Roncha CI	6,36504	-75,71797	56	Concreto Reforzado	PR31+190	PR31+246	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	2	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente PR31+350 CI	6,36427	-75,71717	140	Concreto Reforzado	PR31+550	PR31+690	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	5	Antioquia	14/03/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La Isis CD	6,3663	-75,71291	288	Concreto Reforzado	PR31+850	PR32+138	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	9	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Isis/San Gregorio CI	6,36534	-75,71333	31	Concreto Reforzado	PR31+920	PR31+951	Puente Aura - Medellín	6204A	10,8	1	Antioquia	9/09/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. San Gregorio CD	6,36778	-75,71258	136	Concreto Reforzado	PR32+010	PR32+146	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	5	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Salto y Pisigales CI	6,36796	-75,71222	118	Concreto Reforzado	PR33+241	PR33+359	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	4	Antioquia	27/01/2021	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. Salto y Pisigales CD	6,36847	-75,71108	141	Concreto Reforzado	PR32+180	PR32+321	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Misereña CI	6,36531	-75,70798	161	Concreto Reforzado	PR33+200	PR33+361	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	24/05/2021	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Misereña CD	6,36333	-75,70577	119	Concreto Reforzado	PR33+166	PR33+285	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	5	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente PR 33+830 CI	6,36322	-75,70846	105	Concreto Reforzado	PR33+075	PR33+180	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	19/07/2020	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente PR33+830 CI	6,35949	-75,70899	231	Concreto Reforzado	PR33+510	PR33+741	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	7	Antioquia	22/07/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La Potera CI	6,35672	-75,70845	143	Concreto Reforzado	PR34+285	PR34+428	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	6	Antioquia	20/10/2020	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Potera CD	6,35547	-75,70764	168	Concreto Reforzado	PR34+265	PR34+433	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente PR 35+240 CI	6,35029	-75,70894	206	Concreto Reforzado	PR35+049	PR35+255	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	6	Antioquia	31/07/2021	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente La Aldea - Retimo	6,34198	-75,70103	34	Concreto Reforzado	PR36+450	PR36+484	Puente Aura - Medellín	6204A	14,6	1	Antioquia	27/11/2019	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La Casaña CI	6,34087	-75,69892	54	Concreto Reforzado	PR36+750	PR36+804	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	2	Antioquia	22/02/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La Casaña CD	6,3407	-75,69812	76	Concreto Reforzado	PR36+762	PR36+838	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente PR37+360 CI	6,33986	-75,69513	71	Concreto Reforzado	PR37+180	PR37+261	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	2	Antioquia	18/11/2019	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La Nuez CI	6,33958	-75,69315	81	Concreto Reforzado	PR37+331	PR37+412	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Q. La Nuez CD	6.33979	-75.69415	104	Concreto Reforzado	PR37+290	PR37+394	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	29/10/2019	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La Cola CI	6.33899	-75.69171	66	Concreto Reforzado	PR37+522	PR37+588	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Cola CD	6.33907	-75.69224	84	Concreto Reforzado	PR37+540	PR37+624	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	7/10/2019	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La Volcana CD	6.33805	-75.69038	99	Concreto Reforzado	PR37+715	PR37+814	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	2	Antioquia	3/05/2020	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Volcana CI	6.33728	-75.68966	62	Concreto Reforzado	PR37+851	PR37+913	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente PR 38+430 CI	6.33524	-75.69377	95	Concreto Reforzado	PR38+330	PR38+425	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	21/03/2020	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente PR 39+910 CI	6.33083	-75.6993	90	Concreto Reforzado	PR38+860	PR38+950	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	3	Antioquia	8/05/2020	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Q. La Frisola CI	6.32598	-75.6893	155	Concreto Reforzado	PR39+700	PR39+855	Puente Aura - Medellín	6204A	10,3	5	Antioquia	8/05/2020	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
Puente Q. La Negra CD	6.32447	-75.68735	106	Concreto Reforzado	PR39+700	PR39+805	Puente Aura - Medellín	6204A	10,8	4	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Paso Real	6.51524	-75.81801	35	Concreto Reforzado	PR62+620	PR62+655	Santa Fe de Antioquia - Dabeiba	6203	9,95	3	Antioquia	Sin información	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
Puente Q. La Chierquina	6.59471	-75.85012	19	Concreto Reforzado	PR65+603	PR65+622	Santa Fe de Antioquia - Dabeiba	6203	10,8	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Nuevo	6.61185	-75.84937	21	Concreto Reforzado	PR91+470	PR91+491	Santa Fe de Antioquia - Dabeiba	6203	8,3	1	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Seco	6.6674	-75.88962	142	Concreto Reforzado	PR104+602	PR104+544	Santa Fe de Antioquia - Dabeiba	6203	12,6	3	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. La Amoladora	6.73374	-76.00175	20	Concreto Reforzado	PR108+182	PR108+202	Santa Fe de Antioquia - Dabeiba	6203	10,88	1	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. La Cuati	6.74617	-76.00799	312	Concreto Reforzado	PR6+268	PR6+580	Santa Fe de Antioquia - Medellín	6204	6,1	4	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Basura CD	6.27519	-75.63817	101	Concreto Reforzado	PR45+550	PR45+651	Puente Aura - Medellín	6204A	8,4	4	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. La Basura CI	6.27533	-75.6379	101	Concreto Reforzado	PR45+632	PR45+733	Puente Aura - Medellín	6204A	8,4	4	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. Arriayanes CD	6.27506	-75.63974	145	Concreto Reforzado	PR47+460	PR47+605	Puente Aura - Medellín	6204A	7,15	5	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. Arriayanes CI	6.27502	-75.63927	145	Concreto Reforzado	PR47+401	PR47+746	Puente Aura - Medellín	6204A	7,15	5	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. San Francisco CD	6.27712	-75.6431	45	Concreto Reforzado	PR47+907	PR47+952	Puente Aura - Medellín	6204A	8,4	2	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. San Francisco CI	6.27657	-75.6418	45	Concreto Reforzado	PR47+950	PR47+995	Puente Aura - Medellín	6204A	8,4	2	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Tenche CD	6.29114	-75.64993	31	Concreto Reforzado	PR48+110	PR48+141	Puente Aura - Medellín	6204A	8,4	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Tenche CI	6.29037	-75.64935	31	Concreto Reforzado	PR48+080	PR48+111	Puente Aura - Medellín	6204A	8,4	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Magallo	6.56456	-75.85288	25	Concreto Reforzado	PR47+150	PR47+175	Te de Amagá - Primavera	6003	9,18	1	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. Ampias 5	6.95689	-75.85314	31	Concreto Reforzado	PR6+435	PR6+466	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,09	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. El Higuerón	6.01662	-75.84629	26	Concreto Reforzado	PR7+410	PR7+436	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,13	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Ceiba	6.0371	-75.85908	35	Concreto Reforzado	PR9+020	PR9+055	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,72	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Campanas	6.0381	-75.85951	77	Concreto Reforzado	PR9+206	PR9+283	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,72	3	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. El Mango	6.04481	-75.86479	49	Concreto Reforzado	PR10+120	PR10+166	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,25	2	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente El Abejero	6.04857	-75.86626	80	Concreto Reforzado	PR10+785	PR10+865	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	8,82	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Corales	6.05744	-75.86664	36	Concreto Reforzado	PR11+630	PR11+666	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,08	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. El Cabildo	6.06694	-75.86148	51	Concreto Reforzado	PR12+600	PR12+651	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,15	2	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Puerto Viejo	6.07982	-75.86041	46	Concreto Reforzado	PR14+650	PR14+696	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,15	2	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. La Coma	6.10316	-75.85724	123	Concreto Reforzado	PR17+275	PR17+398	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,1	4	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Guasimal	6.11997	-75.85473	31	Concreto Reforzado	PR18+940	PR18+971	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,2	1	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. La Piñona	6.14614	-75.84761	128	Concreto Reforzado	PR22+740	PR22+868	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,7	4	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. El Monto	6.15903	-75.84518	36	Concreto Reforzado	PR24+364	PR24+400	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	8,5	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. El Miró	6.16726	-75.84366	30	Concreto Reforzado	PR25+205	PR25+235	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	8,1	1	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Q. Sabalélicas	6,19779	-75,8505	71	Concreto Reforzado	PR29+965	PR29+036	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,15	2	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. San Mateo	6,21713	-75,84694	158	Concreto Reforzado	PR31+250	PR31+408	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,1	5	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. Anplias II	6,22332	-75,85783	36	Concreto Reforzado	PR32+620	PR32+656	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,1	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Jiménez	6,22722	-75,85903	51	Concreto Reforzado	PR33+120	PR33+171	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,1	2	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. Anplias I	6,23399	-75,8607	36	Concreto Reforzado	PR34+280	PR34+316	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,15	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Purco	6,24827	-75,86643	117	Concreto Reforzado	PR36+024	PR36+141	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,1	4	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. El Torro	6,26648	-75,84458	37	Concreto Reforzado	PR39+250	PR39+287	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,2	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Niverengo	6,28302	-75,8378	128	Concreto Reforzado	PR41+430	PR41+558	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,15	4	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Palma	6,29901	-75,84762	62	Concreto Reforzado	PR43+789	PR43+851	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9	2	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. La Puña	6,31304	-75,84752	16	Concreto Reforzado	PR45+300	PR45+316	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,3	1	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. Piñarp	6,32332	-75,85119	41	Concreto Reforzado	PR46+700	PR46+741	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,15	2	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Leona	6,32783	-75,85858	21	Concreto Reforzado	PR47+830	PR47+851	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,1	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Novorón	6,33612	-75,85719	21	Concreto Reforzado	PR48+923	PR48+944	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,15	1	Antioquia	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Q. Higana	6,37295	-75,84775	151	Concreto Reforzado	PR54+028	PR54+179	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,15	5	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. La Nioga	6,39678	-75,83265	61	Concreto Reforzado	PR57+384	PR57+445	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,2	2	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. El Playón	6,40493	-75,83002	49	Concreto Reforzado	PR58+600	PR58+646	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,2	2	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. Cebofál	6,4177	-75,81992	21	Concreto Reforzado	PR61+630	PR61+651	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,04	1	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. Cañaveras	6,4437	-75,82696	21	Concreto Reforzado	PR64+036	PR64+057	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,15	1	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. La Usa	6,46433	-75,82705	31	Concreto Reforzado	PR66+440	PR66+471	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,15	1	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. La Juanes	6,47316	-75,8309	15	Concreto Reforzado	PR67+550	PR67+565	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,9	1	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Q. La Seca	6,48634	-75,83037	57	Concreto Reforzado	PR69+115	PR69+172	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	9,2	2	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Puente Río Toruaco	6,51867	-75,82136	300	Concreto Reforzado	PR72+840	PR73+140	Bolombolo - Santa Fe de Antioquia	25802	8	12	Antioquia	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE BOQUERON	0,897368°	-77,542753°	260	Concreto reforzado	18+890	19+150	RUMICHACA-PASTO	25	21,8	4	Nariño	30/1/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE TABLÓN ALTO	0,999613°	-77,487990°	243	Concreto reforzado, con vigas metálicas	36+537	36+790	RUMICHACA-PASTO	25	21,8	7	Nariño	29/07/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MACAL M.I	1,004415°	-77,491415°	214	Concreto reforzado	37+250	37+464	RUMICHACA-PASTO	25	11,4	3	Nariño	29/07/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MACAL M.D	1,004400°	-77,491294°	226	Concreto reforzado	37+247	37+473	RUMICHACA-PASTO	25	11,4	3	Nariño	29/07/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE PORVENIR	1,016454°	-77,487426°	225	Concreto reforzado	38+748	38+973	RUMICHACA-PASTO	25	21,8	3	Nariño	12/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE SAPUYES	1,023094°	-77,479991°	200	Concreto reforzado	41+720	41+920	RUMICHACA-PASTO	25	21,8	3	Nariño	12/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
GLORIETA ORTAL PEDREGAL	1,050420°	-77,451421°	30,5	Concreto reforzado	47+150	47+186	RUMICHACA-PASTO	25	10,42	2	Nariño	5/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
GLORIETA OCCID. PEDREGAL	1,050564°	-77,451688°	30,5	Concreto reforzado	47+120	47+156	RUMICHACA-PASTO	25	10,42	2	Nariño	5/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE GUÁTARA M.I.	1,055639°	-77,449611°	281	Concreto reforzado	47+800	48+081	RUMICHACA-PASTO	25	11,4	4	Nariño	5/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE GUÁTARA M.D.	1,056418°	-77,449537°	310	Concreto reforzado	47+784	48+094	RUMICHACA-PASTO	25	11,4	5	Nariño	5/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE LA MAGDALENA M.I.	1,069647°	-77,428306°	184	Concreto reforzado	51+841	52+025	RUMICHACA-PASTO	25	11,4	3	Nariño	5/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE LA MAGDALENA M.D.	1,069641°	-77,428232°	192	Concreto reforzado	51+837	52+021	RUMICHACA-PASTO	25	11,4	3	Nariño	5/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE EL TABLÓN DE OBRAJE	1,064928°	-77,418643°	35,4	Concreto reforzado	53+900	53+935	RUMICHACA-PASTO	25	9,8	1	Nariño	5/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE EL BOQUERÓN	0,897163°	-77,539168°	13,3	Concreto reforzado	19+248	19+261	RUMICHACA-PASTO	25	8,7	1	Nariño	INVIAS entrega a la concesionaria esta infraestructura mediante acta 27-045-2015, se desconoce fecha de construcción	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PUENTE LA HUMEADORA	0.948265°	-77.473904°	31	Concreto reforzado	30+560	30+591	RUMICHACA-PASTO	25	8,7	3	Nariño	NVIAS entrega a la concesionaria esta infraestructura mediante acta 27-Oct-2015, se desconoce fecha de construcción	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE PILCÚAN	1.022508°	-77.477634°	21,2	Concreto reforzado	39+980	40+001	RUMICHACA-PASTO	25	8,8	1	Nariño	NVIAS entrega a la concesionaria esta infraestructura mediante acta 27-Oct-2015, se desconoce fecha de construcción	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE GUAITARA	1.05917°	-77.448577°	63	Concreto reforzado	47+920	47+983	RUMICHACA-PASTO	25	12,1	2	Nariño	NVIAS entrega a la concesionaria esta infraestructura mediante acta 27-Oct-2015, se desconoce fecha de construcción	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE CATAMBUCO	1.161387°	-77.296554°	14	Concreto reforzado	77+630	77+641	RUMICHACA-PASTO	25	11	1	Nariño	NVIAS entrega a la concesionaria esta infraestructura mediante acta 27-Oct-2015, se desconoce fecha de construcción	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Puente San Mateo	8.01361	-75.2533	10,5	Concreto	K6+180	K6+190,5	Caucaasia - Planeta Rica	2513	7,3	1	Córdoba	16/03/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Quebrada san Mateo	8.05044	-75.33902	21,5	Concreto	K16+600	K16+621,5	Caucaasia - Planeta Rica	2513	7,4	2	Córdoba	16/03/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente San Jorge	8.0675	-75.35749	147	Concreto	K19+490	K19+637,	Caucaasia - Planeta Rica	2513	7,3	1	Córdoba	Sin información	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Pte. Quebrada los Zambitos	8.07874	-75.37004	11,5	Concreto	K21+380	K21+391,5	Caucaasia - Planeta Rica	2513	7,3	1	Córdoba	16/03/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Quebrada los Zambos	8.16738	-75.44316	27,4	Concreto	K34+200	K34+227,4	Caucaasia - Planeta Rica	2513	7,3	2	Córdoba	16/03/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Quebrada Carate	8.28507	-75.51081	27,8	Concreto	K49+350	K49+377,8	Caucaasia - Planeta Rica	2513	7,3	2	Córdoba	16/03/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Interseccion 2	8.41822	-75.57574	20	Concreto	K4+630	K4+650,	VARIANTE PLANETA RICA	25CRA	7,3	1	Córdoba	22/02/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Arroyo grande	8.73731	-75.71063	42	Concreto	K12+920	K12+962,	VARIANTE SAN CARLOS	74CR01	7,3	1	Córdoba	23/02/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Canal San Carlos	8.8011	-75.70556	42,8	Concreto	K20+160	K20+202,8	VARIANTE SAN CARLOS	74CR01	7,3	1	Córdoba	23/02/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Aguas Pietras	8.83166	-75.72206	49,2	Concreto	K24+480	K24+529,2	SAN CARLOS - CERETE	74CR01	7,3	4	Córdoba	3/02/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Interseccion 5	8.8878	-75.74881	45	Concreto	K31+440	K31+485,	SAN CARLOS - CERETE	74CR01	7,3	1	Córdoba	3/02/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Interseccion 6	8.88658	-75.76697	41,7	Concreto	K0+000,00	K0+041,70	VARIANTE CERETE	74CRA	7,3	1	Córdoba	15/04/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Caño Bugre	8.90228	-75.78544	45	Concreto	K2+790	K2+825,	VARIANTE CERETE	74CRA	7,3	3	Córdoba	15/04/2019	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Petaca 1	9.39144	-75.61683	36,5	Concreto	K12+234	K12+270,7	Variante a Coveñas	9004A	7,35	1	Sucre	26/01/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Petaca 2	9.39398	-75.61573	36,5	Concreto	K12+538	K12+574,2	Variante a Coveñas	9004A	7,35	1	Sucre	26/01/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte San Antonio	9.40787	-75.61444	36,5	Concreto	K14+085	K14+121,5	Variante a Coveñas	9004A	7,35	1	Sucre	26/01/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Arroyo Pechlín	8.90519	-75.80465	36,2	Concreto	K4+280	K4+316,2	Tolú - Pta Abajo - El Puertito	905CA	7,35	1	Sucre	6/01/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Arroyo grande	8.73731	-75.71063	31,4	Concreto	K13+800	K13+831,4	Tolú - Pta Abajo - El Puertito	905CA	7,35	1	Sucre	6/01/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Palenquillo	9.56864	-75.5307	31,3	Concreto	K14+770	K14+801,3	Tolú - Pta Abajo - El Puertito	905CA	7,35	1	Sucre	6/01/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Arroyo Cascajo	9.71063	-75.49352	41,5	Concreto	K100+960	K100+601,5	El puertito - San Onofre	9004	7,3	1	Sucre	19/05/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Arroyo el retiro	9.90621	-75.36711	27	Concreto	K27+755	K27+782,	San Onofre - Cruz del viso	9005	7,3	1	Bolívar	11/06/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Arroyo mataya	9.94955	-75.29995	40	Concreto	K36+580	K36+620,	San Onofre - Cruz del viso	9005	7,35	1	Bolívar	11/06/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte. Arroyo coral	9.95699	-75.28708	23,7	Concreto	K38+450	K38+473,7	San Onofre - Cruz del viso	9005	7,35	1	Bolívar	11/06/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
LA CAROLINA	8.47495	-75.61478	15,3	Concreto	K7+750	K7+765,3	Monteria-Planeta Rica	2310	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
NA	8.58822	-75.72735	8,2	Concreto	K26+636	K26+644,2	Monteria-Planeta Rica	2310	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
TREMENTINO	8.59111	-75.72915	17,3	Concreto	K26+929	K26+946,3	Monteria-Planeta Rica	2310	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
NA	8.58822	-75.72735	6,9	Concreto	K27+207	K27+213,9	Monteria-Planeta Rica	2310	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
TREMENTINO II	8.61738	-75.75242	17,7	Concreto	K30+807	K30+824,7	Monteria-Planeta Rica	2310	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
NA	8,9822	-75,2735	9,1	Concreto	K31+435	K31+444,1	Montería-Planeta Rica	2310	7,3	2	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
NA	8,9822	-75,2735	9,3	Concreto	K35+058	K35+067,3	Montería-Planeta Rica	2310	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
NA	8,9822	-75,2735	10,8	Concreto	K35+580	K35+590,8	Montería-Planeta Rica	2310	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
NA	8,9822	-75,2735	4,7	Concreto	K36+358	K36+362,7	Montería-Planeta Rica	2310	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
NA	8,9822	-75,2735	5	Concreto	K38+753	K38+758	Montería-Planeta Rica	2310	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
NA	8,9822	-75,2735	7,7	Concreto	K40+506	K40+507,7	Montería-Planeta Rica	2310	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
NA	8,9822	-75,2735	8	Concreto	K41+506	K41+514	Montería-Planeta Rica	2310	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PURGATORIO	8,7189	-75,8323	28	Concreto	K45+470	K45+498	Montería-Segunda Calzada El 15	2310	7,3	1	Córdoba	Sin información	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PURGATORIO	8,7189	-75,8323	9,1	Concreto	K45+440	K45+449,1	Montería-Planeta Rica	2310	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
LOS CORDOBAES	8,8743	-76,3479	33,6	Concreto	K7+580	K7+613,6	Puerto Rey (Arboletes)-Montería	7401	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
CANALETE	8,8658	-76,2454	42	Concreto	K19+015	K19+057	Puerto Rey (Arboletes)-Montería	7401	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
TREMENTINO II	8,6178	-75,7524	23,4	Concreto	K19+340	K19+363,4	Puerto Rey (Arboletes)-Montería	7401	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
LA CAÑA	8,8630	-76,2393	23,6	Concreto	K19+840	K19+863,6	Puerto Rey (Arboletes)-Montería	7401	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
QUEBRADA BECA	8,8435	-76,1305	8,2	Concreto	K31+960	K31+969,2	Puerto Rey (Arboletes)-Montería	7401	7,3	1	Córdoba	Sin información	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
CAÑO VIEJO	8,9571	-75,8628	25,6	Concreto	K24+610	K24+635,6	Santa Lucía - San Pelayo	21CR04	7,3	1	Córdoba	Sin información	2 - Algn daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseña	CON COBERTURA
Puente Juncal (Río Magdalena)	2,80150256	-75,32279752	512,8	Concreto	2775	3287,8	Juncal - Neiva	Ruta 45H,06	10,1	3	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente La Luzia	2,83746627	-75,33084824	25	Concreto	5840	5865	Juncal - Neiva	Ruta 43H,02-1	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Sardinata	2,85003072	-75,33547685	35	Concreto	4344	4379	Juncal - Neiva	Ruta 43H,02-1	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Canal Asojuncal	2,850806316	-75,3394631	15	Concreto	4263	4278	Juncal - Neiva	Ruta 43H,02-1	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Gallinaza	2,879075312	-75,3414349	25	Concreto	1037	1062	Juncal - Neiva	Ruta 43H,02-1	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Francisco Paula Santander (Artigao Medio)	2,942385223	-75,3093894	160	Concreto	18100	18260	Juncal - Neiva	Ruta 43H,02	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Cusande	2,94599604	-75,31209438	45	Concreto	18565	18610	Juncal - Neiva	Ruta 43H,02	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Francisco Paula Santander (MtoC)	2,94779091	-75,30781201	160	Concreto	5	165	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	3	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Paso Elevado Neiva	2,94909893	-75,31182938	41	Concreto	500	541	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	2	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente La Mona	2,963015394	-75,31165928	25	Concreto	2025	2050	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guadalupe	2,967979836	-75,31016783	35	Concreto	2610	2645	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Carbones	2,98464638	-75,3098487	35	Concreto	4749	4784	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Busiraco	3,007013244	-75,30609266	30	Concreto	7035	7065	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente La Mona	2,982997753	-75,31129735	12,92	Concreto	2025	2037,92	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guadalupe	2,968075421	-75,30987762	10	Concreto	2610	2620	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Carbones	2,986688681	-75,309453	16,8	Concreto	4769	4785,8	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	2	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Busiraco	3,007129608	-75,30819395	16,2	Concreto	7042	7058,2	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	2	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Dindal	3,142780946	-75,2804868	30	Concreto	22698	22728	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Baché	3,169117771	-75,27670239	85	Concreto	25660	25745	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Amrosa	3,18114414	-75,27176527	35	Concreto	27146	27181	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Paso Elevado Alpe	3,22014743	-75,24639403	57	Concreto	32400	32457	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	2	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Dindal	3,142839521	-75,28035091	24,2	Concreto	22701	22725,2	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	1	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Baché	3,169112924	-75,27656177	82	Concreto	25660	25742	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	2	Huila	10/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUZES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Arenosa	3,18122504	-75,27185026	34	Concreto	27146	27180	Neiva - Alpe	Ruta 4506	10,1	1	Hula	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Alpe	3,26293278	-75,25085728	63,7	Concreto	37600	37723,7	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	2	Hula	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Bambuca	3,274280657	-75,25144577	33,8	Concreto	38910	38943,8	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	2	Hula	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Agua Fria	3,370642153	-75,20612558	10,2	Concreto	51765	51775,2	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Hula - Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Pala	3,408139559	-75,20032311	103,5	Concreto	56130	56233,5	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	3	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Chorro	3,416097567	-75,19668838	12,3	Concreto	57250	57262,3	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Nataroco	3,418007486	-75,19457046	12,3	Concreto	57495	57507,3	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Piedra	3,422829855	-75,18741152	12,3	Concreto	58462	58494,3	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Balillas	3,434885133	-75,17748418	41,6	Concreto	60222	60263,6	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Abacia	3,443373761	-75,17109476	10	Concreto	61395	61405	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Zarcudo	3,455370891	-75,16161	25,6	Concreto	63090	63115,6	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Yaco	3,466467517	-75,1519507	34,2	Concreto	64725	64759,2	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guagarquito	3,501800899	-75,13981453	44,7	Concreto	69265	69309,7	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	3	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Pataca	3,515475661	-75,1306037	11,2	Concreto	71090	71101,2	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Galadón	3,528528912	-75,12693816	11,8	Concreto	73020	73031,8	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Monos	3,547951937	-75,12574549	11,3	Concreto	74810	74821,3	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guaduales	3,549765748	-75,12576887	16,2	Concreto	75010	75026,2	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guasimal	3,56302173	-75,12500126	10,4	Concreto	76722	76732,4	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guayabal	3,574405683	-75,1261399	10,4	Concreto	77740	77750,4	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Las Vegas	3,57702794	-75,12617961	13,3	Concreto	78840	78953,3	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Alviadero	3,57770176	-75,12618887	44,5	Concreto	78100	78144,5	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	8	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Anchoque	3,585548753	-75,12349858	56	Concreto	79150	79206	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Naranjo	3,592525162	-75,11388423	30,1	Concreto	80500	80530,1	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	2	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Naranjo	3,619607557	-75,10997497	21	Concreto	83945	83966	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente San Miguel	3,623423033	-75,10160798	21,5	Concreto	84290	84311,5	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Caspeña	3,634207664	-75,09489132	21	Concreto	85797	85818	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Baboca	3,652731031	-75,08921417	16	Concreto	87948	87964	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Balocacho	3,656760645	-75,08865302	11,5	Concreto	88395	88406,5	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guagarco	3,663977866	-75,08764689	34	Concreto	89200	89234	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	2	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guagarquito	3,669923023	-75,08681559	11,7	Concreto	89860	89871,7	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Chel	3,711707823	-75,08097351	12,5	Concreto	94540	94552,5	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Itazo	3,731803298	-75,07815228	62,5	Concreto	96780	96842,5	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	2	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Zaragoza	3,759188669	-75,07428978	15,4	Concreto	99860	99875,4	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente La Pola	3,783252031	-75,07089486	13,2	Concreto	102530	102543,2	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Chenche	3,814055226	-75,06599636	47,4	Concreto	106020	106067,4	Alpe - Saldaña	Ruta 4506	10,1	3	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Pontón Cerca A Castilla	3,825992879	-75,06271357	7,5	Concreto	812	819,5	Alpe - Saldaña	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Pontón K110	3,848326897	-75,0565216	7,2	Concreto	3389,58	3396,78	Alpe - Saldaña	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Coyaima	3,8611002265	-75,05116199	17	Concreto	4893	4910	Alpe - Saldaña	Ruta 4507	10,1	2	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Kilometro 5	3,864705266	-75,04971159	10	Concreto	5345	5355	Aipe - Saldaña	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Q. La Concordia	3,873237018	-75,04644787	17,62	Concreto	6335,19	6352,81	Aipe - Saldaña	Ruta 4507	10,1	3	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Pontón Entrada Saldaña	3,883991951	-75,04231188	7	Concreto	7600	7607	Aipe - Saldaña	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Ponto Antiguo Tren	3,920279358	-75,02275475	19,25	Concreto	12420	12439,25	Aipe - Saldaña	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Ospina Pérez	3,922151849	-75,02102812	120,5	Concreto	12720	12840,5	Aipe - Saldaña	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Saldaña	3,934079426	-75,01869332	41	Concreto	14170	14211	Aipe - Saldaña	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente La Arenosa	3,939892249	-75,01865357	35,7	Concreto	14510	14545,7	Aipe - Saldaña	Ruta 4507	10,1	2	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Laurel	3,955489279	-75,00425212	35	Concreto	17212	17247	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Chicon	3,968627318	-74,99813088	35	Concreto	18869	18904	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guamal	3,978119498	-74,99310175	35	Concreto	20064	20099	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Mata De Guabaa	3,981993381	-74,99109957	35	Concreto	20545	20580	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Lindal	4,00265357	-74,98019712	25	Concreto	23140	23165	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CARACOLI II	K 190+535	K 190+550		Concreto							Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Caracol	4,011690888	-74,97517114	30	Concreto	154	184	Saldaña - Espinal	Ruta 45TLA	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersección Variante Guamo Sur	4,012168978	-74,97416983	41,51	Concreto	280	321,51	Saldaña - Espinal	Ruta 45TLA	10,1	2	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Lemaya	4,013395779	-74,96331072	25	Concreto	1797	1822	Saldaña - Espinal	Ruta 45TLA	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Laguna	4,02368726	-74,95955478	25	Concreto	3510	3535	Saldaña - Espinal	Ruta 45TLA	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Usogamo	4,026339909	-74,95160552	10,8	Concreto	3752	3802,8	Saldaña - Espinal	Ruta 45TLA	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Paso elevado Rinón Santo	4,028471793	-74,95282228	42,28	Concreto	4010	4052,28	Saldaña - Espinal	Ruta 45TLA	10,1	2	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Luisa	4,032267953	-74,95524235	71,51	Concreto	4465	4536,51	Saldaña - Espinal	Ruta 45TLA	10,1	2	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Laurel	3,95557932	-75,00440586	11,8	Concreto	17210	17221,8	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Chicon	3,968693148	-74,99820594	20	Concreto	18880	18900	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guamal	3,978263886	-74,99322858	14	Concreto	20095	20109	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Mata De Guabaa	3,982060035	-74,99125931	12	Concreto	20568	20580	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Lindal	4,002657899	-74,98043382	23,5	Concreto	23168	23191,5	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Caracol	4,011708476	-74,97327863	31	Concreto	165	195	Saldaña - Espinal	Ruta 45TLA	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Lemaya	4,015535901	-74,96339088	13,8	Concreto	1775	1788,8	Saldaña - Espinal	Ruta 45TLA	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Laguna	4,02359262	-74,96112336	16,7	Concreto	3470	3486,7	Saldaña - Espinal	Ruta 45TLA	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Usogamo	4,02889416	-74,95195787	7,8	Concreto	3860	3867,8	Saldaña - Espinal	Ruta 45TLA	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Luisa	4,03223121	-74,9536917	70	Concreto	4470	4540	Saldaña - Espinal	Ruta 45TLA	10,1	2	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Limones	4,042449338	-74,96070371	25,7	Concreto	38990	39015,7	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guardajeas	4,06974476	-74,9392718	25,7	Concreto	32890	32915,7	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Serrazuela	4,084364565	-74,92774208	30,7	Concreto	34934	34964,7	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Chipuelos	4,089970988	-74,92563592	20,7	Concreto	35518	35538,7	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Eneal	4,114372827	-74,91602278	35,7	Concreto	38504	38539,7	Saldaña - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersección Paso elevado Espinal sur 2	4,12969877	-74,90699578	73	Concreto	40494	40567	Variante Espinal	Ruta 45TLB	10,1	2	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersección Paso elevado Espinal sur 1	4,131956498	-74,90750789	47,11	Concreto	40670	40717,11	Variante Espinal	Ruta 45TLB	10,1	2	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CANAL TESORO	K 166+843	K 166+877		Concreto							Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PUENTE CANAL IZQUIERDO 3	4.1467843	-74.91184793	28.4	Concreto	1658	1686.4	Variante Espinal	Ruta 45TLB	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CANAL IZQUIERDO 2	4.153026134	-74.91486606	25	Concreto	2558	2583	Variante Espinal	Ruta 45TLB	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CHICORAL	K 171+400	K 171+406		Concreto							Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Quebrada Espinal	4.158466174	-74.91735704	20,7	Concreto	3240	3260,7	Variante Espinal	Ruta 45TLB	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Glorieta sur Sena cabzada derecha	4.164421402	-74.9176787	30,7	Concreto	33000	33030,7	Variante Espinal	Ruta 4004	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Glorieta norte Sena cabzada izquierda	4.165011463	-74.91841887	30,7	Concreto	33000	33030,7	Variante Espinal	Ruta 4004	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Limones	4.042318946	-74.96081264	8	Concreto	29000	29008	Saldafia - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guardaléjua	4.06962993	-74.93919806	13,05	Concreto	32887	32900,05	Saldafia - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Serrucuela	4.084309417	-74.92763092	11,8	Concreto	34935	34948,8	Saldafia - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Chiquelco	4.088656693	-74.92549275	5,7	Concreto	35503	35508,7	Saldafia - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Ensal	4.114398731	-74.91617063	22,15	Concreto	38506	38528,15	Saldafia - Espinal	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Quebrada Espinal	4.158502227	-74.91723006	16	Concreto	3235	3251	Variante Espinal	Ruta 45TLB	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Guayabal	4.16897174	-74.8820061	25	Concreto	2312	2337	Par Vial	Ruta 45TL10	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente El Tesoro	4.172394896	-74.87975546	15,25	Concreto	1795	1810,25	Par Vial	Ruta 45TL10	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Montalvo	4.177120401	-74.87564601	35	Concreto	1100	1135	Par Vial	Ruta 45TL10	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Santa Ana	4.230206158	-74.84132008	35	Concreto	53390	53425	Espinal - Flandes	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Santa Ana	4.2303088	-74.841417	32	Concreto	53390	53425	Espinal - Flandes	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente San Rafael	4.254926	-74.82859	36	Concreto	N/A	N/A	Espinal - Flandes	Ruta 4507	10,1	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 0 (Calzada en Voladizo)	6.75205	-76.02469	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 1	6.75683	-76.02974	36	Concreto	K0+270,00	K0+306,00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 2	6.78365	-76.05803	120	Concreto	K0+965,00	K1+085,00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 3	6.78367	-76.05936	60,07	Concreto	K5+810,00	K5+870,07	Autopista al Mar 2	6203	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 6A (Calzada en Voladizo)	6.78405	-76.06305	55	Concreto	K5+965,00	K5+020,00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 6B (Calzada en Voladizo)	6.78405	-76.06305	66,15	Concreto	K5+200,00	K5+266,00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 6C (Calzada en Voladizo)	6.78409	-76.06335	86,15	Concreto	K5+309,00	K5+396,00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 3A (Calzada en Voladizo)	6.80922	-76.08855	144,87	Concreto	K6+456,00	K6+604,00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	6	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 3B (Calzada en Voladizo)	6.80994	-76.09022	112,4	Concreto	K10+622,00	K10+734,40	Autopista al Mar 2	6203	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 5	6.81235	-76.09298	40,1	Concreto	K10+849,99	K10+890,10	Autopista al Mar 2	6203	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 7 (Calzada en Voladizo)	6.82644	-76.10195	N/A	Concreto	K13+211,00	K13+249,85	Autopista al Mar 2	6203	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 8 (Calzada en Voladizo)	6.83844	-76.11934	N/A	Concreto	K15+758,00	K15+778,35	Autopista al Mar 2	6203	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 9 (Calzada en Voladizo)	6.83844	-76.11934	N/A	Concreto	K15+799,00	K15+829,11	Autopista al Mar 2	6203	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 7A	6.83878	-76.12045	N/A	Concreto	K15+920,00	K15+956,72	Autopista al Mar 2	6203	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 9	6.85165	-76.12118	N/A	Concreto	K17+321,00	K17+492,00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 10	6.83878	-76.12045	N/A	Concreto	K18+235,00	K18+306,00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 11	6.85695	-76.12894	N/A	Concreto	K18+463,00	K18+543,00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 12	6.8585	-76.13265	N/A	Concreto	K18+886,00	K19+016,00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 13A	6.86608	-76.13567	N/A	Concreto	K19+263,00	K19+344,00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 14A	6.87768	-76.15306	N/A	Concreto	K22+264,00	K22+368,00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 15	6.8809	-76.15479	N/A	Concreto	K22+701.00	K22+797.00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 16	6.89162	-76.1689	N/A	Concreto	K24+585.00	K24+740.00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 17	6.89787	-76.17422	N/A	Concreto	K25+459.00	K25+750.00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	4	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 18	6.90024	-76.17933	N/A	Concreto	K26+200.00	K26+301.00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 19	6.89972	-76.18295	N/A	Concreto	K26+613.00	K26+703.00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 20	6.89934	-76.18535	N/A	Concreto	K26+881.00	K26+971.00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 21	6.89923	-76.1875	N/A	Concreto	K27+138.00	K27+203.00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 22	6.90084	-76.1915	N/A	Concreto	K27+698.00	K27+698.00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 23	6.9079	-76.2118	N/A	Concreto	K30+080.00	K30+104.00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF1 (RN6203) - Puente 24	6.90798	-76.21294	N/A	Concreto	K30+177.00	K30+207.00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 1 RN (Por Definir)	6.90766	-76.21502	N/A	Concreto	K30+435.00	K30+454.00	Autopista al Mar 2	6203	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 2 RN (Por Definir)	6.916313172	-76.22360127	N/A	Concreto	Pr 15+365	Pr 15+377	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 3 RN (Por Definir)	6.922811063	-76.23077414	N/A	Concreto	Pr 14+236	Pr 14+470	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 4 RN (Por Definir)	6.940033842	-76.24278709	N/A	Concreto	Pr 12+013	Pr 12+034	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 5 RN (Por Definir)	6.945521316	-76.2436064	N/A	Concreto	Pr 11+262	Pr 11+425	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 6 RN (Por Definir)	6.952056923	-76.24291875	N/A	Concreto	Pr 10+630	Pr 10+681	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 7 RN (Por Definir)	6.9581335	-76.23916258	N/A	Concreto	Pr 9+823	Pr 9+875	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 8 RN (Por Definir)	6.959640122	-76.23788602	N/A	Concreto	Pr 9+514	Pr 9+656	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 9 RN (Por Definir)	6.963058269	-76.2365171	N/A	Concreto	Pr 9+155	Pr 9+258	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 10 RN (Por Definir)	6.965308963	-76.2363255	N/A	Concreto	Pr 8+923	Pr 8+1003	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 11 RN (Por Definir)	6.968830962	-76.23884127	N/A	Concreto	Pr 8+436	Pr 8+517	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 12 RN (Por Definir)	6.977366472	-76.2482032	N/A	Concreto	Pr 6+874	Pr 6+923	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 13 RN (Por Definir)	6.982157254	-76.25060523	N/A	Concreto	Pr 6+137	Pr 6+296	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 14 RN (Por Definir)	6.980996657	-76.25140072	N/A	Concreto	Pr 5+311	Pr 5+352	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 15 RN (Por Definir)	7.006871874	-76.26816506	N/A	Concreto	Pr 2+468	Pr 2+508	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 16 RN (Por Definir)	7.009799139	-76.26327739	N/A	Concreto	Pr 0+580	Pr 0+647	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 17 RN (Por Definir)	7.019835392	-76.26519057	N/A	Concreto	Pr 0+357	Pr 0+408	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 1 Q. el pitao - RN6203	7.011742025	-76.26884144	N/A	Concreto	Pr 0+040	Pr 0+024	Autopista al Mar 2	Por definir	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE No. 2 Q. el pitao - RN6203	KM01+649	KM01+662	N/A	Concreto	Pr 1+670	Pr 1+675	Autopista al Mar 2	RN 6203	9,8	1	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE No. 3 Q. el pitao - RN6203	KM02+939	KM02+968	N/A	Concreto	Pr 2+951	Pr 2+969	Autopista al Mar 2	RN 6203	9,8	1	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE No. 4 Q. murado - RN6203	KM 09+548	KM 09+579	N/A	Concreto	Pr 9+549	Pr 9+570	Autopista al Mar 2	RN 6203	9,8	1	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE No. 5 Q. no vesdo - RN6203	KM 20+600	KM 20 + 617	N/A	Concreto	Pr 20+605	Pr 20+615	Autopista al Mar 2	RN 6203	9,8	1	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE No. 6 Cerrazón 2 - RN6202	KM20+922	KM20+952	N/A	Concreto	Pr 20+923	Pr 20+950	Autopista al Mar 2	RN 6202	9,8	1	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE No. 7 Cerrazón 1 - RN6202	KM 109+322	KM109+336	N/A	Concreto	Pr 109+324	Pr 109+334	Autopista al Mar 2	RN 6202	9,8	1	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE No. 8 Puente Blanco - RN6202	KM 108+983	KM 108+1004	N/A	Concreto	Pr 10+8105	Pr 108+145	Autopista al Mar 2	RN 6202	9,8	1	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE No. 1A	KM 108+111	KM 108+194	N/A	Concreto	Pr 108+940	Pr 108+948	Autopista al Mar 2	RN 6202	9,8	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 1	7.015128	76.303667	N/A	Concreto	Pr 106+727	Pr 106+807	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 2A	7.014372	76.297636	N/A	Concreto	Pr 106+092	Pr 106+132	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PUENTE No. 3	7.02035	-76.322585	N/A	Concreto	Py 103+488	Py 103+548	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 4	7.02223	-76.327299	N/A	Concreto	Py 102+903	Py 102+918	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 5	7.022795	-76.328545	N/A	Concreto	PR 102+730	Py 102+767	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 6	7.024741	-76.334957	N/A	Concreto	Py 101+875	Py 101+900	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 7	7.027893	-76.340888	N/A	Concreto	Py 101+067	Py 101+127	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 8	7.022852	-76.365548	N/A	Concreto	Py 97+222	Py 97+101	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 9	7.023552	-76.373344	N/A	Concreto	Py 96+241	Py 96+312	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 9A	7.044855	-76.410851	N/A	Concreto	Py 91+011	Py 91+040	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 10	7.045204	-76.413406	N/A	Concreto	Py 90+721	Py 90+762	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 11	7.087911	-76.415262	N/A	Concreto	Py 83+246	Py 83+271	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 12	7.089139	-76.41276	N/A	Concreto	Py 82+802	Py 82+841	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 13	7.090224	-76.41058	N/A	Concreto	Py 82+802	Py 82+841	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 13A	7.144183	-76.41131	N/A	Concreto	Py 75+121	Py 75+404	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 14	7.144183	-76.41131	N/A	Concreto	Py 74+338	Py 74+378	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 15	7.150013	-76.409045	N/A	Concreto	Py 73+068	Py 74+086	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 16	7.212306	-76.42687	N/A	Concreto	Py 62+337	Py 62+448	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE No. 17	7.213956	-76.428529	N/A	Concreto	Py 61+800	Py 62+188	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UF4-PR58+870	7.237085	-76.435388	N/A	Concreto	Py 0+000	Py 0+380	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UF4-PR59+070	PR58+870	PR58+870	N/A	Concreto	Py 58+201	Py 58+209	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UF4-PR73+970	PR59+070	PR59+070	N/A	Concreto	Py 58+911	Py 59+049	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UF4-1R-K38+475	PR73+970	PR73+970	N/A	Concreto	Py 59+056	Py 59+086	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UF4-2R-K36+597	KM 39+475	KM 39+475	N/A	Concreto	Py 93+212	Py 93+233	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UF4-PK30+410	KM 36+597	KM 36+597	N/A	Concreto	Py 84+112	Py 94+122	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UF4-3R-K26+554	KM30+410	KM30+410	N/A	Concreto	Py 105+492	Py 105+500	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UF4-PK2+922	KM 26+554	KM 26+554	N/A	Concreto	Py 1+318	Py 1+349	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UF4-4R-K20+800	KM22+922	KM22+922	N/A	Concreto	Py 90+413	Py 90+429	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UF4-5R-K20+002	KM 20+800	KM 20+800	N/A	Concreto	Py 85+462	Py 85+476	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UF4-6R-K13+028	KM 20+002	KM 20+002	N/A	Concreto	Py 85+258	Py 85+266	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UF4-7R-K12+129	KM 13+028	KM 13+028	N/A	Concreto	Py 79+395	Py 79+426	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE UF4-8R-K1+524	KM 12+129	KM 12+129	N/A	Concreto	Py 67+700	Py 67+731	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
UFS (RN6202) Puente 1 - Guapacito K43+900	KM 01+524	KM 01+524	N/A	Concreto	Py 64+792	Py 64+829	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS (RN6202) Puente 2 - NNS K43+190	7.567760524	-76.61830688	N/A	Concreto	Py14+116	Py14+125	Autopista al Mar 2	RN 6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS (RN6202) Puente 3 - R. Guapa	7.56191	-76.61552	N/A	Concreto	Py13+376	Py13+387	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS (RN6202) Puente 4 - NN4	7.55797	-76.61515	N/A	Concreto	Py14+527	Py14+595	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS (RN6202) Puente 5 - NN3	7.52749	-76.6008	N/A	Concreto	Py18+369	Py18+378	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
UFS (RN6202) Puente 6 - R. Jurado	7.5179	-76.59402	N/A	Concreto	Py19+074	Py19+083	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS (RN6202) Puente 7 - Cachamas	7.48966	-76.57707	N/A	Concreto	Py22+074	Py22+707	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UFS (RN6202) Puente 8 - La Fortuna	7.49151	-76.56377	N/A	Concreto	Py24+321	Py24+333	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 9 - Bascarembó	7.48427	-76.55439	N/A	Concreto	P125+670	P125+741	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 10 - R. Chado	7.47294	-76.55045	N/A	Concreto	P126+821	P126+848	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 11 - Caño seco	7.4557	-76.54861	N/A	Concreto	P128+085	P128+794	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 12 - R. Ploroso	7.43467	-76.53874	N/A	Concreto	P131+488	P131+511	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 13 - Q. los Platos	7.42052	-76.53327	N/A	Concreto	P133+150	P133+225	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 14 - Sabaleta	7.40478	-76.53125	N/A	Concreto	P135+025	P135+038	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 15 - NN1	7.39197	-76.5288	N/A	Concreto	P137+021	P137+034	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 16 - Venanzuz	7.37695	-76.51574	N/A	Concreto	P138+657	P138+666	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 17 - R. Viberbaga	7.36181	-76.48861	N/A	Concreto	P141+246	P141+257	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 18 - Cauchena	7.35445	-76.48956	N/A	Concreto	P142+575	P142+648	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 19 - Pantano de Vargas	7.34228	-76.49053	N/A	Concreto	P144+122	P144+138	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 20 - El Avispero	7.32209	-76.48785	N/A	Concreto	P146+339	P146+350	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 21 - R. Surambay 1	7.31002	-76.48808	N/A	Concreto	P147+813	P147+829	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 22 - R. Surambay 2	7.30645	-76.48532	N/A	Concreto	P148+243	P148+369	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 23 - R. Barrigamo	7.30266	-76.48528	N/A	Concreto	P148+640	P148+656	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 24 - Q. BARLUAMO	7.29433	-76.45761	N/A	Concreto	PR48+603	PR48+630	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 25 - Cañaduzales	7.29348	-76.45579	N/A	Concreto	P152+092	P152+108	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 26 - Q. Longanillo	7.29067	-76.45429	N/A	Concreto	P152+656	P152+705	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
UF5 (RN6202) Puente 27 - Q. Longari	7.27345	-76.44575	N/A	Concreto	P154+820	P154+832	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Guadalupe	7.26639	-76.44536	N/A	Concreto	P155+690	P155+717	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Sinal	8.0665	-76.65841	N/A	Concreto	P18+916	P18+962	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Asteroel 1	8.04493	-76.65233	N/A	Concreto	P11+308	P11+314	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Costeña	8.03755	-76.65013	N/A	Concreto	P12+161	P12+169	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Camúbo	8.03	-76.64786	N/A	Concreto	P13+030	P13+042	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Arcua	7.9908	-76.63039	N/A	Concreto	P17+585	P17+648	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Río Grande	7.9895	-76.62719	N/A	Concreto	P21+246	P21+261	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Vidagas	7.92821	-76.62099	N/A	Concreto	P24+729	P24+781	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Bajo Del Oso	7.90721	-76.62571	N/A	Concreto	P27+098	P27+110	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente La Chivita	7.90273	-76.62697	N/A	Concreto	P27+620	P27+634	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Río Apartadó	7.88482	-76.62292	N/A	Concreto	P28+529	P28+554	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Churiso	7.88445	-76.63207	N/A	Concreto	P29+767	P29+828	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Zungo	7.847	-76.64235	N/A	Concreto	P34+014	P34+038	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Vijigal	7.8248	-76.6426	N/A	Concreto	P36+533	P36+512	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente La Brigada	7.79411	-76.65264	N/A	Concreto	P40+022	P40+048	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Río Carepa	7.77373	-76.65684	N/A	Concreto	P42+280	P42+289	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente La 46	7.76479	-76.65792	N/A	Concreto	P43+349	P43+409	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	3	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Buenavista	7.73946	-76.66367	N/A	Concreto	P46+152	P46+158	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Los Platos	7.71238	-76.6697	N/A	Concreto	P49+219	P49+227	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
UF6 (RN6201) Puente Jaana Pio	7.69001	-76.67473	N/A	Concreto	P151-770	P151-785	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente Brandy Lopez/Variante Turbo El Dos - El Tres	7.67895	-76.67993	N/A	Concreto	P153-009	P153-033	Autopista al Mar 2	RN6201	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente Curúao - Variante Curúao	8.12644	-76.68403	N/A	Concreto	P11-028	P11-053	Autopista al Mar 2	Variante Turbo El Dos - El Tres	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente Bajo El Ciso - Variante Apartado	7.98846	-76.64925	N/A	Concreto	P12-965	P12-1049	Autopista al Mar 2	Variante Curúao	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente La Chinita - Variante Apartado	7.90629	-76.63769	N/A	Concreto	P11-909	P11-767	Autopista al Mar 2	Variante Apartado	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente Apartado - Variante Apartado	7.90481	-76.63894	N/A	Concreto	P12+119	P12+139	Autopista al Mar 2	Variante Apartado	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente Zungo - Variante El Reposo	7.8963	-76.64732	N/A	Concreto	P13+470	P13+507	Autopista al Mar 2	Variante Apartado	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente Vigalant - Variante El Reposo	7.82772	-76.65481	N/A	Concreto	P11+038	P11+069	Autopista al Mar 2	Variante Reposo	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente Aeropuerto - Variante El Reposo	7.79269	-76.66311	N/A	Concreto	P15-085	P15-096	Autopista al Mar 2	Variante Reposo	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente Carepa - Variante Carepa	7.79201	-76.66318	N/A	Concreto	P15+129	P15+141	Autopista al Mar 2	Variante Reposo	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente El Guadalupe - Doble calzada C.T.S (El Tres - G.N.Curúao)	7.76591	-76.66302	N/A	Concreto	P10+907	P10+871	Autopista al Mar 2	Variante Carepa	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente Aicua - Doble calzada C.T.S (G.S. Curúao - G.N. Apartado)	8.06604	-76.6585	N/A	Concreto	P18-944	P18-950	Autopista al Mar 2	Doble calzada C.T.S (El Tres - G.N.Curúao)	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente Rio Grande - Doble calzada C.T.S (G.S. Curúao - G.N. Apartado)	7.9459	-76.6236	N/A	Concreto	P121+244	P121+263	Autopista al Mar 2	Doble calzada C.T.S (G.S. Curúao - G.N. Apartado)	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente Chundó - Doble calzada C.T.S (G.S. Apartado - G.N. Reposo)	7.91483	-76.62567	N/A	Concreto	P124+734	P124+767	Autopista al Mar 2	Doble calzada C.T.S (G.S. Curúao - G.N. Apartado)	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente Los Patos - Doble calzada C.T.S (G.S. Carepa - Chigorodó)	7.84699	-76.64251	N/A	Concreto	P134+016	P134+040	Autopista al Mar 2	Doble calzada C.T.S (G.S. Apartado - G.N. Reposo)	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (Variante) Puente Jaana Pio - Doble calzada C.T.S (G.S. Carepa - Chigorodó)	7.69004	-76.67493	N/A	Concreto	P151+757	P151+781	Autopista al Mar 2	Doble calzada C.T.S (G.S. Carepa - Chigorodó)	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6202) Puente Rio Chigorodó	7.67893	-76.67723	N/A	Concreto	P153+015	P153+037	Autopista al Mar 2	Doble calzada C.T.S (G.S. Carepa - Chigorodó)	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
UF6 (RN6202) Puente Mi Vaquilla/El Venado	7.67205	-76.68062	N/A	Concreto	P10+984	P10+140	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	2	Antioquia	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
UF6 (RN6202) Puente El Guineo	7.62426	-76.65244	N/A	Concreto	P16+224	P16+239	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
UF6 (RN6202) Puente Ejigto	7.61106	-76.64538	N/A	Concreto	P17+888	P17+901	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6202) Puente Las Guaduas	7.69846	-76.63867	N/A	Concreto	P19+448	P19+462	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (RN6202) Puente Amaporia	7.69633	-76.63752	N/A	Concreto	P19+720	P19+727	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (001) - Puente Bobal	7.68717	-76.63258	N/A	Concreto	P110+774	P110+758	Autopista al Mar 2	RN6202	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
UF6 (001) - Puente Caman Viejo	8.4159	-76.75783	N/A	Concreto	P141+111	P141+163	Autopista al Mar 2	RN6001	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
UF6 (001) - Puente Caman Nuevo	8.34835	-76.73977	N/A	Concreto	P133+300	P133+343	Autopista al Mar 2	RN6001	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (001) - Puente Punta Piedra	8.26501	-76.75704	N/A	Concreto	P124+637	P124+683	Autopista al Mar 2	RN6001	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
UF6 (001) - Puente Cope	8.18623	-76.74104	N/A	Concreto	P114+1034	P114+1051	Autopista al Mar 2	RN6001	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (001) - Puente Piedrecita	8.16389	-76.72884	N/A	Concreto	P112+270	P112+293	Autopista al Mar 2	RN6001	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
UF6 (001) - Puente Turbo	8.13181	-76.70687	N/A	Concreto	P17+971	P17+999	Autopista al Mar 2	RN6001	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
(001) - Puente Cristo	8.12636	-76.69375	N/A	Concreto	P16+430	P16+476	Autopista al Mar 2	RN6001	7,3	1	Antioquia	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersección Tocancipa	4.95282	-73.938867	41	concreto	PR0+ 0300	PR0+ 0340	VARIANTE TOCANCIPA	SSCNC	12,6	2	Cundinamarca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intersección Sopo CD	4.95601	-73.920513	12,05	concreto	PR2+0400	PR2+0412	VARIANTE TOCANCIPA	SSCNC	10,9	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersección Sopo CI	4.956166	-73.920492	12,05	concreto	PR2+0400	PR2+0412	VARIANTE TOCANCIPA	SSCNC	10,9	1	Cundinamarca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Embalse de Tomine CD	5.055176	-73.802947	16,1	concreto	PR41+0880	PR41+0892	BOGOTÁ - TUNJA	5501	10,25	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Embalse de Tomine CI	5.055306	-73.803039	28,04	concreto	PR41+0880	PR41+0708	BOGOTÁ - TUNJA	5501	10,6	1	Cundinamarca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intersección Sesquié	5.055711	-73.797565	42,41	concreto	PR42+0260	PR42+0300	BOGOTÁ - TUNJA	5501	12,6	2	Cundinamarca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Embalse del Siaga CD	5.08325	-73.726226	110	metálico	PR51+0456	PR51+0566	BOGOTÁ - TUNJA	5501	11,8	1	Cundinamarca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Embalse del Siaga CI	5.083295	-73.72633	86,42	metálico	PR51+0456	PR51+0536	BOGOTÁ - TUNJA	5501	9,1	1	Cundinamarca	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Rebosadero del Siglo CD	5,08978	-73,72124	49,2	concreto	PR52+0340	PR52+0387	BOGOTÁ - TUNJA	5501	8,87	1	Cundinamarca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Rebosadero del Siglo CI	5,089818	-73,72148	60,08	concreto	PR52+0340	PR52+0400	BOGOTÁ - TUNJA	5501	11,1	3	Cundinamarca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intersección Quebique	5,091393	-73,717782	45,76	concreto	PR62+0790	PR62+0836	BOGOTÁ - TUNJA	5501	12,6	2	Cundinamarca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intersección Checortá	5,145895	-73,688622	30,56	concreto	PR60+0000	PR60+0031	BOGOTÁ - TUNJA	5501	9	1	Cundinamarca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
El tejedor CD	5,152283	-73,674272	17,32	concreto	PR61+0787	PR61+0804	BOGOTÁ - TUNJA	5501	11,1	1	Cundinamarca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
El tejedor CI	5,152471	-73,67426	13	concreto	PR61+0300	PR61+0308	BOGOTÁ - TUNJA	5501	11,88	1	Cundinamarca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Río Bogotá CD	5,192344	-73,616389	13,5	concreto	PR69+0693	PR69+0705	BOGOTÁ - TUNJA	5501	11,62	1	Cundinamarca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Río Bogotá CI	5,192441	-73,616468	15,8	concreto	PR69+0693	PR69+0705	BOGOTÁ - TUNJA	5501	10,75	1	Cundinamarca	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Río Bogotá CD	5,192344	-73,616389	17,8	concreto	PR70+0050	PR70+0055	BOGOTÁ - TUNJA	5501	10,97	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Bogotá CI	5,192441	-73,616468	19,92	concreto	PR70+0050	PR70+0069	BOGOTÁ - TUNJA	5501	11,1	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente la Quincha CI	5,214074	-73,595913	16,65	concreto	PR73+0400	PR73+0413	BOGOTÁ - TUNJA	5501	10,78	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Vilagrazon	5,215425	-73,594252	30,65	concreto	PR73+0783	PR73+0814	BOGOTÁ - TUNJA	5501	9	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Turmeque	5,22463	-73,591128	47,7	concreto	PR74+0500	PR74+0540	BOGOTÁ - TUNJA	5501	12,6	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Bogotá CD	5,192344	-73,616389	18,6	concreto	PR75+0700	PR75+0720	BOGOTÁ - TUNJA	5501	11,2	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Bogotá CI	5,192441	-73,616468	10,1	concreto	PR75+0110	PR75+0120	BOGOTÁ - TUNJA	5501	11,2	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Sobre Línea Férrea	5,246081	-73,592698	14,75	concreto	PR77+0000	PR77+0015	BOGOTÁ - TUNJA	5501	11	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebrada Albaracin CD	5,323346	-73,569932	12,9	concreto	PR86+600	PR86+613	BOGOTÁ - TUNJA	5501	11,28	1	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Quebrada Albaracin CI	5,323444	-73,570042	18,5	concreto	PR86+600	PR86+618	BOGOTÁ - TUNJA	5501	11,1	1	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Paso Férrea CD	5,357386	-73,538223	5	concreto	PR92+000	PR92+005	BOGOTÁ - TUNJA	5501	10,9	1	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Paso Férrea CI	5,35772	-73,538147	19	concreto	PR92+000	PR92+019	BOGOTÁ - TUNJA	5501	10,6	1	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intersección Vertaguemada	5,372431	-73,521772	42	concreto	PR94+600	PR94+642	BOGOTÁ - TUNJA	5501	12,6	2	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Testinos (Pte. Boyca)	5,451164	-73,431388	65	concreto	PR108+300	PR108+365	BOGOTÁ - TUNJA	5501	10,25	3	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Testinos (Pte. Boyca)	5,451048	-73,431359	69,6	concreto	PR108+300	PR108+369	BOGOTÁ - TUNJA	5501	11,1	3	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Paso Férrea CD	5,357386	-73,538223	36	concreto	PR114+900	PR114+936	BOGOTÁ - TUNJA	5501	6,9	1	Boyacá	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Inicio Variante Turja	5,484991	-73,3916	34	concreto	PR000+000	PR000+034	VARIANTE TUNJA	55BYA	12,64	2	Boyacá	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersección Soracá CD	5,502158	-73,367896	15,1	concreto	PR3+0320	PR3+0340	VARIANTE TUNJA	55BYA	11,1	1	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intersección Soracá CI	5,502239	-73,367781	15,1	concreto	PR3+0320	PR3+0340	VARIANTE TUNJA	55BYA	11,1	1	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intersección Toca CD	5,531491	-73,343132	15,1	concreto	PR7+0700	PR7+0715	VARIANTE TUNJA	55BYA	11,1	1	Boyacá	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intersección Toca CI	5,53156	-73,343228	15,1	concreto	PR7+0700	PR7+0715	VARIANTE TUNJA	55BYA	11,1	1	Boyacá	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Jordan CD	5,578439	-73,327961	101	concreto	PR13+0365	PR13+0264	VARIANTE TUNJA	55BYA	11,1	3	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Río Jordan CI	5,578303	-73,328073	106,1	concreto	PR13+0214	PR13+0320	VARIANTE TUNJA	55BYA	11,1	3	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Fin Variante Turja	5,602411	-73,324792	40,5	concreto	PR16+0200	PR16+0212	VARIANTE TUNJA	55BYA	12,6	2	Boyacá	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Maguncia CD	5,740985	-73,190269	16,04	concreto	PR25+0700	PR25+0716	TUNJA - DUITAMA	5502	10,6	1	Boyacá	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Maguncia CI	5,741081	-73,190362	16,04	concreto	PR25+0700	PR25+0716	TUNJA - DUITAMA	5502	10,6	1	Boyacá	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Surba CD	5,788374	-73,077944	17	concreto	PR41+0390	PR41+0407	TUNJA - DUITAMA	5502	10,6	1	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Río Surba CI	5,788326	-73,077946	17	concreto	PR41+0390	PR41+0407	TUNJA - DUITAMA	5502	10,6	1	Boyacá	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Ampas CD	5,809965	-73,013405	23	concreto	PR1+0800	PR1+0823	DUITAMA - SOGAMOSO	6210	11,1	1	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Ampas CI	5,809054	-73,01331	21,5	concreto	PR1+0800	PR1+0821	DUITAMA - SOGAMOSO	6210	11,34	1	Boyacá	1/01/1900	1- Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Chiquito	5,725768	-72,945131	19,4	concreto	PR12+0862	PR12+0870	DUITAMA - TIBASOSA - SOGAMOSO	62B'05	10,65	1	Boyacá	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Caral Venecia	5,724006	-72,942707	18	concreto	PR13+0200	PR13+0218	DUITAMA - TIBASOSA - SOGAMOSO	62B'05	14,25	1	Boyacá	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Negro	5,794832	-72,989333	21	concreto	PR4+0270	PR4+0291	DUITAMA - SOGAMOSO	6210	12,6	1	Boyacá	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Río Chicamocha	5,792908	-72,989355	27,75	concreto	PR4+0820	PR4+0847	DUITAMA - SOGAMOSO	6210	12,6	1	Boyacá	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Chicamocha	5,792908	-72,989355	32	concreto	PR17+0300	PR17+0332	DUITAMA - SOGAMOSO	6210	12,6	1	Boyacá	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Tres Esquinas (enlace a desnivel)	4,69778	-74,20139	135,25	N/A	PR 66+016,00	PR 66+160,00	BFFLA	5068A	10M	4	Cundinamarca	18/09/2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Mosquera - La Mesa (enlace a desnivel)	4,70222	-74,23417	101,7	N/A	PR 65+160,00	PR 63+690,00	BFFLA	5068A	21,6M	3	Cundinamarca	18/09/2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Inicio Variante Madrid (enlace a desnivel)	4,71250	-74,23833	101,9	N/A	PR 63+690,00	PR 63+470,00	BFFLA	50CNG	21,6M	4	Cundinamarca	12/03/2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Ferrocarril I	4,71444	-74,23806	19,9	N/A	PR 63+470,00	PR 61+680,00	BFFLA	50CNG	20,2	1	Cundinamarca	2/12/2011	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Via Puente Piedra a Subachoque	4,74083	-74,25222	62,8	N/A	PR 61+680,00	PR 61+280,00	BFFLA	50CNG	9,5	2	Cundinamarca	24/02/2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Subachoque	4,74111	-74,25583	54,15	N/A	PR 61+280,00	PR 60+790,0	BFFLA	50CNG	9,5	2	Cundinamarca	12/03/2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Subachoque	4,74194	-74,26028	35,9	N/A	PR 60+790,0	PR 59+480,	BFFLA	50CNG	20,2	1	Cundinamarca	2/12/2011	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Ferrocarril II	4,74028	-74,27222	19,1	N/A	PR 59+480,	PR 53+100,00	BFFLA	50CNG	20,2	1	Cundinamarca	2/12/2011	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Entrada Bogotá (enlace a desnivel)	4,77278	-74,31778	30,8	N/A	PR 53+100,00	PR 52+870,00	BFFLA	5068A	10,07	1	Cundinamarca	18/09/2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Ferrocarril Bogotá	4,77500	-74,31833	22	N/A	PR 52+870,00	PR 52+690,	BFFLA	5068A	12,8	1	Cundinamarca	18/09/2018	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Boleño	4,80333	-74,34889	19,7	N/A	PR 52+690,	PR 47+700,00	BFFLA	5068A	23	1	Cundinamarca	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Manantiales CD	6,31083	-75,50389	30,3	Concreto Reforzado	Km3+020	Km3+050	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,1	1	Antioquia	1998	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Manantiales CI	6,31083	-75,50389	30,3	Concreto Reforzado	Km3+020	Km3+050	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,1	1	Antioquia	1998	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Piedras Blancas CD	6,31083	-75,50389	43,7	Concreto Reforzado	Km9+760	Km9+804	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,3	2	Antioquia	1998	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intercambio Vial Guame	6,27528	-75,44417	44,1	Concreto Reforzado	Km22+420	Km22+464	Autopista Medellín - Bogotá	6004	10,3	3	Antioquia	2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intercambio Vial Te Aeropuerto	6,29056	-75,42556	42,69	Concreto Reforzado	Km25+140	Km25+183	Autopista Medellín - Bogotá	6004	12,22	7	Antioquia	2012	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte La Mosca CD	6,20444	-75,38250	31,2	Concreto Reforzado	Km33+600	Km33+631	Autopista Medellín - Bogotá	6004	8,8	3	Antioquia	2012	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte La Mosca CI	6,20444	-75,38250	29	Concreto Reforzado	Km33+600	Km33+629	Autopista Medellín - Bogotá	6004	8,8	1	Antioquia	2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intercambio Vial Belén	6,17917	-75,36722	43,8	Concreto Reforzado	Km37+200	Km37+244	Autopista Medellín - Bogotá	6004	10,2	7	Antioquia	2012	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Río Negro CD	6,17861	-75,36139	44	Concreto Reforzado	Km37+900	Km37+944	Autopista Medellín - Bogotá	6004	11,25	5	Antioquia	2012	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Río Negro CI	6,17861	-75,36139	43,7	Concreto Reforzado	Km37+900	Km37+944	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,3	2	Antioquia	2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intercambio Vial Cascajo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CON COBERTURA
Puente Río Negro - Ruta 56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CON COBERTURA
Puente La Perera CD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CON COBERTURA
Puente La Perera CI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CON COBERTURA
Puente Quirama	6,10917	-75,38833	19	Concreto Reforzado	Km12+220	Km12+239	La Ceja - Rionegro	53AN03	9,8	1	Antioquia	1998	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente La Perera (Salida La Unión)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CON COBERTURA
Puente Piedras Blancas CI	6,31083	-75,50389	43,7	Concreto Reforzado	Km9+760	Km9+804	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,3	2	Antioquia	1998	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente D-240	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CON COBERTURA
Puente D-640	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CON COBERTURA
Puente 3+400	6,06750	-75,50028	20	Concreto Reforzado	Km3+400	Km3+420	La Fe - El Retiro	56AN01	11,5	1	Antioquia	2012	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente 3-480	6,06639	-75,50028	13,5	Concreto Reforzado	Km3+480	Km3+494	La Fe - El Retiro	56AN01	11	1	Antioquia	2012	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente 12-600	6,32361	-75,49000	30,11	Concreto Reforzado	Km12+600	Km12+630	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,3	1	Antioquia	2000	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente 13-360 (Confama)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CON COBERTURA
Puente 13+935	6,13806	-75,43056	42	Concreto Reforzado	Km13+935	Km13+977	T.AEROPUERTO	60AN03	11,25	1	Antioquia	2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 15-300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CON COBERTURA
Puente Canadá	6,07139	-75,37972	15	Concreto Reforzado	Km7+660	Km7+665	La Ceja - Rionegro	53AN03	8,3	1	Antioquia	1998	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Cimarrona	6,16889	-75,36722	10	Concreto Reforzado	Km19+150	Km19+160	DonDiego - Marinilla	56AN02	8,8	1	Antioquia	2012	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Gibrleta Sancho Paisa	6,15278	-75,53278	11	Concreto Reforzado	Km10+350	Km10+361	PALMAS - LA UNION	5601	11,25	1	Antioquia	2012	7 Desconocido	CON COBERTURA
Juan de Dios Morales CD	6,17861	-75,36139	26,2	Concreto Reforzado	Km14+700	Km14+726	DonDiego - Marinilla	56AN02	11,5	1	Antioquia	2012	7 Desconocido	CON COBERTURA
Juan de Dios Morales CI	6,17861	-75,36139	26,2	Concreto Reforzado	Km14+700	Km14+714	DonDiego - Marinilla	56AN02	11,5	1	Antioquia	1	Puente a cargo del municipio de Rionegro	CON COBERTURA
Puente La Bonacosa	6,13861	-75,51056	20	Concreto Reforzado	Km14+050	Km14+070	PALMAS - LA UNION	5601	8,85	1	Antioquia	2012	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente La Mosca Guarne	6,26528	-75,43806	12	Concreto Reforzado	Km23+620	Km23+632	Autopista Medellín - Bogotá	6004	8	1	Antioquia	2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Quebrada Seca CD	6,32167	-75,54500	55	Concreto Reforzado	2180	2235	Autopista Medellín - Bogotá	6004	8,85	2	Antioquia	2012	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Quebrada Seca CD	6,32167	-75,54500	55	Concreto Reforzado	2180	2235	Autopista Medellín - Bogotá	6004	8,85	2	Antioquia	2012	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente 13-360 CD - Confama	6,14028	-75,38139	5	Concreto Reforzado	Km13+360	Km13+365	DonDiego - Marinilla	56AN02	10	1	Antioquia	2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 13-360 _CI (Confama)	6,14028	-75,38139	5	Concreto Reforzado	Km13+360	Km13+365	DonDiego - Marinilla	56AN02	10	1	Antioquia	1320	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Piedras Blancas CD	6,31083	-75,50389	43,7	Concreto Reforzado	Km9+760	Km9+804	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,3	2	Antioquia	1998	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intercambio Vial Guarne	6,27528	-75,44417	44,1	Concreto Reforzado	Km22+420	Km22+464	Autopista Medellín - Bogotá	6004	10,3	3	Antioquia	2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intercambio Vial Te Aeropuerto	6,25056	-75,42556	42,69	Concreto Reforzado	Km25+140	Km25+183	Autopista Medellín - Bogotá	6004	12,22	7	Antioquia	2012	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte La Mosca CD	6,20444	-75,38250	31,2	Concreto Reforzado	Km33+600	Km33+631	Autopista Medellín - Bogotá	6004	8,8	3	Antioquia	2012	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Pte La Mosca CI	6,20444	-75,38250	29	Concreto Reforzado	Km33+600	Km33+629	Autopista Medellín - Bogotá	6004	8,8	1	Antioquia	2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intercambio Vial Belén	6,17917	-75,38722	43,8	Concreto Reforzado	Km37+200	Km37+244	Autopista Medellín - Bogotá	6004	10,2	7	Antioquia	2012	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Río Negro CD	6,17861	-75,36139	44	Concreto Reforzado	Km37+900	Km37+944	Autopista Medellín - Bogotá	6004	11,25	5	Antioquia	2012	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Río Negro CI	6,17861	-75,36139	43,7	Concreto Reforzado	Km37+900	Km37+944	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,3	2	Antioquia	2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Intercambio Vial Marinilla	6,17917	-75,38722	43,8	Concreto Reforzado	Km39+760	Km39+806	Autopista Medellín - Bogotá	6004	10,2	7	Antioquia	2012	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente Piedras Blancas CI	6,31083	-75,50389	43,7	Concreto Reforzado	Km9+760	Km9+804	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,3	2	Antioquia	1998	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente D-240 T-aeropuerto	6,26528	-75,43806	9	Concreto Reforzado	Km+240	Km+249	T.AEROPUERTO	60AN03	9	3	Antioquia	2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 0+640 La Ceja Rionegro	6,03528	-75,42261	12	Concreto Reforzado	Km+640	Km+652	La Ceja - Rionegro	53AN03	8,3	2	Antioquia	2012	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente 3+400	6,06750	-75,50028	20	Concreto Reforzado	Km3+400	Km3+420	La Fe - El Retiro	56AN01	11,5	1	Antioquia	2012	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente 3+480	6,06639	-75,50028	13,5	Concreto Reforzado	Km3+480	Km3+494	La Fe - El Retiro	56AN01	11	1	Antioquia	2012	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente 12-600	6,32361	-75,49000	30,11	Concreto Reforzado	Km12+600	Km12+630	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,3	1	Antioquia	2000	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente 12-900	6,32361	-75,49000	30,11	Concreto Reforzado	Km12+900	Km12+930	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,3	1	Antioquia	2000	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente 13+200	6,13972	-75,1708	30	Concreto Reforzado	Km13+200	Km13+200	PALMAS - LA UNION	5601	9,65	1	Antioquia	1	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente 13+935	6,13806	-75,43056	42	Concreto Reforzado	Km13+935	Km13+977	T.AEROPUERTO	60AN03	11,25	1	Antioquia	2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 15-300 Palmas - La Union	6,13056	-75,50222	18	Concreto Reforzado	Km15+300	Km15+318	PALMAS - LA UNION	5601	9,3	1	Antioquia	2012	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
Puente Canadá	6,07139	-75,37972	15	Concreto Reforzado	Km7+660	Km7+665	La Ceja - Rionegro	53AN03	8,3	1	Antioquia	1998	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Cimarrona	6,16889	-75,36722	10	Concreto Reforzado	Km19+150	Km19+160	DonDiego - Marinilla	56AN02	8,8	1	Antioquia	2012	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Gibrleta Sancho Paisa	6,15278	-75,53278	11	Concreto Reforzado	Km10+350	Km10+361	PALMAS - LA UNION	5601	11,25	1	Antioquia	2012	7 Desconocido	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Juan de Dios Morales CD	6.17861	-75.38139	26,2	Concreto Reforzado	Km14+700	Km14+726	DonDiego - Marinilla	56AN02	11,5	1	Antioquia	2012	7 Desconocido	CON COBERTURA
Juan de Dios Morales CI	6.17861	-75.38139	26,2	Concreto Reforzado	Km14+700	Km14+714	DonDiego - Marinilla	56AN02	11,5	1	Antioquia	N/A	Puente a cargo del municipio de Rionegro	CON COBERTURA
Puente La Bonnasosa	6.13861	-75.51056	20	Concreto Reforzado	Km14+050	Km14+070	PALMAS - LA UNIÓN	5601	8,85	1	Antioquia	2012	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Puente La Mosca Guame	6.26528	-75.43806	12	Concreto Reforzado	Km23+620	Km23+632	Autopista Medellín - Bogotá	6004	8	1	Antioquia	2012	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente La Pereira	6.14028	-75.38139	15	Concreto Reforzado	Km35+080	Km35+095	PALMAS - LA UNIÓN	5601	8,3	1	Antioquia	1320	Reconstrucción por fuerza mayor	CON COBERTURA
Puente Manantiales CI	6.31083	-75.50389	30,3	Concreto Reforzado	Km3+020	Km3+050	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,1	1	Antioquia	1998	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Manantiales Cd	6.31083	-75.50389	30,3	Concreto Reforzado	Km3+020	Km3+050	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,1	1	Antioquia	1998	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Quebrada Seca CD	6.32167	-75.54500	55	Concreto Reforzado	2180	2235	Autopista Medellín - Bogotá	6004	8,85	2	Antioquia	2012	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Quebrada Seca CI	6.32167	-75.54500	30,3	Concreto Reforzado	2180	2210	Autopista Medellín - Bogotá	6004	9,1	1	Antioquia	2012	7 Desconocido	CON COBERTURA
Puente Quirama	6.10917	-75.38833	19	Concreto Reforzado	Km12+220	Km12+239	La Ceja - Rionegro	53AN03	9,8	1	Antioquia	1988	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
LA PORCOSA	11.36145	-72.75263	32,4	Concreto	PR72+610	PR72+542	Paradero (Abarán)-Majaco, Sector 8801	88-01	9	1	La Guajira	10/1/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Río Bogotá, calzada sur	4.72875	-74.12729	146,15	Concreto reforzado	PR 144+070	PR 144+816	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	7,45	5	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Bogotá, calzada norte	4.72834	-74.12636	135,6	Concreto reforzado y estructura metálica	PR 144+070	PR 144+805	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	7,7	8	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Cruce Siberia, puente sur	4.75979	-74.15787	73,8	Concreto reforzado	PR 143+345	PR 143+419	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9,5	3	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Subachoque	K16+833	K16+859	26,3	Concreto reforzado	PR 129+133	PR 129+159	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9,6	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Cruce El Rosal - Facativa	4.85012	-74.27455	103,85	Concreto reforzado	PR 123+186	PR 123+289	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	8,75	4	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebr. La Suza, calzada sur	4.89674	-74.31305	17	Concreto reforzado	PR 114+580	PR 114+597	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9,4	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebr. La Suza, calzada norte	4.8967	-73.31298	7,3	Concreto reforzado	PR 114+587	PR 114+594	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	10,5	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebrada El Chuscal	4.94301	-74.30757	40,2	Concreto reforzado	PR 105+726	PR 105+766	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	8,80 x calzada	2	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente vehicular No. 6	4.94692	-74.29226	65	Concreto reforzado	PR 103+262	PR 103+327	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9,8	3	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente vehicular No. 8	4.95072	-74.29491	70	Concreto reforzado	PR 102+783	PR 102+853	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9,3	2	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebr. El Arroyán, calzada sur	4.95468	-74.30203	28	Concreto reforzado	PR 101+713	PR 101+741	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9,9	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebr. El Arroyán, calzada norte	4.95468	-74.30203	20,8	Concreto reforzado	PR 101+707	PR 101+728	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9,8	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente vehicular No. 10	4.95911	-74.30316	26,3	Concreto reforzado	PR 101+167	PR 101+193	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9,4	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente vehicular No. 11	4.96397	-74.30466	26,3	Concreto reforzado	PR 100+536	PR 100+562	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9,3	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente vehicular No. 12	4.96416	-74.3064	26,3	Concreto reforzado	PR 100+350	PR 100+326	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	10	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente vehicular No. 13	4.96408	-74.32622	31,5	Concreto reforzado	PR 99+918	PR 99+949	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	14,3	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente vehicular No. 22C	4.98468	-74.3219	62	Concreto reforzado	PR 94+731	PR 94+793	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9	4	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente vehicular No. 22F	4.9856	-74.3223	30,6	Concreto reforzado	PR 94+648	PR 94+679	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9	2	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente vehicular No. 23M	4.99017	-74.32363	12	Concreto reforzado	PR 94+127	PR 94+139	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Hita	5.0216	-74.35393	38,7	Concreto reforzado	PR 86+554	PR 86+593	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	16,5	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Tabacal	5.02183	-74.35722	30,5	Concreto reforzado	PR 86+200	PR 86+230	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	16,6	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebrada Nautatá	5.0421	-74.37288	37,5	Concreto reforzado	PR 83+187	PR 83+222	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	17	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebrada Honda	5.05042	-74.38293	11,8	Concreto reforzado	PR 81+578	PR 81+590	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9,575	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebrada El Zancudo	5.06148	-74.40406	22	Concreto reforzado	PR 78+513	PR 78+535	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9,65 x calzada	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebrada El Unal	5.06496	-74.41291	10	Concreto reforzado	PR 77+175	PR 77+185	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	8,90 x calzada	1	Cundinamarca	10/1/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Viaducto Caigano	5.06683	-74.41054	171	Concreto reforzado	PR 76+887	PR 76+1058	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9,00 x calzada	6	Cundinamarca	10/1/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Río Tobía	5,0718	-74,44589	46	Concreto reforzado	PR 73+043	PR 73+089	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	8,35 x catada	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Viaducto Choro de Carlos	5,04139	-74,45236	135	Concreto reforzado	PR 69+382	PR 69+517	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	9,00 x catada	5	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Río Villeta	5,03907	-74,45426	46	Concreto reforzado	PR 69+027	PR 69+073	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	16,8	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebrada Guambano	5,03608	-74,4584	20,9	Concreto reforzado	PR 68+453	PR 68+474	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	16,5	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente sobre línea férrea	5,24608	-73,5927	24	Concreto reforzado	PR 68+322	PR 68+346	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	16,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Cruce vía Ulica - Villeta	5,02506	-74,46965	22,7	Concreto reforzado	PR 66+350	PR 66+373	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	17	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Quebrada El Cune	5,01609	-74,47777	107,4	Concreto reforzado	PR 64+568	PR 64+675	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	16,7	4	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Cruce vía Villeta - Guaduas	5,01277	-74,48083	15,3	Concreto reforzado	PR 64+900	PR 64+915	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	11,15	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Cruce vía de Ingreso a Villeta	5,01303	-74,48129	26	Concreto reforzado	PR 64+900	PR 64+926	BOGOTÁ (PUENTE EL CORTUJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA - VILLETA	5008	11,15	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente PR64+521 - Viaducto N°1	10,14934	-75,28403	60	Concreto reforzado	PR64+491	PR64+551	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	7,2	6	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente PR65+025 - Viaducto N°2	10,15229	-75,28754	60,2	Concreto reforzado	PR64+985	PR65+055	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	7,15	6	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente PR65+882 - Viaducto N°3	10,15758	-75,29379	60,7	Concreto reforzado	PR65+832	PR65+892	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,1	6	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Gambote	10,15931	-75,29619	67,3	Concreto reforzado	PR66+213	PR66+887	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,4	13	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente PR68+053 - Aliviadero 1	10,17326	-75,29413	60,53	Concreto reforzado	PR68+022	PR68+083	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,4	3	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente PR68+255 - Aliviadero 2	10,17506	-75,29401	60,2	Concreto reforzado	PR68+285	PR68+345	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,4	3	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente PR69+062 - Aliviadero 3	10,18106	-75,29624	60,2	Concreto reforzado	PR69+033	PR69+093	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,4	3	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Cairital-CD	10,2388	-75,34231	24	Concreto reforzado	PR77+252	PR77+276	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,4	2	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Cairital-CI	10,23882	-75,34242	24,2	Concreto reforzado	PR77+252	PR77+276	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,4	1	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Pita CD	10,27455	-75,36444	31,12	Concreto reforzado	PR82+399	PR82+431	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,4	1	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Pita CI	10,27444	-75,36462	31,2	Concreto reforzado	PR82+399	PR82+431	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,4	2	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Corral Negro- CD	10,28011	-75,37186	20,5	Concreto reforzado	PR83+440	PR83+460	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,4	1	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Corral Negro-CI	10,28005	-75,37199	10,85	Concreto reforzado	PR83+445	PR83+455	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,4	1	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Aguas Vivas 1- CD	10,29789	-75,38729	25,76	Concreto reforzado	PR86+202	PR86+228	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,4	1	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Aguas Vivas 1-CI	10,29777	-75,38735	25,95	Concreto reforzado	PR86+202	PR86+228	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,4	3	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Aguas Vivas 2 CD	10,29844	-75,38828	20,55	Concreto reforzado	PR86+316	PR86+336	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	9,4	1	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Aguas Vivas 2 CI	10,29834	-75,38837	14,85	Concreto reforzado	PR86+319	PR86+333	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	8	1	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente PR90+642	10,32855	-75,40617	20	Concreto reforzado	PR90+632	PR90+652	TRASVERSAL-DEL-CARIBE	9005	7,4	1	Bolivar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Corrales	10.1897	-75.30369	31	Concreto reforzado	PR0-205	PR0-236	VARIANTE-MAMONAL-GAMBOTE	90BLB	9,4	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Gamán	10.20431	-75.24014	21	Concreto reforzado	PR8-660	PR8-661	VARIANTE-MAMONAL-GAMBOTE	90BLB	9,4	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Arroyo Grande CD	10.21815	-75.4012	31	Concreto reforzado	PR11-549	PR11-580	VARIANTE-MAMONAL-GAMBOTE	90BLB	9,4	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Arroyo Grande CI	10.218	-75.40146	20	Concreto reforzado	PR11-554	PR11-574	VARIANTE-MAMONAL-GAMBOTE	90BLB	9,2	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Morón CD	10.26778	-75.46457	20,1	Concreto reforzado	PR20-763	PR20-763	VARIANTE-MAMONAL-GAMBOTE	90BLB	9,5	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Morón CI	10.26757	-75.4646	12,3	Concreto reforzado	PR20-767	PR20-779	VARIANTE-MAMONAL-GAMBOTE	90BLB	9,4	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente PR23+157	10.28249	-75.47527	20,65	Concreto reforzado	PR23+147	PR23+167	VARIANTE-MAMONAL-GAMBOTE	90BLB	9,3	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Payares CD	10.28979	-75.47787	20,6	Concreto reforzado	PR24+021	PR24+042	VARIANTE-MAMONAL-GAMBOTE	90BLB	9,4	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Payares CI	10.28987	-75.4783	12	Concreto reforzado	PR24+027	PR24+039	VARIANTE-MAMONAL-GAMBOTE	90BLB	9,4	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Abocó CD	10.30944	-75.48187	22	Concreto reforzado	PR26+301	PR26+323	VARIANTE-MAMONAL-GAMBOTE	90BLB	11,1	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Abocó CI	10.30944	-75.4822	21,6	Concreto reforzado	PR26+301	PR26+323	VARIANTE-MAMONAL-GAMBOTE	90BLB	11,1	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Casimiro	10.32572	-75.48208	25,55	Concreto reforzado	PR28+168	PR28+194	VARIANTE-MAMONAL-GAMBOTE	90BLB	9,4	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Rodeo CD	10.37004	-75.45437	182	Concreto reforzado	PR30+194	PR30+286	VARIANTE-MAMONAL-GAMBOTE	90BLB	11	7	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Rodeo DI	10.37016	-75.4545	35,65	Concreto reforzado	PR4+611	PR4+647	VARIANTE-CARTAGENA	90BLC	9,4	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Matute 1 CD	10.3733	-75.45215	36,4	Concreto reforzado	PR4+611	PR4+647	VARIANTE-CARTAGENA	90BLC	9,4	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Matute 1 CI	10.37333	-75.45228	20,35	Concreto reforzado	PR5+108	PR5+128	VARIANTE-CARTAGENA	90BLC	9,4	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Matute 2 CD	10.37407	-75.45191	20,4	Concreto reforzado	PR5+108	PR5+128	VARIANTE-CARTAGENA	90BLC	9,4	1	Bolívar	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Matute 2 CI	10.3741	-75.45204	15,35	Concreto reforzado	PR5+198	PR5+214	VARIANTE-CARTAGENA	90BLC	9,4	1	Atlántico	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Pozo Ronco	10.60983	-75.18827	15,6	Concreto reforzado	PR5+198	PR5+214	VARIANTE-CARTAGENA	90BLC	9,9	1	Atlántico	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Ponón PR49+400	10.6109	-75.14488	25,2	Concreto reforzado	PR43+720	PR43+746	CORDIALIDAD	9006	9,1	1	Atlántico	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Molneros	10.65615	-75.03547	31	Concreto reforzado	PR64+563	PR64+584	CORDIALIDAD	9006	8,8	3	Atlántico	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Arroyo Grande	10.74886	-74.91464	29	Concreto reforzado	PR90+873	PR90+902	CORDIALIDAD	9006	7,3	3	Atlántico	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Cañas CD	10.83861	-74.89121	12,3	Concreto reforzado	PR115+310	PR115+322	CORDIALIDAD	9006	9	1	Atlántico	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente Cañas CI	10,93881	-74,85124	13,8	Concreto reforzado	PR115+317	PR115+311	CORDIALIDAD	9006	9,4	1	Atlántico	10/11/900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Manga CD	10,65091	-74,86927	20,15	Concreto reforzado	PR6+381	PR6+401	VARIANTE-SABANALARGA-PALMAR	90AT01	9,5	1	Atlántico	10/11/900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Manga CI	10,67105	-74,8694	20,35	Concreto reforzado	PR6+381	PR6+401	VARIANTE-SABANALARGA-PALMAR	90AT01	9,5	1	Atlántico	10/11/900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Arroyo Grande CD	10,21815	-75,4012	29,8	Concreto reforzado	PR9+157	PR9+187	VARIANTE-SABANALARGA-PALMAR	90AT01	9,4	1	Atlántico	10/11/900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Arroyo Grande CI	10,218	-75,40146	30,3	Concreto reforzado	PR9+157	PR9+187	VARIANTE-SABANALARGA-PALMAR	90AT01	9,4	1	Atlántico	10/11/900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Canafistula CD	10,78536	-74,7679	29,9	Concreto reforzado	PR8+138	PR8+168	VARIANTE-PALMAR	25ATA	9,4	1	Atlántico	10/11/900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente Canafistula CI	10,78534	-74,76812	30	Concreto reforzado	PR8+138	PR8+168	VARIANTE-PALMAR	25ATA	9,4	1	Atlántico	10/11/900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
TLBUEN (40VLA)	3,88214926	-77,0441732	231	Concreto	PR4+0141	PR0+0149 40VLA	VÍA ALTERNA INTERNA	40VLA	9,9	7	Vale	28/06/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
El Aguacate (40VLA)	3,88561117	-77,03751358	472	Concreto	PR0+0855	PR0+1281	VÍA ALTERNA INTERNA	40VLA	9,9	20	Vale	27/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
El Aguacate Dos (40VLA)	3,88731201	-77,02698321	400	Concreto	PR1+0823	PR1+1223	VÍA ALTERNA INTERNA	40VLA	9,9	20	Vale	27/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
El Aguacate (40VLA)	3,88969	-77,01849	24	Concreto	PR2+0642	PR2+0666	VÍA ALTERNA INTERNA	40VLA	9,9	1	Vale	27/06/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PLAN PADRINOS (C.D. Y C.I.)	3,88343	-77,06052	325	Concreto	2+0164	2+0489	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	15	Vale	20/06/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
EL PIRAL (DERECHA)	3,88208	-77,06058	252	Concreto	2+0689	2+0941	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	27	Vale	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
EL PIRAL (CENTRAL)	3,88305	-77,06059	252	Concreto	2+0689	2+0941	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	27	Vale	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
EL PIRAL (IZQUIERDA)	3,88317	-77,06059	252	Concreto	2+0689	2+0941	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	27	Vale	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
EL PALÓN	3,87043	-76,99787	30	Concreto	9+0954	9+0964	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	6	Vale	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
CITRONELA	3,87872	-76,96579	40	Concreto	14+0632	14+0672	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	5	Vale	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intersección Citronela	3,88076	-76,96259	14,2	Concreto	15+0056	15+0070	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIADUCTO 2E (C.D)	3,87838	-76,89259	160	Concreto	24+0022	24+0182	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
VIADUCTO 2E (C.I.)	3,87851	-76,89261	160	Concreto	24+0047	24+0207	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
VIADUCTO 2 ó DEL 25 C.D	3,87554	-76,88448	120	Concreto	25+0138	25+0258	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
ALTOS DE ZARAGOZA (C.D)	3,86836	-76,87024	75	Concreto	26+533	26+608	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
ALTOS DE ZARAGOZA (C.I)	3,86841	-76,87614	75	Concreto	26+549	26+624	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	3/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VIADUCTO No. 4 PR29 C.I.	3,87391	-76,85576	50	Concreto	28+1181	29+015	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIADUCTO BOQUERON C.D.	3,86048	-76,84679	90	Concreto	32+303	32+393	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	3/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
QUEBRADA LOS ALAMOS (C.D)	3,86182	-76,84251	17	Concreto	32+0830	32+0847	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
QUEBRADA LOS ALAMOS (C.I)	3,86198	-76,84245	17	Concreto	32+0870	32+0887	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
QUEBRADA EL PALITO (C.D)	3,86278	-76,83753	16	Concreto	33+0388	33+0414	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
QUEBRADA EL PALITO (C.I)	3,86289	-76,83757	16	Concreto	33+0394	33+0412	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
QUEBRADA LA GARCIA (C.D)	3,86404	-76,82951	17	Concreto	34+715	34+732	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
QUEBRADA LA GARCIA (C.I)	3,86437	-76,8299	17	Concreto	34+684	34+701	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
QUEBRADA SAN ANTONIO (C.D)	3,86609	-76,82892	28	Concreto	34+0909	34+0937	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
QUEBRADA SAN ANTONIO (C.I)	3,86583	-76,82904	28	Concreto	34+0878	34+0906	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
QUEBRADA EL CAFETAL (C.I)	3,86645	-76,82401	10	Concreto	35+0552	35+0562	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
QUEBRADA EL CAFETAL (C.D)	3.86631	-76.82396	13	Concreto	35+0568	35+0581	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
VIADUCTO BENDICIONES (C.D)	3.86603	-76.82055	582	Concreto	36+0039	36+0621	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	6	Vale	4/07/1905	2 - Algn daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
VIADUCTO BENDICIONES (C.I)	3.86614	-76.82051	482	Concreto	36+0134	36+0616	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	6	Vale	6/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VIADUCTO LOS CHORROS (C.D y C.I.)	3.86338	-76.8126	50	Concreto	36+1006	36+1056	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	6/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
QUEB. SANTA BARBARA (C.D)	3.86249	-76.8075	29	Concreto	37+0562	37+0591	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
QUEB. SANTA BARBARA (C.I)	3.86253	-76.80738	29	Concreto	37+0588	37+0617	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	6/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
LOS TUBOS (C.D)	3.84338	-76.79322	16	Concreto	40+0677	40+0693	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
LOS TUBOS (C.I)	3.84335	-76.79309	16	Concreto	40+0707	40+0723	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VIADUCTO PEÑALSA (C.D)	3.83545	-76.79075	170	Concreto	41+0758	41+0829	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	6/07/1905	2 - Algn daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
VIADUCTO PEÑALSA (C.I)	3.83555	-76.79069	174	Concreto	41+0749	41+0823	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	6/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE LA VIBORA (C.D)	3.83161	-76.7886	27	Concreto	42+0275	42+0302	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE LA VIBORA (C.I)	3.83161	-76.78862	28	Concreto	42+0306	42+0334	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VIADUCTO LA VIBORA 1 (C.D)	3.82913	-76.78765	142	Concreto	42+0590	42+0736	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	3/07/1905	2 - Algn daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
VIADUCTO LA VIBORA 2 (C.D)	3.82757	-76.78688	202	Concreto	43+0032	43+0234	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	3/07/1905	2 - Algn daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
VIADUCTO LA VIBORA 1 (C.I)	3.8283	-76.78761	151	Concreto	42+0596	42+0747	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	6/07/1905	2 - Algn daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
VIADUCTO LA VIBORA 1 (C.I)	3.82763	-76.78678	204	Concreto	43+0033	43+0237	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	6/07/1905	2 - Algn daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
QUEBRADA LA DELFINA (C.I)	3.82134	-76.78131	26	Concreto	43+0980	43+1006	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
QUEBRADA LA DELFINA (C.D)	3.82124	-76.78144	27	Concreto	43+976	43+1003	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	3/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VIADUCTO BASE MILITAR (C.D)	3.81616	-76.78072	330	Concreto	44+521	44+841	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	5	Vale	3/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VIADUCTO BASE MILITAR (C.I)	3.8162	-76.78061	244	Concreto	44+0511	44+0755	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	5	Vale	6/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VIAD. LOS TRES CHORROS (C.D)	3.8067941	-76.77762615	423	Concreto	45+0798	45+0221	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	6	Vale	3/07/1905	2 - Algn daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
VIAD. LOS TRES CHORROS (C.I)	3.80675227	-76.77751072	410	Concreto	45+0805	45+1214	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	6	Vale	6/07/1905	2 - Algn daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
QUEBRADA EL PARAGUAS	3.78899	-76.76846	64	Concreto	48+0400	48+454	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	6/07/1905	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE BIFURCACION	3.77762	-76.7564	53	Concreto	50+0501	50+0554	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	4/07/1905	2 - Algn daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PTE NUEVO CD	3.77765	-76.75367	85	Concreto	50+0832	50+0917	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	4/07/1905	2 - Algn daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
VIADUCTO LA GUINEA (C.D)	3.7767	-76.7469	146	Concreto	51+0638	51+0794	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VIADUCTO LA GUINEA (C.I)	3.7773	-76.7471	77	Concreto	51+0668	51+0745	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
V. T1 (C.D)	3.77335	-76.74177	22	Concreto	52+0329	52+0351	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
V. T2 (C.D)	3.77344	-76.74156	89	Concreto	52+0366	52+0455	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
V. T3 (C.D)	3.77342	-76.7406	26	Concreto	52+0475	52+0501	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	6/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
V. SALIDA TUNEL 5 (C.D)	3.77275	-76.73553	122	Concreto	53+0003	53+0125	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	6/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
V. ENTRADA TUNEL 2 (C.D)	3.77277	-76.73423	90	Concreto	53+0148	53+0238	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	6/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
SEMPUENTE (C.D)	3.77266	-76.73342	22	Concreto	53+0238	53+0260	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	7/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
V. LOS NEGRITOS (CD)	3.77713	-76.7244	199	Concreto	54+0110	54+0309	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
SEMPUENTE PR54 (C.D)	3.77909	-76.72434	25	Concreto	54+0500	54+0525	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
V. SALIDA TUNEL FALSO (C.D)	3.78016	-76.72304	149	Concreto	54+0724	53+0873	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
SECTOR LA REINA - ANTIGUA VIA (C.I)	3.78264	-76.72107	16	Concreto	54+0900	54+0900	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	4/07/1905	Punto Fuera de Servicio Vía Antigua	CON COBERTURA
LA REINA (C.I) ENTRADA TUNEL No. 6	3.78214	-76.72093	90	Concreto	54+0899	54+0950	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
LA REINA 1 (C.D)	3.78142	-76.72121	120	Concreto	54+0975	54+1095	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
LA REINA 2 (C.D)	3.78226	-76.71987	32	Concreto	55+0051	55+0083	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
CASAGRANDE ANTIGUA VIA (C.D.)	3.78132	-76.71996	48	Concreto	55+0900	55+0500	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	6	Vale	4/07/1905	Puente Fuera de Servicio Via Antigua	CON COBERTURA
LOS INDIOS (C.I) ENTRADA TUNEL No. 8	3.77857	-76.70918	35	Concreto	56+0396	56+0431	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
V. Q. LOS INDIOS (C.D)	3.77765	-76.7102	68	Concreto	56+0291	56+0359	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	8	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE LOS INDIOS (C.D)	3.7775	-76.70914	13	Concreto	56+0414	56+0427	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
V. RETORNO PEÑAS GORDAS (C.D)	3.77739	-76.70308	56	Concreto	57+0075	57+0131	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	3/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
V. VOLADIZO 4 (C.D)	3.77435	-76.69829	24	Concreto	58+0226	58+0249	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VOLADIZO 4 (C.D)	3.77427	-76.69813	33	Concreto	58+0522	58+0555	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE TUNEL 10E (C.I)	3.77253	-76.69607	49	Concreto	60+0005	60+0054	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	5/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE SALIDA TUNEL 1E (C.D)	3.77251	-76.69643	106	Concreto	60+0024	60+0130	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE SALIDA No. 11 IZD. (C.I)	3.77069	-76.68221	14	Concreto	60+0126	60+0140	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VIADUCTO (C.D)	3.772	-76.68025	70	Concreto	60+0167	60+0237	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE VIADUCTO (C.D)	3.77151	-76.68431	44	Concreto	60+0272	60+0316	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	5	Vale	4/07/1905	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE (C.D)	3.77116	-76.68387	48	Concreto	60+0389	60+0437	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	5	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE (C.I)	3.77035	-76.68194	30	Concreto	60+0470	60+0500	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VIADUCTO (C.D)	3.77054	-76.68279	123	Concreto	60+0481	60+0604	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	3	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VIADUCTO (C.D)	3.7694	-76.68116	116	Concreto	60+0706	60+0851	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VIADUCTO ENTRADA A TUNEL No. 121 (C.I)	3.76865	-76.67838	50	Concreto	61+0006	61+0056	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	2	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VOLADIZO 12	3.7683	-76.67809	32	Concreto	61+0095	61+0127	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	4	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
VIADUCTO (C.D)	3.76846	-76.67938	220	Concreto	61+0040	61+0260	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	4	Vale	4/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTA LA CHAPA	3.76899	-76.67266	14	Concreto	62+0064	62+0078	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	N/A	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
VIADUCTO CHAPA 2	3.76751	-76.67338	50	Concreto	61+555	61+600	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	1	Vale	12/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIADUCTO CHAPA 1	3.76772	-76.67307	170	Concreto	61+712	61+890	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	9,9	4	Vale	12/07/1905	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
LOBOGUERRERO 1	3.75988	-76.6907	98	Concreto	64+385	64+475	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	2	Vale	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
LOBOGUERRERO 2	3.75941	-76.69031	98	Concreto	64+538	64+636	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	2	Vale	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
LOBOGUERRERO 3 (C.D)	3.75728	-76.69462	193	Concreto	65+458	65+565	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	2	Vale	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
LOBOGUERRERO 4 (C.D)	3.757667	-76.6924916	33	Concreto	65+609	65+639	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	2	Vale	N/A	Puente sin terminar de Construir	CON COBERTURA
Bilaco	3.75811	-76.69133	57	Concreto	65+0751	65+0808	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	2	Vale	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Bilaco	3.75811	-76.69133	171	Concreto	65+0018	65+0189	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	4	Vale	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Bilaco	3.75811	-76.69133	86	Concreto	65+0318	65+0404	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	3	Vale	N/A	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Alto Calina	3.83831	-76.58833	17,2	Concreto	80+0893	80+0710	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intersección Tableros	3.85268	-76.55199	25	Concreto	85+0525	85+0550	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Intersección Tableros	3.85281	-76.55199	15	Concreto	85+0550	85+0565	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Viaducto Metálico	3.86631	-76.52312	65	Concreto	89+0380	89+0445	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
N.A.	3.88706	-76.44242	12,3	Concreto	99+1021	99+1054	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Viaducto No.13	3.88624	-76.42805	26	Concreto	102+1028	102+1060	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Viaducto No.14	3.88581	-76.42581	150	Concreto	103+1109	103+0119	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	3	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Viaducto No.15	3.88571	-76.42415	25,3	Concreto	103+0170	103+0195	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	2	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Viaducto No.16	3.88467	-76.41333	32,5	Concreto	104+0400	104+433	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Rio Medicaria	3.89041	-76.36401	36	Concreto	112+0324	112+360	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Rio Cauca	3.89137	-76.34953	175	Concreto	114+0030	114+0205	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	4	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
quebrada la argentina CI	3.80308	-76.633	18	Concreto	72+106	72+124	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
Box couvert (Pontón) CI	3.87977	-76.44792	9	Concreto	97+148	97+157	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
quebrada la argentina CD	3.80396	-76.63295	10	Concreto	72+129	72+139	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
QUEBRADA EL TRAPICHE CU	3.8102043	-76.62811025	8,9	Concreto	73 + 454	73 + 463	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
QUEBRADA EL BOSQUE CU	3.81272	-76.61878	10	Concreto	74 +865	74 +875	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
LAGUNA SONSO 1 CU	3.8998	-76.34453	29,9	Concreto	114 + 696	114 + 726,9	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
LAGUNA SONSO 2 CU	3.89064	-76.34332	15	Concreto	114+ 843	114+ 858,43	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
LAGUNA SONSO 3 CU	3.89131	-76.34236	12	Concreto	114+973	114+980	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
LAGUNA SONSO 4 CU	3.89211	-76.34121	11	Concreto	115+125	115+136	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
QUEBRADA EL TRAPICHE CI	3.81008	-76.62836	12	Concreto	73 + 454	73 + 463	BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO -BUGA	4001	10,8	1	Vale	9/07/1905	Puente sin terminar de Construir	CON COBERTURA
PUENTE ELEVADO	3.88858086	-77.019657	19	Concreto	2+485	2+484	VÍA ALTERNIA INTERNA	40VLA	10,8	1	Vale	9/07/1905	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
MANANTIAL (UF2)	4.82343	-74.03458	56,2	Concreto reforzado	K2+000	K2+056	45A04-(Oriental, Bogotá-Cajica)	45A04	3,65	N/A	Cundinamarca	1/09/2020	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
BRICEÑO 2 (UF4)	4.94445	-73.95381	120	Concreto reforzado	K0+100	K0+220	Briceño 2: De norte hacia interiores	5501	11	5	Cundinamarca	31/12/1999	2 - este daño, el componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
BRICEÑO 1 (UF4)	4.93827	-73.96731	140	Concreto reforzado	K0+300	K0+440	Briceño 1: Al sur	5501	11	4	Cundinamarca	31/12/1998	2 - este daño, el componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
RIO TEUSACA ORIENTAL (UF4)	4.93689	-73.96267	15	Concreto reforzado	K16+900	K16+915	5501 Oriental	5501	17	1	Cundinamarca	31/12/1998	2 - este daño, el componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
RIO TEUSACA OCCIDENTAL (UF4)	4.93704	-73.96291	12,2	Concreto reforzado	K16+900	K16+912,2	5501 (Occidental)	5501	17	1	Cundinamarca	31/12/1998	1 - daño pequeño pero no requiere reparación	CON COBERTURA
CLUBES (UF4)	4.93221	-73.99218	130	Concreto reforzado	K0+200	K0+330	Clubes 1: Retorno al sur	5501	11	5	Cundinamarca	31/12/1998	2 - este daño, el componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
SINDAMANÓY (UF4)	4.88518	-74.01293	160	Concreto reforzado	K0+821	K0+981	Retorno Sindamanoy al sur	5501	9,5	7	Cundinamarca	31/12/1998	1 - daño pequeño pero no requiere reparación	CON COBERTURA
RANCHO JR (UF4)	4.89986	-74.03103	105	Concreto reforzado	K11+500	K11+605	Puente vehicular JR	5501	8,8	3	Cundinamarca	31/12/2006	1 - daño pequeño pero no requiere reparación	CON COBERTURA
RIO BOGOTÁ NUEVO (UF4)	4.86265	-74.03661	40	Concreto reforzado	K7+280	K7+320	45A04 (Occidental, Bogotá-Cajica)	45A04	22	1	Cundinamarca	31/12/1998	1 - daño pequeño pero no requiere reparación	CON COBERTURA
CHIA ORIENTAL (UF4)	4.86396	-74.03701	240	Concreto reforzado	K0+000	K0+240	Intercambiador Bogotá - Cajicá (Incluye paso elevado)	4504	9,5	9	Cundinamarca	31/12/1998	2 - este daño, el componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
CENTRO RAMAL CHIA (UF4)	4.86390	-74.03704	140	Concreto reforzado	K0+000	K0+140	Intercambiador Bogotá - Chia (Incluye paso elevado)	4504	8,5	5	Cundinamarca	31/12/1998	1 - daño pequeño pero no requiere reparación	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUZES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
CHA OCCIDENTAL (UF4)	4.8662	-74.03813	200	Concreto reforzado	K7-430	K7-630	45A04-(Occidental, Bogotá-Cajica)	45A04	12	7	Cundinamarca	31/12/1998	1 - daño pequeño pero no requiere reparación	CON COBERTURA
TELETON NUEVO (UF4)	4.8517	-74.03077	170	Concreto reforzado	K5-216	K5-386	Puente Peaje Unisabana	5501	8,5	6	Cundinamarca	31/12/2000	2 - este daño, el componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
RIO BOGOTÁ ANTIGUO + AMPLIACION (UF4)	4.86400	-74.02955	31,2	Concreto reforzado	K6-620	K6-651,2	45A04-(Oriental, Bogotá-Cajica)	45A04	15,44	1	Cundinamarca	31/12/1998	2 - este daño, el componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
SERIES (UF4)	4.85469	-74.02625	155	Concreto reforzado	K6-175	K6-330	Puente Series (KR7)	5501	9,5	5	Cundinamarca	31/12/1998	2 - este daño, el componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
LA CARO NUEVO (UF4)	4.86032	-74.02793	308	Concreto reforzado	K6-229	K6-537	Puente la caro Nuevo	5501	12	9	Cundinamarca	31/12/1999	2 - este daño, el componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
LA CARO ANTIGUO + AMPLIACION (UF4)	4.86365	-74.02754	310	Concreto reforzado	K6-350	K6-660	Puente la Caro Occidental	4504	14,95	10	Cundinamarca	31/12/2015	1 - daño pequeño pero no requiere reparación	CON COBERTURA
PORTACHUELO ORIENTAL (UF4)	4.99527	-74.00357	340	Concreto reforzado	K0-100	K0-440	45ACNB-(Portachuelo Oriental)	45ACNB	10,3	13	Cundinamarca	31/12/2009	1 - daño pequeño pero no requiere reparación	CON COBERTURA
PORTACHUELO OCCIDENTAL (UF4)	4.99474	-74.00367	364	Concreto reforzado	K0-076	K0-440	45ACNB-(Portachuelo Occidental)	45ACNB	10,3	14	Cundinamarca	31/12/2009	2 - este daño, el componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
BRICEÑO 3 ORIENTAL (UF4)	4.93982	-73.95999	12	Concreto reforzado	K19-460	K19-472	5501 Oriental	5501	17	2	Cundinamarca	31/12/1998	1 - daño pequeño pero no requiere reparación	CON COBERTURA
BRICEÑO 3 OCCIDENTAL (UF4)	4.94004	-73.96008	12	Concreto reforzado	K19-460	K19-472	5501 (Occidental)	5501	17	2	Cundinamarca	31/12/1998	1 - daño pequeño pero no requiere reparación	CON COBERTURA
HATO GRANDE ORIENTAL (UF4)	4.92078	-73.99757	14	Concreto reforzado	K14-330	K14-344	5501 Oriental	5501	20	1	Cundinamarca	31/12/1997	1 - daño pequeño pero no requiere reparación	CON COBERTURA
HATO GRANDE OCCIDENTAL (UF4)	4.92096	-73.99775	14	Concreto reforzado	K14-330	K14-344	5501 (Occidental)	5501	20	1	Cundinamarca	31/12/1997	2 - este daño, el componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
Conectante	N/A	N/A	N/A	N/A	K 24-200	N/A	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	N/A	N/A	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PONTÓN	2.88667	-75.27566	N/A	N/A	PR110-450	PR110-453,50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10,9	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PONTÓN	2.87917	-75.27564	N/A	N/A	PR109-600	PR109-604	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9,9	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PONTÓN	2.87528	-75.27694	N/A	N/A	PR109-050	PR109-054	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9,9	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE TRAPICHO	2.86633	-75.27889	N/A	N/A	PR108-280	PR108-296,40	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9,9	3	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE ARENOSO II	2.86389	-75.28056	N/A	N/A	PR107-735	PR107-766	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	7,4	1	Hula	1/01/1900	5 - Daño extremo, falta total o riesgo de falta total del componente	CON COBERTURA
PUENTE ARENOSO I	2.8625	-75.28167	N/A	N/A	PR107-020	PR107-663,50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9,4	2	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE	2.85444	-75.28556	N/A	N/A	PR106-500	PR106-506,70	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	11,2	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE	2.84139	-75.28917	N/A	N/A	PR105-130	PR105-143,50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10,5	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	2.83	-75.29167	N/A	N/A	PR103-680	PR103-684,50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10,8	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	2.81806	-75.29444	N/A	N/A	PR102-350	PR102-357,10	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10,2	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	2.81361	-75.29528	N/A	N/A	PR101-867	PR101-872	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10,8	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	2.80556	-75.29722	N/A	N/A	PR100-899	PR100-918,40	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9,8	2	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	2.79167	-75.30028	N/A	N/A	PR99-349	PR99-352	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10,5	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	2.77917	-75.30306	N/A	N/A	PR97-900	PR97-918,50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10,2	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PUENTE	2.76611	-75.30611	N/A	N/A	PR96+400	PR96+413.90	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9.4	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	2.76056	-75.30722	N/A	N/A	PR95+770	PR95+77.2	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10.8	1	Hula	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PUENTE	2.75806	-75.30778	N/A	N/A	PR95+500	PR95+507.20	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10.8	1	Hula	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PUENTE	2.74722	-75.31028	N/A	N/A	PR94+300	PR94+309.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	15.4	2	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE SARDINATA	2.73844	-75.31333	N/A	N/A	PR93+270	PR93+274.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	7.5	2	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PONTÓN	2.70889	-75.31639	N/A	N/A	PR89+700	PR89+704	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10.7	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE RÍO FRÍO	2.68906	-75.32336	N/A	N/A	PR87+210	PR87+222.30	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9.45	1	Hula	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PUENTE CARAGUAJA URB	2.68808	-75.32514	N/A	N/A	PR88+860	PR88+866	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	8.6	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE CARAGUAJA	2.68231	-75.32928	N/A	N/A	PR86+160	PR86+191	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	7.3	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE SAN ISIDRO	2.67636	-75.33147	N/A	N/A	PR85+220	PR85+236.60	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10.2	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	2.63264	-75.34636	N/A	N/A	PR80+110	PR80+118.30	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10.8	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	2.62361	-75.34811	N/A	N/A	PR79+550	PR79+557	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	11.8	2	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE OTAS	2.61761	-75.35025	N/A	N/A	PR78+340	PR78+346.70	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10.45	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE LA CHALERA	2.61564	-75.35414	N/A	N/A	PR77+848	PR77+859.0	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE QUINTERO	2.61472	-75.35722	N/A	N/A	PR77+440	PR77+503.40	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9.6	2	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE ANIMAS	2.62197	-75.38442	N/A	N/A	PR73+870	PR73+887.40	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	8	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE IGUA	2.61172	-75.39408	N/A	N/A	PR72+230	PR72+253.0	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9.9	2	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE PIÑUELA	2.60306	-75.41006	N/A	N/A	PR70+240	PR70+256.20	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9.8	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE SAN DIEGO	2.59383	-75.4225	N/A	N/A	PR68+460	PR68+471.30	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10.05	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE AGUA BLANCA	2.5895	-75.42942	N/A	N/A	PR67+560	PR67+573.0	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9.75	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE HOBBO 2	2.58292	-75.44544	N/A	N/A	PR65+590	PR65+609.90	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	7.5	2	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE HOBITO	2.58136	-75.45661	N/A	N/A	PR63+951	PR63+962.60	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10.15	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	2.58025	-75.45797	N/A	N/A	PR63+750	PR63+756.0	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10.55	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PONTÓN	2.55719	-75.48622	N/A	N/A	PR60+995	PR61+001.0	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10.8	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE EL PESCADOR	2.56394	-75.48334	N/A	N/A	PR58+840	PR58+857.10	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE QUASIMILLAS	2.53528	-75.50383	N/A	N/A	PR54+180	PR54+204.0	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	11	2	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE DOVELA	2.52972	-75.5125	N/A	N/A	PR52+860	PR52+864.0	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10.2	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PONTÓN	2.52628	-75.51744	N/A	N/A	PR52+163	PR52+166.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	11	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PONTÓN	2.52211	-75.52178	N/A	N/A	PR51+490	PR51+493.30	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10.05	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE VUELTAS	2.517	-75.52786	N/A	N/A	PR50+610	PR50+630.20	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9.6	1	Hula	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PUENTE	2.50944	-75.53208	N/A	N/A	PR49+585	PR49+596.30	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9.8	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE PUERTO SECO	2.49806	-75.53722	N/A	N/A	PR47+930	PR47+946.10	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9.2	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE LABERINTO	2.49472	-75.54278	N/A	N/A	PR47+204	PR47+215.78	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9.3	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	2.48167	-75.54442	N/A	N/A	PR44+555	PR44+559.0	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	8.6	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE	2.44072	-75.52972	N/A	N/A	PR37+680	PR37+688.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	12	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE PLATANARES	2.43302	-75.52475	N/A	N/A	PR36+582	PR36+592.90	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9.5	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	2.43061	-75.525	N/A	N/A	PR36+200	PR36+208.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	11.6	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PONTÓN	2.41469	-75.52956	N/A	N/A	PR34+305	PR34+310.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	15.5	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PONTÓN	2.4094	-75.5303	N/A	N/A	PR33+375	PR33+448.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	8,5	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE LA GUANDOSA	2.39075	-75.54478	N/A	N/A	PR30+920	PR30+938.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	8,5	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE GIGANTE	2.38306	-75.54889	N/A	N/A	PR29+990	PR29+908.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	8,5	2	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE LA HONDA	2.36222	-75.55233	N/A	N/A	PR26+350	PR26+381.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	8,05	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE LA BARRIALOSA	2.33978	-75.59125	N/A	N/A	PR20+840	PR20+980.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10	2	Hula	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE NN QUIMBO I	2.33753	-75.59417	N/A	N/A	PR20+450	PR20+495.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	11	1	Hula	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE NN QUIMBO II	2.33739	-75.596	N/A	N/A	PR20+300	PR19+327.30	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	11,1	1	Hula	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE ALONSO SÁNCHEZ	2.332	-75.59758	N/A	N/A	PR19+100	PR19+282.20	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10,1	3	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE RÍO LORO URBANO	2.32125	-75.60972	N/A	N/A	PR16+550	PR15+557.20	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE RÍO LORO	2.31714	-75.61489	N/A	N/A	PR15+906	PR15+934.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	8,6	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE NN QUIMBO III	2.31208	-75.62028	N/A	N/A	PR15+000	PR15+090.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	10,55	3	Hula	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE ZANJÓN SECO	2.30142	-75.62742	N/A	N/A	PR13+180	PR13+314.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9,1	4	Hula	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE VOLTEZUELA	2.29189	-75.62294	N/A	N/A	PR12+960	PR12+190.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9,35	3	Hula	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PONTÓN	2.27658	-75.61722	N/A	N/A	PR10+010	PR10+017.60	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	11,3	1	Hula	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE JAGUALTO	2.25303	-75.62119	N/A	N/A	PR7+100	PR7+109.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	11,5	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE MAJO	2.23522	-75.61669	N/A	N/A	PR4+892	PR4+911.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	8	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE PATIO BONITO	2.23253	-75.61697	N/A	N/A	PR4+454	PR4+465.30	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	9,2	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE GARZÓN (RM5HLB)	2.20022	-75.63806	N/A	N/A	PR00+800	PR00+819.75	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4505	14,6	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE LAS DAMAS	2.18339	-75.65797	N/A	N/A	PR67+530	PR67+544.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	9	1	Hula	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PUENTE LA JAGUA	2.17217	-75.67	N/A	N/A	PR65+410	PR65+529.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	8	3	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE LOS MUCHACHOS	2.06142	-75.84267	N/A	N/A	PR37+650	PR37+655.80	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	11,25	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE EL DIABLO	2.04636	-75.35808	N/A	N/A	PR34+550	PR34+555.10	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	14,35	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE PERICONDO	2.0444	-75.85842	N/A	N/A	PR34+400	PR34+450.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	8	2	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE LA GAITANA	2.04275	-75.859	N/A	N/A	PR34+000	PR34+038.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	8	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE SICANA	2.01097	-75.88739	N/A	N/A	PR26+700	PR26+718.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	8	2	Hula	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PUENTE LA TURBIA	1.99611	-75.91258	N/A	N/A	PR25+240	PR25+256.80	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	7,05	2	Hula	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PONTÓN	1.96942	-75.93067	N/A	N/A	PR20+753	PR20+757.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	8	1	Hula	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PUENTE MATEO RICO	1.93947	-75.94328	N/A	N/A	PR16+570	PR16+583.20	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	8,5	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	1.93322	-75.94775	N/A	N/A	PR15+769	PR15+774.60	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	11	1	Hula	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PUENTE CRIOLLO	1.92847	-75.94889	N/A	N/A	PR15+190	PR15+156.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	8,5	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	1.90475	-75.96689	N/A	N/A	PR11+423	PR11+427.10	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	11,2	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE PANTANOS	1.90392	-75.97161	N/A	N/A	PR10+880	PR10+890.90	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	7,9	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	1.90114	-75.9785	N/A	N/A	PR10+026	PR10+030.67	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	16	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PONTÓN AGUA DULCE	1.87803	-76.01836	N/A	N/A	PR4+350	PR4+354.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4504	11,9	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE GUARAPAS (RM49KLC)	1.85422	-76.05842	N/A	N/A	PR1+400	PR1+426.10	SANTANA - MOCCA - NEIVA	49KLC	16	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE GUACHICOS RN2002	1.86261	-76.05842	N/A	N/A	PR140+300	PR140+335.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	2002	8,18	1	Hula	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE GUACHICOS EXT. RN2002	1.86061	-76.13144	N/A	N/A	PR139+950	PR139+959.75	SANTANA - MOCCA - NEIVA	2002	9	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN CRUCE CRIOLLOS RN2002	1.85531	-76.163	N/A	N/A	PR136+470	PR136+474.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	2002	8,5	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PUENTE MATANZAS RN2002	1,8544	-76,20228	N/A	N/A	PR131+490	PR131+530.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	2002	9	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE HORCADO RN2002	1,85267	-76,23022	N/A	N/A	PR128+050	PR128+092.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	2002	8,15	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE SOMBRERILLOS RN2002	1,86964	-76,23247	N/A	N/A	PR126+000	PR126+033,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	2002	9,36	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE LA MOYA RN204L01	1,88722	-76,27986	N/A	N/A	PR7+600	PR7+604,80	SANTANA - MOCCA - NEIVA	204L01	12,3	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE LA BURRERA	1,81161	-76,13458	N/A	N/A	PR122+700	PR122+711,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	8,65	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE EL CABUYAL	1,79869	-76,14133	N/A	N/A	PR121+030	PR121+040,90	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	8,6	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE LA PALMA	1,79078	-76,15019	N/A	N/A	PR119+700	PR119+712,60	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	8,6	1	Hula	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PONTÓN	1,68583	-76,21167	N/A	N/A	PR103+807	PR103+810,50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	11,62	1	Hula	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	1,66708	-76,24064	N/A	N/A	PR98+700	PR98+703,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	10	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	1,66033	-76,24442	N/A	N/A	PR97+800	PR97+804,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	13,7	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	1,65794	-76,24425	N/A	N/A	PR97+460	PR97+465,40	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,7	1	Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PONTÓN	1,65672	-76,24475	N/A	N/A	PR97+300	PR97+310,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,6	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	1,64961	-76,25886	N/A	N/A	PR95+200	PR95+205,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,7	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	1,64275	-76,2575	N/A	N/A	PR94+900	PR94+905,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,6	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE LA CROQUETA	1,63486	-76,26714	N/A	N/A	PR93+000	PR93+010,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,35	1	Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE SUACITA	1,62394	-76,27361	N/A	N/A	PR91+260	PR91+263,10	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,16	1	Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE LA PLUMA	1,61664	-76,28483	N/A	N/A	PR89+120	PR89+132,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,1	1	Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PONTÓN	1,60833	-76,28778	N/A	N/A	PR87+920	PR87+926,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,7	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	1,57339	-76,30719	N/A	N/A	PR82+275	PR82+278,20	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	14,54	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	1,59792	-76,28936	N/A	N/A	PR86+850	PR86+854,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	8,72	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	1,58158	-76,30517	N/A	N/A	PR83+600	PR83+605,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,6	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	1,57275	-76,30869	N/A	N/A	PR82+060	PR82+064,20	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	11,5	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	1,566	-76,31394	N/A	N/A	PR81+030	PR81+034,48	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,36	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE LOS CAUCHOS	1,55875	-76,31894	N/A	N/A	PR79+250	PR79+271,20	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,25	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	1,52739	-76,32831	N/A	N/A	PR74+750	PR74+763,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,6	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE LA BABOSA	1,51144	-76,34819	N/A	N/A	PR71+330	PR71+337,60	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	11	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE LA MAGDALENA	1,49614	-76,38322	N/A	N/A	PR66+160	PR66+178,30	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,6	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE SAN JUAN	1,49661	-76,38458	N/A	N/A	PR66+010	PR66+026,20	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,7	1	Cauca	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PUENTE LA CASCADA	1,49928	-76,39906	N/A	N/A	PR63+550	PR63+885,60	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	8,7	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE	1,45539	-76,39906	N/A	N/A	PR55+120	PR55+150,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,34	1	Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE SANTA BARBARA	1,43353	-76,45894	N/A	N/A	PR47+760	PR47+780,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	8,8	1	Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE VILLALOBOS	1,42872	-76,47181	N/A	N/A	PR46+500	PR46+584,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	8,36	2	Cauca	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PUENTE SANTA LUCÍA	1,42275	-76,48381	N/A	N/A	PR43+900	PR43+951,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	10,3	2	Cauca	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseño	CON COBERTURA
PUENTE EL PATO	1,4085	-76,49289	N/A	N/A	PR41+300	PR41+353,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9,7	3	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE CAQUETA	1,27494	-76,57458	N/A	N/A	PR20+460	PR20+506,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	9	1	Cauca	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE LA RUIDOSA	1,27608	-76,57753	N/A	N/A	PR20+090	PR20+110,80	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	10,8	1	Putumayo	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE TICUANAYOY	1,25697	-76,60647	N/A	N/A	PR14+800	PR14+851,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	7,4	1	Putumayo	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE SAN ANTONIO I I	1,2435	-76,60617	N/A	N/A	PR12+915	PR12+932,00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	10,75	1	Putumayo	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PUENTE ICEM MOCCA	1.19406	-76.64519	N/A	N/A	PR6+300	PR6+300.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	8	1	Putumayo	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	1.18894	-76.64783	N/A	N/A	PR4+800	PR4+808.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	10	1	Putumayo	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PONTÓN	1.18894	-76.64792	N/A	N/A	PR4+740	PR4+748.60	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	11	1	Putumayo	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE SAN ANTONIO	1.1543	-76.6485	N/A	N/A	PR4+200	PR4+242.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4503	12,7	1	Putumayo	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MULATO BAJO	1.14375	-76.64508	N/A	N/A	PR12+850	PR12+861.70	SANTANA - MOCCA - NEIVA	6301	10	1	Putumayo	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PUENTE RUMIYACO	1.12453	-76.63891	N/A	N/A	PR10+400	PR10+425.50	SANTANA - MOCCA - NEIVA	6301	10,3	2	Putumayo	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PUENTE PEPINO	1.08786	-76.628	N/A	N/A	PR5+900	PR5+923.20	SANTANA - MOCCA - NEIVA	6301	9,5	1	Putumayo	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE	1.04831	-76.62231	N/A	N/A	PR00+600	PR00+512.45	SANTANA - MOCCA - NEIVA	6301	19,8	1	Putumayo	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE LA RAYA	0.57805	-76.54847	N/A	N/A	PR00+000	PR00+012.80	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	8	1	Putumayo	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PUENTE RARAYACO I	0.88789	-76.60764	N/A	N/A	PR52+870	PR52+876.65	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	10,6	1	Putumayo	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE CAÑO RARAYACO	0.88708	-76.60764	N/A	N/A	PR52+820	PR52+827.80	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	10,5	1	Putumayo	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE CANANGUCHO	0.86481	-76.59897	N/A	N/A	PR50+210	PR50+220.60	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	10	1	Putumayo	1/01/1900	1 - Daño pequeño pero no es necesario reparación (excepto mantenimiento menor)	CON COBERTURA
PUENTE UCHUPAYACO	0.91589	-76.57419	N/A	N/A	PR43+100	PR43+131.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	11	1	Putumayo	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE OROYACO I	0.90247	-76.57292	N/A	N/A	PR41+300	PR41+305.20	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	10	1	Putumayo	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE OROYACO	0.90117	-76.57258	N/A	N/A	PR41+150	PR41+155.20	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	10	1	Putumayo	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE SÁMBICO	0.84719	-76.57417	N/A	N/A	PR34+230	PR34+239.60	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	10,1	1	Putumayo	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE NARANJITO	0.80381	-76.57175	N/A	N/A	PR28+650	PR28+660.60	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	10,1	1	Putumayo	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE EL WISKY	0.7795	-76.57767	N/A	N/A	PR25+880	PR25+884.30	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	10,1	1	Putumayo	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE CAMPOBELLO	0.73033	-76.59172	N/A	N/A	PR19+400	PR19+406.30	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	10	1	Putumayo	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE LA PEDREGOSA	0.71767	-76.59869	N/A	N/A	PR17+800	PR17+806.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	8,5	1	Putumayo	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE EL ACHOTE	0.69054	-76.60609	N/A	N/A	PR14+700	PR14+707.00	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	10,5	1	Putumayo	1/01/1900	2 - Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como se diseñó	CON COBERTURA
PUENTE EL BAGRE	0.66375	-76.5966	N/A	N/A	PR11+350	PR11+355.80	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	10,7	1	Putumayo	1/01/1900	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
PUENTE EL VENAO	0.64837	-76.58857	N/A	N/A	PR09+200	PR9+208.70	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	9,6	1	Putumayo	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
PONTÓN	0.62077	-76.57585	N/A	N/A	PR05+950	PR5+955.80	SANTANA - MOCCA - NEIVA	4502	7	1	Putumayo	1/01/1900	4 - Daño grave, reparación necesaria inmediatamente	CON COBERTURA
Pte Guatiquá-UF1	-73.62973	4.15819	430	CONCRETO	0+290	0+720	villavieco yopal	6510	7	N/A	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Sta Teresa CD- UF1	-73.3526	4.12274	9	CONCRETO	0+858	0+867	villavieco yopal	6510	7	1	Meta	1/11/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Sta Teresa CD- UF1	-73.35255	4.12272	21	CONCRETO	0+856	0+877	villavieco yopal	6510	7	1	Meta	1/11/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Porongo CD- UF1	-73.35416	4.12386	5	CONCRETO	10+065	10+070	villavieco yopal	6510	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Porongo CI- UF1	-73.35324	4.12578	30	CONCRETO	10+067	10+067	villavieco yopal	6510	7	1	Meta	1/11/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Salinas CD- UF1	-73.34353	4.1429	30	CONCRETO	13+150	13+180	villavieco yopal	6510	7	2	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Salinas CI- UF1	-73.34351	4.14299	52	CONCRETO	13+160	13+212	villavieco yopal	6510	7	2	Meta	N/A	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Upiá CD- UF1	-73.45086	4.25999	90	CONCRETO	15+630	15+620	villavieco yopal	6510	7	3	Meta	10/08/2022	3 - Daño significativo, reparación necesaria muy pronto	CON COBERTURA
Pte Brisas del Llano- UF1	-73.2819	4.16105	21	CONCRETO	15+951	15+930	villavieco yopal	6510	7	1	Meta	5/10/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte No Platos CD- UF1	-73.2815	4.16157	8	CONCRETO	17+510	17+518	villavieco yopal	6510	7	1	Meta	8/07/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte existente3 CI- UF1	-73.24038	4.17342	20	CONCRETO	17+469	17+489	villavieco yopal	6510	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte 86 sobre rectificación via- UF2	-73.43859	4.26957	30	CONCRETO	31+200	31+230	villavieco yopal	6510	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte 96 sobre rectificación via- UF2	-73.43745	4.27104	61	CONCRETO	31+421	31+482	villavieco yopal	6510	7	2	Meta	31/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Atascosa- UF2	-73.41496	4.29285	20	CONCRETO	35+095	35+115	villavieco yopal	6510	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Pte Guacavía Arco sobre rectificación vía UF2	-73,4124	4,31251	109	CONCRETO	37+303	37+412	villavencense yopal	6510	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Cajuche- UF2	-73,40147	4,32718	19	CONCRETO	39+381	39+400	villavencense yopal	6510	7	1	Cundinamarca	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Barrios- UF2	-73,38876	4,33309	15	CONCRETO	40+960	40+975	villavencense yopal	6510	7	1	Cundinamarca	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Boquerón- UF2	-73,37589	4,335	24	CONCRETO	42+666	42+690	villavencense yopal	6510	7	1	Cundinamarca	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Nancaya- UF2	-73,30813	4,36065	44	CONCRETO	52+380	52+424	villavencense yopal	6510	7	1	Cundinamarca	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón 92 losa maciza- UF2	-73,30189	4,38005	20	CONCRETO	54+680	54+700	villavencense yopal	6510	7	1	Cundinamarca	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Arenal- UF2	-73,29885	4,38911	29	CONCRETO	55+750	55+779	villavencense yopal	6510	7	1	Cundinamarca	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón 93 Nagayá UF2	-73,26172	4,39485	40	CONCRETO	60+040	60+080	villavencense yopal	6510	7	1	Cundinamarca	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Palomas- UF3	-73,17595	4,40339	28	CONCRETO	71+440	71+468	villavencense yopal	6510	7	1	Cundinamarca	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Rayo- UF3	-73,17090	4,44075	19	CONCRETO	76+051	76+070	villavencense yopal	6510	7	1	Cundinamarca	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Macapay- UF3	-73,15176	4,45282	35	CONCRETO	78+650	78+685	villavencense yopal	6510	7	1	Cundinamarca	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Cajón ampliación de alcantarilla con puente 1 viga L. der- UF3	-73,14801	4,47297	50	CONCRETO	81+650	81+700	villavencense yopal	6510	7	1	Cundinamarca	16/05/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Maya- UF3	-73,13725	4,48226	40	CONCRETO	83+230	83+270	villavencense yopal	6510	12,6	1	Cundinamarca	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Cabuyano- UF3	-73,10599	4,49163	47	CONCRETO	87+123	87+170	villavencense yopal	6510	7	1	Cundinamarca	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Venecia- UF3	-73,03914	4,56339	17	CONCRETO	98+258	98+275	villavencense yopal	6510	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte sobre río Uplá- UF3	-72,96322	4,57153	586	CONCRETO	107+011	107+597	villavencense yopal	6510	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Pedregosa- UF3	-72,95568	4,57548	20	CONCRETO	0+370	0+390	villavencense yopal	6510	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Palmera ampliación de BX con puente a cielo de la vía- UF3	-72,93631	4,58134	15	CONCRETO	2+850	2+865	villavencense yopal	6510	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte La Conquista- UF3	-72,93079	4,58459	26	CONCRETO	3+564	3+590	villavencense yopal	6510	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte sobre intersección Agua Clara- UF4	-72,99844	4,74876	25	CONCRETO	29+510	29+535	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Guacaba- UF4	-73,00241	4,77537	35	CONCRETO	32+164	32+199	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón 19 sobre caño- UF4	-73,00031	4,77897	17	CONCRETO	32+632	32+649	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón 20 sobre caño- UF4	-72,9926	4,78988	11	CONCRETO	34+150	34+161	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Grande- UF4	-72,98054	4,80638	20	CONCRETO	36+469	36+489	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Moleto- UF4	-72,96731	4,82272	31	CONCRETO	38+627	38+658	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Iguara- UF4	-72,95733	4,83508	29	CONCRETO	40+599	40+628	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Quezonas- UF4	-72,95512	4,83878	28	CONCRETO	41+002	41+030,6	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón 25 sobre caño- UF4	-72,9529	4,84062	19	CONCRETO	41+345	41+364	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón 26 sobre caño- UF4	-72,94929	4,84245	21	CONCRETO	41+785	41+806	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Los Nova- UF4	-72,94747	4,84327	31	CONCRETO	42+002	42+033	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C El Tigre- UF4	-72,92831	4,84855	42	CONCRETO	44+338	44+380	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Carbonera- UF4	-72,92397	4,85783	31	CONCRETO	45+487	45+518	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Ranchería- UF4	-72,92174	4,86087	32	CONCRETO	45+904	45+936	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C El Muerto- UF4	-72,91468	4,8705	35	CONCRETO	47+243	47+278	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Guadalupe- UF4	-72,90432	4,88166	31	CONCRETO	48+936	48+967	villavencense yopal	6511	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Río Tux- UF5	4,88224773	-72,9009362	103	CONCRETO	0+010	0+113	villavencense yopal	6511	7	3	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Leche Miel- UF5	4,882949745	-72,89116439	33	CONCRETO	1+399	1+432	villavencense yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Guaitaró- UF5	4,87577511	-72,88766648	24	CONCRETO	2+286	2+310	villavencense yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Pte C Valle Verde- UF5	4.87198851	-72.888437	22	CONCRETO	2+784	2+806	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Grande- UF5	4.86909161	-72.88336444	129	CONCRETO	3+243	3+372	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Guano- UF5	4.85651326	-72.88335304	40	CONCRETO	4+972	5+012	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Oso- UF5	4.846018736	-72.88000555	35	CONCRETO	6+070	6+105	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Garaiga- UF5	4.836402259	-72.82772428	98	CONCRETO	13+086	13+184	villavencencia yopal	6512	7	3	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Guafá- UF5	4.817603946	-72.79483917	60	CONCRETO	17+577	17+637	villavencencia yopal	6512	7	2	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C El Vigía (La Concepción)- UF5	4.815901654	-72.78165835	46	CONCRETO	19+188	19+224	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
La Horqueta (Chama)- UF5	4.820395002	-72.76208161	17	CONCRETO	21+474	21+491	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón Caño 46 Pr 22+235- UF5	4.820793982	-72.75531906	18	CONCRETO	22+235	22+253	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C La Horqueta 2- UF5	4.821950209	-72.74975489	27	CONCRETO	22+892	22+919	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Moreno- UF5	4.835602003	-72.73894323	40	CONCRETO	24+897	24+937	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Río Tacuyá- UF5	4.843894938	-72.73337196	156	METÁLICO	26+073	26+229	villavencencia yopal	6512	7	2	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C El Porrazo I (Buenaaventura)- UF5	4.851159819	-72.72085089	27	CONCRETO	27+788	27+815	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C El Porrazo II- UF5	4.856622314	-72.7186546	25	CONCRETO	28+421	28+446	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C El Ovidio- UF5	4.860422563	-72.71651686	24	CONCRETO	28+913	28+937	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C El Raizal- UF5	4.87080351	-72.7049759	20	CONCRETO	30+40130+721	30+150	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Güira I- UF5	4.876941788	-72.70169855	24	CONCRETO	31+552	31+576	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Güira II- UF5	4.88718789	-72.69001393	44	CONCRETO	33+338	33+382	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C El Cañito- UF5	4.895385618	-72.68099318	20	CONCRETO	34+733	34+753	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Río Chitama- UF5	4.927010522	-72.6727348	21	METÁLICO	38+641	38+762	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Chitama I- UF5	4.930329928	-72.67188066	25	CONCRETO	39+047	39+072	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C San Agustín- UF5	4.935904219	-72.66898179	41	CONCRETO	39+755	39+796	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Los Vagabos- UF5	4.951172318	-72.6746931	29	CONCRETO	41+700	41+739	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Santa Rita- UF5	4.964886597	-72.66494951	21	CONCRETO	43+722	43+743	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Los Laureles- UF5	4.989325695	-72.6848389	31	CONCRETO	44+265	44+296	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Tibitá- UF5	4.98973779	-72.6832416	40	CONCRETO	45+576	45+616	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte sobre C Pr 45+424- UF5	4.982643955	-72.68385682	20	CONCRETO	45+770	45+790	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte sobre C El Iguá- UF5	4.994058319	-72.68516814	40	CONCRETO	47+120	47+160	villavencencia yopal	6512	7	1	Meta	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte sobre Intersección Vial Taramana- UF5	N/A	N/A	25	CONCRETO	N/A	N/A	villavencencia yopal	6512	N/A	1	Casanare	EN CONSTRUCCIÓN	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Río Casiana- UF6	5.009554187	-72.688025	499	CONCRETO	49+069	49+478	villavencencia yopal	6512	7	10	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Turia- UF6	5.026304662	-72.64387756	33	CONCRETO	54+685	54+718	villavencencia yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón 69- UF6	5.0282371	-72.6245098	13	CONCRETO	57+085	57+098	villavencencia yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte C Garaiga- UF6	5.044584517	-72.60706262	17	CONCRETO	60+201	60+218	villavencencia yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón 71- UF6	5.05433788	-72.60284947	13	CONCRETO	62+522	62+535	villavencencia yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón 72- UF6	5.052520509	-72.60574338	17	CONCRETO	65+763	65+780	villavencencia yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pte Río Chiquito K68+427- UF6	5.106327812	-72.60490194	79	CONCRETO	67+337	67+416	villavencencia yopal	6512	7	2	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón 74- UF6	5.112846765	-72.59214199	15	CONCRETO	69+155	69+170	villavencencia yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón 75- UF6	5.124082673	-72.58554655	15	CONCRETO	70+625	70+640	villavencencia yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Porcón 76-UF6	5,13077512	-72,58379987	15	CONCRETO	71+430	71+445	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Porcón 77-UF6	5,138829626	-72,58074238	16	CONCRETO	72+355	72+371	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Porcón 78-UF6	5,144089387	-72,57874841	11	CONCRETO	73+078	73+089	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Porcón 79-UF6	5,156459162	-72,57325812	15	CONCRETO	74+607	74+622	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Porcón 80-UF6	5,159960221	-72,57209874	12	CONCRETO	75+045	75+057	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C El Salitre-UF6	5,167679015	-72,570264	25	CONCRETO	75+925	75+950	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Porcón 82-UF6	5,170439562	-72,56950223	13	CONCRETO	76+277	76+290	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	23/07/2015	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie Río Unale Rehabilit Orosi 6-UF6	5,17974806	-72,57061765	115	CONCRETO	77+402	77+517	vialcencio yopal	6512	7	3	Casanare	27/04/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie sobre Intersección La virgen en Agazziá-UF7	-72,55456	5,18206	105	METALICO	NO APLICA	NO APLICA	vialcencio yopal	6512	EN CONSTRUCCIÓN	1	Casanare	EN CONSTRUCCIÓN	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie sobre Intersección Monumento al Color-UF7	-72,32285	5,11713	26	CONCRETO	NO APLICA	NO APLICA	vialcencio yopal	6512	EN CONSTRUCCIÓN	1	Casanare	EN CONSTRUCCIÓN	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Aguazulero-Carayagu CD-UF7	-72,3253	5,10574	11	CONCRETO	NO APLICA	NO APLICA	vialcencio yopal	6512	EN CONSTRUCCIÓN	1	Casanare	EN CONSTRUCCIÓN	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Aguazulero-Carayagu CI-UF7	-72,32532	5,10579	13	CONCRETO	NO APLICA	NO APLICA	vialcencio yopal	6512	EN CONSTRUCCIÓN	1	Casanare	EN CONSTRUCCIÓN	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C La Cruz CD-UF7	5,183352833	-72,5409157	20	CONCRETO	80+970	80+990	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	20/05/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C La Cruz CI-UF7	5,186889265	-72,53951112	20	CONCRETO	80+970	80+990	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	15/09/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C La Ceiba CD-UF7	5,189867158	-72,53175160	11	CONCRETO	82+081	82+092	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	15/12/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C La Ceiba CI-UF7	5,190760082	-72,53075693	18	CONCRETO	82+080	82+098	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	2/02/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Mal Paso - Vale Verde CD-UF7	5,192208235	-72,52874508	24	CONCRETO	82+500	82+524	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	25/02/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Mal Paso - Vale verde CI-UF7	5,193588539	-72,52825732	25	CONCRETO	82+503	82+528	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	14/03/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Cayaguas Cayaguero CD-UF7	5,205300531	-72,51921225	28	CONCRETO	84+301	84+329	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	20/12/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Cayaguas Cayaguero CI-UF7	5,20651742	-72,51845913	24	CONCRETO	84+307	84+331	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	21/09/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Iganema 1- Agua Blanca CD-UF7	5,213693199	-72,5128827	21	CONCRETO	85+299	85+320	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	14/02/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Iganema 1- Agua Blanca CI-UF7	5,212374689	-72,51376097	23	CONCRETO	85+297	85+320	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	14/12/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Iganema 2 CD-UF7	5,224800837	-72,50409164	26	CONCRETO	87+054	87+080	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	22/05/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Iganema 2 CI-UF7	5,226130211	-72,5032416	40	CONCRETO	87+053	87+093	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	18/01/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Chorro Seco CD-UF7	5,238289717	-72,49270263	20	CONCRETO	89+020	89+040	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	25/05/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Chorro Seco CI-UF7	5,239827561	-72,49198959	35	CONCRETO	89+017	89+052	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	14/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie Río Charic CI-UF7	5,254863747	-72,48722159	163	CONCRETO	91+008	91+171	vialcencio yopal	6512	7	3	Casanare	15/02/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie Río Charic CD-UF7	5,256338591	-72,48608014	176	CONCRETO	91+009	91+175	vialcencio yopal	6512	7	3	Casanare	15/02/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Barranco Colorado 1 CD-UF7	5,270875671	-72,47325425	25	CONCRETO	93+350	93+375	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	26/12/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Barranco Colorado 1 CI-UF7	5,272037192	-72,47248188	15	CONCRETO	93+368	93+383	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	14/01/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Barranco Colorado 2 CD-UF7	5,272462043	-72,4719283	22	CONCRETO	93+592	93+614	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	15/09/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Barranco Colorado 2 CI-UF7	5,273710718	-72,47107714	25	CONCRETO	93+597	93+622	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	22/03/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C El Zorro CD-UF7	5,275822895	-72,46909551	10	CONCRETO	94+080	94+090	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	24/05/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C El Zorro CI-UF7	5,277156074	-72,46822647	17	CONCRETO	94+083	94+100	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	14/02/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Upanema 1-Servisadl-Teaga CD-UF7	5,286753031	-72,45748314	43	CONCRETO	96+692	96+135	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	18/12/2022	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Upanema 1-Servisadl CI-UF7	5,291152676	-72,45648075	39	CONCRETO	96+100	96+139	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	28/02/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Cerey CD-UF7	5,301078016	-72,4478984	16	CONCRETO	97+726	97+742	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	15/01/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Cerey CI-UF7	5,302394325	-72,44701829	18	CONCRETO	97+753	97+771	vialcencio yopal	6512	7	1	Casanare	28/01/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Pie C Upanema 2-La Guatifa CI- UF7	5,304749973	-72,44485336	23	CONCRETO	98+281	98+304	villavicencio yopal	6512	7	1	Casanare	27/04/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Upanema 2-La Guatifa CI- UF7	5,305409065	-72,4448894	23	CONCRETO	98+281	98+304	villavicencio yopal	6512	7	1	Casanare	15/01/2021	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Upanema 3-CD- UF7	5,31050889	-72,43410455	19	CONCRETO	99+632	99+651	villavicencio yopal	6512	7	1	Casanare	4/01/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Upanema 3- K99+762 CI- UF7	5,31141268	-72,43260445	34	CONCRETO	99+641	99+675	villavicencio yopal	6512	7	1	Casanare	30/01/2024	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Esa81 CD- UF7	5,316009935	-72,4228855	24	CONCRETO	101+028	101+052	villavicencio yopal	6512	7	1	Casanare	27/04/2023	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Upanema 4 - La Cuébra CD- UF7	5,320012442	-72,4172828	15	CONCRETO	101+800	101+815	villavicencio yopal	6512	7	1	Casanare	EN CONSTRUCCIÓN	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pie C Upanema 4 -La Cuébra CI- UF7	5,321431643	-72,41595341	15	CONCRETO	101+800	101+815	villavicencio yopal	6512	7	1	Casanare	EN CONSTRUCCIÓN	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PASO ELEVADO INTERSECCION JUAN REY (DEPRIMIDO VEHICULAR)	4,476395088	-74,09291607	12	Concreto	K00+280	K00+272	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
LINE - PASO ELEVADO	4,451420497	-74,07501872	20	Concreto	K03+900	K03+920	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE QUEBRADA QUENTE	4,454149308	-74,06365252	90	Concreto	K07+456	K07+546	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
QUEBRADA MUNAR	4,445111969	-74,01861857	32	Concreto	K15+166	K15+198	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
QUEBRADA GUAMO	4,417427683	-73,97997111	30	Concreto	K22+990	K23+020	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MARIA AUXILIADORA	4,41351813	-73,94627131	60	Concreto	K27+369	K27+429	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	2- Algun daño, reparación necesaria	N/A
VIADUCTO	4,405790238	-73,91436482	390	Concreto	K31+250	K31+640	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	13	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
QUEBRADA HONDA	4,384977993	-73,90786284	20	Concreto	K33+960	K33+980	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
EL CABRETERO (O. LA QUINA)	4,304652045	-73,85941669	16	Concreto	K45+916	K45+932	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
ESTAQUECA	4,303042029	-73,85810397	40	Concreto	K46+149	K46+189	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	5-Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente	
LA Balsa SOBRE EL RIO NEGRO	4,291045115	-73,84538147	68	Concreto	K48+252	K48+320	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
COLEO	4,288315751	-73,84109475	46	Concreto	K48+864	K48+910	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 1 QUEBRADA NARANJAL (vereda 2)	4,279119663	-73,8351439	46	Concreto	K50+329	K50+375	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
QUEBRADA LA MARCELA	4,274229528	-73,8340201	110	Concreto	K50+855	K50+965	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
MP 16	4,264182774	-73,82801361	104	Concreto	K52+173	K52+277	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
LA CATIRA	4,262635521	-73,82653186	60	Concreto	K52+410	K52+470	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
GUADALUPE SALCEDO	4,2606024	-73,82563945	73	Concreto	K52+663	K52+736	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
QUEBRADA MONTERREDONDO	4,258374332	-73,82452959	68	Concreto	K52+918	K52+986	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
QUEBRADA BLANCA	4,254599839	-73,819197716	145	Concreto	K56+650	K56+795	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	4	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
QUEBRADA TEQUERA MP-22.A ENTRADA GUAYABETAL	4,222175873	-73,81698554	40	Concreto	K58+247	K58+287	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	
QUEBRADA PERDICES	4,215988338	-73,81415533	85	Concreto	K59+022	K59+107	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
EMILIANO RESTREPO CHAVARRIA MP-23 QUEBRADA SAN MIGUEL	4,212241492	-73,81149255	112	Concreto	K59+537	K59+649	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE GUAMBO	4,204776563	-73,80752765	68	Concreto	K60+613	K60+681	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CHRAJARA	4,20531646	-73,79730316	281	Concreto y Acero	K62+565	K62+846	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	6	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 1 - SECTOR 1	4,368261245	-73,90137573	21	concreto	K36+547	K36+568	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 2 - SECTOR 1	4,363688071	-73,8997467	20	Concreto	K37+184	K37+204	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 3 - SECTOR 1	4,362639632	-73,89913453	20	Concreto	K37+304	K37+324	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	14	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 4 - SECTOR 1	4,360797482	-73,89757079	20	Concreto	K37+425	K37+445	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
DEPRIMIDO VEHICULAR (RETORNO CAQUEZA - BOGOTÁ K39+300)	4,373847249	-73,90441312	30	Concreto	K00+179	K00+209	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 6 (RETORNO VILLO - CAQUEZA)	4,379653772	-73,90762145	21	Concreto	K00+227	K00+248	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 5 (PASO ELEVADO SALIDA TÚNEL 2 ACCESO VEREDAL)	4,356141159	-73,90050915	26	Concreto	K00+014	K00+040	Bogotá - Villavicencio	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PUENTE 16 - SECTOR 1A	4.358870316	-73.8926381	132	Concreto	K38-380	K38-612	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 5 - SECTOR 1A	4.358624682	-73.89094685	47	Concreto	K38-968	K38-615	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 2 DERECHO - SECTOR 1A (sentido 1)	4.358058922	-73.88959703	200	Concreto	K38-109	K38-309	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 2 IZQUIERDO - SECTOR 1A	4.358592175	-73.8905158	270	Concreto	K38-698	K38-968	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 6 - SECTOR 1A	4.35878785	-73.8875624	617	Concreto	K38-983	K38-600	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	16	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 7 - SECTOR 1A (sentido 1)	4.352968405	-73.88431557	35	Concreto	K38-936	K38-971	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 3 - SECTOR 1A	4.349755979	-73.87812089	158	Concreto	K40-622	K40-780	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	5	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 4 - SECTOR 1A	4.338834892	-73.87528594	107	Concreto	K41-346	K41-453	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 8 - SECTOR 1A (RETORNO BOGOTÁ)	4.35292022	-73.8841688	105	Concreto	K00-173	K00-278	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	4	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 9 RETORNO VILLAVIECO	4.36264214	-73.8835842	52	Concreto	K00-048	K00-100	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 1 RÍO SANAME - SECTOR 2	4.333778667	-73.8742452	82	Concreto	K41-938	K42-020	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 3 RÍO SANAME EJE 1	4.334094188	-73.8728122	83	Concreto	K00-090	K00-173	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	4	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 2 RÍO SANAME EJE 1	4.334159808	-73.87487747	112	Concreto	K00-315	K00-427	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE NMP-3	4.347227299	-73.88109936	50	Concreto	K40-231	K40-281	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MP-6 SANAME SALVADOR CAMACHO	4.334001293	-73.87314141	69	Concreto	K42-002	K42-071	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 4 (Quebrada la Cabrera) - SECTOR 2 (sentido 1)	4.328891452	-73.87243613	38	Acero y Concreto	K42-905	K42-543	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 5 - SECTOR 2	4.314771555	-73.86541048	153	Concreto	K44-336	K44-489	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	4	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 6 - SECTOR 2	4.314320403	-73.86507961	60	Concreto	K44-552	K44-612	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 1A - SECTOR 2A	4.314323686	-73.86507946	59	Concreto	K45-002	K45-061	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 1 - SECTOR 2A	4.310790295	-73.86325894	246	Concreto	K45-061	K45-307	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 2 - SECTOR 2A (sentido 1)	4.282789958	-73.83493077	141	Concreto	K49-610	K49-951	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 3 - Acceso Vareda Hoya Baja (Salida Tunnel GA)	4.31272901	-73.86430883	20	Concreto	K00-142	K00-162	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
DEPRIMIDO VEHICULAR (Entrada Tunnel GA)	4.282471544	-73.83410634	8	Concreto	K00-278	K00-286	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE LA QUIÑA (Vía vareda K45+930 Margen DER)	4.283977422	-73.86968553	29,5	Concreto	K00-090	K00-030	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 1 QUEBRADA EL NARANJAL - SECTOR 3 (sentido 1)	4.279114693	-73.83513258	107	Concreto	K50-225	K50-332	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	4	Cundinamarca	1/01/1900	5-Daño externo, falla total o riesgo de falla total del componente	CON COBERTURA
PUENTE 2 PASO ELEVADO - SECTOR 3 (sentido 1)	4.277414598	-73.83515217	37	Concreto	K50-425	K50-462	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	5-Daño externo, falla total o riesgo de falla total del componente	CON COBERTURA
PUENTE 3 - SECTOR 3	4.273613174	-73.8350513	144	Concreto	K50-784	K50-928	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	4	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 4 QUEBRADA MARCELITA - SECTOR 3	4.271757483	-73.8338422	147	Concreto	K51-018	K51-165	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	5	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 5 - SECTOR 3	4.270734317	-73.83341031	51	Concreto	K51-245	K51-296	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 6 QUEBRADA MONTERREDONDO - SECTOR 3	4.259936723	-73.82736562	20	Concreto	K52-695	K52-715	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 7 - SECTOR 3	4.248099169	-73.82684283	80	Concreto	K53-894	K53-974	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 8 LA SANTANDREANA - SECTOR 3	4.241762328	-73.8244033	46	Concreto	K54-778	K54-824	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 9 QUEBRADA BLANCA - SECTOR 3	4.235733353	-73.81889664	167	Concreto	K55-618	K55-785	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 1 - SECTOR 3A	4.229724054	-73.81715456	112	Concreto	K56-455	K56-567	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	4	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 2 CAÑO TEQUENDAMA - SECTOR 3A	4.229917678	-73.81700079	142	Concreto	K00-099	K00-241	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	5	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 3 - SECTOR 3A	4.229917678	-73.81700079	86	Concreto	K00-179	K00-265	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	4	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 4 - SECTOR 3A	4.232842265	-73.81642578	26	Concreto	K00-127	K00-153	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 1 - QUEBRADA SECA													No Aplica	

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PUENTE 3 - QUEBRADA PERDICES	4.21613699	-73.81244103	320	Concreto	K57-848	K58-168	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	5	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 2 - QUEBRADA SAN MIGUEL	4.212317859	-73.80905961	126	Concreto	K58-595	K58-721	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 4 - QUEBRADA PERDICES 2	4.23283939	-73.8164152	30	Concreto	K00-830	K00-890	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 6 (Movilidad Guayabeta)	4.22086505	-73.81690083	26	Concreto	K01-541	K01-567	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 5 - VEREDA SAN ROQUE	4.221849236	-73.8169829	36	Concreto	K01-664	K01-700	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE EJE E	4.202683486	-73.79424824	246	Concreto	K62-754	K63-000	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	6	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CHIRAJARA NUEVO													No Aplica	
MP 28	4.202901252	-73.79114724	55	Concreto	K63-125	K63-180	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE JOROPO	4.20298457	-73.78659917	40	Concreto	K63-663	K63-703	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CARIDAD	4.20143296	-73.78536797	252	Concreto	K63-818	K64-070	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	4	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE ASERRIO	4.199798044	-73.78007733	136	Concreto	K64-445	K64-581	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE LA PALA	4.198822503	-73.7782764	138	Concreto	K64-874	K65-012	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CASATEJA	4.199005024	-73.77452173	164	Concreto	K65-076	K65-240	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	4	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MAGALITO	4.198114671	-73.76880931	100	Concreto	K65-820	K65-920	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	4	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	
PUENTE CHORRERON	4.198304605	-73.76731907	98	Concreto	K65-985	K66-083	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 35 MP-35	4.194904206	-73.75300230	90	Concreto	K67-763	K67-853	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE 35A	4.19602088	-73.75227639	149	Concreto	K67-981	K68-130	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	5	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CHIGUIRE	4.197886434	-73.7472528	45	Concreto	K68-700	K68-745	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE SUSUMUCO	4.20033121	-73.74471233	130	Acero y Concreto	K69-090	K69-220	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Meta	1/01/1900	5-Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente	
PUENTE CORRALES I	4.202925219	-73.74087808	82	Concreto	K69-621	K69-703	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	4	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CORRALES II	4.203757143	-73.73994601	35	Concreto	K69-765	K69-800	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CAÑO SECO	4.204257281	-73.73902955	176	Concreto	K70-471	K70-647	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE PASO A DESNIVEL PIPRAL	4.198205024	-73.71990433	40	Concreto	K00-080	K00-120	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
VIADUCTO DE PIPRAL	4.193613425	-73.71958477	545	Concreto	K72-880	K73-425	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	6	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	
QUEBRADA COLORADITA	4.189832536	-73.713201	30	Concreto	K73-850	K73-880	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
QUEBRADA FLORESTA	4.187318232	-73.71139186	71	Concreto	K73-893	K73-964	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
QUEBRADA ROSARIO	4.18562959	-73.7103414	140	Concreto	K74-116	K74-256	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	
QUEBRADA SERVITA	4.175346238	-73.7040895	214	Concreto	K75-325	K75-539	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
QUEBRADA NEGRA	4.171754388	-73.70267323	77	Concreto	K75-918	K75-995	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
QUEBRADA ALEJANDRINA	4.18821817	-73.7021267	167	Concreto	K77-608	K77-775	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE MAZARO	4.141895738	-73.66202564	67	Concreto	K82-735	K82-802	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
CAÑO BUQUE	4.137826725	-73.6562599	37	Concreto	K83-425	K83-462	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 1 La Pala - UF1	4.19915	-73.77613	105	Concreto	4.19915	-73.77613	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 16 Retorno La Pala - UF1	4.19904	-73.77653	120,2	Concreto	4.19904	-73.77653	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	4	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 2 Casateja - UF2	4.19923	-73.7744	97,5	Concreto	4.19923	-73.7744	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 17 Retorno Casateja - UF2	4.19976	-73.77426	64,7	Concreto	4.19976	-73.77426	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 3 Macallo - UF2	4.19871	-73.76866	974,1	Concreto	4.19871	-73.76866	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	14	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 4 Susumuco - UF3	4.19824	-73.74761	350,6	Concreto	4.19824	-73.74761	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	9	Cundinamarca	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
Puente 5 Comales - UF3	4.2006	-73.7466	762,1	Concreto	4.2006	-73.7466	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	8	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 6 - UF3	4.19819	-73.71957	34,9	Concreto	4.19819	-73.71957	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 19 Retorno Pipiral - UF3	4.20032	-73.72413	25	Concreto	4.20032	-73.72413	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón Pipiral - UF3	4.19817	-73.7199	12	Concreto	4.19817	-73.7199	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 7 Pipiral - UF4	4.19393	-73.71741	712	Concreto	4.19393	-73.71741	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	8	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón La Reforma Via Existente - UF5	4.17871	-73.70773	15	Concreto	4.17871	-73.70773	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón La Reforma Via Nueva - UF5	4.17853	-73.70786	13	Concreto	4.17853	-73.70786	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 8 La Floresta - UF5	4.18724	-73.71154	74	Concreto	4.18724	-73.71154	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 9 Rosario - UF5	4.18545	-73.71049	105	Concreto	4.18545	-73.71049	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 9A - UF5	4.18368	-73.71003	399	Concreto	4.18368	-73.71003	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	6	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 10 Serviz - UF5	4.17629	-73.70564	206	Concreto	4.17629	-73.70564	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 11 Cuadrada Negra - UF5	4.17277	-73.70313	165	Concreto	4.17277	-73.70313	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 12 Agrado - UF5	4.161	-73.70574	50,7	Concreto	4.161	-73.70574	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 13 Bijagual - UF5	4.1592	-73.70358	160	Concreto	4.1592	-73.70358	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 14 Mazaró - UF6	4.14188	-73.66081	70,8	Concreto	4.14188	-73.66081	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 15 Buque - UF6	4.13829	-73.65653	50,7	Concreto	4.13829	-73.65653	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	2	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Puente 20 Américas - UF6	4.13243	-73.65404	101,3	Concreto	4.13243	-73.65404	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	3	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón CCD - UF6	4.1424	-73.66218	19,5	Concreto	4.1424	-73.66218	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón La Esmeralda Via Existente - UF6	4.13996	-73.65719	25	Concreto	4.13996	-73.65719	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
Pontón La Esmeralda Via Nueva - UF6	4.13996	-73.65741	28,6	Concreto	4.13996	-73.65741	Bogotá - Villavieco	4006	7,3	1	Meta	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE ALVARADO - RN4305	4.51741	-74.98481	79,5	Concreto	PR 21+090	PR 21+169	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	3	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE LA CAIMA - RN4305	4.59359	-74.94069	57,2	Concreto	PR 31+248	PR 31+305	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	3	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE LA CHINA - RN4305	4.13174	-74.93454	46,2	Concreto	PR 35+850	PR 35+896	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	2	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE TOTARE - RN4305	4.14983	-74.93453	22,1	Concreto	PR 37+670	PR 37+692	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE GALAPO - RN4305	4.05109	-74.93356	21,2	Concreto	PR 45+310	PR 45+331	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE VENADILLO - RN4305	4.06176	-74.92692	30,7	Concreto	PR 46+810	PR 46+841	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE RECIO - RN4305	4.12371	-74.93079	45,8	Concreto	PR 55+350	PR 55+386	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTÓN PR 64+400 - RN4305	5.02826	-74.90634	8	Concreto	PR 64+400	PR 64+408	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTÓN PR 65+465 - RN4305	5.03765	-74.90728	5	Concreto	PR 65+465	PR 65+470	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE BLEDO - RN4305	5.05529	-74.8919	31,2	Concreto	PR 68+240	PR 68+271	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	1	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE QUEBRADA LAGUNILLA - RN4305	5.12282	-74.89947	64,7	Concreto	PR 76+250	PR 76+315	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	2	Tolima	1/01/1900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

NOMBRE_PUENTE_VIADUCTO	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DEL PUENTE (m)	MATERIAL	PR INICIAL	PR FINAL	NOMBRE DE LA VÍA	NÚMERO DE LA RUTA NACIONAL	ANCHO DE LA CALZADA	NÚMERO DE LUCES DEL PUENTE	DEPARTAMENTO	FECHA_CONSTRUCCION	ESTADO_ACTUAL	COBERTURA
PONTÓN PR 12-808 - RN50A02	5,05861	-74,82296	8	Concreto	PR 12-808	PR 12-816	CRUCE ARMERO - CAMBAO	50A02	7,3	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTÓN PR 17-265 - RN50A02	5,06337	-74,78288	6,5	Concreto	PR 17-265	PR 17-272	CRUCE ARMERO - CAMBAO	50A02	7,3	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTÓN SANTIAGO - RN50A02	5,0717	-74,74534	8,5	Concreto	PR 21-820	PR 21-829	CRUCE ARMERO - CAMBAO	50A02	7,3	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CANAL LAGUNILLA - RN4305	5,12536	-74,90705	26,7	Concreto	PR 76-940	PR 76-967	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTÓN LA CAIMANA - RN4305	4,16389	-74,90348	6,5	Concreto	PR 80-945	PR 80-952	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE SABANDIA - RN4305	5,01912	-74,90096	81,4	Concreto	PR 83-880	PR 83-961	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CAÑO LUMBI - RN4305	5,14131	-74,89967	6	Concreto	PR 98-232	PR 98-238	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE LUMBI - RN4305	5,14131	-74,89967	31,5	Concreto	PR 98-300	PR 98-412	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	2	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE LOS CABALLEROS - RN4305	5,14245	-74,89979	31,2	Concreto	PR 99-915	PR 99-946	IBAGUE - MARIQUITA	4305	7,3	2	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE QUEBRADA PADILLA - RN6007	5,15648	-74,89894	20,5	Concreto	PR 34-410	PR 34-430	FRESNO - HONDA	6007	7,3	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE GUALI - RN6007	5,03276	-74,82585	20,1	Concreto	PR 44-830	PR 44-850	FRESNO - HONDA	6007	7,3	3	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTÓN PR 25-700 - RN50A01	5,03581	-74,74986	10	Concreto	PR 25-700	PR 25-710	MURILLO - CRUCE ARMERO	50A01	7,3	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTÓN PR 31-400 - RN50A01	4,08329	-75,04706	6	Concreto	PR 31-400	PR 31-406	MURILLO - CRUCE ARMERO	50A01	7,3	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTÓN PR 32-800 - RN50A01	4,09573	-75,03108	8	Concreto	PR 32-800	PR 32-808	MURILLO - CRUCE ARMERO	50A01	7,3	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE PR 35-050 - RN50A01	4,10018	-75,02364	19	Concreto	PR 35-050	PR 35-069	MURILLO - CRUCE ARMERO	50A01	7,3	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE CONVENIO - RN50A01	4,95148	-74,9959	22	Concreto	PR 38-850	PR 38-872	MURILLO - CRUCE ARMERO	50A01	7,3	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PONTÓN RIO VALLECITOS - RN50A03	4,11815	-74,9959	6	Concreto	PR 43-122	PR 43-128	ALTO VENTANAS - MURILLO	50A03	6	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE Q. BLANCA - RN50A03	4,04046	-75,17637	11	Concreto	PR 30-418	PR 30-429	ALTO VENTANAS - MURILLO	50A03	6	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE LAGUNILLA - RN50A03	4,89094	-75,26174	12	Concreto	PR 28-155	PR 28-167	ALTO VENTANAS - MURILLO	50A03	6	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA
PUENTE LA HEDIONDA - RN50A03	4,92487	-75,29616	17	Concreto	PR 14-919	PR 14-936	ALTO VENTANAS - MURILLO	50A03	6	1	Tolima	10/11900	0 - Sin daño o daño insignificante	CON COBERTURA

