



AUTOPISTAS
del
CAFE S.A.

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSPECCIÓN DE PUENTES

CÓDIGO: MR-F-006

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

Nombre: Los Robles

Fecha: 2024-03-05

Tramo: Armenia - Pereira

Ruta: 2901

PR: K13+284

Inspector: Diego Gomez

Administrador:

Próxima inspección: 2024-09-05

Componente	Calificación	Mantenimiento	Insp. Esp.	No. de fotos	Tipo de daño	Reparaciones				Daño
						Tipo	Cantidad	Año	Costo	
1.Superficie del puente	0	No	No	2	0	-	0	2024		
2.Juntas de ExpansiÃ³n	0	No	No	2	0	-	0	2024		
4.Barandas	0	No	No	2	0	-	0	2024		
5.Conos / Taludes	3	Si	No	3	90	B	5 M3	2024		Se aprecia daÃ±o significativo en la gavionera de protecciÃ³n de talud.
7.Estribos	0	No	No	2	0	-	0	2024		
9.Apoyos	2	Si	Si	3	90	Z	1 UND	2024		Apoyo en neopreno presenta deformaciÃ³n por posible incineraciÃ³n.
11.Vigas / Largueros / Diafragmas	0	No	No	3	0	-	0	2024		
15.Cauce	0	No	No	2	0	-	0	2024		Cauce de aguas negras Vereda El Roble
17.Puente en general	0	No	No	3	0	-	0	2024		



AUTOPISTAS
del
CAFE S.A.

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO: MR-F-006

INSPECCIÓN DE PUENTES

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

OBSERVACIONES

Se aprecia daño significativo en la gavionera de protección de talud. Apoyo en neopreno presenta deformación por posible incineración.