



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 03 - BOLIVAR

LEVANTÓ: Bolaño José / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA:

HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: CARMEN DE BOLIVAR - PLATO

CÓDIGO DE LA VIA: 8001 VÍA EN CONSECIÓN: ☒

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 12,85 No. DE LUCES: 1

ANCHO: 9,68 GÁLIBO: 4,7

ID.	PR. DEL PUENTE:	PR15+632,00	NOMBRE DEL PUENTE:	LAS BURRAS	VN	OBSTACULO QUE SALVA:	ESVAJAMIENTO	0°	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	01 - Losa sobre vigas	TRANSVERSAL	02 - Vigas continuas
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS						OBSERVACIONES				
	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos						Ver formato para la evaluación del pavimento flexible		
			01 - Asfalto										
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello Perfiles Guardacantos Otros						Ausencia de junta de entrada y junta de salida		
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento Acero expuesto Dimensión insuficiente Otros						Buen estado		
			0,30m x 12,85m										
	BARANDAS		Material (4):		Pintura Postes Pasamanos Otros						Buen estado		
			02 - Concreto										
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos						N/A				
SUBESTRUCTURA	SEÑALIZACIÓN				Horizontal Vertical Reductores Otros						Buen estado		
	DRENAJES		Taponamiento		Ausencia Long. Insuficiente Otros								
			CD 3 8		CD 3 8 Cl 3 9								
	ALETAS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros						Buen estado		
			03 - Concreto reforzado										
	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros						Buen estado		
			03 - Concreto reforzado										
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros				N/A		
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros						Buen estado		
			04 - Macizas										
	VIGAS		Tipo (9):		Sección (10):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros				Buen estado		
			01 - Reforzadas		01 - Sección Constante								
	RIOSTRAS				Diseño Construcción Funcionamiento Otros						Buen estado		
	APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento Descomposición Deformación Otros						Buen estado		
			04 - Apoyo fijo										
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño Construcción Funcionamiento Otros						N/A		
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS				Arco izquierdo Arco derecho Arriostamiento lateral Otros						N/A		
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas Largueros Diafragmas Otros						N/A		
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones Montantes Diagonales Otros						N/A		
	CONEXIONES				Con Soldadura Con conectores Con pasadores Otros						N/A		
	CABLE / PENDOLONES / TORRES				Cables Pendolones Torres Otros						N/A		
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa Viga gualdera Barandas Otros						N/A		
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:										
CAUCE		04 - Obstrucción del cauce por escombros, material vegetal o invasión del mismo.											
PUENTE EN GENERAL		En buen estado											

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
NIT 900.479.730-1

REGIONAL: 3 - BOLIVAR

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR15+632.00

NOMBRE DEL PUENTE: LAS BURRAS



FECHA: 3/11/2023

HOJA: 2 DE 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3

ELEMENTO: Bordillos y Barandas NÚMERO: 4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Bordillos y Barandas NÚMERO: 5

ELEMENTO: Señalización NÚMERO: 6

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Señalización NÚMERO: 7

ELEMENTO: Drenajes NÚMERO: 8

NOTA:

NOTA:



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
HT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 03 - BOLIVAR
LEVANTÓ: PR15+632.00 EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE:
NOMBRE DEL PUENTE: LAS BURRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Drenajes NÚMERO: 9

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 10

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 11

ELEMENTO: Estribo y vigas NÚMERO: 12

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Losa y riostras NÚMERO: 13

ELEMENTO: Losa y riostras NÚMERO: 14

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Losa y riostras NÚMERO: 15

ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 16

NOTA:

NOTA:

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	MAGDALENA	FECHA:	24 DE OCTUBRE 2024	CONCESIÓN:	☒	PR INICIAL:	15+632
CÓDIGO DE LA VÍA:	8001	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MTTO INTEGRAL:	☐	PR FINAL:	15+644,85
NOMBRE DE LA VÍA:	CARMEN DE BOLIVAR - PLATO	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:	☐	HOJA:	1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:
Número de carriles por calzada:	2	
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma: de 0,30m a 2,80m